

3. Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1. Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.
Kilström, Bengt Ingmar, *Hacksta kyrka, Upplands kyrkor 112*, Uppsala 1981.
Upplandsmuseet, handlingar rörande Enköpings-Näs kyrka.

3.2. Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1200-talet	Långhus och kor byggs. En sakristia tillkommer i ett senare skede, dess byggnadsår är okänt.	Raä, Byggnadsregistret
1300-talet	Koret valvslås	Kilström s 4
1470-90	Stjärnvalven i långhuset tillkommer	Raä
1450-1550	Vapenhuset byggs	Raä
1618	Yttertaket repareras	Kilström s 4
1634	Kyrkan putsas utvändigt.	Kilström s 4
1638	Altaret flyttas bakåt mot östra muren	Kilström s 4
1648	Klockstapeln byggs	Kilström s 15
1664	Bänkinredning tillkommer	Kilström s 4
1680	Kyrkan förses med predikstol.	Kilström s 4
1684	Den äldsta kända bilden av kyrkan tecknas av J Hadorph	Kilström s 2
1691-92	Förstärkningsarbeten utförs på murarna. Koret byggs till på höjden och förses med ett nytt valv. Altarväggens målningar tillkommer. Draperimålning på väggen bakom predikstolen	Kilström s 4f
1762-69	Sakristian revs och ersattes av en ny på samma plats. Ny orgel införskaffades. Ny bänkinredning och läktare tillverkas.	Kilström s 6ff
1793-94	Omfattande reparation av klockstapeln.	Kilström s 15

Hacksta kyrka, Uppsala län

1809	Omläggning av golv i kyrkan.	Kilström s 6
1822	Det medeltida altarskåpet nedmonteras och predikstolen byggdes om och förenklades i stilen.	Kilström s 6
1874	Ny altarring tillverkas som fortfarande står kvar. Värmekamin installeras. Vitkalkning av kyrkans inre.	Kilström s 7
1926-27	Renovering utförs, arkitekt Sven Brandel. Utvändiga dräneringsarbeten. Invändig rengöring av murar. Orgelläktaren revs och ersattes av ett podium. Bänkarna byggdes om och gjordes bekvämare. Korfönstret över altaret murades igen. Den överkalkade bemålningen på altarväggen togs fram.	Kilström s 8
1932	Ett nytt orgelverk ersatte 1700-talsorgeln.	Upplandsmuseet
1934	Altartavla placeras på platsen för det igenmurade fönstret.	Kilström s 8
1976	Renovering av spåntaket.	Upplandsmuseet.
1980-81	<p>Omfattande restaurering enligt beskrivning av Bjerking ingenjörbyrå AB, K Nordåker. Renovering av klockstapeln. Utvändig fasadrenovering med kalkbruk och kalkfärg. Blinderingarna på vapenhusgaveln hittades och återställdes. Hängrännor och stuprör monteras. Nya fönsterbleck, målning av fönster. Ytterligare reparation av spåntak. Ombyggnad av grindarna till kyrkogården. Renovering av klockstapeln.</p> <p>Invändig restaurering. Målningsskomplettering, rengöring av väggar och valv samt inredning. Framtagning av målningar i långhusvalven. Det igenmurade korfönstret togs upp. En del av draperimålningen vid predikstolstrappan togs fram. Konservator var Alf Hedman.</p>	Kilström s 16. Upplandsmuseet.
1988	Installation av åskskyddsanläggning	Upplandsmuseet
2002	Det gamla orgelverket från 1763 restaurerades och återinstallerades i kyrkan.	Upplandsmuseet