

**VÄSTERÄNGSSTUGAN - 31401****Byggnadsbeskrivning****Dokumentationsprotokoll****C-C knutar****B-gavel:** 5,53 m**Långsida A****BE:** 3,98 m**EF:** 5,95 m**FG:** 3,15 m**GD:** 5,46 m**Trädslag:** Blandat gran och furu.**Grund:** Kallmurad natursten, delvis tuktad.**Stomme:** Liggtimmer**Antal stockar långvägg:** **Gavelvägg:** 22**Knut:** **Stighöjd:****Lägsta syllen i:****Bearbetning:** Spräckt och skräftimrat.

**Bottenbjälklag:** –

**Mellan/vindsbjälklag:** –

**Nuvarande takkonstruktion:** Åstak med tre rundåsar. Underbrädning, näver och takved. Takveden är troligen av tryckimpregnerat virke.

**Takutskott:**

**Fasad:** Handhyvlad och kilsågad locklistpanel på B-, C- och D-vägg. Profilhyvlade locklister. Knutlådor i hörnen. Fotbräder förekommer på panelade fasader. Fotbräderna är upptill avfasade av 40x50 mm bräder.

**Veranda:** Timrade sidostycken, vangstycken? Veranda djup till översta steget 143 cm i väst, 147 cm i öster. Plansteg 26, 28, 25 cm. Sättsteg 18, 15,5 och 18 cm.

**Källaringång:** Leder ingenstans. Fake. Utförd i liggtimmer med ett sadeltak som klätts med enkupigt lertegel. Vindskivor, vattbräder i ramsågat furu. Virket är glesvuxet. Väggar avfärgade med faluröd slamfärg. Dörrblad med fiskbenspanel. Tjätat. Bandgångjärn, 1,8 m djup och 2,01 bred.

**Avvattning:** Hängrännor av trä, upphängda på konsoler i trä som fästs på fasad.

**Övrigt:**

## Skadebeskrivning

**Mark:**

**Grund:** .

**Stomme:**

**Fasader:**

**Tak:**

**Avvattning:** Vattenledningsstänger 2st har halkat av. Tunnorna är delvis trasiga

**Fönster:**

**Dörrar:**

**Veranda:** Nedre trappsteg murken. Golvet delvis rötat.

**Fukt/skadedjur:** Fuktproblem

## Förslag på åtgärder

**Mark:**

**Grund:**

**Stomme:**

**Fasader:** Nya vattbräder lika befintliga på B, C och D- vägg. Målas i faluröd slamfärg.

**Tak:** Skadebesiktning (antikvarie + snickare).  
Näver har ramlat ner i hängränna på A-vägg.  
Omläggning av takved.

**Avvattning:** -

**Golv:** Fuktmätning, vind.

**Fönster:** Utbyte av ruta på vind.  
Ommålning av fönsterfoder.

**Dörrar:** -

**Fukt/skadedjur:** Skadedjursbesiktning, fuktmätning.

## Materiallista

Byggnadsdel	Antal	Dimension	Längd	Övrigt/material

**Åtgärdslista**

Byggnadsdel	Åtgärd	Metod, material	AVD	Prio	Åtgärdat, datum
<i>Fasad</i>	Byte eller lagning av vattbrädor, nedre.	Målas i faluröd slamfärg.	BoF	II	
<i>Tak</i>	Fästa upp näver som ramlat ner.		BoF	II	
	Omläggning av takved		BoF AE	II	
<i>Fönster</i>	Utbyta av fönsterruta på vinden.		BoF	I	
	Renovering och ommålning fönster och fönsterfoder.	Linoljefärg.	BoF AE	II	