

Ladugården på Sågbacken

Mullhyttan, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke

Byte av tak



Texterna samt bilderna i denna rapport har licensierats med Creative Commons licens.
www.creativecommons.se



Texterna i denna rapport är skrivna av Charlott Torgén
Bilderna i denna rapport är tagna av Charlott Torgén, om inget annat anges.

INLEDNING.....	5
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	5
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING	6
UTFÖRDA ÅTGÄRDER.....	7

Inledning

År 2018 beviljades Mullhyttans Bygdeförening bidrag Länsstyrelsen för rivning och sanering av befintligt eternittak, upprätning av taket med nya reglar och läkt, montering av ny sinuskorrugerad takplåtatt, nya vindskivor samt målning av kantbrädor.

Arbetena utfördes under våren och början av sommaren 2018 av Mullhyttans Bygg. Arbetena har följts av antikvarisk medverkande från Örebro läns museum.

Vid slutbesiktningen 13 juni 2018 var arbetena i stort färdiga. Kvar var att måla ändträet på vindskivorna. Det arbetet har sedan dess utförts. Arbetena godkändes ur antikvarisk synvinkel.

Administrativa uppgifter

Diarienummer:	2018.220.120
Länsstyrelsens diarienummer:	434-5673-2017
Entreprenörer:	Mullhyttans Bygg
Antikvarisk medverkande:	Charlott Torgén, Örebro läns museum
Utförandeperiod:	Våren och försommaren 2018
Besiktningar:	2018-04-24; 2018-05-28
Slutbesiktning:	2018-06-13

Översiktlig beskrivning

Ladugården ligger vid den gamla sågen på Sågbacken i Mullhyttan och tillhör Mullhyttans Bygdeförening.

Ladugården utgör en större långsträckt byggnad med sadeltak. Väggarna har enkelt påspikad panel som rödfärgsmålats. På östra delen av byggnaden består de nedre delarna av väggarna av en gjuten konstruktion där slaggrester använts som fyllnadsmaterial. Några mindre fönster finns med vitmålade bågar och rödfärgsmålade foder. Dörrar och portar utgörs av enkla bräddörrar som målats in med fasaden. Taket har ett undertak av stickspån, lagt i många lager. Det har sedan täckts av eternitskivor.

Sedan några år tillbaka har Mullhyttans Bygdeförening ställt i ordning västra delen av byggnaden för sammankomster samt även byggt en liten dansbana utanför.



Ladugården på den gamla Sågbacken, före åtgärder. Eternitplattorna är i mycket dåligt skick och taket har lagats i med plåt på flera ställen.

Utförda åtgärder


Eternitskivorna som täckte taket var i mycket dåligt skick och taket hade därför lagats i med plåt, efter behov. Nocken täcktes av eternit, anpassad förnock. Under dessa arbeten har eternitskivorna tagits bort. Nya spån som föreningen själva tagit fram med egen spånhyvel, har använts för att laga i. Det var på ett mycket fåtal ställen som spånen var i behov av att ersättas.



Ladugårdens södra sida där den gjutna delen av väggpartiet tydligt syns. Täckningen avnocken är också bristfällig bitvis.

Bilden till vänster visar del av ladugårdens stomme, takstolar samt undertaket av stickspån. Endast några få spånor behövde ersättas.

Taket böljade kraftigt. I samband med att nya reglar och läkt för den nya plåten spikades på, rätades taket upp för att den nya plåten skulle kunna monteras bra och sluta tätt. De nya reglarna och läkten har föreningen själva sågat till i sågen, som ligger strax intill.



Eterniten har plockats bort och taket justeras. Nya reglar och läkt monteras. Södra takfallet på ladugården.

Bilden ovan till höger visar den läkt och reglar som föreningen sågat till själva i den gamla sågen.

Ny varmförzinkad sinus-korrugerad plåt monterades. Plåtarna är 1 meter breda och sträcker sig frånnock till takfot. De är monterade med skruv, lik den äldre klockspiken. Nya vindskiveplåtar har monterats samt nockplåt.

Nya vindskivor har monterats, lika de befintliga. Vid slutbesiktningen var det kvar att måla ändträet på dessa, vilket sedan dess utförts och bekräftats via mejl från föreningen.

Takfotsbrädor har också monterats för att skydda ändträet på takkonstruktionen samt för att dölja eventuell skillnad i nivå på taket efter att det riktats.



Ladugården, norra sidan, efter att taket åtgärdats.

Bilden till höger visar en närmare bild av plåten samt vindskiveplåten samt skruvskallarna som liknar den äldre klockspiken.



Vid första besöket, inför arbetena, diskuterades behovet av hängrännor. Föreningen önskade sätta upp hängrännor på den norra sidan av byggnaden för att skydda fasaden samt besökare då entréerna ligger på norra sidan. Även för att skydda den nya uteplatsen/dansbanan och rampen upp till densamma. Antikvarisk medverkan godkände hängränna på norra sidan, med utkast. Vid en senare besiktning hade hängränna med stuprör monterats. Stuprören hade rundade vinklar. Ur antikvarisk synvinkel hade stuprör med skarpa vinklar varit att föredra. De nu befintliga stuprören är dock förhållandevis diskreta och möjliga att ersätta vid ett senare tillfälle.



Södra sidan efter att taket lagts med sinuskorrugerad plåt.