Markims sn.

Bebyggelse som bör besiktigas vid bebyggelseinventering. Exerpt ur Sv.bebyggelse. Landsbygden. Stockholms län. 1951.
Obs! Ett flertal gårdar ej upptagna i detta verk

Bergby kvarn

Bergby 2^{1}, Lindholmen

Ekeby 2^{3}, Uppgården

Husby 1^{3} m.fl. Husbygård

Lindholmen, mycket ålderdoml. bebyggelse

Lena 4^{3}, Lindholmen

Lundby 4^{2}, Rosendal, Lindholmen

Prästgården

Snåttsta 1^{2},2^{3}

Snåttsta 1^{3},2^{3}

Vreta 1^{2}

Örsta 1^{5}