Vasa föremål

Dokumenterad av	Datum	Föremål	Fyndnummer
Matthew P. Dames	June 25 2009	Chain Shot	24150

Fyndplats/location

Däck/deck	Sida/side	Balk/beam	Kanonport/gunport

Material

gjutjärn/ cast iron ✓

Wrought Iron _____

Polar Feature Y / (N) Description: _____

Sprue (Y) / N

Seam (Y) / N If yes : Concave / Convex


Weight (Grams) 780

Condition Poor 1 2 3 (4) 5 Excellent

Surface Condition (Smooth) Rough Pitted

Skiss

MALE_____ FEMALE ✓



Bar Present YES_____ NO ✓

Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J
124	61	24	14					
K	**L**	**M**	**N**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**

Skador/damage

Large Cavity V. Large Cavity Deep Cavity

Cracks ~~Small Cavities~~ ~~Large Cavities~~ V. Large Cavities Gouges Large Gouges

Rust Exploding Corroding Incomplete Irregular bumps Waxy V. Waxy

Kommentar/comments

Association

Andra delar/other parts

Relaterade fynd/related finds