
Vasa laddredskap

Dokumenterad av	Datum	Föremål	Fyndnummer
IL + FH	13 MAR 2009	Laddskuffel ~~24~~ 3 pd	25698


Fyndplats/location


Däck/deck	Sida/side	Balk/beam	Kanonport/gunport


Material

Träslag/wood type	Conversion
al / björk ?	
Fiberriktning/grain	
rak	

Skiss







Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J
80	69	58	37	52±	56±	44 ±	48±	42±
K	**L**	**M**	**N**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**
42±	20?							

Skador/damage

split in 3 pieces, about 50% missing, dried out

Kommentar/comments

Diameters are based on thicknesses from shaft hole, assumed 20 mm shaft. Had copper ferrule. Can't see nail pattern, but examples for blade + ring (ferrule)

Association

Andra delar/other parts

Relaterade fynd/related finds