# *Vasa* laddredskap

| Dokumenterad av | Datum | Föremål | Fyndnummer |
|---|---|---|---|
| IL | 090216 | Ansättare 24 pd kolv | 11260 |


## Fyndplats/location


| Däck/deck | Sida/side | Balk/beam | Kanonport/gunport |
|---|---|---|---|
| UB | SB | 20-21 | |

## Material

| Träslag/wood type | Conversion |
|---|---|
| al. björk? |  |
| Fiberriktning/grain | |
| rak | |

## Skiss



Profil: B

## Dimensioner (mm)

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | – | 97 | ca. 135 | – | – | – | – | |

## Skador/damage

Delar profilering saknas

## Kommentar/comments

Del av kolv som spruckit.

## Association

Andra delar/other parts 11258 + 11259

Relaterade fynd/related finds