☆ pigment? ask f

Vasa föremål


Föremål	Fyndnummer
awl	18378

Dokumenterad av	Datum
EA	6 March 2014


Fyndplats/location

Däck/deck	Sida/side	Balk/beam	Kanonport/gunport
Orlop	Starboard	21-22	

Material

Träslag/wood type	Conversion
beech	
Fiberriktning/grain: straight	

Skiss



Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J
K	**L**	**M**	**N**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**

Skador/damage in fair condition overall, split in halfalong grain at spine, part was consolidated. Oval shaped drill to uneven drying/shrinkage - bot little erosion present. Some further splitting @heel

Kommentar/comments turned awl handle sm diam sq tang

Association

Andra delar/other parts

Relaterade fynd/related finds