
Vasa föremål

Dokumenterad av	Datum	Föremål	Fyndnummer
		Märsstötta	27611


Fyndplats/location

Däck/deck	Sida/side	Balk/beam	Kanonport/gunport
ÖB	BB?	Near 14?	

Material

Träslag/wood type	Conversion
EK	
Fiberriktning/grain	
SVÄNGD	

Skiss



Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J
403	111	48 max	155	30	77	62	44	8
K	**L**	**M**	**N**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**
47	–							

Skador/damage

Pin broken off, edges somewhat eroded but groove almost complete on one side, corner broken

Kommentar/comments

Found Kastellholmsviken 2005 by Arch. Enh., lost overboard 1959-61 by salvage divers

Association

Andra delar/other parts

Relaterade fynd/related finds