

Inventering av äldre timmerbyggnader i Uppsala län 2004-2005

Datum: 041123

Inventerare: Magnus Henriksson

Objekt: Björklinge kyrkas likbod.
Endast gavelröstena är i timmerkonstruktion.

Fastighet: Björklinge sn, Björklinge 1:1

Ägare: Björklinge-Skuttunge-Viksta kyrkliga samfällighet

Funktion, ursprunglig – nuvarande: likbod, nu förvaring av maskiner o inventarier.

Flyttad:

Datering: 1500-tal pga facettbilat timmer

Kulturhistoriskt skydd: Kulturminneslagen kap 4

Bedömning av miljön:

Antal stockar i långvägg:

i gavel: 11

Lägsta syllen i:

Stighöjd:

Bottenbjälklag mellan:

Mellanbjälklag:

Övrigt: Mer information finns i projekteringar rörande Björklinge kyrka. Förvaras bl a i Upplandsmuseets arkiv.

Byggnadsdel	Material, mått, ytbehandling etc	Skick. åtgärd
Sockel-mark	Kallmur av granit	
Stomme- väggar Längd - bredd Timrets form, halsning, knuttyp Ytbehandling	Gavelrösten av facettbilat timmer, ej knutat. Utvändigt rödfärgad lockpanel av okantade brädor. 3.95 x 4.95 m	Gott skick
Tak Ev tidigare takkonstruk- tion	Enkupigt lertegel. Undertak är sentida lockpanel av kantade brädor i takfallens riktning.	
Vindskivor- nock	Rödfärgade vindskivor av trä	
Dörr	Relativt sentida garagedörrar, utvändigt täckta med pärlspont. Svartmalade.	
Fönster	-	
Interiör, golv	Mellanbjälklaget är grova handspjälkade klover som vilar på facettbilade bjälkar. Dessa saknar mossdrag och är alltså ej återanvända.	
Övrigt		

