


Bebyggelseinventering i Uppsala kommun 1983

Socken: Börje Inv.datum 11/8  
 Fastighet: Mångsbo 1:12 Film nr. SM 731  
 Gårdsnamn: \_\_\_\_\_ Ek. karta 117 88  
 Ägare: \_\_\_\_\_ Inventerare Ulrich Lange  
 Ursprunglig funktion: Jordbruksfastighet Större unders.  
 Nuvarande funktion: Bostadsfastighet  
 Källor: \_\_\_\_\_  
 Kulturhistorisk anmärkning: Mycket välbevarad gårdsmiljö med stor trädgård,  
huvudsakligen äppelträd  
 Övrigt: Nr 1. Sexdelad plan  
Nr 2. SvGoG anger 1843 och ombyggnad 1914

| Nr | Funktion            | Vån | Stomme   | Grund          | Fasad/färg        | Tak/färg          | Datering      |
|----|---------------------|-----|----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Bostadshus          | 1½  | Timmer   | Sten           | Pärilspons<br>grå | 2-kupigt<br>tegel | 1850-60       |
| 2  | Stall o<br>ladugård |     | "        | Huggen<br>sten | Brädor FR         | "                 | 1914          |
| 3  | Lider               |     | Regelst. | Betong         | "                 | "                 | 1918          |
| 4  | Magasin             |     | Timmer   | Huggen<br>sten | Faluröd           | "                 | 1890-<br>1910 |
| 5  | Pumphus             |     | Regelst. | Betong         | Brädor do         | Papp<br>grön      | 1930-tal      |
| 6  | Tvättstuga          |     | Timmer   | Sten           | "                 | 1-kupigt<br>tegel | 1870          |
| 7  |                     |     |          |                |                   |                   |               |
| 8  |                     |     |          |                |                   |                   |               |



Börje sn, Mångbo 1:12



10

10A

11

11A

12

12A

13


13A

6

4

2


1



14

14A

2



18

18A

19

19A

20

20A

21

21A

2

5

3

3

1