

Kommun ..... TORSBY ..... Forsaml. .... Östmark ..... Datum .... 780918 .....  
 Fastighet .. Arnsjön, 1:20 ..... Film nr ... 100 .....  
 Gårdsnamn .. Skolan ..... Karta .... 12085 .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	X	P		
II	Utthus	B	SSP	X	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780928 .....

Fastighet ..... Boseberg 2:3 ..... Film nr 106-107 .....

Gårdsnamn ..... Berg ..... Karta ..... 12C6f .....


Anl. art ..... Sign. .... HW .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SPS	FR	P		
II	Ladugård, loge	T	T+SSP	X	P		
III	Magasin	B	SSP	FR	P		
IV	Skjul	B	SSP	FR	Stick		
V		T	T+SSP	FR	P		
VI	Garage	T	T+SSP	FR	P		
VII	Lillstuga	B	SSP	FR	Stick		
VIII		T	T+SLP	FR	2T		
IX	Garage	T	T	FR	Et		månads
X							

Situationsplan



Kommun .... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780928 .....

Fastighet . Boseberg 2:8 ..... Film nr . 106 .....

Gårdsnamn . Mellanbadstugan ..... Karta .... 1206f .....


Anl. art ..... Sign. .... HW .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar . Ägare Billerud ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T		
II	Ladugård	T	T+LSP+ SSP+SLL	FR	2T		
III	Vedskjul, härbre	B	SSP	FR	2T		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780928 .....  
 Fastighet ... Boseberg 2:9 ..... Film nr .106 .....  
 Gårdsnamn ..... Karta ... 12C6f .....  
 Anl. art ..... Sign. ... HV .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Auteckningar ... Fd skola ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P		
II	Uthus	B	SSP	FR	P		
III		B	SSP	FR	Stick		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .. TORSBY ..... Församling .. Östmark ..... Datum .. 780912 .....

Fastighet .. Holmängen 1:27 ..... Film nr .. 97.....

Gårdsnamn .. Nedre berg..... Karta .. 12C9f.....

Anl. art .. ..... Sign. .. HW.....

Uppgiftslämnare .. ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar .. ..... stomme .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SSP+SLL	FR	P		
II	Bod	B	SSP+SLL	FR	P		
III	Vedbod	B	SSP	FR	P		
IV	Magasin	T+B	T+SSP	FR	P+Stick		
V	Stall, loge	T+B	SSP	FR	P		
VI	Tvättstuga	T	T+SSP	X	Pann		
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Kläggstranden 1:9..... Film nr 55-56.....  
 Gårdsnamn Törntorp "Hembygdsgård"..... Karta 12C7g.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Manbyggnaden är flyttad från "Lövåsen" i Sörmark. stomme .....  
 Kvarnen, som brunnit ner två gånger uppbyggdes sista gången... fasad .....  
 1880. De första som slog sig ner här var finnar och de använde taktäckn. ....  
 gruvan som finns alldeles ner vid älven.

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T	X	Et *		Ribbor ovanpå eternite
II	Härbre	T	T	X	Et+Torv		
III	Bod	T	T	X	Et		
IV	Bod	T	T	X	Näver+ Ribbor		
V	Torrdass	B	SSP	X	Et		
VI	Bod	T	T	X	Et		
VII	Källare	S.	sten+ torv	X	Torv		
VIII	Kvarnstugan	T	T	X	Torv		se ant.
IX	Gruva						se ant.
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ...780912.....  
 Fastighet ...Långerud, 1:96..... Film nr .96.....  
 Gårdsnamn ...Holland..... Karta ...12C9f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare Holger Danielsson ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P	1905	ombyggd fd rökstuga renoverad 1928
II	Härbre	T	T+SLP	X	P		
III	Stall, höskjul	T	T+SSP	FR	P		ombyggd 1938 mångås (13)
IV	Loge	T	T	X	Stick		mångås (15)
V	Ladugård, höskjul	T+B	T+SSP+ SLL	FR	P+Stick		ombyggd 1938
VI	Vedskjul	T	T	X	P		
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .. TORSBY ..... Försöml. .. Östmark ..... Datum .. 780913 .....

Fastighet .. Långerud 1:104 ..... Film nr 98 .....

Gårdsnamn .. Rismon ..... Karta .. 12C8f .....

Anl. art ..... Sign. .. HW .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar ..... stomme .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T		mångås (7)
II		T	T	FR	F		mångås (9)
III	Härbre, stall	T	T+SSP	FR	Stick		
IV	Loge	T	T	FR	Stick		
V	Bod	T	T	FR	Stick		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Långerud 1:1..... Film nr 62.....  
 Gårdsnamn Ängen..... Karta 1209f.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	Et	?	
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780915 .....

Fastighet ... Långerud 1:225 ..... Film nr ... 99 .....

Gårdsnamn ... Konradsfors ..... Karta ... 12C8f .....

Anl. art ..... Sign. ... HW .....

Uppgiftslämnare .. Erik Eriksson, ägare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar .. Konrad Bleckert Fittinghoff byggde denna herrgård stomme .....


... i början på 1800-talet. Till gården hörde en gång i tiden smedja fasad .....

järnbruk och kvarn. Kvarnen brann ner 1955. En stor del av man- taktäckn. ....

byggnaden har blivit riven. Manbyggnaden har nu 17 rum. Nuvarande ägaren köpte

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T	b. 1800-talet	
II	Redskans- o vedskjul B		SLL	FR	P	1950	har flyttats
III	Ladugård & loge	T+B+Tg	Slät+	FR	P	1895	logen flyttades till nuvarande plats under andra världskriget
IV	Jordkällare	S					
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan




gården 1933.

Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780919 .....  
 Fastighet ..... Långerd 1:227 ..... Film nr ..... 102 .....  
 Gårdsnamn ..... Rånård ..... Karta ..... 12C8f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	LFS+SPS	Br	SK		
II	Ladugård, garage	B	SSP	FR	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Situationsplan

Till Lombacken



Till Toreby



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780912 .....

Fastighet .. Långerud 1:249 ..... Film nr .. 96-97 .....

Gårdsnamn .. Ladunity ..... Karta .... 1209f .....

Anl. art ..... Sign. .... HW .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar ..... stomme .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P		mångås (7)
II		T	T	FR	2T		
III	Loge, ladugård	T	T+SSP	X	P+Stick		mångås (13) på logen
IV	Vedskjul, bod	B	SSP+SLL	X	P		
V	Lada	T	T	X	P		mångås (9)
VI		T	T	X	Papp		mångås (9)
VII	Garage	B	Masonite	X	P		
VIII		T	T	X	P		
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. Östmark..... Datum .Maj.1978.....

Fastighet .Millmark.1:25..... Film nr .53.....

Gårdsnamn ..Bäckängen..... Karta ..1206h.....

Anl. art ..... Sign. ..JJ.....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar ..Gården som förr. var säter under stamhemmanet.... stomme .....


.. "Lirkabacken", Sörmark, upptogs och bebyggdes vid mitten av... fasad .....

1800-t efter storskiftet. På den ursprungliga manbyggnaden taktäckn. ....

saknades fronten, som tillbyggts senare.

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	P	1879	se ant.
II	Magasin & Vedbod	T+B	SLL	FR	P	1902	vedboden yngre
III	Ladugård & Loge	T+B	T+SSP	FR	P	→	1923 och 1936
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun .... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780913 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:42 ..... Film nr .. 98-99 .....  
 Gårdsnamn .. Kornbråten ..... Karta .... 12C8f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare .. Minda Persson ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .. Har varit finntorp ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	Br	P	1910	
II	Loge	T+B	T+SSP	X	P		
III	Ladugård, stall	T+B	T+SSP	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Millmark 1:70..... Film nr .63.....  
 Gårdsnamn ..Myr-Perfolk..... Karta .1207h.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	Et		
II	Lada	T	SSP+T	FR	Et		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TQESBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ..780918.....  
 Fastighet ...Millmark, 1:81..... Film nr 100-101.....  
 Gårdsnamn ...Höjden..... Karta ...12C8f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. är	Kommentar
I	Menhöggnad	T	SLL	FR	P		
II	Ladugård	T+B	SSP+SLL	FR	P		
III	Bod	T	T+SLP	X	P		mångås(9)
IV	Garage	B	SSP	FR	P		
V	Härbre	T	T+SLP	X	P		mångås(11)
VI		T	T	X	P		
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Millmark 1:82..... Film nr 60.....  
 Gårdsnamn ..Åsen..... Karta ..1206f.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Gården ligger högt med vacker utsikt..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	Et		
II	Stall & Loge	B	SSP	FR	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ... 780918 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:84 A ..... Film nr .. 100 .....  
 Gårdsnamn .. Fredriksberg ..... Karta .... 1208f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare .. Agda Jahr ägare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	LFS+SFS	GO	P	1909	
II	Loge	T+B	SSP	FR	P	omkr 1921	
III	Vedbod	B	SLP	FR	P	omkr 1963	
IV	Lillstuga	T	T+SSP	FR	2T	omkr 1909	
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ... Torsby ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... Juni 1978 .....

Fastighet ... Millmark 1:94 ..... Film nr .63.....

Gårdsnamn ... Lillsäterna ..... Karta ... 12C7h.....


Anl. art ..... Sign. ... JJ.....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T		
II	Uthus	B	SSP	FR	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ....7.8.07.03.....  
 Fastighet ...Millmark 1:135..... Film nr ..69.....  
 Gårdsnamn ...Drängtorp..... Karta ....12C9h.....  
 Anl. art ..... Sign. ....JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T	1905	
II	Ladugård, loge, stall	Tg+B+T	Tg+SSP+ T	X	2T+Et	1905	ladugården byggdes 1941
III	Tvättstuga	B	SLL	FR	Et	1945	
IV	Härbre	T	T+SSP	X	Et		nedre delen är från 1800
V							tale
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..... FORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780628 .....

Fastighet ..... Millmark 1:141 ..... Film nr ..... 66-67 .....


Gårdsnamn ..... Fultsättern ..... Karta ..... 12C6h .....

Anl. art ..... Sign. .... JJ .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Marhyggnad	T	SFS	VO	2T	1924	renov. inv. 1972
II	Ladugård & loge	B	SSP	FR	P	1900	renoverad 1952
III	Lillstuga	B	SLL	FR	2T	1900	
IV	Stall, magasin, härbre	T	SLL	FR	P	1898	
V	Lada & redskapsskj	B	SSP	FR	2T	1918	
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780628 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:146 ..... Film nr .. 67 .....  
 Gårdsnamn .. Hassla ..... Karta ..... 12C6h .....  
 Anl. art ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Huset brann ner på slutet av 1800-talet, nybyggd ..... stomme .....  
 .. omkr. 1900 ..... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	Rapp	VO	BT	1950	
II	Ladugård & loge	B	Tg+SSP	FR	P	1946	
III	Magasin	T	SLL	FR	P		
IV	Redskapsskjul	B	BSP+SLL	FR	P		
V	Torkhuset	B	SLL	X	P		
VI	Kvarn & såg	T	T	X	P		
VII	Redskapsskjul	B	SLL	X	P		
VIII	Mjölvars tuga	B	SLL	FR	P		numera sommarställe
IX							
X							


Situationsplan v.q. vänd



Kommun ... Torsby ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... Maj 1978 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:210 ..... Film nr .. 54-55 .....  
 Gårdsnamn .. (Norstefolk) ..... Karta .. 1206h .....  
 Anl. art ..... Sign. ... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ... Manbyggnaden lär enligt utsago från ortsbefolk- stomme .....  
 ningen vara den äldsta i hela Sörmark, och är bevarad även fasad .....  
 invändigt. Ladugården & Logen (II) är byggd nån gång på 50-t. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	X	2T	→	enl. befolkn. någon gång på 1800-t
II	Ladugård & Loge	Tg+B	SSP	FR	2T		se ant.
III	Stall	B	SSP	FR	P		
IV	Loge	T	T	FR	Et		
V	Jordkällare	S	Torv		P		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ...780703.....  
 Fastighet ...Millmark 1:251..... Film nr ..69.....  
 Gårdsnamn ... (Lillskogshöjden) ..... Karta ...12Q9h.....  
 Anl. art ..... Sign. ....JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Verandan är tillbyggd på senare år. Skolan upphörde större .....  
 1923. Baptistförbundet har haft byggnaden i sin ägo. Numera är fasad .....  
 det bostadshus (Ragnar Svensson) taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS	FR	2T		renoverades för 12-13 år sedan
II	Vedbod	T	T	FR	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780919 .....

Fastighet ..... Millmark 1:333 ..... Film nr ..... 101 .....

Gårdsnamn ..... Månsgården ..... Karta ..... 12C8f .....

Anl. art ..... Sign. .... HW .....

Uppgiftslämnare ..... Atgärder erfordras


Anteckningar ..... stonene .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T+SLP	X	2T		
II	Ladugård, loge	T	T+SLP	X	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ...780918.....  
 Fastighet ....Millmark, 1:355..... Film nr .100.....  
 Gårdsnamn ....Nytorp..... Karta ....12C8f.....  
 Anl. art ..... Sign. ....HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stonme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SSP+SLP	FR	P		månårs(9)
II	Förråd, vedbod	T	T+SSP	X	Bräder+ Stick+P		dåligt skick
III	Ladugård	B	SSP	FR	Stick		
IV	Loge	T	T+SLP	X	Stick		
V	Bod	T	SLP	X	Stick		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780913 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:356,1:358 ..... Film nr .. 98 .....  
 Gårdsnamn .. Gösta ..... Karta .... 12C8f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T		
II	Loge	T	T+SLL	FR	P		
III	Stall	B	SSP	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780703 .....  
 Fastighet .. Millmark 1:372 ..... Film nr ... 69 .....  
 Gårdsnamn .. Lillskogshöidens bygdegård ..... Karta ..... 1209h .....  
 Anl. art ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Avst. 1932 ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T?	SLP	FR	P		fd skola
II	Uthus	B	SSP	FR	P		
III	Uthus	B	SLL	VO	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780919 .....  
 Fastighet ... Millmark 1:426 ..... Film nr ... 101 .....  
 Gårdsnamn ..... Karta ... 12C8f .....  
 Anl. art ... Skola ..... Sign. ... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T		
II	Bostäder	T	SLP	FR	SK		
III	Förråd	B	SLL	FR	P		
IV	Garage	B	SLL	FR	P		
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780703 .....

Fastighet .. Millmark 1:459 ..... Film nr .. 70 .....

Gårdsnamn .. Pål ..... Karta .... 1209h .....


Anl. art ..... Sign. .... JJ .....

Uppgiftslämnare .. Stig Wallin ..... Atgärder erfordras

Anteckningar Gammal finnård. Den ursprungliga byggnaden dateras Stomme .....  
 till 1647. Namnet härstammar från finnarna som slog sig ner... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS	FR	P	omkring 1850	trapphuset tillh. 1924 altan rep. 1928
II	Ladugård & loge	Bt+T+B	T+SSP	FR	2T		1940-gammal-tillbyggd
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun *Torsby* ..... Församl. *Östmark* ..... Datum *Maj 1978* .....  
 Fastighet *Millmark 1:460* ..... Film nr *55* .....  
 Gårdsnamn *Harling-Röna* ..... Karta *1206g* .....  
 Anl. art ..... Sign. *JJ* .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar *Ägare: Carl Henrik Timan* ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	VO	2T		Väl bevarad manb.
II	Ladugård & Loge	B	SSP	FR	P		
III	Bodar	T	T	FR	P		
IV	Lillstuga	B	SLP	FR	2T		
V	Garage	B	SLP	FR	Papp		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Maj 1978.....  
 Fastighet Millmark 2:1..... Film nr 53-54.....  
 Gårdsnamn Ålderdomshemmet Sörmark..... Karta 1206h.....  
 Anl. art..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar..... stomme.....  
 ..... fasad.....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Huvudbyggnad		SLP	FR	2T		
II	Annex	B	SLP	FR	2T	1968	
III	Annex	B	SLP	FR	2T	1968	
IV	Uthus	T	SSP	FR	2T		
V	Stall	T+B	SLL+SSP +LFS	FR	2T		
VI	Uthus	B	SSP	FR	2T		
VII	Tvättstuga	B	SFS	FR	P		
VIII	Källare	Btg	SSP	FR	2T		
IX	Rättarebostad	B	Rapp	VO	Et	1953	
X	Ladugård & Loge	B	SSP+Tg	FR	2T		vitmålat fasadtegel


Situationsplan

VÄND!!!!!!

Kommun ....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ..780907.....  
 Fastighet ..Multtjärn 1:8..... Film nr ..94.....  
 Gårdsnamn ..Mattila..... Karta ..1300f.....  
 Anl. art ..... Sign. ....HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T	1745	
II	Ladugård	T	T+SLP	X	2T		mångås (15)
III	Bod & magasin	T	SLP	FR	2T		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780907 .....  
 Fastighet . Multtjärn. 1:9 ..... Film nr . 94 .....  
 Gårdsnamn . Juhola ..... Karta ... 1300g .....  
 Anl. art ..... Sign. ... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar . Den förste som bröt bygd här var Hindrich Hind- stomme .....  
 .... richson (f. 1625) det var omkring 1645. .... fasad .....  
 .... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbovagnad	T	SLP	FR	P	omkr 1740	reparerat 1923
II		T	T	X	Et	1801	mångås (11)
III		T	T	X	Et		mångås (13)
IV	Iadugård & stall	T	T+SSP	FR	P		
V	Tvättstuga	T	T	FR	P		mångås (7)
VI	Rökstuga	T	T	X	Et		mångås (7)
VII	Vedbod	T	T+SSP	X	Et		mångås (9)
VIII	Källare med tak	S+T	T	X	Et		mångås (5)
IX	Hölada	T	T	X	P		mångås (7)
X							


Situationsplan



Kommun . . . . . TORSBY . . . . . Församl. . . . . Östmark . . . . . Datum . . . . . 780907 . . . . .  
 Fastighet . . . . . Multtjärn 1:41 . . . . . Film nr . . . . . 94-95 . . . . .  
 Gårdsnamn . . . . . Kvarnen . . . . . Karta . . . . . 130f . . . . .  
 Anl. art . . . . . Sign. . . . . HW . . . . .  
 Uppgiftslämnare . . . . . Atgärder erfordras  
 Anteckningar . . . . . stomme . . . . .  
 . . . . . fasad . . . . .  
 . . . . . taktäckn. . . . .

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T	1850-60	
II	Magasin	T	T+SSP	X	Stick		
III	Kvarn	T	T	X	2T		
IV	Lillkvarn	B	SLP	X	2T		
V	Vedbod	B	SLP	X	2T		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ....780911.....  
 Fastighet ..Röjdoset 1:12..... Film nr .96.....  
 Gårdsnamn ..Mellanstugan..... Karta ....1209f.....  
 Anl. art ..... Sign. ....HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	G	P	1922	
II	Bod	T	T	FR	P		mångås
III	Ladugård. loge	T	T+SSP	FR	P+Stick		
IV	Loge	T	T	FR	P	1800-tal	mångås (13)
V	Tvättstuga	B	SLL	FR	Stick		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780911 .....  
 Fastighet .. Röjdoset. 1:32 ..... Film nr .95 .....  
 Gårdsnamn .. (Purala) Purastorp ..... Karta .... 1300e .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .Ägare till gården är Solör-Värmlands finnkultur- stomme .....  
 .förening..... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	X	P+Ribbor	ca 1860	
II	Stall, loge, ladugård	T	T+SSP	X	P+Stick		mångås (15)
III		T	SLP	X	P		mångås (13)
IV		B	SSP	X	P		
V		T	T	X	Stick		mångås
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ...Östmark..... Datum ...7809.11.....  
 Fastighet ...Röidoset 1:45..... Film nr .95.....  
 Gårdsnamn ...Nobelfors..... Karta ...1300e.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	X	P		mångås (19)
II	Ladugård, stall	T+B	T+SSP	X	P+Stick		
III	Magasin	B	SLL	X	P		ovanligt hög byggnad
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ...780913.....  
 Fastighet ...S. Röjdåsen 1:19..... Film nr .97.....  
 Gårdsnamn ..... Karta ...12C9f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare ..Sixten Gustavsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar :Gården har varit skola men den upphörde för ca 20 stomme .....  
 ....år sedan..... fasad .....  
 .... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SPS	VO	2T	1916	
II	Garage	B	SSP	FR	P		
III	Uthus	B	SSP	X	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .. 780911 .....

Fastighet . S. Röjdåsen 1:27 ..... Film nr 95 .....

Gårdsnamn ..... Karta .. 1300f .....


Anl. art ..... Sign. .. HW .....

Uppgiftslämnare . Folke Henriksson ägare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar . Byggnaden har tjänstgjort som kontor, affär, poststation, <sup>Stomme</sup> ..... fasad ..... taktäckn. ....  
telegraf, cafe och skjutsstation. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. ar	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SPS	FR	P	1912	
II	Laduegård, loge	B	SSP	FR	P	1912	
III	Vedbod, magasin	B	SSP	FR	P	1912	
IV	Bruksstuga	B	SLP	FR	P	1925	ombyggd 1967-68
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Försam. .... Östmark ..... Datum ... 780911 .....  
 Fastighet . S. Röjdåsen 1:30 ..... Film nr . 95-96 .....  
 Gårdsnamn . Nobel ..... Karta ... 1300f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare . Gårdens ägare Hjalmar Svensson ..... Atgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	P	1936	
II	Gammalstuga	T	T+SLP	X	P	1880	
III	Tvättstuga	B	SSP	FR	P	1975	
IV	Ladugård	B	SSP+SLL	FR	P	1940	
V	Lada	T	T	X	P		
VI	Stall	B	LSP	FR	Papp	ca 10 år	
VII	Vedbod, torrdass	B	SSP	FR	P		
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780911 .....  
 Fastighet ... S. Röjdåsen, 1:35 ..... Film nr .95 .....  
 Gårdsnamn ..... Karta ... 1300f .....  
 Anl. art ... Bygdegård ..... Sign. ... HW .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P		
II	Garage	B	LSP	FR	P		
III	Förråd	B	SLL+SSP	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östamrk ..... Datum ... 780913 .....  
 Fastighet .. S. Röjdåsen 1:47 ..... Film nr .98 .....  
 Gårdsnamn ..... Karta ... 1209f .....  
 Anl. art ... Missionshus ..... Sign. ... HW .....  
 Uppgiftslämnare .. Sigurd Persson ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... storme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. ar	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	SK	1930-tal	
II	Uthus	B	SSP	FR	P		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 7.8.06.29 .....  
 Fastighet .. Sörmark 1:48 ..... Film nr .. 68 .....  
 Gårdsnamn .. Knutsättern ..... Karta .... 12G7h .....  
 Anl. art ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SFS	VO	2T	1925	
II	Loge, stall, ladugård	B+T	SSP+SLL	FR	2T		1930-talet, 1922, 1922
III	Redskapsskjul	T	T+SSP	FR	P		gammal loge
IV	Lillstuga	T	SLL	FR	2T		fd tvättstuga
V	Magasin, vedskjul	T	SSP	FR	2T		
VI	Härbre	T	T+SLL	FR	P		
VII	Garage	B	SSP	Br	P	1972	
VIII	Källare	S			P		
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum .... 780629 .....  
 Fastighet .... Sörmark 1:49 ..... Film nr .. 67 .....  
 Gårdsnamn .... Västsättern ..... Karta .... 1207b .....  
 Anl. art ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Atgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....


Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	LFS	GO	2T		
II	Ladugård & loge	T	T+SSP+LFS	FR	P		
III	Redskapsskiul	T+B	T+SSP	FR	P		
IV	Uthus	T	T+SLL	FR	P		
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun . TORSBY ..... Församl. Östmark ..... Datum . Maj 1978 .....  
 Fastighet . Sörmark 1:125 ..... Film nr . 24 .....  
 Gårdsnamn . (Haga) ..... Karta . 12C6h .....  
 Anl. art ..... Sign. JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stonme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS+ LFS	VO	2T	1901	
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780629 .....

Fastighet .. Sörmark 1:129 ..... Film nr .. 68 .....

Gårdsnamn .. Fridhem ..... Karta .... 12C7h .....

Anl. art ..... Sign. .... JJ .....

Uppgiftslämnare ..... Atgärder erfordras


Anteckningar .. *PrästgårdsAnders' Andersson* ..... stomme .....

..... *kom tillbaka från Amerika byggde huset* ..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	LFS	VO	P	1912	
II	Stall	B	SLL	FR	P	1912	
III	Ladugård & loge	B	B+Tg	FR	P	1936, 1950	
IV	Härbre	B	SSP	FR	P	1944-45	
V	Svinhus	T	T	X	P	1925-26	
VI	Garage	B	SSP	FR	P	1964	
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780919 .....

Fastighet ... Sörmark 1:154 ..... Film nr ... 101 .....


Gårdsnamn ..... Karta ... 12C8f .....

Anl. art ... Missionshus ..... Sign. ... HW .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP+SLI	FR	2T		
II	Uthus	B	SSP	FR	2T		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun .TORSBY..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Maj.1978.....  
 Fastighet Sörmark 1:177..... Film nr .24.....  
 Gårdsnamn ..Velens Handel AB..... Karta ...1206h.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	GO	2T	sl. av 1800-t	Tillb. & Renoverad
II	Magasin & Garage	T	T+SLP	FR	P	?	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .. TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum .. Maj 1978 .....

Fastighet .. Sörmark 1:190 ..... Film nr 24 och 53 .....

Gårdsnamn (Skräddarfolk) ..... Karta .. 12C6h .....

Anl. art ..... Sign. .. JJ .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar ..... stomme .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SPS	GO+X	3T	1887	två fönster borttagna på baksidan huset.
II	Magasin	B	SLL	FR	P		
III	Ladugård & Loge	Tg+B.	Tg+SSP	FR	Et		
IV	Lillstuga	B	SLL	FR	P		
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ... 780913.....  
 Fastighet .. Sörmark 1:227 ..... Film nr .98.....  
 Gårdsnämnen ..... Karta ... 12C9f.....  
 Anl. art ..... Sign. ... HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....


Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	Gö	SK		
II	Ladugård	T	T+SSP	FR	P		
III	Bod	B	SSP	X	2T+Stick		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Situationsplan



Kommun ... TORSBY ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... 780919 .....  
 Fastighet .Sörmark 1:275 ..... Film nr ..101 .....  
 Gårdsnamn ... *Lämbäckers handel* ..... Karta ... 12C8f .....  
 Anl. art ..... Sign. ... HW .....  
 Uppgiftslämnare .. Åke Persson ..... Atgärder erfordras  
 Anteckningar .. *Efter ägarbyte kallades* ..... stomme .....  
 ... *handeln Ole i Bön* ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....


Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP+ LFS+SFS	FR	P	ca 1920	
II	Magasin	B	SSP	FR	P	1940-talet	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum ..Maj.1978.....  
 Fastighet Sörmark 1:298..... Film nr .54.....  
 Gårdsnamn Missionshuset i Sörmark..... Karta ...1206h.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Missionshus	T	SLP	FR	2T		
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ...Östmark..... Datum ..780918.....  
 Fastighet ...Sörmark 1:325..... Film nr 100.....  
 Gårdsnamn ...(~~Brobacken~~)..... Karta ...12C8f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare Valfrid Jonsson ägare..... Atgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T	1932	
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ..Östmark..... Datum ..Maj 1978.....  
 Fastighet ..Sörmark 1:340..... Film nr ..54.....  
 Gårdsnamn ..Sörmarks skola..... Karta ..12C6h.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Skolbyggn.		SLP	VO	2T		
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780725 .....  
 Fastighet ..... Sörmark 5:2 ..... Film nr ..... 93 .....  
 Gårdsnamn ..... Sundbrötorn ..... Karta ..... 1206h .....  
 Anl. art ..... Sign. .... II .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T+LSP	FR	2T		
II	Uthus	T+B	SSP	FR	Stick		dåligt skick
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780703 .....

Fastighet ... Östmark 1:68 ..... Film nr ... 69-70 .....

Gårdsnamn ... Björntjärnshöjden ..... Karta ..... 12C9h .....

Anl. art ..... Sign. .... JJ .....

Uppgiftslämnare Syskonen Johannesson ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar I-mångästak (11 st) ..... kors i stockarna ..... stomme .....

..... II-mångästak (11 st) ..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Loge	T	T	X	P	1802	tidigare nävertak
II	Sjöbod	T	T	X	Et	under 1700-tale	från början gammalt härbre
III	Finsk badstuga	T	T	X	Näver	början på 1900-tale	mångästak (7 st)
IV	Lillstuga	T	T	X	P	1932	från början 2vån. härbre men omgjort o flyttat
V	Stall & vagnsskjul	B	SSP	FR	P	1928	stallet är timrat inv.
VI	Manbyggnad	T	SLP	GO	2T	1874	omgjort & renov. 1960
VII	Ladugård & loge	Btg+T+B	SSP SLL	FR	P	1932	timmer loge ladug. murad på 1950-ta
VIII	Sommarlagård	T	T	X	P		mångästak (10 st)
IX		T	T	X	P	troligen 1800-tale	gammalt boningshus Idakylla
X							


Situationsplan



Kommun ...Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:73..... Film nr ..60.....  
 Gårdsnamn ..Bråten..... Karta ...12C7f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..Erik Olsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Från början var det en gammal rökstuga. Numera... stomme .....  
 ..ägs gården av kyrkan..... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	Et		Övre våningen tillb. 1930
II	Härbre & Stall	T	T	X	P		Härbret enl. EO mycket gammalt
III	Loge & Ladugård	B+T	SSP	FR	P	1934	
IV	Vagnsskjul & Vedbod	B	SSP	FR	P		
V	Svinhus & Dass	T+B	T+SSP	FR	P	1935	
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ..Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:141..... Film nr ..62.....  
 Gårdsnamn ..Bergstorp..... Karta ..1209g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Gården ägs av Bill Lund ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	Et		
II	Lillstuga	B	SLL	FR	Papp		
III	Ladugård & Loge	B	SSP	FR	Et		
IV	Garage	B	SSP	FR	Et		dåligt skick
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780915 .....  
 Fastighet ... Östmark 1:190 ..... Filnr nr ... 99 .....  
 Gårdsnamn .. (Florén, Bergsidan) ..... Karta ..... 12C8f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare .Gustav.Olsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Ägare. G.Olssons.son.Sven.Olsson,Karlskoga..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T	FR	P		mångås (13) renov.inv.
II	Bod	T	T+SSP	FR	P		
III	Ladugård, loge	B	SSP	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum .....780703.....  
 Fastighet ...Östmark 1:196..... Film nr ...68.....  
 Gårdsnamn ..... Karta .....12C9h.....  
 Anl. art ..... Sign. ....JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLI	FR	Et		
II	Uthus	B	SSP	FR	P		
III	Uthus	B	SLP	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ..Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:215..... Film nr ..57.....  
 Gårdsnamn ..Wermlandsbanken..... Karta ..1207g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..Knut Arvidsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Där banklokalen är nu har det tidigare varit .. stomme .....  
 .. affär och postlokal. Bankverksamheten började på 20-t och .. fasad .....  
 .. hölls då på övre våningen.(Övre våningen hyreshus) .. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T	slutet 1800-t	NORRA DELEN + VINKEL, TILLBYGGD
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ..Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:216..... Film nr ..57.....  
 Gårdsnamn ..(Åbergsbyggnaden (Gamla Biografen, Jonnybio))..... Karta ..12C7g.....  
 Anl. art ..Står tomt..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Fd. affärsbyggnad. Affären flyttades härifrån .. stomme .....  
 ..och till Wermlandsbanken ( Östmark 1:215)..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P		
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. .Östmark..... Datum ..Juni 1978.....

Fastighet ..Östmark.1:232..... Film nr .58.....

Gårdsnamn .(Nystugården)..... Karta ...1207g.....

Anl. art ..... Sign. .JJ.....

Uppgiftslämnare Valdemar Eriksson ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar .V. Eriksson och hans syskon ägde tidigare gården. stomme .....


.De sålde sedan gården till Folke Olsson , som bor på "Sjytt- fasad .....

nilsgården". V.Eriksson bor dock kvar på gården. taktäckn. ....

Den ursprungliga manbyggnaden brann ner 1890. På gården fanns VÄND !!!!!

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	LFS+SFS	GöO	2T	1907	
II	Ladugård, Loge, Lada	B	SSP+LSP	FR	P	omkr. 1910	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



tidigare också stall & vedskjul, men dessa byggnader brann  
ner 1966.

Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780628 .....

Fastighet .. Millmark 1:46 ..... Film nr .. 67 .....

Gårdsnamn .. Hassla ..... Karta ..... 1206h .....

Anl. art ..... Sign. .... JJ .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras

Anteckningar Huset brann ner på slutet av 1800-talet, nybyggt ..... stomme .....  
 ..okr..1907 ..... fasad .....  
 ..okr..1907 ..... taktäckn. ....


Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	Rapp	VO	BT	1950	
II	Ladugård & loge	B	Tg+SSP	FR	P	1946	
III	Magasin	T	SLL	FR	P		
IV	Redskapsskiul	B	BSP+SLL	FR	P		
V	Torkhuset	B	SLL	X	P		
VI	Kvarn & såg	T	T	X	P		
VII	Redskapsskiul	B	SLL	X	P		
VIII	Miölnarstuga	B	SLL	FR	P		numera sommarställe
IX							
X							

Situationsplan v.q. vänd

Kommun ..Torsby..... Församl. ....Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:344..... Film nr 56.....  
 Gårdsnamn ..Sivttnilsgården..... Karta ..12C7g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Ägare: Rudolf Olsson..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T		
II	Lillstuga	B	LSP	FR	P		
III	Ladugård & Loge	T+B	SSP+LSP	FR	Et+P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östrmark ..... Datum ..... 780725 .....  
 Fastighet ... Östrmark 1:407 ..... Film nr ... 93 .....  
 Gårdsnamn ... (Arvidssons) ..... Karta ..... 1976 .....  
 Anl. art .... Affär ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SIP	VO	2T		
II	Garage, magasin, bod	T	T	FR	2T		
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församling ..... Östmark ..... Datum ..... 780912 .....  
 Fastighet .. Östmark 1:410 ..... Film nr .97 .....  
 Gårdsnamn .. Prinstorp ..... Karta ... 1209f .....  
 Anl. art ..... Sign. .... HW .....  
 Uppgiftslämnare .. Rickard Henriksson ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Billerud äger gården ..... stonme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T		
II	Magasin, garage	T+B	SSP+SLP	FR	2T		
III	Ladugård	T	T+SSP	FR			
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ..juni..78.....

Fastighet ..Östmark.1:429..... Film nr 63-64.....

Gårdsnamn ..Trång..... Karta ...12C7f.....

Anl. art ..... Sign. ...JJ.....

Uppgiftslämnare .Johan.Olsson.(f.1896)..... Åtgärder erfordras


Anteckningar .Johan.Olsson.har.bott.på.gården.i.hela.sitt.liv,. storme .....

Själva.gammalstugan.har.J.Olsson.sålt.den.används.nu.som.sommarställe. fasad .....

Gården omges av gårdsgård och stenmur. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	Plattor	1936	uthusen flyttades hit något tidigare
II	Vedskjul & bod	T+B	T+SSP	FR	P		
III	Trädgård & loge	T+B	T+SSP	FR	P		
IV	Gammalstuga	T	T+SSP	FR	P		den är byggd före 1900
V	Sommarlagård	B	SSP	FR	P	på 60-talet	
VI	Jordkällare	S	Torv		Torv		
VII							
VIII							
IX							
X							



Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ...Juni 1978....  
 Fastighet ..Östmark, 1:432..... Film nr ..60.....  
 Gårdsnamn ..Hultmanstorp..... Karta ...1207f.....  
 Anl. art ..... Sign. 'JJ'.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Gården utmärker sig för sitt vackra och idylliska stomme .....  
 ..läge,..... fasad .....  
 .. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T	X	2T		
II	Bod	T	T	X	Papp		taket nylagt
III	Ladugård	Tg+B	Tg+SS	X	Stick		
IV	Lada	T	T	X	nävert- ribbor		delvis rasad
V							
VI					Q stenkällare		
VII							
VIII							delvis rivn byggnad
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .Larsby..... Församl. ..Östmark..... Datum .Juni.1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:553..... Film nr .59.....  
 Gårdsnamn ..(Älvkullen)..... Karta ..12C7g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..Oskar Eriksson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..O.Eriksson har bott på gården sedan 1932. .... stomme .....  
 ..Jon Arvidsson (.d. 1931) byggde huset. Jordkällaren är ..... fasad .....  
 byggd av sten,(1910), väggarna täckta med torv, plåttak över. .... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS+LFS	GO	2T	1907	
II	Pannrum & Tvättstuga	B	SSP	FR	2T	1907	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun *Torsby*..... Församl. *Östmark*..... Datum *Juni 1978*.....  
 Fastighet *Östmark 1:574.1:814*..... Film nr *56*.....  
 Gårdsnamn *Såsbybacken*..... Karta *1207g*.....  
 Anl. art ..... Sign. *JJ*.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	2T	omkr. 1920	
II	Redskapsskjul	B	SSP	FR	P		
III	Lillstuga	T	SLL	FR	2T		
IV	Bod & Vedskjul	T+B	T+SSP	FR	Et		
V	Ladugård & Stall	B	LFS+SSP	FR	Et		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


## Situationsplan



Kommun .. Torsby..... Församl. .. Östmark..... Datum .. Juni 1978.....  
 Fastighet .. Östmark 1:576..... Film nr .62.....  
 Gårdsnamn .. Smattern..... Karta .128g.....  
 Anl. art ..... Sign. .. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ... August Jönsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .. Ladugårdsbyggnaden har varit något större, men rasad i stomme .....  
 .. rasade samman pga snön..... fasad .....  
 .. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	P	1939	
II	Ladugård	B	SSP	FR	P	omkr. 1930	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ...TORSBY..... Församl. ...Östmark..... Datum ...juni -78.....  
 Fastighet .Östmark. 1:579..... Film nr 64.....  
 Gårdsnamn .Ängarna..... Karta ...1207f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS	FR	Sk		
II	Lillstuga	B	SLP	FR	P		
III	Vedskjul	B	SSP	FR	P		
IV	Jordkällare	S			P+Torv		
V	Stall	T	T+SSP	FR	P		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .. Torshy ..... Församl. ... Östmark ..... Datum .. Juni 1978 .....

Fastighet ... Östmark 1:605 ..... Film nr .. 60-61 .....

Gårdsnamn .. Gurusäteren ..... Karta ... 12C7f .....

Anl. art ..... Sign. ... JJ .....

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras


Anteckningar .. Ägare: kyrkan ..... stomme .....

..... fasad .....

..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T		
II	Bod	T	SLL	FR	2T		
III	Ladug, Loge, Magasin	B	SSP	FR	P		Ladugården cementerad
IV	Lillstuga	T	SSP	FR	2T		
V	Sommarladugård	T	T	X	Et		
VI	Garage	B	SSP	FR	P		
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. .Östmark..... Datum .Juni 1978.....  
 Fastighet .Östmark.1:621..... Film nr 61-62.....  
 Gårdsnamn .Bastvålen..... Karta 1207h.....  
 Anl. art ..... Sign. .JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .Gården ägs av Arvid Olsson.(f.1923)..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad		SLL	FR	2T	1922	
II	Ladugård, loge mm	T+B	T+SSP	FR	2T	omkr. 1922	södra byggd av B
III	Bod	T	SSP	FR	2T		
IV	Förråd & Källare	B	SSP	FR	P+2T		ingången till jordkällaren genom förråde
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. .Östmark..... Datum .Juni.1978.....  
 Fastighet ..Östmark.1:647..... Film nr 60.....  
 Gårdsnamn .Bäcken..... Karta ...127E.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	P		
II	Loge	B	SSP	FR	P		
III	Jordkällare	S	Torv		Torv		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ....780707.....  
 Fastighet ...Östmark 1:657..... Film nr ..7?.....  
 Gårdsnamn ...Gamla skolan i Bastvålen, Bygdegård..... Karta ....12C8h.....  
 Anl. art ..... Sign. ....JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggn.skolhus	T	SLL	FR	2T+P		
II	Garage	B	SSP	FR	P		
III	Uthus	B	SLL	FR	P		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ... Torsby ..... Församl. ... Östmark ..... Datum ... Juni 1978 .....  
 Fastighet ... Östmark 1:660 ..... Film nr ... 59 .....  
 Gårdsnamn ... (Älvenäs) ..... Karta ... 12C7g .....  
 Anl. art ..... Sign. ... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ... Milli Bratten ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ... Manbyggnad uppfördes 1932 och M. Bratten, som stomme .....  
 varit anställd vid televerket, brukade det som telekontor fasad .....  
 i 33 år. taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	2T	1932	
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ... Torby ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ... Juni 1978 .....  
 Fastighet .. Östmark 1:703 ..... Film nr .. 59 .....  
 Gårdsnamn .. N. Asbybacken ..... Karta ... 1207g .....  
 Anl. art ..... Sign. ....  
 Uppgiftslämnare . Karin Johansson ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ... K. Johansson har bott på gården sedan den byggdes .....  
 ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLI	FR	2T	1936	
II	Ladug. Loge Magasin	B	SSP	FR	P	omkr. 1945	
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Östmark 1:704..... Film nr 57-58.....  
 Gårdsnamn ("Hagen") Hembygdsgård..... Karta 12C7g.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare Knut Arvidsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .. Den äldsta gården i Östmark, troligen byggd någon  
 gång i mitten av 1700-t. När kyrkan i Östmark byggdes bodde  
 man nämligen på gården Hagen. Kyrkan blev färdig år 1765. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	T	X	1T	mitten 1700-t	
II	Loft	T	T	X	Stick		
III	Lillstuga	T	T	X	Stick		
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .....TORSBY..... Församl. ....Östmark..... Datum ...7.8.09.15.....  
 Fastighet ....Östmark.1:717..... Film nr .99.....  
 Gårdsnamn ....Knektfolk..... Karta ...12C8f.....  
 Anl. art ..... Sign. ...HW.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	X	2T		mångåås (11)
II	Härbre	T	T	X	P		mångåås (9)
III	Magasin	T	T+SSP+ SLP	X	P		mångåås (9)
IV	Ladugård, loge	T+Tg	Tg+T+SSP	X	P		
V	Stall	T	T	X	P		mångåås (7)
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark 1:729..... Film nr .59.....  
 Gårdsnamn .Hemvärnsgården..... Karta ..1207A.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Hemvärnsgård	B	SLL	FR	P		tillbyggd på baksidan.
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum ..Juni 1978.....  
 Fastighet ...Östmark 1:738..... Film nr ..62-63.....  
 Gårdsnamn ...Åfallberg..... Karta ..1208g.....  
 Anl. art ..... Sign. ...JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..Erik Eriksson (f. 1904)..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Gården, som har ett högt och vackert läge, har... stonme .....  
 tillhört släkten i flera generationer. Manbyggnaden är fn..... fasad .....  
 taktäckn. ....  
 VÄND !!!!!

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS+ LFS	VO	P	1915	
II	Garage	B	SSP	VO	P	omkr. 1965	
III	Stall & Lider	B	SSP	FR	P	1923	numera verkstad
IV	Ladugård & Loge	Btg+B	SSP	FR	P	1925 →	logen äldre
V	Lillstuga	T	T	FR		omkr. 1900	under rep.
VI	Magasin & Vedskj.	T+B	SSP	FR	P		enl. äg. troligen samma ålder som loge
VII							
VIII							
IX							
X							

## Situationsplan



helt bevarad, men renoverings och ombyggnadsarbeten är planerade under de närmaste åren. Lillstugan är under reparation och ska användas som böningshus under tiden.

Samtal. Telefon. med fru Eriksson


79-08-22

En som har övertagit gamla huset, håller på med inre och yttre renovering, bl.a. innebärande byta till andra fönster av mindre format, "med små rutor"

Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780725 .....  
 Fastighet ..... Östmark 1:771 ..... Film nr ..... 93 .....  
 Gårdsnamn ..... Viggafors ..... Karta ..... 1208g .....  
 Anl. art ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLI	FR	2T		
II	Vedskjul	B	SSP	FR	2T		
III	Vagnsskjul	B	SSP	FR	2T		
IV	Ekonomibyggnad	B	SSP	FR	2T		
V	Källare	Btg	Btg+SSP	X	P	1930	
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ...Torsby..... Församl. ...Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Östmark.1:781..... Film nr 58-59.....  
 Gårdsnamn (Berggrensgården)..... Karta 1:207g.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare Sigurd Berggren..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Manbyggnaden brann ner 1891, då byggdes upp på ..... stomme .....  
 nytt. S.Berggrens tre barn äger gården. .... fasad .....  
 V. Stallet (i öst) och Härbret (i väst) är timrade, där mellan taktäckn. ....  
 ligger magasinet (B).

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	GO	P	1892	omb. och mordeniserad 1956
II	Lillstuga	T	SLL	FR	2T	?	Fanns 1890
III	Garage	BTG+B	SSP	FR	P	omkr. 1955	
IV	Loge	T	T	FR	2T	omkr. 1870	helt bevarad
V	Magasin & Stall	B+T	SLL+SSP	FR	2T	1906	se ant.
VI	Torrdass	B	SSP	FR	P		
VII	Ladugård&Loge	T+B	SSP	FR	2T+P	1898+1855	kallas Marjonslogen
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun .... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ... juni -78 .....  
 Fastighet .. Östmark 1:806 ..... Film nr 64 .....  
 Gårdsnamn .. Ekullen ..... Karta ... 1207g .....  
 Anl. art ..... Sign. ... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	VO	2T+P		
II	Garage	B	SSP	FR	P		
III	Bodar	B	SSP	FR	2T		
IV	Lillstuga	B	SLL	FR	2T		
V	Loge & ladugård	T+B	SSP+LFS	FR	2T+P		
VI	Magasin	B	SSP	FR	P		
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Östmark 1:821..... Film nr 61.....  
 Gårdsnamn Hallstenstorp..... Karta 12C7h.....  
 Anl. art ..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar Torpet börjar växa igen, ligger ganska ensligt ..... stomme .....  
utan någon egentlig väg..... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL+SSP	FR	P		SSP, längst upp under takåsen. hitflyttad 1978
II	Bod	T	T	FR	Papp		
III	Bod	T	T	X	Papp		dåligt skick
IV	Lillstuga	T	T	X	P		gammal bastu, har blivit hitflyttad, är omgjord
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....Fastighet Östmark 1:822..... Film nr 61.....Gårdsnamn Rävthult..... Karta 1207h.....Aut. art ..... Sign. JJ.....Uppgiftslämnare Gunnar Hallsténsson (f. 1898)..... Åtgärder erfordrasAnteckningar G. Hallsténsson har bott på gården i hela sitt liv stomme .....och enligt honom är manbyggnaden ursprungligen mycket gammal. fasad .....G. H. arrenderar gården av Billerud. Gården utmärker sig för taktäckn. ....sitt höga och vackra läge.

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T	?	renov. i börj. 1900-t
II	Ladugård & Loge	T	T+SSP	FR	2T		
III	Matbod	T	T	X	2T		
IV	Vedskjul & Stall	B+T	SSP	FR	2T		
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ~~Torsby~~..... Församl. ..Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet ..Östmark..1:849..... Film nr .56.....  
 Gårdsnamn Postanstalt..... Karta ...12C7g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar .... På övre våningen även hyreshus. .... stonme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	FR	2T		
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun .Torsby..... Församl. .Östmark..... Datum .Juni.1978.....

Fastighet .Östmark 1:858..... Film nr .57.....

Gårdsnamn .("söner" Åsen)..... Karta .12C7g.....

Anl. art ..... Sign. .JJ.....

Uppgiftslämnare .Elsa Eriksson..... Åtgärder erfordras

Anteckningar .Ägare: Syskonen Elsa &amp; Erik Eriksson m. fl..... stomme .....


.Ladugården brann ner 1920 och då byggdes ny. Ladugården och fasad .....

logen var förut separata byggnader men förenades genom ett taktäckn. ....

tak,(Överbyggnad)

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLL	GO	2T	1906	
II	Ladugård & Loge	Tg+B+ T	SSP+T	FR	2T	1920	se ant.
III	Magasin	B	SSP	FR	2T	omkr. 1925	
IV	Stall	T+B	SSP+T	FR	P	omkr. 1907-08	
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun ..... TORSBY ..... Församl. .... Östmark ..... Datum ..... 780628 .....  
 Fastighet .. Östmark 1:879 ..... Film nr ... 67 .....  
 Gårdsnamn .. (Lindås) ..... Karta ..... 12Q8h .....  
 Anl. art ... Affär ..... Sign. .... JJ .....  
 Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..... stomme .....  
 ..... fasad .....  
 ..... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	B	SLL	FR	P	1924	
II	Magasin	B	SSP	Gö.	P		
III	Garage	B	SSP	FR	P		
IV	Vedskjul	B	SSP	FR	P		
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							


Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....  
 Fastighet Östmark 1:229..... Film nr 57.....  
 Gårdsnamn Tången..... Karta 12C7g.....  
 Anl. art..... Sign. JJ.....  
 Uppgiftslämnare Harald Persson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar ..Från början bondgård, sedan Billeruds tjänste- .. stomme .....  
 postad innan Harald Persson köpte gården. .... fasad .....  
 .... taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLI	FR	2T	omkr. 1850	
II	Härbre & Förråd	T+B	SSP	FR	2T	"	Tidigare var det också stall.
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan



Kommun Torsby..... Församl. Östmark..... Datum Juni 1978.....

Fastighet Östmark 1:902..... Film nr 58.....

Gårdsnamn "Gästis" Gästgivaregård..... Karta 1207g.....

Anl. art..... Sign. JJ.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras

Anteckningar Verandan på manbyggnaden fanns inte från början..... stomme.....


Manbyggnaden blev tillbyggd på baksidan 1971-72. Av uthusen..... fasad.....

är ladugården det äldsta, den ändrades dock när uthusen renov- taktäckn. ....

erades men stommen av den gamla ladugården finns dock kvar. (inbyggd i de övr.husen) VÄND !!!!!

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SLP	FR	2T	omkr. 1850	Fönstren och verandan ändrade på 30-40-tale
II	Ekonomibyggnader	T+B	SSP	FR	Et+P		omgj. & reoverade omkring 1958
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Situationsplan



Härbret och vedskjulet byggdes omkring 1945.

Kommun ..Torsby..... Församl. ..Östmark..... Datum ..Juni.1978.....  
 Fastighet ..Östmark.1:903..... Film nr ..59.....  
 Gårdsnamn (Tomta)..... Karta ..1207g.....  
 Anl. art ..... Sign. ..JJ.....  
 Uppgiftslämnare ..Knut.Arvidsson..... Åtgärder erfordras  
 Anteckningar (IV).Ladugården & Stallet är flyttade hit engång... stomme .....  
 i tiden, båda byggnaderna är timrade..... fasad .....  
 taktäckn. ....

Hus nr	Husets funktion	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år	Kommentar
I	Manbyggnad	T	SFS	GO	2T	1923	
II	Redskapsskjul	B	SSP	FR	2T		Byggdes samtidigt med Ladugården & Stallet
III	Lekstuga	B	SLI.	FR	2T		
IV	Ladugård Stall Loge	T+B	T+SSP	FR	Et		Loge 1930, L&S äldre
V	Garage	Btg	Jord, Torv		Torv		
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Situationsplan

