

BYGGNADSIKVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne Församling..... Lysvik Datum..... 930818.....

Fastighet..... Väsby 1:14..... Film nr..... Ly 32.....

Gårdsnamn..... Smedsgården..... Karta..... Ek 12219.....

Anl. art..... F.d Bondgård..... Sign..... 01.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	LFS/ SPS/SLP	FR	2T	1 1915	
II	Ladugård/ Loge	S	T	T/SSP	X	2T/P	b 1840-90	ålderdomlig
III	Bod	S	B	SLL	X	P	b 1930-60	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun SUNNE Församling Lysvik Datum 921027
 Fastighet VÄSBY 1.21 Film nr L 22
 Gårdsnamn Nedre Bråten Karta Ek. karta 12219
 Anl. art. Bondgård Sign. A.J.
 Uppgiftslämnare Karl Hilding Olsson Åtgärder erfordras
 Anteckningar stamene
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	SLP	FR/V	2T	1750-1800 b	mångåstak
II	Stall	S	T/B	B	FR/V	PGrå	1900-30 b	-
III	Ladugård	S	T/B	T/B	FR	PGrå	1880-1910 b	-
IV	Jordkällare	S/Btg	S/Btg	S/T Btg	X	PGrå	1900-20 b	mångåstak
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930819.....

Fastighet.....Väsby 1:25.....Film nr.....Ly. 33.....

Gårdsnamn.....Kärntorp.....Karta.....Ek 12219.....


Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....0L.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	2T	b 1890 - - 1900	
II	Uthus	S	B	SSP	FR	P	b 1920-40	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik..... Datum.....9.30.819.....

Fastighet.....Väsby 1:39..... Film nr.....Ly 34.....

Gårdsnamn..... Karta.....Ek 12229.....


Anl. art.....F.d säter..... Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Säterstuga	S	T	T	X	2T	b 1830-80	Mångastak
II	Ladugård	S	T	T	X	P	b 1780 - - 1870	Rundtimmer
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik..... Datum.....930819.....

Fastighet.....Väsby 1:41..... Film nr.....ly. 34.....

Gårdsnamn..... KartaEk. 12229.....


Anl. art.....F.d säter..... Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Säterstuga	S	T	T	X	P	b 1870 - - 1900	
II	Ladugård/ Loge	Bt/ Plint	T	T	X	P	b 1840-90	delvis renoverat genom ej avslutad renovering. Flyttad L. plintsen i sin tid
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ... SUNNE Församling ... Lysvik Datum .921027.....
 Fastighet Väsby. 1.41 Film nr. 22
 Gårdsnamn ... Kärntorp Karta Ek. karta 12 219
 Anl. art. ... Bondgård Sign. A.J.
 Uppgiftslämnare Leif Karlsson Åtgärder erfordras
 Anteckningar stornene
 fasad II, III
 taktäckn. II

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	Btg	Rv	SLP	OG/V	2T	1957 l	tilläggsisol.
II	Gammelstuga	S	T	T/SLP	X	EtGrå	ca 1860 l	-
III	Magasin	S	T	T	X	PGrå	1850-70 b	-
IV	Ladugård	S	Tg/B	Tg/B	Tg/FR	PGrå	1900-30 b	-
V	Redskapsskjul	Btg	B	B	FR	PGrå	1930-50 b	-
VI	Såg	Btg	B	B	FR	PGrå	1950-70 b	-
VII	Förråd	Btg	B	B	FR	PGrå	1950-70 b	-
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församling Lysvik..... Datum 1921030.....
 Fastighet V. BERGA 1.9..... Film nr L25-L26.....
 Gårdsnamn Glotthoult..... Karta Ek.karta 12 219.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J.....
 Uppgiftslämnare Tore Högberg..... Åtgärder erfordras.....
 Anteckningar stamene
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLP	FR/V	PS 2T	ca 1880 l	-
II	Snickarbod	S	B	SLL	FR/V	PGrå	1850-90 u	ditflyttad f d säterbod
III	Jordkällare	Btg/S	T/B	T/B	FR/Btg	Stick	1870-1910 b	-
IV	Tvättstuga	Btg	B	B	FR	PGrå	1920-40 b	-
V	Magasin	Btg	B	B	FR/V	PGö	1900-30 b	-
VI	Garage	Btg	B	B	FR	PGrå	1920-50 b	-
VII	Ladugård	Btg	Tg/B	B/SPGrå	FR SPGrå	PGrå	1956 l	-
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930727.....
 Fastighet.....Västra Berga 1:45.....Film nr.....Ly31.....
 Gårdsnamn.....Bethlehem.....Karta.....Ek 12219.....
 Anl. art.....Frikyrka kapell/ Lutherska Missionsförs.....Sign.....0L.....
 Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:
 Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Frikyrka	Btg	T	SLL	V	2T	l 1930	
II	Vedbod	Btg/pl	int. B	SSP	FR	P	b 1930 -50	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne..... Församling Lysvik..... Datum 9.21.023.....
 Fastighet V.BERGA 1.53..... Film nr L20.....
 Gårdsnamn Mellomåsen..... Karta Ek.karta.12.229...
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J.....
 Uppgiftslämnare Peter Filipsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	Btg	T	SLL	FR/V	BTR	1835 u	-
II	Bod	S	B	SLL	FR	2T	1900-30 b	ditflyttad f. d sätorstuga
III	Stall	S	T	T	FR/X	2T	1850-1900b	överkragat loft
IV	Vagnslider	S	B	B	FR	2T	1880-1910b	-
V	Lada	Btg	B	B	FR	PGrå	1960-80 b	-
VI	Traktorgarage	Btg-plint	B	B	FR	PGrå	1991 u	-
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne Församling..... Lysvik Datum..... 930727

Fastighet..... Västra Berga 1:58/54 Film nr..... Ly31

Gårdsnamn..... Norra Torp Karta..... E 12219

Anl. art..... F.d Bondgård Sign..... OL

Uppgiftslämnare..... Hasse Olsson Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... Gården känd sedan 1500-talet. stomme.....

..... Välbevarad gård fasad.....

..... taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	2T	l 1885	Ombyggt 1923 Välbevarad interiör (d saterstuga)
II	Lillstuga	S	T	T	FR	P	b 1840-90	Flyttad 1900 Takets höjt
III	Visthusbod	S	T/B	T	SLL	2T	b 1870-1900	Stenkällare under
IV	Ladugård Loge	S	Tq	SSP/Slät	FR	2T	u 1931	Hemmaslaget tegel
V	Stall/ vagnsskj	S	T/B	T/SSP	FR	2T	u 1904	
VI	Smedja	S	T	T	Br	P	b 1780-1800	Flera typer av blåsbälgar
VII	Hölada	S	T	T	X	Stick	b 1800-80	
VIII	Båthus	S	B	SSP	X	2T	u 1920-t	
IX	Båthus	S	B	StäckP	X	P	b 1900-20	
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930727.....

Fastighet.....Västra Berga 1:65.....Film nr.....Ly 31.....

Gårdsnamn.....Häjsbråtsängen.....Karta.....Ek 12229.....

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Ålderdomligt härbre och stall.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLP	F2	2T	b 1890 - - 1920	Tilläggsisolerat
II	Härbre	S	T	T/SLL	X	Et	b 1780 - - 1860	Mångåstak
III	Stall	S	T	T/SSP	X	BT	b 1800-70	Mångåstak, Svalgång
IV	Ladugård	S	T/B/Tg	T/SSP	FR	P	b 1880 - - 1910	Tegel slaget på platsen
V	Friqgebo	Btq	Rv	SLP	Grå	BT	b 1980-90	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930712.....

Fastighet.....Åsegård 1:61.....Film nr.....Ly 17.....

Gårdsnamn.....F.d. Bondgård.....Karta.....Ek 12310.....


Anl. art.....Hedarna.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Börje Andersson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Månbyggn	S	T	SLL	FR	P	l 1894	Delvis ny panel
II	Stall	S	T	T/SSP	FR	BT	b 1830-90	
III	Ladugård	S	Tq/B	SSP/Slät	FR/V	P	b 1907	
IV	Skjul	Btg	B	SLL	FR	P	b 1950-70	
V	Svinstia	S	T	T/SSP	FR	P	b 1890 - - 1910	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930627.....

Fastighet.....Åsegård 1:84.....Film nr.....Ly 10.....

Gårdsnamn.....övre Staffsäter.....Karta.....Ek 12311.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....Ol.....

Uppgiftslämnare.....Sigfrid Johansson.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Gammalstuga	S	T	SLL/SLP	FR	Bt	b 1850-90	Delvis ny panel
II	Manbyggn	Btg	Rv	P	V	P	1 1925	Starkt förändrat
III	Ladugård/ Loge	S/Btg	Btg/B	SSP	FR/V	P	1 1924	
IV	Stall	S	B/T	SSP	FR	Et	1 1924	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930627.....

Fastighet.....Åsegård 1: 85.....Film nr.....Ly 10.....

Gårdsnamn.....Nedre Staffsätter.....Karta.....Ek 12311.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....Ol.....

Uppgiftslämnare.....Sigfrid Johansson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Bta	T/Rv	Fjäll	V	P	b 1850-90	Starkt förändrat
II	Källar-bod	S	T	SLL	FR	2T	b 1850-90	Knutlådor
III	Ladugård/ Loge	S/Bta	Tg/B	SSP	FR	Et	u 1920-30	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....


S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930705.....
 Fastighet.....Åsegård 1:90.....Film nr.....Ly14.....
 Gårdsnamn.....Dammen (Myren).....Karta.....Ek 12311.....
 Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....0L.....
 Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	Et	I 1893	
II	Lada	S	Et	SSP	FR	Et	I 1914	
III	Vedskjul	S	B	SSP	FR	P	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930622.....

Fastighet..... Åsegård 1:98..... Film nr..... Ly 8.....

Gårdsnamn..... Karta..... Ek 12311.....


Anl. art..... F.d. Skola..... Sign..... OL.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	f.d skola	S	Tq	Tq	R	SK	b 1890 - - 1910	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum .. 920924

Fastighet ÅSEGÅRD 1.110 Film nr L1

Gårdsnamn Bäcksäter Karta Ek.karta 12311

Anl. art. Bondgård Sign. .. A.J.

Uppgiftslämnare Inga-Lill Olsson Åtgärder erfordras


Anteckningar Välbevarade ladugårds- och stallängor .. stornne

..... fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	LFS	PR	PS	1907 l	ombyggd
II	Stall	S	T/Rv	T/B	FR	PGrå	1913 l	-
III	Ladugård	S	Tg/B	SprittV B	SprittV FR/V	PGrå	1913 l	-
IV	Mjölkbod	-	B	B	FR/V	PGrå	1900-30 b	-
V	Källarbod	Btg	B	B	FR	EtGrå	1960-80 b	-
VI	Traktorgarage	-	B	masonit	FR	PGrå	1970-t. u	-
VII	Garage	-	Rv	SLP	FR	PGrå	1970-t. u	-
VIII	Smedja	-	Rv	B	FR	EtGrå	1900-10 b	tillbyggd
IX	Traktorgarage	-	Rv	B	FR	PGrå	1970-t. u	-
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930721

Fastighet..... Åsegård 1:132..... Film nr..... Ly27

Gårdsnamn..... Backen..... Karta..... Ek 12330

Anl. art..... F.d. Bondgård..... Sign.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	R	P	b 1830-1980	
II	Ladugård /Loge	S	T	T/SSP	X	P	b 1830-80	Ålderdomlig
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930621.....

Fastighet.....Åsegård 1:141.....Film nr.....Ly 7.....

Gårdsnamn.....Vällsberg.....Karta.....Ek 12301.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	1 1920	
II	Ladugård	S	S/B	SSP	FR	P	1 1904	
III	Stall	S	T/B	SLL	FR	P	1 1904	
IV	Redskaps skjul	S	B	SLL	FR	P	1 1940-60	
V	Brygghus	S	B	SLL	FR	P	1 1910-30	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930701.....

Fastighet.....Åsegård 1:158.....Film nr.....Ly. 13/14.....

Gårdsnamn.....Mossäter.....Karta.....Ek. 12312.....

Anl. art.....F. d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....Välbevarad gård med flera gamla uthus.....stomme.....

.....Grindstolpar med årtal 1878.....fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	BT	l 1887	Entrén ombyggd
II	Loge/ Ladugård	S	T/Btg	T/SSP	FR	P	b 1870 - 1900 / 1945	Senare tillbyggd Ladugårdsbyggnad
III	Sommar- ladugård	S	T	T/SSP	X	P	b 1850-80	
IV	Svinhus	S	T	T	X	P	b 1890 - - 1920	
V	Bykhus	S	B	SLL	FR	Et	b 1930-40	Flyttad fäbodstuga äldre timmerstomme
VI	Smedja	S	T	T/SSP	X	IT	b 1870 - - 1900	
VII	Stall/ Visthus- bod	S	T	T	X	2T	b 1860-90	
VIII	Skjul	S	B	SLL	FR	Et	b 1920-40	
IX	Jord- källare	S	S/B	SLL	X	P	b 1870 - - 1920	
X	Båthus	S	T	T	X	P	b 1930-50	

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930630

Fastighet.....Åseqård 1:168.....Film nr.....Ly11

Gårdsnamn.....Fall.....Karta.....Ek 12311

Anl. art.....Lanthandel.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Edvin Larsson.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Handelsbod	S	T	SLL	Br/V	P	b 1920-30	Tillbyggd
II	F.d Handelsbod	S	Rv	SLL	FR	P	b 1900-20	Den ursprungliga handelslokalen
III	Ladugård	S	B/Btg	SLL/SSF	FR	P	b 1920-30	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 920928

Fastighet ÅSEGÅRD 1.170 Film nr L2

Gårdsmamn Bäckarna Karta Ek.karta 12 310

Anl. art. Bondgård Sign. A.J.

Uppgiftslämnare Johan Eriksson Åtgärder erfordras


Anteckningar stonene

..... fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	Btg	T	SLP	FR/V	PS	Ca 1810 l	tilläggsisol.
II	Källarstuga	S	T	T	FR/V	PGrå	1750-1800 b	mångåstak
III	Stall	S	T	T	FR	2T	1820-80 b	välbevarat
IV	Svinhus	S	T	T/B	FR	PGrå	1820-80 b	välbevarat
V	Arrendatorsbostad	S	T	SLL	FR/V	PGrå	1860 l	f.d. snickarbod
VI	Matbod	Btg-plint	T	T	FR	PGrå	1750-1800 b	svalgång, mångåstak
VII	Ladugård	S	T/B Tg	B/Tg	FR/Tg	PGrå	1909 l	-
VIII	Loge	S	T/B	T/B	FR	PGrå	1850-80 b	-
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930708.....

Fastighet.....Åsegård 1:187.....Film nr.....Ly 17.....

Gårdsnamn.....Där Sör i Bäckarna.....Karta.....Ek. 12310.....

Anl. art.....f.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Gårdsanläggning med flera gamla uthus, stomme.....

.....Lidläge.....fasad.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	Et	l 1870 - - 1900	Ny panel
II	Stall/ Matbod	S	T	T/SSP	FR/X	P/2T	b 1830-80	Delvis rundtimmer svalgång
III	Ladugård	S	T/S/B	SSP/ T/S	FR	P/Et	b 1900-20	
IV	Stall	S	T	T/B	FR/X	Et	b 1830-80	Svalgång
V	Lada	S	B	SSP	FR	Et	b 1940-60	
VI	Tvätt- stuga	Btg	B	SLL	FR	Et	b 1930-50	
VII	Källar- stuga	S	I	SLP	FR	Et	b 1860 - - 1900	
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930709.....

Fastighet.....Åsegård 1:195.....Film nr.....Ly. 18.....

Gårdsnamn.....Åsegård.....Karta.....Ek 12310.....


Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Britta Larsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....fasad.....taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	V	P	1 1860	Ombyggt 1927
II	fd drängstuga/magasin	S	T	SLL	FR	P	u 1900-10	
III	Stall/Vedbod	S	SSP	SSP	FR	P	1 1911	
IV	Ladugård/Loge	S	Tq/B	SSP/Tg	FR	P	1 1911	
V	Garage	S	B	SLL	FR	P	u 1925	
VI	Slaktbod	S	B	SLL	FR	P	u 1920	Inredning välbevarad
VII	Friggebod	Btg/ Plåt	Rv	SLP	X	P	u 1993	
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling Lysvik.....Datum.....930721

Fastighet.....Åseqård 1:199.....Film nr.....Ey26

Gårdsnamn.....~~Natur~~ (Natur-Bäcken) Bäcken.....Karta.....Ek 12330

Anl. art.....F. d. Bondgård.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Btq	T	T/SLP	X	P	I ca 1860	Förfallet
II	Ladugård	S	T	T	X	P	b 1850-90	Förfallet
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930721

Fastighet..... Åsegård 1:203..... Film nr..... Ly27

Gårdsnamn..... Lomåsen..... Karta..... Ek 12330


Anl. art..... F.d Bondgård..... Sign..... Ol

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	J 1924	
II	Loge/lada	S	T	T	X	P	b 1830-80	
III	Ladugård	S	T/knubb	T/SSP /Slät	FR/X	P	b 1870-1920	
IV	Jordkällare	S	S/B	SSP	FR	P	b 1890-1920	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921006

Fastighet ÅSEGÅRD 1.220 Film nr L9

Gårdsnamn Södra Halla Karta Ek.karta.12.310

Anl. art. Bondgård Sign. A.J.

Uppgiftslämnare Einar Augustsson Åtgärder erfordras


Anteckningar Hus II interiört välbevarat. Årtal må- stomme

lat på en dörr: 1833. Äldre bakugn. fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boninghus	Btg	Rv	SLL	OV/OB	PS	1955 l	-
II	Gammelstuga	S	T	SLL/T	FR/V	EtGrå	1830-50 b	enkelstugu-plan
III	Ladugård	Btg	Btg/B	Btg/B	Btg/FR	BT	1935 l	-
IV	Spannmålsmagasin	Btg-plint	B	SLL	FR/V	EtGrå	1944 u	-
V	Smedja	S	T	T	X	Papp Grå	1870-1910b	-
VI	Jordkällare	S	S/B	S/B	S/FR	PGrå	1850-1900b	-
VII	Stall	S	T/B	SLL/B	FR/V	PGö	1924 l	-
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930627

Fastighet..... Åsegård 1:224 och 1:225..... Film nr..... Ly10

Gårdsnamn..... Sköttorp..... Karta..... Ek 12311

Anl. art..... F.d Bondgård..... Sign..... OL

Uppgiftslämnare..... Ingrid Asplund..... Åtgärder erfordras:


Anteckningar..... stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	b 1870-1900	Välbevarad interiör
II	Vedbod/ mat.bodd	S	B/T	SSP/T	X	P	b 1900-25	
III	Ladugård	S/Btg	B/T	SSP	FR	P	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930721

Fastighet.....Åsegård 1:232.....Film nr.....Ly26

Gårdsnamn.....Övre fall.....Karta.....Ek 12330

Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	T	FR	Et	b 1840-80	
II	Lill-stuga	S	T	T	Grå	1T	b 1970-90	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930630.....

Fastighet.....Åsegård 1:240.....Film nr.....Ly11.....

Gårdsnamn.....Mellanbruket.....Karta.....Ek 12311.....

Anl. art.....F.d Järnbruk (Lövstaholms bruk).....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....I anslutning till blåsmaskinshuset finns stomme.....

även lämningar av fördämningsmur och lastbrygga till kolhus fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Blåsmaskinshus	S	S	S	X	TT	1848	Restaurerat
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930701.....

Fastighet.....Asegård 1:241.....Film nr.....Ly 14.....

Gårdsnamn.....Skäggtorp.....Karta.....Ek 12312.....

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....DL.....

Uppgiftslämnare.....Gustav Larsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	U 1934	Välbevarat
II	Ladugård	Btq	Btq/B	Btq/SSP	FR	P	u 1946	
III	Stall/ Vedbod	S	T	T/SSL	FR	P	b 1880 - - 1900	
IV	Kälalr- stuga	S	T	SLL	FR	P	b 1910-20	
V	Sommar- Ladugård	S	T	T	X	2T	b 1880 - - 1910	Förfallen
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921002

Fastighet ÅSEGÅRD 1.244 Film nr L7

Gårdsnamn Lillhem Karta Ek.karta 12 301

Anl. art. ...BONDGÅRD..... Sign. A.J.....

Uppgiftslämnare Margareta Svensson..... Åtgärder erfordras


Anteckningar stamene

..... fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	Btg	S	SPG	SPG	PS	1951 l	-
II	Ladugård	S	B/Tg	SprittGrå B	FR/V SprittGråGrå		1905 l	-
III	F d Pumphus	Btg	B	B	FR/V	PGrå	1920-50 b	-
IV	Spannmålmagasin	S	B	SLL/B	FR/V	Et/PGrå	1900-40 b	-
V	Verkstadsgarage	Btg	B	SLP	FR/V	PGrå	1980-t. u	-
VI	Traktorgarage	Btg	B	B	FR/V	PGrå	1980-t. b	-
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930627.....

Fastighet.....Asegård. 1:246.....Film nr.....Ly. 10.....

Gårdsnamn.....Mallbacksätter.....Karta.....Ek. 12311.....


Anl. art.....F. d. Säter.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Sommar-ladugård	S	T	T	X	P	b 1830-90	Välbevarad
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930627

Fastighet.....Asegård 1:247.....Film nr.....Ly. 10

Gårdsnamn.....Hallsättra.....Karta.....Ek. 12311


Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Elsy Engström.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Gammal stuga	S	T	SLL	X/FR	P	b 1860-90	Starkt förfallen
II	Manbyggn	S	T	Et	Grå	Et	l 1905	
III	Ladugård	S	Tq/B	Tg/SSP	FR	P	l 1908	
IV	Stall	S	T/B/Btq	SSP	FR	Et/P	l 1908	Tillbyggt garage
V	Matbod	S	T	T/SSP	FR	Et	b 1890 - - 1920	
VI	Skjul	S	B	SSP	FR	2T	b 1910-30	
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... SunneFörsamling Lysvik Datum..... 930628

Fastighet..... Åsegård 1:248 Film nr..... Ly 8

Gårdsnamn..... Skyttängen Karta..... Ek 12310

Anl. art..... f.d. Bondgård Sign..... OL

Uppgiftslämnare..... Arne Björkström Åtgärder erfordras:


Anteckningar..... stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Månbyggn	Btg	Rv/T	SLL	V	P	u 1937	
II	Ladugård/ Looe	Btg	Btg/B	SSP	FR	P	u 1945	
III	Vedbod/ Magasin	Btg	B	SSP	FR	P	u 1946	
IV	Skjul	S	T	SSP/T	FR	P	u 1900	
V	Garage	Btg	B	SLL	FR	P	u 1962	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling Lysvik.....Datum.....930622.....

Fastighet.....Åsegård 1:249.....Film nr.....Ly 9.....

Gårdsnamn.....Boden.....Karta.....Ek 12311.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....


Uppgiftslämnare.....Britt-Marie Länsberg.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Välbevarad smedja.....stomme.....

.....Fin björkallé.....fasad.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggn	S	T	SLL	GV	P	l 1903	Renoverad
II	Magasin/ spannmåls tork	S	B	SLL	FR	P	b 1920-30	
III	Vedbod	S	B	SSP	FR	P	b 1920-30	
IV	Smedja	S	T	T	X	Torv	b 1750 - - 1850	Rundtimmer, fung. hård o blåsbälq
V	Ladugård/ Loge	S	S/B	SSP	FR	P	l 1911	
VI	Stall	Btq	B/T	SSP/SLL	FR	P	l 1911	
VII	Källarbod	S	B	SSP	FR	P	b 1930 - - 1950	
VIII	Lillstuga	S	T	SLL	FR	P	b 1880 - - 1910	Ny fasad, delvis
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930705.....

Fastighet..... Åsegård 1:254..... Film nr..... Ly14.....

Gårdsnamn..... Karta..... Ek 12311.....


Anl. art..... F.d Bondgård..... Sign..... 0L.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Btg	RV	SLL	V	Et	b 1940-50	
II	Ladugård	S	P/Tg	SSP	FR	Et/p	b 1930-50	
III	Veskjul	S	RV	SSP	FR	P	b 1920-40	
IV	Garage	Btg	B	SSP	FR	P	b 1940-60	
V	Lin-bastu ?	S	I	I	X	P	b 1850-1900	Mångåst.ak
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun . Sunne Församling Lysvik Datum . 921021

Fastighet ÅSEGÅRD 1.255 Film nr L18-L19

Gårdsnamn Ingemarssätter Karta Ek.karta 12 311

Anl. art. Bondgård Sign. A.J.

Uppgiftslämnare Mats Sundgren Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	SLL	FR/V	PS	1905 1	-
II	Jordkällare	S	S/Btg	S/Btg	S/Btg	-	1919	årtal på gaveln
III	Lekstuga	-	B	B	FR/V	PS	1930-50 b	-
IV	Magasin	Btg-plint	B	SLL	FR/V	PGrå	1920-50 b	-
V	Svinhus	-	T	T	X	2T	1870-1910 b	-
VI	Traktorgarage	S	B	B	FR	PGrå	1930-50 b	-
VII	Redskapsbod	S	B	B	FR	PGrå	1920-50 b	-
VIII	Ladugård	S/Btg-plint	B/T Tg	B/T SPV	FR SPV	PGrå	1954 1	-
IX	Garage	Btg	B	SLL	FR/V	PGrå	1950-70 b	-
X	Smedja/Tvättstuga	S	B	SLL	FR/V	PS	1910-30 b	-
XI	Sommarladugård	S	T	T	X	2T	1850-1900 b	mångåstak



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930721

Fastighet..... Åsegård 1:260/1:259..... Film nr..... 27

Gårdsnamn..... Nystugan..... Karta..... Ek 12330

Anl. art..... Sign..... OL


Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... På Åsegård 1:260 ligger även f.d torpet. stomme.....

..... Storhultängen som redovisas på särskild blankett. fasad..... taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggnår b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	b 1910-30	
II	Tvättstuga	S	B	SSP	FR	P	b 1920-40	
III	Lada/ bod	S	B	SSP	FR	P	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling Lysvik Datum.....930721

Fastighet.....Åseqård 1:260 Film nr.....Ly27

Gårdsnamn.....Storhultängen Karta.....Ek 12330


Anl. art.....F.d Torp Sign.....OL

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Målade dörrar interiören med stomme.....
, årtal 1858. fasad.....
, taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	I	I	X	P	1858	Förfallet
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930721

Fastighet.....Åsegård 1:261.....Film nr.....Ly27

Gårdsnamn.....Hag.....Karta.....Ek 12330


Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	l 1883	
II	Ladugård /Loge	S	B/knubb	SSP/slät	FR	P	l 1927	
III	Vist.hus-bod/Vedb	S	T/B	T/SLP/LSP	FR	P	b 1880-1910	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne..... Församling Lysvik.... Datum 920925.....
 Fastighet ..ÅSEGÅRD 1.265..... Film nr L2.....
 Gårdsnamn Södra Vällsberg..... Karta Ek.karta 12 301.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. ...A..1.....
 Uppgiftslämnare Rickard Eriksson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar ..Välbevarad bebyggelse..... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	Rv	SLL på masonit	OGV	EtGrå	1915 l	välbevarat
II	Ladugård	S	Tg/B	SPGrå B	SPGrå FR	PGrå	1914 l	-
III	Snickarbod	S	Rv	SLL	FR/V	PGrå	1910-30 b	-
IV	Tvättstuga	Btg	KS	KS	KSGrå	PGrå	ca 1950 u	-
V	Garage	Btg	B	B	FR	PGrå	ca 1950 u	-
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församling Lysvik..... Datum .920928.....
 Fastighet ..ÅSEGÅRD 1.267..... Film nr L3.....
 Gårdsnamn ..N. Halla..... Karta Ek.karta 12 310.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J.....
 Uppgiftslämnare Sven Gunnar Nilsson..... Åtgärder erfordras.....
 Anteckningargamla kakelugnar..... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	OV/Grø	PS	1927 l	Tilläggsisol.
II	Ladugård	S	Tg/B	B	FR	Et	1905 l	-
III	Magasin	S	T	T/SLL	FR/V	PGrå	1900-10 b	murad potatis källare
IV	Spannmålstork	Btg	B	SLL	FR/V	PGö	1944 u	-
V	F.d. Brygghus	Btg	B	SLL/B	FR/V	Et	1926 u	-
VI	Stall	S	T/B	T/B	FR/V	PS	1920 l	-
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling Lysvik..... Datum..... 930622.....

Fastighet..... Åsegård 1:272..... Film nr..... Ly 8.....

Gårdsnamn..... Danto..... Karta..... Ek 12311.....

Anl. art..... F.d. Bondgård..... Sign..... 0L.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:


Anteckningar..... stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Bygn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	P	1 1905	Snickarglädjeveranda
II	Ladugård	S	B/Btg	SSP	FR	P	1 1950	Förfallen
III	Manbyggn. II	S	I/RV	SLL	FR	P	1 1925	starkt förfallet
IV	Vedskjul	S	B	SLL	FR	P	1910-30	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling Lysvik.....Datum.....930622.....

Fastighet.....Åsegård 1:274.....Film nr.....Ly 8.....

Gårdsnamn.....Rönningen.....Karta.....Ek 12311.....


Anl. art.....F.d...Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Britt-Marie Länberg.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Släktgård sedan början av 1700-talet.....
 stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	G	P	u 1920	Mangårdsbyggnad nr 3 på platsen
II	Stall	S	T/B	SSP	FR	P	l 1914	äldre del ingår, ombyggt på 1930-talet, inbyggd loftgång, rundtimmer
III	Visthusbod	S	T	T/SLL	FR	P	b 1850 - - 1870	
IV	Ladugård	S	S/B	SSP/ Sprit	FR	P	l 1909	
V	Tvättstuga/ snickarb.	S	B	SLL	FR	P	b 1920-30	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930709.....

Fastighet.....Åsegård 1:275.....Film nr.....Ly 18.....

Gårdsnamn.....Smedsgården.....Karta.....Ek. 12310.....


Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Anna-Karin Eriksson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S/Btg	T	SLP/ SLL	FR	P	b 1870 - - 1900	Ombyggd 1923 delvis ny panel
II	Matbod	S	T/SSP	T/SSP	FR	2T	b 1890 - - 1920	
III	Stall	S	T	T/SSP	FR	P	b 1890 - - 1920	
IV	Ladugård/ loge	S	S/B	SSP	FR	P	b 1890 - - 1920	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930627.....

Fastighet.....Åsegård 1:280.....Film nr.....Ly 9.....

Gårdsnamn.....Nystugan.....Karta.....Ek 12311.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Inga-Lill Olsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	2T	b 1910-20	Välbevarat
II	Snickar/ Vedbod	S	T/B	SLL/SSP	FR	P	b 1910-30	
III	Tvätt- stuga	S	B	SLL	FR	2T	b 1910-30	
IV	Ladugård/ Loge	S	Tg/B	SSP	FR	Stick	b 1900-20	
V	Mjölkbua	S	B	Stick	FR	2T	b 1910-30	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930630.....

Fastighet.....Åsegård 1:282.....Film nr.....Ly 11.....

Gårdsnamn.....Stora Back.....Karta.....Ek 12311.....


Anl. art.....Bostadshus.....Sign.....0L.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....fasad.....taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	I/B	SLL	FR	P	b 1910-30	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LAN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930721

Fastighet.....Åseqård 1:301.....Film nr.....Ly26

Gårdsnamn.....Lövsta.....Karta.....Ek 12330


Anl. art.....F. d Bondgård.....Sign.....0L

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	I	SLL	FR	P	l 1910	
II	Vedbod	S	B	SSP	FR	2I	b 1910-30	
III	Jord-källare	S	S	S	X	lorv	b 1870-1910	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921030
 Fastighet ÖJENÄS 1.23 Film nr L26-L27
 Gårdsnamn Ängsätter Där Ner Karta Ek.karta 12 311
 Anl. art. Bondgård Sign. A.J.
 Uppgiftslämnare Gösta Johansson Åtgärder erfordras
 Anteckningar stämme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	Rv	SLP	OG OV	BTR	1926 l	välbevarad
II	Jordkällare	S	S/B	S/B	FR/S	BTGrå	1890-1920 b	-
III	Smedja	S	T	T	FR	2T	1850-80 b	välbevarad
IV	Garage	Btg	B	B	FR	PGrå	1950-70 b	-
V	Garage	Btg	B	B	FR	PGrå	1950-70 b	-
VI	Stall	Btg	B	B	FR/V	PGrå	1909 l	-
VII	Ladugård	S Btg	Tg/B	Tg/B	FR/V	BTGrå	1918 l	-
VIII	Tvättstuga	Btg	B	SLP	FR/V	PGrå	1900-30 b	-
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921028

Fastighet ÖJENÄS 1.24 Film nr L25

Gårdsnamn Ängsätter Där Upp Karta Ek.karta 12 311

Anl. art. Bondgård Sign. A.J.

Uppgiftslämnare ...Gunde Janasson..... Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	Btg	Rv	SPV	SPV OB	PS	1956 l	välbevarat funkishus
II	Källarbod	S	Rv	SLL	FR/V	EtGrå	1900-20 b	-
III	Lillstuga	S	Rv	SLP	FR/V	EtGrå	1900-25 b	-
IV	Magasin	S	B	B	FR	BTGrå	1900-20 b	-
V	Ladugård	S	B/S	SPGrå B	SPGrå FR	EtGrå	1880 l	-
VI	Vagnslider	S	B	B	FR	PGrå	1900-30 b	-
VII	Redskapsskjul	S	B	B	FR	EtGrå	1900-30 b	-
VIII	Mjölkbod	S	B	B	FR	EtGrå	1910-30 b	-
IX	Smedja	S	T	T	X	EtGrå	1840-80 b	-
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne Församling..... Lysvik Datum..... 930618

Fastighet..... Öjenäs 1:31 Film nr..... Ly6

Gårdsnamn..... Nedre Heden Karta..... 12300


Anl. art..... F.d Bondgård Sign..... OL

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	Et.	V	2T	J. 1912	
II	Ladugård	S	B/Tg	SSP/SSL	FR	P	J. 1920	
III	Brygghus	S	B	SLL	FR	P	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling Lysvik Datum..... 930721

Fastighet..... Öjenäs 1:33 Film nr..... Ly27

Gårdsnamn..... Karta Ek 12330


Anl. art..... F.d. ^{qr}Timmerhuggen bostad Sign..... 0L

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... Stallbyggnaden flyttad från
torpet ^{Doppa} ~~Tappa~~ stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Timmerhuggen koja	S	RV	SLL	FR	BT	b 1920-40	
II	Stall	S	T/B	T/SSP	X	2T	b 1880-1910	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921001

Fastighet ÖDENÄS 1.33 Film nr L7

Gårdstamn Myråsen Karta Ek. karta 12 310


Anl. art. Bondgård Sign. A.J.

Uppgiftslämnare Roy Lennart Larsson Åtgärder erfordras

Anteckningar stamene
fasad II, IV och VII
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	SLP	FR/U	PR	1911 1	tilläggsisol
II	Magasin	S	T/B	T/B	FR	PGrå	1890-1920	-
III	Tvättstuga	Btg	B	B	FR	PS	-	ombyggt till bastu
IV	Stall	S	T/B	T/B	FR	BT	1890-1910b	-
V	Ladugård	Btg	Tg/B	Tg/B	Tg/FR	PS	1948 1	-
VI	Gäststuga	S	T/Rv	SLL	FR/U	BTR	1870-1900b	f.d. affär
VII	Svinhus	S	T/B	T/B	FR	2T	1900-200	-
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling... Lysvik..... Datum..... 930618.....

Fastighet..... Öjenäs 1:45..... Film nr..... Ly 6.....

Gårdsnamn..... Stolpen..... Karta..... Ek 12300.....

Anl. art..... F.d. Bondgård..... Sign..... OL.....

Uppgiftslämnare..... Marianne Sohl..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLP	FR	2T	u 1912	Tilläggsisolerad
II	Vedbod/ Skomaker	S	T/RV	SSP	FR	BT	b 1890 - - 1910	
III	Ladugård	S/Btg	Tq/B	SSP	FR	BT	u 1926	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling..Lysvik.....Datum.....930618.....

Fastighet.....Öjenäs 1:60.....Film nr.....Ly. 6.....

Gårdsnamn.....Nedre Ängen.....Karta.....Ek. 1:2300.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Btg	RV	SLL	V	2T	1 1950	
II	Lillstuga	Btg	T	SLL	FR	P	b 1910-20	Byggnaden består av del av en äldre byggnad flyttad till platsen
III	Ladugård	Btg	B/Tg	SSP	FR	P	1 1926	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... SunneFörsamling Lysvik Datum..... 930621

Fastighet..... Öjenäs 1:64, 1:65 Film nr..... Ly **7**.....

Gårdsnamn..... Rönningen Karta Ek 12300


Anl. art..... F.d. Borrdgård Sign.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	2T	b 1880 - - 1910	
II	Stall	S	T/B	SSP/T	FR	BT	b 1880 - - 1910	Förfallet
III	Ladugård	S	T/B	SSP/T	FR	BT	b 1880 - - 1910	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Surte Församling Lysvik Datum 921015
 Fastighet ÖJENÄS 1,67 Film nr L15
 Gårdstamn Övre Heden Karta Ek.karta 12 300
 Anl. art. Bondgård Sign. A.J.
 Uppgiftslämnare Bernhard Olsson Åtgärder erfordras
 Anteckningar stornne
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	SLL	OV/OB	PS	1883 l	välbevarad
II	Lekstuga	Btg	B	B	FR/V	2T	1920-40 b	-
III	Källarstuga	S	Rv	SLL	FR/V	PS	1910-30 b	-
IV	Traktorgarage	S	B	B	FR	PGrå	1920-40 b	-
V	Slakt-, brygg- hus	Btg	B	SLL	FR/V	BT	1953 u	-
VI	Ladugård	S	$\frac{Tq/B}{T}$	$\frac{SLL}{B}$	FR/V	PGrå	1912 l	-
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930701

Fastighet.....Öjenäs 1:83.....Film nr.....Ly13

Gårdsnamn.....Heteråsen.....Karta.....Ek 12311

Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL/SLP	R	P	1880-1910	Ny panel
II	Ladugård	S	B/T	SSP/SLL	FR	P	1910-30	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..SUNNE..... Församling .Lysvik..... Datum 921.01.5.....
 Fastighet .ÖJENÅS 1.100..... Film nr L15.....
 Gårdsnamn Gammelheden..... Karta Ek.karta 12 300.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J.....
 Uppgiftslämnare ..Nilsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stonene
 fasad
 tektäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	S	T	SLP	FR/V	PGrå	1 omkr 1850	tilläggsisol.
II	Stall/Magasin	S	T	B/T	FR	PGrå	1750-1850	b inbyggd svalgång
III	Ladugård	S	T/B	T/B	FR	PGrå	1901	l -
IV	Snickarbod	S	T/B	T/B	FR	PGrå	1880-1910	b -
V	Brygghus	Btg	B	B	FR/V	PGrå	1920-40	b -
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... församling... Lysvik..... Datum..... 930622.....

Fastighet..... Öjenäs 1:103..... Film nr..... Ly 9.....

Gårdsnamn..... Hagen..... Karta..... Ek 12300.....

Anl. art..... Bostadshus..... Sign..... 0L.....

Uppgiftslämnare..... Bo Karlsson..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T/RV	SLL	FR	P	u 1920	Snickarglädjeveranda, några fönster nya
II	Vedbod	Btg	B	SSP	FR	P	u 1958	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling... Lysvik..... Datum..... 930618.....

Fastighet..... Öjenäs 1:121..... Film nr..... Ly. 6.....

Gårdsnamn..... Backa..... Karta..... Ek 12300.....

Anl. art..... F.d. Bondgård..... Sign..... OL.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	V	IT	1910-20	Nya fönster delvis
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling Lysvik..... Datum 930621

Fastighet..... Öjenäs 1:127..... Film nr Ly 7

Gårdsnamn..... Karta Ek 12300


Anl. art..... F..d... Bondgård..... Sign. OL

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbygg	S	I/RV	SLI	FR	BT	b 1910-20	Fönster utbytta
II	Ladugård	S	I/B	SSP/T	FR	BT/p	b 1900-20	
III	Vedskjul	S	B	SSP	FR	P	b 1900-20	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930701.....

Fastighet.....Öjenäs 1:135.....Film nr.....Ly14.....

Gårdsnamn.....Låntorp.....Karta.....Ek 12312.....


Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....0L.....

Uppgiftslämnare.....Karl-Erik Larsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Välbevarat härbre.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	G	P	b 1890-1910	Tillbyggt 1930-t
II	Visthus-bod (härbre)	S	T	T	FR	2I	b 1820-70	2 våningar
III	Stall/snickarb	S	T	SLL/T	FR	P	b 1820-70	
IV	adugård	Btg	Btg/B	SSP	FR	P	u 1956	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930618.....
 Fastighet..... Öjenäs 1:151..... Film nr..... Ly6.....
 Gårdsnamn..... Ängbråten..... Karta..... 12300.....
 Anl. art..... Bondgård..... Sign..... OL.....
 Uppgiftslämnare..... Gunborg Jansson..... Åtgärder erfordras:
 Anteckningar..... Välbevarad gård med gamla uthus..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T/Rv	SLL	FR	2T	u 1915	
II	Ladugård	S	B/T	SSP	FR	P	u 1910-20	Äldre delar ingår Flyttad
III	Vedbod	S	T	T	FR	P	b 1850-70	Äldre delar ingår Flyttad ca 1915
IV	Matbod	S	T	T	X	P	1700-t ?	2 våningar
V	Jordkällare	S	S	S	-	P	b 1800-80	
VI	Garage	B	B	SSP	FR	P	b 1950-60	
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... SurneFörsamling..... Lysvik Datum..... 930618

Fastighet..... Öjenäs 1:161 Film nr..... Ly6

Gårdsnamn..... Södra Heden Karta..... 12300

Anl. art..... F.d Bondgård Sign..... 0L

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggnår b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	2T	I 1902	
II	Ladugård	S	T/B	SSP/T	FR	2T	I 1919	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne Församling Lysvik Datum 921012
 Fastighet ÖJENÄS 1.165.149 Film nr L14
 Gårdstyp Nol i Näs Karta Ek, karta 12 310
 Anl. art. Bondgård Sign. A.J.
 Uppgiftslämnare Astrid Nilsson Åtgärder erfordras
 Anmärkningar stornne
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	Btg	T/Rv	EtGrå	EtGrå	PR	ca 1840 l	snickarglädje- veranda
II	Lillstuga	S	Rv	SLL	FR/V	PGö	1880-1910	b -
III	Stall	S	T/B	T/B	FR/V	EtGrå	1910	l -
IV	Vedbod	S	T/B	<u>SLL</u> T/B	FR	2T	1800-50	b svalgång
V	Ladugård	S/Btg	Tg/B	Tg/B	FR/Tg	<u>EtGrå</u> PGrå	1951	l -
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne..... Församling..... Lysvik..... Datum..... 930617.....

Fastighet..... Öjenäs 1:170..... Film nr..... Ly6.....

Gårdsnamn..... Hedstug..... Karta..... 12300.....

Anl. art..... F.d Bondgård..... Sign..... 0L.....

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	Btg	T	P	V	P	I 1883	Starkt förändrat
II	Stall/skjul	S	T	T/SLL	FR	P	1870-1900	Välbevarat
III	Ladugård	Btg	Btg/B	SSP	FR/V	P	I 1934	
IV	Malbod	S	T	SLL	FR	2T	1850-90	
V	Vedbod skjul	S	B	SSP	FR	2T	I 1930-36	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församling Lysvik.... Datum 921006.....
 Fastighet ÖJENÄS 1.172..... Film nr L10.....
 Gårdstamn Landsvägssätter..... Karta Ek.karta 12 331.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J.....
 Uppgiftslämnare Billy Olsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stamne
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLP	FR/V	PS	1820 l	f d säterstuga ombyggd 1911
II	Ladugård	S	KS/B	SP/B	SPV FR	PS	1955 l	-
III	Tvättstuga	S	B	SLL	FR/V	BT	1910-30 b	-
IV	Mjölkbod	S	B	SLL	FR/V	PS	1910-30 b	-
V	Lillstuga	S	T	SLL	ER/V	PS	1880-1910 b	f d snickeri
VI	Loge/Snickarbod	S	T/B	T/B	FR/X	PGrå	1870-1900 b	-
VII	Jordhållare	S	S	S	S	-	1920-50 b	-
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930721.....

Fastighet.....Öjenäs 1:180.....Film nr.....Ly.26.....

Gårdsnamn.....Svartfallet.....Karta.....Ek 12320.....


Anl. art.....F..d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bonings-bus	S	Rv	SLL/SFS	V	P	b 1880 - - 1910	Ombyggd, ny panel
II	Lill-stuga	S	T	T	X	P	b 1860-90	
III	Bod	S	T	T/SLL	X/S	P	b 1850-90	Ny panel, flyttad
IV	Vedbod	Btg	T	T/SSP	X	P	b 1850-90	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930618.....

Fastighet.....Öjenäs 1:188.....Film nr.....Ly. 6.....

Gårdsnamn.....Landsvägen.....Karta.....Ek 12300.....

Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Jonny Svensson.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....Uthuslängan troligen delvis mycket stomme.....

.....ålderdomlig, i synnerhet magasindelen.....fasad.....

.....taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T/RV	SLL	FR	2T	u 1914	Välbevarat
II	Stall/ ladugård/ loge/bod	S	T/Tq	T/SSP	FR	2T/P	b 1780 - - 1860 1890-1910	Matbod i två våningar delvis av rundtimmer
III	Svinhus	Btg	B/Btg	SSP	FR	P	1950	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930727.....

Fastighet.....Östra Berga 1:19.....Film nr.....Ly 30.....

Gårdsnamn.....Vålberga.....Karta.....Ek. 12229.....

Anl. art.....F. d. Bondgård/Herrgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....K A Hildén.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....En av Lysviks största egendomar.....
 stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	Et	V	B/T	b 1890 - - 1910	
II	Ladugård/ Stall	S	T/B/Tg	SLL/ Slät	FR/V	P	b 1890 - - 1910	Ombyggt
III	Magasin	S	T	T	FR	2T	b 1890 - - 1910	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930726.....

Fastighet.....Östra Berga 1:20.....Film nr.....Ly 30.....

Gårdsnamn.....(Södra) Skönberg.....Karta.....Ek 12229.....

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Mats Nilsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....
 stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SPS	V	BT	u 1902	Ny panel, liknande den gamla
II	Ladugård/ Loge	S	I/IqB	SSP/Iq	FR/Iq	P	u 1890	Flyttad från Vålberga
III	Stall	S	T	T	FR	P	u 1890	Flyttad från Vålberga
IV	Mjölkhus	S	B	SLL	FR	IT	b 1890 - - 1910	
V	Pannhus	Btg	Rv	SLL	V	BT	u 1990	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930723.....

Fastighet.....Östra Berga 1:25.....Film nr.....Ly 30.....

Gårdsnamn.....Vägen.....Karta.....Ek 12229.....

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:


Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Btg	Rv	SLL	FR	2T	b 1925-35	Välbevarat
II	Vedbod/ Stall	S	B	SSP	FR	P	b 1930-50	
III	Källar- bod	S	S/B	S/SSP	FR	2T	b 1920-40	
IV	Snickar- bod	S	B	SSP/SLL	FR	P	b 1910-30	
V	Bod	S	B	SSP	FR	P	b 1920-40	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....9.30723.....

Fastighet.....Östra Berga 1:26.....Film nr.....Ly 30.....

Gårdsnamn.....Skönberga.....Karta.....Ek. 12229.....

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Mats Nilsson.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Gårdsanläggning med välbevarade uthus.....stomme.....
 och manbyggnad.....fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	V	P	l 1887	Välbevarat lövsågareri veranda
II	Ladugård	S	Ia	Ia	Ia	P	u 1902	Fint utformat tegelarbete
III	Loge/ Lada	S	B	SSP	FR	2T	b 1930-50	
IV	Stall/ Skjul	S	T/R	SSP	FR	2T	b 1900-20	
V	Garage	S	B	SSP	FR	P	b 1930-50	
VI	Jord-källare	S	S/B	S/SSP	X/FR	P	b 1890 - - 1902	
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930722.....

Fastighet.....Östra Berga 1:40.....Film nr.....Ly29.....

Gårdsnamn.....Stallbergsängen.....Karta.....Ek 12320.....


Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	RV	SLL	FR	EL	I 1934	Välbevarad
II	Ladugård	Btg	T/B	Tg/SSP	FR	P	I 1936	
III	Loge/ lada	S	T/B	T/SSP	FR	P	b 1860-90	Sammanbyggd med II
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930714

Fastighet.....Östra Berga 1:41/1:44.....Film nr.....Ly23

Gårdsnamn.....Gråberg.....Karta.....Ek 12331


Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLI	FR	P	b 1850-80	Renoverad, ny panel
II	Lada/ladugård	S	T	T/SSP	X	P	b 1850-1900	
III	Jordkällare	S	S/B	S/SSP	X	P	b 1850-1900	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne Församling..... Lysvik Datum..... 930723

Fastighet..... Östra Berga 1:45 Film nr..... Ly 29

Gårdsnamn..... Rönningen Karta..... Ek 12229

Anl. art..... f.d. Bondgård Sign..... OL

Uppgiftslämnare..... Astrid Eriksson/Gunborg Taft Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Bto	T	SLL	V	2T	u 1923	
II	Lill-stuga	S	Rv	SLL	FR	Et	u 1900-20	
III	Loge/ Lada/ Stall	S	T/B	SLL	FR	Et	u 1920-30	
IV	Magasin	S	B	SSP	FR	P	u 1920-30	
V	Hönshus	S	B	SLL	FR	P	u 1920-30	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930714.....

Fastighet.....Östra Berga 1:54.....Film nr.....Ly23.....

Gårdsnamn.....Bergsäter.....Karta.....Ek 12321.....


Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	FR	Et.	b 1910-30	Förfallen
II	Ladugård /Loge	S	1/B	SSP	FR	Et.	b 1910-20	Förfallen
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Surina..... Församling Lysvik..... Datum 921012.....
 Fastighet ÖSTRA BERGA 1.81..... Film nr 414.....
 Gårdsnamn Ängen..... Karta Ek.karta 12 320.....
 Anl. art. Bondgård..... Sign. A.J......
 Uppgiftslämnare Kjell Gunnarsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggnad	Btg	Rv	SLL	0Grå	PS	1924 1	snickarglädjev veranda
II	Ladugård	Btg/S	B/Tg	B/Tg	FR/Tg	EtGrå	1925 1	-
III	Stall	Btg	Tg/B	FR/Tg	FR/Tg	EtGrå	1925 1	-
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930727.....

Fastighet.....Östra Berga 1:86.....Film nr.....Ly 31.....

Gårdsnamn.....Vålvik.....Karta.....Ek 12229.....

Anl. art.....f.d. Torp.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....

fasad.....

taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	Btg	T	T	S	2T	b 1820-70	Delvis ombyggt
II	Vedbod	S	B	SLP	FR	P	b 1930-50	
III	Ladugård	S	B/Btg	SSP	FR	P	b 1930-50	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930727.....

Fastighet.....Östra Berga 1:93.....Film nr.....Ly 31.....

Gårdsnamn.....Udden.....Karta.....Ek. 12229.....

Anl. art.....Bostadshus.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Btg	Rv	SLL	G	2T	b 1925-35	
II	Vedbod	S	B	SLL	FR	2T	b 1925-35	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun..... Sunne Församling..... Lysvik Datum..... 930722

Fastighet..... Östra Berga 1:102 Film nr..... Ly28

Gårdsnamn..... Stallbergsängen Karta..... Ek 12320


Anl. art..... Bostadshus Sign..... 0L

Uppgiftslämnare..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... Avstyckat boningshus till f.d bondgård stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	I	SL.L	FR	2T	I 1929	Välbevarat
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930723.....

Fastighet.....Östra Berga 1:103.....Film nr.....Ly 29.....

Gårdsnamn.....Norra Stallberg.....Karta.....Ek 12320.....


Anl. art.....F.d. Bondgård.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Karl-Johan Spets.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....
 stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Månbyggn	S	T	SSL	FR	Et	b 1890 - 1900	
II	Stall	S	T/B	SLL/SSP	FR/X	P	b 1890 - 1900	
III	Lillstuga	Btg	B	SLP	FR	P	b 1970-80	
IV	Vedbod	S	B	SLP	FR	P	b 1950-70	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930714

Fastighet.....Östra Berga 1:105 och 1:53.....Film nr.....Ly23

Gårdsnamn.....Bergsäter.....Karta.....Ek 12321

Anl. art.....F.d Torp.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	RV	SLL	G	Et	b 1930-40	
II	Visthusbod	S	T	T	X	P	b 1870-1910	
III	Lada	S	B	SSP	FR	Et	b 1930-50	
IV	Garage	S	B	SSP	FR	P	b 1940-60	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling...Lysvik..... Datum.....930708.....

Fastighet.....Östra Berga 1:109..... Film nr.....Ly. 17.....

Gårdsnamn.....Berga..... Karta.....Ek 12310.....

Anl. art.....Hembygdsgård/Vandrarhem, f.d. Alderdomshem tidigare Herrgård/Prästgård Sign.....OL.....


Uppgiftslämnare.....Leif Lind..... Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....Gården känd sedan 1500-talet..... stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	V	P	l 1804	1834 uppfördes 2:a våningen, entrén
II	Fd Storm-avdeln/rödstruck	Btg	T	SLL	FR	2T	1910-20	
III	Fd handelsbod	S/Btg	T	SLL/T	FR	P	l 1840-50	
IV	Lusthus/Fd vjnkällare	S	B/S		V	Papp	u 1834	Stora delar nya
V	Hembygds-gård/fd skola	Btg	T	SLL	FR	2T	l 1843	Flyttad, ny panel
VI	Dass	S/Btg	B	SLL	FR	Stick	b 1850 - - 1900	
VII	Ladugård		Tg/b	SSP	FR	Et	l 1942	
VIII	Fd bg-stad/ateljé	S	T	SPS	FR	P	b 1880 - - 1900	
IX	Is-källare	Btg	Btg/B	SSP	FR	P	b 1920-30	
X	Vedskju Magasin	S/Btg	B	SLL	FR	2T	b 1910-30	

Situationsplan

XI	Förråd	Btg	B	SLP	FR	P	b 1950-60	Fd Likbod, flyttad
XII	Källar-bod	S	B	SP/SLP	FR		b 1900-20	



BYGGNADSINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930723.....

Fastighet.....Östra Berga 1:112.....Film nr.....Ly 29.....

Gårdsnamn.....Myra.....Karta.....Ek 12320.....


Anl. art.....Avstyckad mangårdsbyggnad.....Sign.....OL.....

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar..... stomme.....
 fasad.....
 taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	S	T	SLL	G	2T	b 1919	Välbevarat
II	Gammelsstuga	S	T	T/SSP	FR	2T	b 1780 - - 1860	Mångåstak Ålderdomlig
III	Garaqe	Btg	Tg	Tg	Fg	P	1940-60	
IV	Vedbod	S	B	SSP	FR	P	1940-60	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNAD SINVENTERING 19.....

S-LÄN

Kommun.....Sunne.....Församling.....Lysvik.....Datum.....930723

Fastighet.....Östra Berga 1:116.....Film nr.....Ly29

Gårdsnamn.....Vålängen.....Karta.....Ek 12320

Anl. art.....F.d Bondgård.....Sign.....OL

Uppgiftslämnare.....Åtgärder erfordras:

Anteckningar.....stomme.....
fasad.....
taktäckn.....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Manbyggn	Bt.g	RV	SLI	FR	2T	b 1925-35	
II	Ladugård Loge	S	B/Tg	SSP	FR	Et	b 1920-90	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan

