

I 2 054-115480


överste löjtn. Birger Eriksson

Ernan träffar fänjunkare Karlsson
fredag 16 juli 900 fr Trossnäs

Nils Stålhammar näs ombud

Molkom - 0553-14125

KARLSTAD kn (1994)
västra delen



1: 100 000

Teckenförklaringar till overhead karta



investerade av Sark



besiktigade, men ej inv. av Sark



borde inventeras enl VM-MS

101

1974 års anteckningar

2

1975 — " —



särskilt fina områden
(jfr värdefulla miljöer
ör. utredningar)

?

lista över särskilt beaktans-
värda byggnader



By med kulturhistoriskt intresse



Vacker

S

känslig miljö..

1975

- + något hus bör uppmärksammas
- ++ hela byn — " —
- utan spec. intresse

- 98 Höje
- 99 Ås
- 100 Alster
- 125 Ulfsby station
- 101 Samstorp
- 102 Killstad - Forsnäs
- 103 Bergsäng
- 104 Brandsböl
- 107 Hult
- 108 Snärstadsstorp
- 122 Gunnerud

- 1 Steffensminne - Edsgatan - Björby - Höje - Gräsås.
Skäl - området borde ha inventerats på grund
av sitt ^{mkt} värnande byggnadsbestånd
- 2 Ulfsbyn
- 3 Mosstorp
- 4 Lindträget
- 5 Ulfsby → station jfr 125
- 6 Nybacka
- 7 Säter
- 8 Kärne
- 9 mellan Bjurunda & Hallanda
- 10 Svedjenäs
- 11 N. Forsnäs
- 11 Elänne
- 12 Falla
- 13 Nygård
- 14 Byr

ALSTERS
SOCKEN



98 Hoja



BYGGNAD SINVENTERING


KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

MS

Församling Alster Datum 31 juli
 By/Fastighet Höja Film nr 14
 Anläggningens art mindre herrgård Ekon. karta 10. D. 8. e
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



Fin mangårdsbyggnad med två
flyglar

K-märkt

ekon. byggnaderna förfallna

skräpig miljö

ingår som väsentlig del i
större miljöområde vid
sjön Alstens västra strand

där betydligt större område bör inventeras
(bedömning 1975, 6 aug → +)

99 ÅS




Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

e/s

58

Församling **Alster** Datum **31. juli**
 By/Fastighet **Is** Film nr **14, 15**
 Anläggningens art **by** Ekon. karta **10 D 9 e**
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



Mycket fin byväg, som slingrar
mellan husen

de två sydligaste gårdarna fina,
inte minst boupsthusen
och en ekon. byggnad i sten och
timmer

Fram för allt helheten - miljön
är värdefull

(bedömning 1975, 6 aug → ++)

125 Ulfaby station



BYGGNAD SINVENTERING


KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

e/s

Församling **Alster** Datum **31 juli**
 By/Fastighet **Ulvby station** Film nr **15, 6aug-75**
 Anläggningens art **station** Ekon. karta **10 D 9 e**
 Karta hos stadsark.kontoret **g. inv.!**
 Foton hos stadsark.kontoret



(bedömning 1975 +)

Station med ekonomibyggnader,
 banvaktsboställe m - " - "
 några fina boningshus..
 tillsammans bildar dessa
 byggnader en värdfull
 miljö

100 Alster



BYGGNAD SINVENTERING


KARLSTAD KN 197 4

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

efs


Församling ... Alster Datum ... 31 juli
 By/Fastighet ... Alster Film nr ... 15
 Anläggningens art by, bruk, herrgård Ekon. karta ... 10 D 9e
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



Alsters kyrka med omgivande
gårdar, flera stycken mycket
fina — 3 böningshus, f.d. skola,
sockenstuga, prästgård (modern)
Alstrums herrgård med flyglar
från 1700-talet — mkt välvårdad
intressant (men förfallen) bruks-
miljö

(bedömning 1975 ++)

101 Samstorp



BYGGNADSVINVENTERING

KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling .. Alster Datum .. 31 juli
 By/Fastighet .. Samstorp Film nr .. 16
 Anläggningens art .. by Ekon. karta .. 1100e
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



(bedömning 1975 +)

liten by -
 några fina äldre bostadshus
 rader av omgivning
 miljön fin - dock kulturhist.
 mindre intressant

102 Forsnäs



Forsnäs 1974



Fridhem



N. Forsnäs 1975


BYGGNAD SINVENTERING

KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling .. Alster Datum .. 31 juli
 By/Fastighet ... Forsnäs Film nr 16/baug-75
 Anläggningens art f.d. bruksmiljö, nu villa- och ^{Sommarsstugeomr.} Ekon. karta 10 D 9 f
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



Där Alsterån rinner
uppi Gapern är en
mycket vacker miljö.
Här finns rester kvar
(ruiner) efter en

Två små fina torp.
Öster om väg nr 63
ett antal ej intressanta
sommarsstugor.

(bedömning 1975 +)

Etärdarna N. & S. Forsnäs / borde inventeras
och Rotnäs

(bedömning 1975 +)

- mycket fina gårdar

BYGGNAD SINVENTERING

KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

efs

Församling Alster Datum 31 juli
 By/Fastighet Killstad Film nr
 Anläggningens art villaområde Ekon. karta 11 D O f
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret




Villaområde med större gård i
områdets norra del - nu vård-
hem.

Område ej intressant ur kultur-
historisk synvinkel

(bedömning 1975 -)

103 Bergsäng



BYGGNADSVINVENTERING

KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

e/s

88
5

Församling ... Alster Datum ... 31 juli
By/Fastighet ... Bergsäng Film nr ... 16
Anläggningens art ... by, villaområde Ekon. karta ... 10 D 9 f
Karta hos stadsark.kontoret
Foton hos stadsark.kontoret



Bybildning bestående av bönings-
hus, numera huvudsakligen utan
ekonomi byggnader (inget jordbruk)
En mycket fin gammal man-
gårdsbyggnad, en yll färdig.
Två moderna villor - en av dem ett
~~mycket~~ bra exempel på nybyggnad.
Tre halvgamla villor.

Mycket vackert läge, men ej utan intresse som bybild-
ning.

(bedömning 1975 + ?)

104 Brandsbol



BYGGNAD SINVENTERING


KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

eps

Församling Alster Datum 31 juli
 By/Fastighet Brandsbol Film nr 16
 Anläggningens art by Ekon. karta 10. D. 9. f.
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



(bedömning 1975 -)

ordinär by - utan spec intresse
 två nyare böningshus s. om
 vägen
 två äldre böningshus norr om
 vägen, vilka är relativt fina
 i väster två halv gamla bönings-
 hus

107 Hult



BYGGNAD SINVENTERING

KARLSTAD KN 1974


S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

ce/s

S

Församling Alster Datum 31. juli
 By/Fastighet Hult Film nr 16
 Anläggningens art by Ekon. karta 10 D 9 f
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



Byvägen slingrar sig fint
mellan husen - korsvägen en
liten pärla => känslig miljö.
Boningshusen relativt ombyggda,
smälter ändå väl in i miljön.
Några fina magasin.

(bedömning 1975 ++)

108 Smårstad

KODAK SAFETY FILM

KODAK TRI X PAN FILM

KODAK SAFETY FILM



→ 34

→ 34A

→ 35

→ 35A

→ 36

→ 36A

→ 1A

→ 2

KODAK TRI X PAN FILM

KODAK



→ 2A

→ 3

→ 3A

→ 4

→ 4A

→ 5

→ 5A

→ 6

BYGGNAD SINVENTERING


KARLSTAD KN 1974

S-län

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

cds S

Församling *Alster* Datum *31 juli*
 By/Fastighet *Snårstadstorp* Film nr *16, 17*
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *1009 f., 10 D 99*
 Karta hos stadsark.kontoret
 Foton hos stadsark.kontoret



(bedömning 1975 +)

Relativt stor by, som
saknar enhet - gårderna
ligger spridda

Trå spec fina gårdar i
nordvästra delen

Känslig miljö

Missionshus

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

JS

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Småstad* Film nr
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *1100g. 100.99*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



Relativt välbevarad by-
 bildning —
 ny väg genom byn förändrar
 helheten något
 4-5 mangårdsbyggnader av
 ordinarie gammaldags slag
 byvägen fin
 (bedömning 1975 -)

122 Gunnarud



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

JS

885

Församling Alster Datum ... 2. aug ...

By/Fastighet Gunnerud Film nr ... 18 ...

Anläggningens art ... herrgård Ekon. karta ... 10 D 8 f ..

Karta hos stadsark.kontoret

Foton hos stadsark.kontoret



Mycket fin gårdsanläggning —
huvudbyggnad och ett par flyglar
1800-talets början, ev. 1700-tal.
Nyare och äldre arbetarbostad.
Ladugård riven.
Några moderna villor, som väl smälter
in i miljön.
lugår i kulturhistorisk miljö av
tiksintresse - Alsterdalen

(bedömning 1975 ++)

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling *Alster* Datum *6 aug*
By/Fastighet *Steffensminne* Film nr *6 aug - 75*
Anläggningens art *sommarstugeområde* Ekon. karta *10 D 8 e*
Karta hos stadsark.kontoret *sj. inv.*
Foton hos stadsark.kontoret

övriga
+ bebyggelsen vid sjön Alsters södra strand



Karakteristiska sommar-
stugor från sekelskiftet
1900

vissa partier borde abso-
lut inventeras

(bedömning 1975 +)

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

efs

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Längenås* Film nr *6 aug 75*
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *10 D 8e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Aldaglig bebyggelse
utan eg. intresse
En gammaldags par-
stuga ^{dock} / särskilt beaktans-
värda ...*


(bedömning 1975 +)



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

d/S

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Edsgatan* Film nr *6 aug-75*
 Anläggningens art *villaområde* Ekon. karta *1008e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Alsters värdshus och
 flera byggnader i dess
 omedelbara närhet, villor
 från tiden omkr. sekel-
 skiftet, fin järnvägs-
 station —
 borde inventeras*


(bedömning 1975 +)



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

cd5


Församling *Alster* Datum *6 aug. 75*
 By/Fastighet *Björby* Film nr
 Anläggningens art *herrgård + några mindre gårdar* Ekon. karta *10 D8e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv.*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Herrgården med
 flera andra bönings-
 hus och ekonomi-
 byggnader intressanta
 - borde inventeras -
 de mindre gårdarna
 dock ointressanta
 (bedömning 1975 +)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling ... *Alster* Datum ... *6 aug*
By/Fastighet ... *Gräsås* Film nr *6 aug-75*
Anläggningens art ... *by* Ekon. karta ... *10 D 8 c*
Karta hos stadsark.kontoret ... *ej inv*
Foton hos stadsark.kontoret



Byn numera delad i två häffter av den nya Filipstadsvägen.

Öster: 2 gamla gårdar med fina manbyggnads-
byggnader .. längst i öster en av mycket hög
ålder (1700-tal?), dock bör den rustas upp snarast ..
Strax väster därom en ^{fin} två vån. manbyggnad ..

Väster: Ett litet torp - intressant — i övrigt ordinär
bebyggelse

bör inventeras
(bedömning 1975 +)



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

cds

Församling .. *Ålster* Datum .. *6 aug-75* ..
 By/Fastighet .. *Skål* Film nr *6 aug-75* ..
 Anläggningens art .. *by* Ekon. karta .. *10 D 9e* ..
 Karta hos stadsark.kontoret .. *ej inv.*
 Foton hos stadsark.kontoret ..



(bedömning 1975 -)


Tre stora gårdar med
vardera en stor man-
gårds byggnad —
Savtliga dock mycket
okänsligt ombyggda
En har gavlar och
baksida kvar i gammalt
skick —
borde därför inventeras
(bl.a.)



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

U/S

Församling Alster Datum aug
By/Fastighet Ulvs byn Film nr kn: 75
Anläggningens art by Ekon. karta 10D9e
Karta hos stadsark.kontoret ej inv
Foton hos stadsark.kontoret



öster om vägen - fyra
gårdar varav två är fina
speciellt välbehållet bönings-
hus på en fastighet (foto)

väster om vägen - ugt
längre söderut en fin gård
borde inventeras
(bedömning 1975 +)

en lång röd byggnad, med
två verandor, skola tidigare


området kring Ulvsby sigverk har några fina sekel-
skifteshus (uorrut)



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

cds

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Mosstorp* Film nr
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *10. D. 9e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej. inv.*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Att i sin stötte tre större
 gårdar med välvårdade
 man gårds byggnader
 borde inventeras
 (bedömning 1975 +)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret

i Karlstad

ds

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Lindrågen* Film nr
 Anläggningens art *gårdar* Ekon. karta *10 D 9e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Huvudgården för
 bör inventeras
 (bedömning 1975 +)*

*(Lindberget väster närom och Erväsåsfallet österut)
 därn ointressant bebyggelse*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

o/s

Församling ... *Aister* Datum *6 aug - 75*
By/Fastighet ... *Tällered* Film nr
Anläggningens art ... *hembygdsgränd* Ekon. karta ... *10.D.9.f*
Karta hos stadsark.kontoret ... *inv. - 74*
Foton hos stadsark.kontoret




Specialinventering utförd
av stadsark. kont 1974
Maugårdsbyggnaden ned-
brunnen 1960-talet och
nyuppförd i (ung.) samma
stil.
(bedömning 1975 -)

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

ds

Församling *Alster* Datum *6 aug. 75*
 By/Fastighet *Nybacka* Film nr
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *10.D.8e, 10.D.9e*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



*Ordinära gårdar
 (unq. sekelskiftet
 1900) - mycket
 välvärdat
 borde ha inven-
 terats
 (bedömning 1975 -)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

efs


Församling *Alster* Datum *6 aug*
By/Fastighet *Sätter* Film nr
Anläggningens art *gård* Ekon. karta *1009f*
Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
Foton hos stadsark.kontoret



*Stor fin gård - särskilt
månggårdens byggnaden
borde ha inventerats
(bedömning 1975 +)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling *Ålster* Datum *6 aug*
By/Fastighet *Bjurerud* Film nr *aug-75*
Anläggningens art *by* Ekon. karta *1100c*
Karta hos stadsark.kontoret *inv-75*
Foton hos stadsark.kontoret




Mycket fin by —
vackra välvårdade gårdar
med gammaldags bebyggelse
trå vännys röd mangårds-
byggnader — välhållna ek-
nomibyggnader, kallmurade
& murade i sten, i
timmer, tegel & träder
(bedömning 1975 ++)

Strax söder om byn ligger några
byggnader väl värda inventering
ev. en f.d. skola



Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling *Alster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Svedenäs* Film nr *6 aug-75*
 Anläggningens art *herrgård u. fritidshus* Ekon. karta *1100 f*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



*fin herrgård (från
 början)
 Miljön utan jämförelse
 fullt av små romantiska
 stigar runt omkring,
 Frödingeitad
 smidade i trä hänger
 runt om i träderna etc
 etc..*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

efs

Församling *Alster* Datum .. *6 aug*
By/Fastighet *Skacklerud* Film nr *1*
Anläggningens art *by* Ekon. karta .. *11 D 0 f*
Karta hos stadsark.kontoret .. *inv - 75*
Foton hos stadsark.kontoret




*Relativt fin by
ett par fina mau-
gårdsbyggnader.*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

MS

Församling .. *Alster* Datum .. *6 aug*
 By/Fastighet .. *Nygård* Film nr
 Anläggningens art .. *gård* Ekon. karta .. *1009f*
 Karta hos stadsark.kontoret .. *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret ..



*Östligt liggande gård,
 med relativt fin mangårds-
 byggnad
 borde inventeras
 (bedömning 1975 -)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

JS

Församling .. *Alster* Datum .. *6 aug*
 By/Fastighet .. *Byn* Film nr
 Anläggningens art .. *gård* Ekon. karta .. *1008e*
 Karta hos stadsark.kontoret .. *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret ..




*Stor fin traditionär gård
 borde inventeras
 (bedömning 1975 +)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

JS

Församling *Ålster* Datum *6 aug*
 By/Fastighet *Falla* Film nr *6 aug. 75*
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *100 9 f*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret




*Sågverk
 Några små enkla gårdar
 Missionshus (ev. folkets
 hus - foto) av intresse
 borde inventeras
 (bedömning 1975 +)*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

els

Församling *Alster* Datum *6 aug 75*
 By/Fastighet *Glänne* Film nr *6 aug 75*
 Anläggningens art *by* Ekon. karta *10 D 9 f*
 Karta hos stadsark.kontoret *ej inv*
 Foton hos stadsark.kontoret



(bedömning 1975 +)



*Gläd med stor fin
 uavgårdsbyggnad
 (foto)
 Några mindre bönings-
 hus ..
 Fin skola under reno-
 vering - används som
 verkstad
 borde inventeras*

Kulturhistorisk bedömning av inventering utförd av stadsarkitektkontoret
i Karlstad

Församling Datum

By/Fastighet Film nr

Anläggningens art Ekon. karta

Karta hos stadsark.kontoret

Foton hos stadsark.kontoret