

CD-SKIVOR MED DIGITALA FOTON
 STÅR PÅ SÄRSKILD KMV-PLATS I ARKIVET

DIGITALA
 BILDER

FOTOPROTOKOLL & REGISTRERING 135		KMV	5	9	4
Fotograf <i>Carina Johansson</i>		Fotodatum <i>2006-11-23/24/27</i>			
Kommun <i>Hammarö</i>		Socken <i>Hammarö</i>			
Plats/by/etc <i>Hästviken - Bräten</i>					
Motiv <i>Bebyggelseinventering / Kulturmiljöinventering</i>					
Klassificering			Repro/etc		
0	<i>2006-11-23:</i>		19	<i>2006-11-27:</i>	
1	<i>Klövemå 1:16</i>		20	<i>Bräten 3:1 1:53 1:44</i>	
2	<i>Bräten 1:16 1:58 1:33 1:48</i>		21	<i>1:45 1:20 1:31 1:30</i>	
3	<i>1:34 1:48 1:41 1:64 1:39</i>		22	<i>(fd Bräten m. K) Västra Hovlandet</i>	
4	<i>1:38 1:37 1:36 1:60</i>		23	<i>1:17</i>	
5			24	<i>Bräten 1:28 1:18</i>	
6	<i>2006-11-24:</i>		25	<i>Västra Hovlandet 1:11 1:20</i>	
7	<i>Bräten med Kärrängen 1:27</i>		26	<i>1:27 1:8 1:3</i>	
8	<i>1:23 1:26 1:30</i>		27	<i>Östra Hovlandet 1:7</i>	
9	<i>Hammarö 8:1 1:51</i>		28	<i>Bräten 1:9 1:52 1:10 1:54</i>	
10	<i>Bräten 1:59</i>		29		
11	<i>Bräten m. K. 1:62 1:49 1:19</i>		30		
12	<i>1:65 1:56 1:57</i>		31		
13			32		
14			33		
15			34		
16			35		
17			36		
18			37		
Övrigt			Projekt		
FRAMK <input type="checkbox"/>		KK	Beställare		Datum

FOTOPROTOKOLL & REGISTRERING 135		KMV	5	9	5
Fotograf <i>Camilla Johansson</i>		Fotodatum 2006-12-01 / 03			
Kommun	<i>Hammarö</i>	Socken <i>Hammarö</i>			
Plats/by/etc <i>Hästriken - Bråten</i>					
Motiv <i>Bebyggelseinventering / Kulturmiljöinventering</i>					
Klassificering			Repro/etc		
0	(RAPPORT)	19			
1		20			
2	2006-12-01:	21			
3	Bråten 1:61 1:63 1:21, 1:55	22			
4	Västra Hovlanda 1:26 1:19	23			
5	1:43 1:42 1:55	24			
6	(Hammar 1:2 - utanför	25			
7	utredn. omr.)	25			
8	Västra Hovlanda 1:41 1:13	27			
9	1:41 1:3 1:44 1:45 1:24	28			
10	1:25 1:5.	29			
11	Bathus Päsnelcken	30			
12		31			
13	2006-12-03	32			
14	Fiskehus på meklar	33			
15		34			
16		35			
17		36			
18		37			
Övrigt			Projekt		
FRAMK	<input type="checkbox"/>	KK	Beställare	Datum	

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-03
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Lämning		Bildnr

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	BYGGNADS LÄMNING									HUS PÅ MEDAR

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning 1:61	Gårdsnamn/Adress Hästvikesvägen	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1120-1128	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			E+		2-1	P	45		Rullstolsramp
2	Lada			SLL	R		P			
3	uthus			SLP	R					
4	jordk.									sadelstake

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning 1:63	Gårdsnamn/Adress Bråten Hästriksv.	Koordinater
Anläggningskategori F.d. bondgård		Bildnr 1129 - 1138 + 1154

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.			SLL	R	1-1 2-1	Tegel indit. P?	1,5	1900	Brett värningsband - 1199 panel Breda fönsterfoder/lucior?
2	Lada Garnage			Bräd	R		P			
3	Lillstuga			SLL	R		Papp			Vita allmogefoder
4	Vedbod?			SLL	V					
5	Jordk.				-		Sadel P		≈ 40-tal	
6	Hundkoja			SLL	R	1-1	P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning 1:21	Gårdsnamn/Adress Hästriksv.	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1139-1157	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.				R				79,80	
2	Gårnag Lillstuga			SLP	R ofärgat		P			Äldre än huset
3	Arbets stuga									
4	Gårnag				R		P			Rel. nybyggd Dubbelgård
5	Jordk		B							
6										vid vägen

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

i

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning 1:55	Gårdsnamn/Adress Hästvikov.	Koordinater
Anläggningskategori Bostad, Ridhus, Stall ?	Bildnr 1158-1173	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost				R	2-1	Bmlet P	1,5		Nybyggt?
2	jordk				-					aldne
3	Barack				R					
4	Stall				R					
5	Ridhus ?			P	R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006
Hovlanda, Hästviken, Bråten

Beskrivning av närmiljön:

Agg av Tomars

Anteckningar anläggningens bebyggelse:

Ev. uppgiftslämnare:

Kulturhistorisk värdering:

- Grupp 1 A Byggnad eller anläggning synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde.
- Grupp 1 B Byggnad eller anläggning särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär.
- Grupp 1 C Övrig bebyggelse med särskilt kulturhistoriskt värde.
- Grupp 2 Byggnad eller anläggning utan särskilt kulturhistoriskt värde. Möjlig kulturhistoriskt intressant miljö.
- Yngre byggnad, ej tagit ställning om kulturhistoriskt värde.

Motivtext:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

"privat"

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Via Hovlanda 1:26	Gårdsnamn/Adress Hästviken 22	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1174 - 1177	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLL	R	2-luft spröjs				Svartta foder
2	Garage?									
3	Lillstuga									
4	"									

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:19 A	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1178-1180

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SL	R	1-lutt	P			Gul veranda
2	Uthus Arbände			Brädor	R		Papp			Pulpet tak
3	Uthus			P	Br		P			
4	Jordk.									Hög till västra granntomten?

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:19 B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidsbostad		Bildnr 1182

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLL	G	2-1	P			
2	Lillstuga			SLL	G		P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-07
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:43	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Permanent boende		Bildnr 1183 + 1185 + 1187

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV SLP	G	1-luft	Tegel imit	1,5		Rel. nybyggt
2	Lekstuga			Stock P	G		Papp			
3	Fritidshus på tornen Hör till 1:3?				R	1-luft Spröjs	P			Veranda

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006
Hovlanda, Hästviken, Bråten

*Sundell
 Nygren*

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning <i>V:a Hovlanda 1:42</i>	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori <i>Permanent boende</i>		Bildnr <i>1186</i>

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkningar
1	Bost				R					Rel. nybyggt
2	Lillstuga				R					
3	Lekstuga				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum
---	--	-------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:55	Gårdsnamn/Adress HÄSTVIKEN	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1188-1214 + 1218-1230 1242-1244	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1				P	Bl	Galler 1-1	P			Vinch filcarum, vån-sängar
2				P	V		P			pulpettake trappa till vattrut
3					-		P			Stor hall
4				P	Grå		P			Doorbeldorror Utebar?
5					Gr					

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation: "Lillmossen"

Fastighetsbeteckning ? Hammar 1:2	Gårdsnamn/Adress Hovlandav 77	Koordinater
Anläggningskategori Bostad		Bildnr 1232 - 1234

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV	V	1-lutt 3-lutt	BT	1,5		Början 1900-t. Blå foder o dörnar
2	Garage m. carport			PFV	V		P			— " —
3	Vedbod				Br		P			Putspettale
4	Lekestuga				Br					

Situationsplan:

Utans för
utredningsområdet

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:41A	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus ev perm?	Bildnr 1245	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV	V					Takarbeten pågår

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:13	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 12.46

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost				R					
2	Bod				R					
3	Friqgebod				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:41B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1247

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV	V					Blå foder
2	Bod			SLP	V					"

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum
--	--	-------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:3	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1249 - 1252

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PfV	R					
2	Bod				R					
3	Bod				R					
4	Bod/Antråde				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:44A	Gårdsnamn/Adress 210	Koordinater
Anläggningskategori Fr. permanent boende	Bildnr 1253 + 1256-57	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.			SLP	Gr					Rel. nybyggt
2	Bod				R					
3	Bodar Arrende									

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:44 B	Gårdsnamn/Adress 204	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus	Bildnr 1254 - 1255	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	G					
2	Frigebod			PFV	G					
3	uthus			SLP	BR					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:45A	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1260-1261

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	G					
2	Friqgebod				G					
3	Artråde				R					
4	Bod				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:45 B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1262 - 1266

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			Et	-					
2	Bost			SLL	R					
4	Anträda				R					
5	II				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:45C	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1267-1270+1272

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			PEV S	R					Delar av husets fasad - stenblock skorstens-utering
2	Lillstuga				R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:45D	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus / perrn.boende?		Bildnr 1271 + 1274

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost				V					Röda foder Rel. nybyggt
2	Lehstuga				V					" Allt noga- pelare båt upp balkong härskt?
3	Lillstuga				V					"

Situationsplan:

"HÖJDEN"
På staketet

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:24	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Permanent boende		Bildnr 1278-1280 + 1287 + 1288

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkning
1	Bost			SLP	V		P	15		En foder, rött tak Oppglasat mot vattret rel. byggnad
2	Bod				R					
3	Bod				kr					} samnade
4	Bod				Br					
5	Bod				V					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:25	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1281-1286

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost				V					Blå fönstersnickcenter
2	Bodar				Br					
3	Bod			SLP	V					Blå fönstersnickcenter

Situationsplan:

strandtomt
byggn

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-12-01
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:5	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 1289 - 1293 + 1328-29

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	R					Verrunda
2	Lillstruga			SLP	R					
3	Bod			SLP	R					
4	Anråde				-					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum
---	--	-------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori	Bathus Päsudden	Bildnr 1295-1326

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bod			Brändor	-		-			Inrasat tak
2	Bathus			PFV	-		P Pulpet			med sidotak Båt förvarns
3	Bathus			PFV	-		P			
4	Bathus			PFV	-		P			förvarns utebänkar o bord

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 3:1	Gårdsnamn/Adress Hovlandav. 93	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 0985	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLU	R	spröjs	Tegel inåt P	1,5	40-tal	Tillbyggt
2	Gårngård förråd			SLP	R	2-luft	P			Byggt senaste tio åren
3	Lillstuga			stock P	R	1-luft	P			

Situationsplan:

Hästhage

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:53	Gårdsnamn/Adress Hovlandav.	Koordinater
Anläggningskategori Verkstad / Lager	Bildnr 0988-0990	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Verkstad			Plåt	V/B	2-luft 1-luft				Äldre del byggd 1958 Hörde till bostadshuset därill, byggd 1918.
? 2	Uthus			Plåt	R		P			Bild 0990

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:44	Gårdsnamn/Adress Hovlandav. 92	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 0996-0998	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	G	2-luft	Tegel- imit. P	2	1968	Med garage + uthus Brynna fönstersnick + foder
2	Friggobod			SLU	R	1-luft	P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:45 + 1:20	Gårdsnamn/Adress Bråten	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus + Stall	f.d. knektboställe !!	Bildnr 0990-0994 + 0999-1002 + 1004

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.			SL	R	1-luff svart trä		1	1800-t + 1984	F.d knektboställe för Johan Brät, byggn.kroppen i öster!
2	Lillskugga /carport			PFV	R	1-luff	Papp			
3	Stall	B		Plåt	G		P			
4	Stall	B		"	G		P			Plats för 1 häst Pulpettak
5	Uthus			SLP	V		P			
6	Uthus			?	Gr		P			Tältduk/presenning?
7	Uthus			?	—		—			Tältduk/presenning?

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Holmberg

Fastighetsbeteckning Bråten 1:31	Gårdsnamn/Adress Hovlandav. 96	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 1003 + 1005	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	B		FT	Br	1-luft 3-luft		1	60t	Tegelhus källare
2	Othus			SLL	R		P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:30	Gårdsnamn/Adress Hovlandav.	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 1006-1008	

Elsa

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			FT	V	2-luff		1	50t.	Tegel, källare
2	Uthus			SLL	Br		Pl			
	Carport				Br					

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2004-06-27
--	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten m. Kärrängen 1:17	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus, f.d. lantbruk		Bildnr 10091-1040

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	B		SLP	R	3+	2-lup T	1/5		Resten av huset vita foder
2	vedboel uthus Arbete	Hs		SLP	R		P			Står på bryget
3	Ladngård	B+ Hs		Björk SLP	R	1-lup sprits	P			Vita foder SL-dörrar
4	Jordk.				-					Jord-täck
4	Uthus			SLP	R		P			Trädgårdsbod?
										4 jordk.

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:28	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori		Bildnr 1041-1042+1045

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	R					11/24/06
2	Garage				R					
3	Utöus	Hs			R		Papp			äldre!
4	Bod			Stöck P	R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråterä 1:18	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1043-1044	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost				R	2-luft spröjs	Tegel imit	1,5	2006	Nybyggt i "gammal stil"
2	Uthus									äldre opriade dörrar

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation: Hovlandav. 109

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:11?	Gårdsnamn/Adress Manieland, även Källan	Koordinater
Anläggningskategori F.d. kretet boställe	Bildnr 1046-1057	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost.	B		SLI	R	2-l spröjs		1	1800t 1978-	Fönsterluckor, svarta foder utbyggt. veranda
2	uthus						Papp			Vit mur i ansl. till uthus
3	Stall			SLP	R	1-luft	P			
4	Stall			SLP	R	2-luft	P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum
---	--	-------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning V:a Hovlanda 1:20 ?	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori F.d. soldattorp ?		Bildnr 1058

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			FT	V	1-lutt		1/5		soldattorpi stommen enl. grundrit
2	uthus				V		P			
3	uthus				V	1-lutt	P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Västra Hovlanda 1:27	Gårdsnamn/Adress Smuggelholm	Koordinater
Anläggningskategori F.d. flerfamiljshus (3 lägenheter) dä		Bildnr 1059-1065

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	B	T	SLL	R	spärris	P	1/5	≈ 1933-34	Ombyggt. nytt entré parti, veranda
2	Uthus/ garage			SLL	R	luft spärris	P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Västra Hovlanda 1:8 1:3	Gårdsnamn/Adress Källa	Koordinater
Anläggningskategori F.d. bondgård	Bildnr 10766-1083	

Roland Svensson

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLU	R	2-l spröjs		1	1890t	Ombbyggt sedan 1979 års inventering
2	Häls Källare			SLU	R					
3	Källare	S B		SLP S	-					
4	Ladugård			SLP T	FR		P		1890t	
5	gärde			Brädor	Br		P			
6	Källare			PFV	FR		Papp ?			
7	Växhus				-					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Östra Hovlandal:7	Gårdsnamn/Adress Hovra	Koordinater
Anläggningskategori F.d. egna hem	Bildnr 1084-1098	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			Rapp	V	2-luft spröjs	2kup T	1,5	Slutet 1930r.	Vita o röda (snickarier)
2	Bod+garage			SLU	V		P			blå dörrar
3	Bod-ved			Bräddor	R					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:9	Gårdsnamn/Adress Sadelv.	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1099+1102	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost				G	1-luft sprits				Byggt för 17 år sedan ca
2	Uthus				G					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:52	Gårdsnamn/Adress Sadelv.	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1100	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
	Bost				grå				2006	

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:10	Gårdsnamn/Adress Sadelv. 9	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1106-1108	

"Bar Bayard + "Equality Line" = grossistföretag vid sportutrustning.
restaurang & bar"

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1										

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-27
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:54	Gårdsnamn/Adress Sadelv.	Koordinater
Anläggningskategori	Bildnr 1110-1111	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			FT	G	2-luft				
2	garage			PFV	Br					
3	Lekstuga				Br					

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten m.K 1:27	Gårdsnamn/Adress Sörviksv. 25	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 0897-0902.	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.			SLP	G	2-luft 1-luft	Tegel imit. P		1934	Balkong Veranda
2	Lillstuga	Hs		SLL	G	1-luft spröjs	P		2006	På platsen stod tidigare en kiosk, kopia av bostadshuset 30-40-tal.
3	Lillstuga			SLL	G	2-luft	P		1994	Med pentry Fönsterluckor
4	Uthus			SLL	R	Bränd- dörrar blå	P		1934	Från tiden då huset uppfördes.
5	Garage			SLP	G		P		2001	
6	Lusthus									

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten m Kärå 1:23	Gårdsnamn/Adress Karrängen	Koordinater
Anläggningskategori Socialvärd för handikappade? under sommaren	Bildnr 0903-0908	


Byggnader:

Veranda m. plasttak

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	S		SLP	R	hansatta fönster	P	1		Isolerings städer, ut till grund-mågel? Pfv under takfall
2	Lillstuga	S		SLP	R	modern dörrar	P	1		
3	Vedbod förråd	S		PTV	R					

Situationsplan:

stenhällar



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten m. Kärrängel:26	Gårdsnamn/Adress Sörviksv. 33	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 0909-0918	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLL	G	Modern f.	P tegel in	2		Svart allmogefoder grön dörr, bänket
2	uthus			Bräder	R	1-tuft 1 spjäs	P tegel in			Svarta dörrar nya gångjärn
3	uthus				R		P tegel in			
4	jordkällare						P		1934	Inskription i murverket plättak delvis täckt med jord
5	Friggbod			LSP	G					

Situationsplan:



Utbyggt
& ombyggt
till
oigenkännlig-
het!

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:


Fastighetsbeteckning Bråten m. Karrängen 1:30	Gårdsnamn/Adress Sörviksv. 52 Haganäs	Koordinater
Anläggningskategori Träfarmiljshus	Bildnr 0919-0928	

Ägaren till "Nettans blommor" bor här.

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLP	B	1-luft	2-kup T	1/5		Vita foder. Källare Valmat sadeltak, 2-rakkepor - den ena försatt.
2	Stall			SLL	Br		P			Plats för två hästar

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation: (F.d. Lillmossen 2:1)

Fastighetsbeteckning Hammar 8:1	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus		Bildnr 0929-0937

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLL	G	3-lut spröjs dy spröjs 2 lutt	2kup centeg	2	1929 -33 ca	utbyggt österut 1967-69 ca.
2	Garage			SLL	G					
3	Uthus			SLL	-	1-l spröjs				liggande trindör grön foder pulpettak

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Hammarö 1:51	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus		Bildnr 0938

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			FT	V	2-1				Tegelhus. Grön SLP under takfall
2	Uthus			SLP	V					Gröna foder Bruna dörrar

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:59	Gårdsnamn/Adress Sadelv	Koordinater
Anläggningskategori Stall	Bildnr 0939 + 0940 Nybygge	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkningar
1	Stall			SLP	R	2-luft 1-luft	P			T. Vilhelmsson äger, inget ut
	Kinghöggarde			hagar						gröna foder Sv. dörrar

Situationsplan:



nybygge
1:52

Där stallet nu står,
stod en ladugård som
hörde till dagens
Bråten m. Kärrängen
1:62

Beskrivning av närmiljön:

Anteckningar anläggningens bebyggelse:

gården hade djur till 1947. En ladugård låg där dagens stall nu är beläget. Tomten är avstyckad från Vilhelmsön.
Förste ägaren Brink. "Du har så mager häst Brink. - Han är inte mager, han är innanföt". Nästa ägare - Elsa Svensson, därefter Stenbergs.
(Brink o hans häst finns på foto nr 1237)

Ev. uppgiftslämnare: Rolf och Barbro Stenberg flyttade in 1969, askan hade slagit ned och brunnit så en del var nytt vid inflytten.

Kulturhistorisk värdering:

- Grupp 1 A Byggnad eller anläggning synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde.
- Grupp 1 B Byggnad eller anläggning särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär.
- Grupp 1 C Övrig bebyggelse med särskilt kulturhistoriskt värde.
- Grupp 2 Byggnad eller anläggning utan särskilt kulturhistoriskt värde. Möjlig kulturhistoriskt intressant miljö.
- Yngre byggnad, ej tagit ställning om kulturhistoriskt värde.

Motivtext:

Bostadshuset är trots vissa förändringar en välbevarad byggnad som ligger i en kulturhistoriskt intressant miljö där (och) landskapet här rör sig från 1500-talet.

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum
---	--	-------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:49	Gårdsnamn/Adress Bråtenv. 5	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus	Bildnr 0953	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	B		SLP	V	2-luft	2-kup T	1	1940- 50tal	Ärn foder Källare
2	Lilleshaga			SLL	R	2-luft 1-luft	Tegel invt. p?			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:19	Gårdsnamn/Adress Bråtenvägen 7	Koordinater
Anläggningskategori Bostadshus - Egna hem	Bildnr 0944 - 0951 + 0954	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	B		SLP	R	2-lutt spröjs	2kup T	2	1920-tal	Buntet tak fönster Piv under takefall.
2	Lillstuga				R	2-lutt spröjs	2kup T			Buntet tak Blå dörr, vita foder
3	Jordkällare			-	-				1929	Ärteut i binkect
4	Uthus/ Carport			SLL	R	1-lutt	Tegel imit. P		1920- tal	Blå dörrar hängande kranor
Tät gränshäck										
Björkar										

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation: Brätenu. 9

Fastighetsbeteckning Bråten 1:65	Gårdsnamn/Adress Personalkooperativet BRÅTEN	Koordinater
Anläggningskategori Boende för 5 autistiska vuxna	Bildnr 0955	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.			SLP	R	2-luft spröjs			≈ 1993	L-formad huskropp

Situationsplan:

Gårdsgård runt
tomten

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-24
---	--	---------------------------------


Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:57	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori F.d. bondgård - avstyckad bostad	Bildnr 0960-0984	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	S		SLL	V	2-luft spröjs	1-kup ?	1	1870-tal	Inredt vind
2	Bod	Hs		SLP	FR	—	2-kup T			
3	Lekstuga			SLL	V	1-luft spröjs	II			
4	Ladugård Bod			T SLL	FR	lanettf.	2-kup T			
5	Avträde			SLL	FR					
6	Jordkällare				—					På andra sidan vägen
								6.		jordkällare!

Situationsplan:



INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Klövernud 1:16	Gårdsnamn/Adress Mörndalen	Koordinater
Anläggningskategori Campingplats		Bildnr 0830 - 0838 + 0892-0895

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar

Situationsplan:

Innan campingen etablerades här fanns badhus och byggor på platsen.

2 servicebyggnader + Sophus
 Reception / Butik / Restaurang
 Kiosk
 Bastu
 25 stugor
 Camping

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:16	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus	Bildnr 0839-0842	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV	R	1-luft 2-luft	P	1		Gröna smidespripade fönster, vita foder grön klör
2	Bost/ Bastu			SLP	R		Papp			Rel. nybyggt
3	Lillsingel			Stock P	R	1-luft	P			Svart foder, klör vindskivor vit fönsterspröjs
4	Vthws			M	R		P			
5	Vthws				R		P			

Situationsplan:

Fin strandfront!

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:58	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0843

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.	Hs		SLP	R.	1-lutt 2-lutt	P	1		Vita fönster-foder
2	vedbod/ förråd			SLL	R.		P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:58 B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0844

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	Hs		PFV	R	1-lutt spröjs	P	1		Liggande panel Veranda
2	Lillstuga			PFV	R	1-lutt	Papp			Blå spegeldörr
3	Dars			Brädor	R		P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:33	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0845-0848

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	S		SLP	Br	1-lutt 3-lutt	P	1		Vita foder PFV under takfall
2	Snickerbod Förädl Bostad	Hs			Br	2-lutt 1-lutt solskjs	P			Gröna snickerier, dörrar
3	Sjebod			Stående stockP	Br	3-lutts	PI			Plasttak Gröna snickerier
4	Växthus						PI			Plasttak

Situationsplan:

Strandkant

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:48	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus / permanent		Bildnr 0849

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	BoSt			SLL	R	2-luft spräjs	P		1958	Vita foder
2	Lillstuga			SLL	R	1-luft spräjs	KIPP			- " -
3	vecbod			SLL	R		plast			

Situationsplan:

Gerda bott perma i tio år, ägt i 30.
Byggt 1958

Har ej vatten och avlopp, nyttjar
campingplatserns service.

Hugger sin ved själv. Matar tama
rådjur med äpplen ur sin hand!

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:34	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0850-0855

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	R	1-luft 3-luft	P	1		"Färdig färdig" Veranda byggs vita snickerier
2	Gäst stuga	Hs		Stock P	R	1-luft	P			
3	-ll-	Hs		PFV	R	1-luft	P			
4	-ll-			PFV	R	1-luft	P			Veranda med snickarglädje
5	Gäst stuga			SLP	R	1-luft spröjs	Plåt			
6	Snickeri b.o.			SLP	R	1-luft spröjs	P			Fulpettark
7	Carport			Stock P	R	1-luft spröjs				
8	Föräd				Br+V					
9	Arbäde				R					

Situationsplan:

Ägaren - svensk bosatt i USA,
fadern renoverar stugan.

strandtomt.

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:48B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus / permanentboende	Bildnr 0856	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	G	1-luft spröjs	P	1		Vänvicka med PFV Blå fasad vid veranda vita foder. Övrigt brun.
2	Lillstuga			PFV	G	2-luft spröjs	P			Vita foder
3	Uthus			SLL	R		P			Svarta dörrar/ kuntar

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:48C	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus / permanentboende		Bildnr 0857 - 0859

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLL	R	1-luft	P	1		"Allmogefoder" vita
2	Uthus	Hs		SLL	R		P			

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:41	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0860

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			Pfv	Br	3-lutt	P	1		Vita fönstersnickareier gröna dörrar
2	Lillstuga			SLL	Br		P			" Pulpettak
3	Uthus			SLL	Br		P			" Pulpettak

Situationsplan:

strandtomt

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:64	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus / permanent b.		Bildnr 0861-0862

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			SLP	R	1-lutt springs	Tegel imit? p?	1		Blå facer, vita snickerier rel. mod. int.
2	Garnage Bod									Pulpettak
3	Lillstuga						Tegelim P?			Utvändig lofttrappa

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:39	Gårdsnamn/Adress Möruddebr. 750	Koordinater
Anläggningskategori Permanent bostadshus	Bildnr 0863 - 0865	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkingar
1	Bost.	B		SLL	R	1-luft	Tegel- mitt. P?	1+ låt	2005	Beiga foder + vindskivar Loftråning inne.
2	Lillstuga				R					vid stranden
3	Sjöbod				R					
4	Vedbod			SLL	R					pulpettak.
5	Redskap bod			SLL	R					- 11 -
6	Radon pump?			SLL	R					

Situationsplan:

strandtomt.

Äldre hus från -32
hus.

Inger Hall f.d. Kilsbo
rev sin sommarstuga och
byggde nytt för perm boende.
Släkting har stugan brevid

Har hittat äldre fiskeredskap +
stenar efter tidigare bebyggelse
vid sin tomt.

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:381	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0866 - 0867

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vän	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLP	R	1-luft 4-luft	P			Blå veivinda PFV
2	Vthus			SLP	R		P			Pulpettak
3	Lillstuga			SLL	R	1-luft	P			Pulpettak, vita foder

Situationsplan:

strandturnat

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:37A	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0868

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost			PFV	Br	2-luft	Papp	1		med uteplats
2	Friggobod			Stock P	Br	1-luft spröjs	Papp			
3	Uthus			Plåt	-					1 anslutning till Friggoboden

Situationsplan:

strandtomt

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:37B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0869 - 0870

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	Hs		SLL	R	2-luft	P	1		Vita foder Blå förstavsridare
2	uthus			SLL	V		Papp			Bruna dörrar Palpeltak
3	Vedbod			Plåt Brändor	GÖ		P			Palpeltak

Situationsplan:

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:36	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus	Bildnr 0871- 0874	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkingar
1	Bost	B		SLP	R	1-luft 2-luft 3-luft	P	1		gröna foder, vind- skär, rosa dörr
2	Lillstuga	Hs		SLP	—	1-luft	P			med byggår gröna foder
3	Vedbod				—		Papp			
4	Lill- stuga			SLP	R	1-luft spröjs	Papp			Blå dörr vita foder
5	Lill- stuga	Hs		SLP	R	1-luft spröjs				Fin liten stuga! Platt tak

Situationsplan:

strandtomt.

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:35	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Permanent boende		Bildnr 0875-0876

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost	B			lira	2-luft	Tegel-imit. P	1,5		Blå foder. Veranda på natursten. Nybyggt.
2	Fringebod	HS		Stöcke P	lira	1-luft spöjs	Papp?			
3	Utlus	HS		Brädor	R	1-luft	Papp			
4	Utlus			Brädor	G		Papp P			

Situationsplan:

strand tomt

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringens namn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
---	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:60B	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus		Bildnr 0877 - 0878

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLP	R	2-lutt spröjs	Tegel- imit. P	1		Vita foder veranda, markiser
2	Lillsinga			Steck P	Br					Vita foder blå dörr
3	Uthus									
4	Avträd									

Situationsplan:

Bom till huset

INVENTERING HAMMARÖ KOMMUN 2006

Hovlanda, Hästviken, Bråten

1

Inventeringsnamn Kulturmiljöutredning Hovlanda, Hästviken, Bråten.	Inventerande institution/inventerare Värmlands Museum Carina Johansson	Inventeringsdatum 2006-11-23
--	--	---------------------------------

Fastighetsinformation:

Fastighetsbeteckning Bråten 1:60A	Gårdsnamn/Adress	Koordinater
Anläggningskategori Fritidshus	Bildnr märkt! 0883-0891	

Byggnader:

Nr	Funktion	Grund	Stomme	Fasad	Färg	Dörr-Fönster	Tak	Vån	Byggår	Anmärkningar
1	Bost			SLL	R	1-luft sprits	P	1		Gröna fönstersnickrier Vita foder Veranda
2	Utlus			Stock P?	R	1-luft spegel dörr-vit	P			Pulpettak vita foder

Situationsplan:

Staket runt!
Plattor leder fram
Småspritsade fönster