

Vasa lavetter

Recorded by <i>Kristin. Y.</i>	Date <i>23/1-07</i>	Del/part Hjul / <i>Del av skiva</i>	Fyndnummer <i>15961</i>
-----------------------------------	------------------------	---	----------------------------

Fyndplats/location


Däck/deck	Sida/side	Balk/beam	Kanonport/gunport
-----------	-----------	-----------	-------------------

Material

Träslag/wood type




Ek

Conversion



Fiberriktning/grain

Rak



Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	Spikhål <i>9 i inre ring</i> <i>9 i yttre ring</i>
<i>440</i>			<i>136</i>		<i>34</i>		

Skador/damage

Del av skiva. Saknar en del, samt har en skade i en kant.

Kommentar/comments

Ena sidan har en 25-34 mm bred färd kant.

Association

Lavett/carriage number

15951

Andra delar/other parts

15951-15962, 17601 (Har ihop med)