7. Loge:

Röd knuttimring och slät vertikal panel (antagligen påbyggd). Röda knutbräden. Svart dubbeldörr i vertikal panel med pilspetsgångjärn. Till skullen röda luckor i vertikal panel med gångjärnsbeslag enligt SR sid 57:8. Sadeltaket täcks av vågformiga, gråa plattor.

8. Ladugård; lada:

Ladugården byggd 1911, ladan 1914; årtalen står målade på gavlarna. Slät, röd vertikal panel. Vita fönsterfodringar runt de en-luftade två-rutade fönstren. Röda vindskivor. Ladan har svarta dubbeldörrar i vertikal panel. Nya paneldörrar till ladugården. Sadeltaket täcks av plåt (spån under).

9. F.d. mangårdsbyggnad:

Nu sommarstuga. Två-vånings timrad byggnad med husplan enligt SR sid 9:3a. Timret täcks av röd locklistpanel. Röda knutbräden och dubbla vindskivor. Vita fönsterfodringar, karmar och spröjsar, vit dörrfodring. Fönster i två lufter med tre rutor per luft. Grund i obearbetad sten. Sadeltaket täcks av en-kupigt tegel, brädnock. Röd tegelskorsten en bit nedanför nocken på N takfallet. Förstukvist med tre-sidigt tälttak (SR sid 7:4), plåtklätt och med lövsågad takkant i uddform; vita stolpar och rött masoniträcke. Grön tre-speglad dubbeldörr med fasett ocg vulstfyllningar samt kantprofilierat ramträ, överljusfönster i "ruterform" i översta fyllningen. I relativt gott skick; panel och list dock i behov av renovering.
Interiör:
Ingen hemma vid besöket. Stor eldstad med bakugnslucka och järnspis. Plant lågt tak, brädgolv, målade väggar.

Forts 5