

1968.

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Söderby-
Karl socken och Lyhundra kommun inom Stockholms län utförd som-
maren 1968 av Astrid Ljungberg och Olle Ankarberg.

1.

REGISTER.

✓ ● Aspsund
● Broby skola
● Broby säteri
● Brölunda 1:4
● Ekeby 1:2
● Ekeby 1:5, 3:3
● Ekeby 2:3, 3:8
● Ekeby 2:6
● Ekeby 2:7, 3:7
● Ekeby 3:4
● Igelsta
✓ ● Karlösa gård
✓ ● Klockarbostället (vid kyrkan)
● Lugnet (endast bild)
● Norra Järsö
● Norra Råda 2:11 m.fl.
● Norra Råda 3:6
● Norra Råda 4:2
● Norra Råda 4:3
● Norra Råda 4:5

● Norra Råda 5:2
● Norra Råda 5:6
● Norrby, Posthuset (end.foto)
✓ ● Norrby 2:7, 2:9
✓ ● Norrby 2:9
● Norrby 4:1 (end. foto)
● (Norrby) Norrn
● Norr Marjum 1:15
● Norr Marjum 2 m.fl.
✓ ● Norr Marjum 2:4
● Nyby 1:2 3:2 (ingen kart)
● Nyby 1:5
● Odenslund
● Odenslund
● Odenslund 1:2
● Odenslund 1:3
✓ ● Prästgården
● Risslingby 10:1
● Risslingby 10:1
● Skarberga

V.g.v.