




Efter Sander Rosén, Hjälpreda vid kulturhistorisk
byggnadsinventering (Nordiska Museet 1967) */



- 1- 2 Sidokammarstuga
3- 4b Enkelstuga med olika variationer
5 Parstuga " " "



Åstak med kroppås och två sido-
åsar. (här kallad typ. 7A)



Fönsterbeslag

- a. fabrikstillverkat hörnjärn
1860-70-talet
b. hörnjärn, 1700-talets slut
till 1850-talet
c. hörnjärn, 1600-1700-talen