FÖRSLAG TILL SKYDDSVÄRDA MILJÖER

ST KIL SN

A. APERTIN

B. EKENÄS

C. FRYKFORS

D. FRYKSTA

E. KAMMERSRUD

F. RUDSTORP

G. GÅ RUNNEVÅL

FRYKERUD SN

A. BACKARNA

B. RUNT FRYKERUDS KYRKA

C. GETMOSSEN

D. SÄLDEBRÅTEN

E. ÄSKEBOL

BODA SN

A. BEBYGGELSEN RUNT BODA KYRKA

B. BJÖRKENÄS - HÖGBODA

C. KROKSTAD

D. SMEDSERUD

BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun..KIL.....Församling..Boda..... Datum ..840709.....

Fastighet..Björkenäs 1:14..... Film nr..KIL 135.....

Gårdsnamn..Framgården..... Karta ..11218.....


Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. ..LK.....

Uppgiftslämnare .Märta Johansson..... Åtgärder erfodras

Anteckningar .Gammal fastighet. På 1870-talet var här.. stomme .....
affär. fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG	T	SLP	FR	SK	u 1883	
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	SK	u 1883	I behov av renovering
III	Magasin	S	T	T/SLP	FR	TICK	u 1883	I behov av renovering
IV	Källare	S	S	-	-	SP	u 1883	
V	Ladugårdslänga	S	T/RV	T/SLL	OF	SP	u 1883	
VI	Uthuslänga	S	T/RV	T/SB	OF	SP	u 1883	
VII	Garage	S	RV	SB	OF	PA		I behov av renovering
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840709

Fastighet Björkenäs 1:20 Film nr KIL 134

Gårdsnamn "Där nole" Karta 11218

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Erik Johansson Atgärder erfodras


Anteckningar ..... stomme .....

fasad .....

..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	ET	GR	TP	ca 1912	Fasadbeklädd 1964
II	Ladugårdsbyggnad	P/BTG	RV/TE	ET	FR	ET	ca 1939 u	
III	Garage	S	T/RV	SB	FR	SFP		F.d. stall
IV	Bod	KS	RV	SLL	FR	ET		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840725

Fastighet Björkenäs 1:51 Film nr KIL 139

Gårdsnamn "Granås" Karta 11228


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Sven Olov Bergström Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG	T	SLL	FR	SK	u 1932	
II	Ladugårdsbyggnad	S/BTG	RV/TE	SB/TE	FR	SP	u 1932	
III	Brygghus	BTG	RV	SLL	FR	SP		
IV	Magasin	BTG	RV	SLL	FR	SP		
V	Garage	S	RV	SB	FR	SP		
VI	Garage	BTG	KS/RV	PUTS/ SB	-	SP		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840725

Fastighet Björkenäs 1:51 B Film nr KIL 139

Gårdsnamn "Haglycken" Karta 11218

Anl. art F.d. jordbruksfastighet Sign. LK


Uppgiftslämnare Hugo Appel Åtgärder erfodras

Anteckningar Byggnaderna III o IV tillhör Björkenäs 1:51 A

stomme .....
fasad .....
taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	SP	b ca 1890	u Renoverad 1982
II	Uthus	S	RV	SLL	FR	SP	u 1980	
III	Magasin+vedbod	S	RV	SLL	FR	SP		
IV	Ladugård+loge	S	S/RV	SLL	FR	SP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840709

Fastighet Björkenäs 1:56 Film nr. KIL 135

Gårdsnamn Gärdet Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Ivan Gustavsson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG/S	T	SLP	FR	2T	u 1896	
II	Ladugårdsbyggnad	P/BTG	RV/TE	SB/TE	FR	2T	u 1939	
III	Mangårdsbyggnad	BTG	RV	V.TE	V	2BGT	u 1971	
IV	Källare	S	S	SB	OF	TP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840709

Fastighet Björkenäs 1:137 Film nr. KIL 135

Gårdsnamn. Bråtgärdet Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Märta Johansson Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	SK	u 1850	Fönster bytta
II	Ladugårdsbyggnad	BGT/S	RV/T	SLL/TE	FR	SP	u ca 1940	
III	Magasin	S	RV	SLL	FR	SP	u ca 1940	Stolpbod
IV	Källare	S	S	-	-	SFP		
V	Lekstuga	P	RV	SLL	FR	PA		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840627

Fastighet Boda 1:42 B Film nr KIL 128

Gårdsnamn "Nytomta" Östmarken Karta 11239


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Stina Nilsson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1870	En del fönster bytta
II	Ladugårdsbyggnad	BTG/S	TE/T	T/TE/ SB	FR	SFP	u 1940	Ombyggd träladugård 1940
III	Svinhus	S	T	SLP/T	OF	STICK		
IV	Magasin	S	RV	SLL	FR	SFP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840625

Fastighet Boda 1:95 A (1:53 m fl) Film nr KIL 124

Gårdsnamn Hagen Karta -11219

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Karl Ohlsson Åtgärder erfodras


Anteckningar Släktgård sendan 1700-talet. Minnessten stomme

fasad

ligger på fastighet taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	BE G	SK	u Före 1850	Stenkällare under byggnaden
II	Lillstuga	S	T	SLL	BE	SP	u Före 1850	Brygghus tillbyggt på norra sidan
III	Ladugårdsbyggnad	S	RV/TE	SB/TE	FR	SP	u ca 1934	Brand 1953 sedan återuppbyggd 1954
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840620

Fastighet Boda ~~1:104~~ 1:105 Film nr KIL 123

Gårdsnamn Jordbruksfastighet Karta 11219


Anl. art Henning Olavsson Sign.

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	2BGT	u 1870	Fönster bytta
II	Ladugårdsbyggnad	S	RV/T	T	FR	SP	u 1870	
III	Bod	S	T	T	OF	SP	u 1905	
IV	Pumphus	S	TE	TE		SP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Boda 1:135 Film nr KIL 123

Gårdsnamn Karta 11218

Anl. art Torp Sign. LK


Uppgiftslämnare Atgärder erfodras


Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	P	SFS/LFS	V	SP	b ca 1910	
II	Magasin	S	T	SLL/T	FR	ET		
III	Uthus	S	RV	SB/SLL	FR	SFP		
IV	Bod	S	RV	SLL	FR	ET		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan

KYRKO
GÅRD





VÄG

BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Boda 1:137 Film nr KIL 122

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	SK	b ca 1870	
II	Ladugårdsbyggnad	S	T/RV	T/SB	FR	SFP		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Boda 1:139 Film nr KIL 123

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Folkets Hus Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Folkets Hus	BTG	P/RV	SLL	FR	TP	b ca 1940	Tillbyggt på senare tid
II	Förråd	S	RV	SLL	FR	2T		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840628

Fastighet Boda 1:154 Film nr KIL 128

Gårdsnamn Karta 11239


Anl. art Torpställe Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1890	
II	Källare	S	T	TORV		TORV		
III	Bod	S	T	SB/T	OF	1T		
IV	Utedass	S	RV	SB	OF	SFP		
V	Bod	S	T	T	OF	STICK		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840620

Fastighet Boda 1:183 Film nr KIL 123

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1890	
II	Uthus	S	TE/RV	TE/SLL	FR	SP		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840620

Fastighet Boda 1:265 Film nr KIL 124

Gårdsnamn Solvik Karta 11219


Anl. art Numera fritidsboställe Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Atgärder erfodras

Anteckningar F.d. banvaktstuga. Extriört i ursprungsskick möjligen är farstun tillbyggd ..... stomme ..... fasad ..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	SK	u 1878	
II	Uthus	S	RV	SLL	FR	2T	u 1878	
III	Gäststuga	P	RV	SLL	FR	2T	u ca 1930	
IV	Källare	S	S	Torv		Torv		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län ?

Kommun KIL Församling Boda Datum 840620

Fastighet Boda 1:292 Film nr KIL 124

Gårdsnamn Annelund Karta 11219


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Edith Johannesson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	SK	u ca 1895	Fönster bytta på bottenvåningen
II	Magasin	S	T	SB/T	FR	SP	u ca 1895	Stolpbod
III	Ladugårdsbyggnad	S	T/RV/TE	TE/SB	FR	SP	u ca 1895	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Boda 1:305 Film nr. KIL 122

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Atgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG	T	SLL	OF	ET	b ca 1870	
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1900	
III	Ladugårdsbyggnad	S	TE/RV	TE/SB	FR	ET	b ca 1930	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840626

Fastighet Bodatorp 1:7 Film nr KIL 126

Gårdsnamn Åsen Karta 11219


Anl. art Torp Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfodras

Anteckningar En mycket gammal och intakt gård. Ytterdörren o eventuellt farstun ändrat på extriören. stomme ..... fasad ..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLP/SLL	FR	2T	b ca 1860	
II	Stolpbod	S	T	SLP/T	OF	STICK	b ca 1860	
III	Ladugårdsbyggnad	S	T	SB/T	OF	SP	b ca 1860	
IV	Källare+Bod	S	S/T	S/T/SLP	OF	SFP	b ca 1860	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840626

Fastighet Bodatorp 1:16 A Film nr KIL 126

Gårdsnamn Gärdet Karta 11219

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Iris Nilsson Atgärder erfodras


Anteckningar En del fönster bytta stomme

Byggnad I tvättstuga under byggnad fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	V	2T	u ca 1865	Pannrum tillbyggt ca 1970
II	Lillstuga	BTG	T	SLL	V	2T	u ca 1865	
III	Ladugårdsbyggnad	BTG/S	RV/TE	TE/SB	FR	SP	u 1931	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840626

Fastighet Bodatorp 1:16 Film nr KIL 126

Gårdsnamn "Där framme" Karta 11219

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfodras


Anteckningar ..... stomme .....

fasad .....

..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	R	SP	u ca 1900	
II	Ladugårdsbyggnad	S	RV/TE	SB/TE	FR	SFP	b ca 1930	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet N:a Grimstad 2:1 Film nr KIL 131

Gårdsnamn Dybråten Karta 11217


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	SFP	b ca 1890	
II	Bod	S	RV	SLL	FR	SP		
III	Bod	S	RV	SLL	FR	MA		
IV	Källare	S	S	SB	FR	MA		
V	Ladugårdsbyggnad	S	T	SLL/T	OF	SP		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Gunnarsten 1:5 Film nr KIL 131

Gårdsnamn Högåsen Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	SP	b ca 1895	
II	Ladugårdsbyggnad	S	S/RV	PUTS/SB	V/FR	SP		
III	Gäststuga	S	RV	SLL	FR	ET		
IV	Bod	S	RV	SLP	FR	ET		
V	Källare	S	S	BTG/ TORV		TORV		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840724

Fastighet Högboda 1:11 Film nr. KIL 138

Gårdsnamn "Övre tomta" Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Dagny Andersson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	TP	u 1906	
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	SFP		
III	Ladugårdsbyggnad	S	T/RV	SB/SLL	FR/V	SFP	u ca 1890	
IV	Stall+loge	S	T	T/SB	FR	SP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840723

Fastighet Högboda 1:57 Film nr. KIL 136

Gårdsnamn Nedre berget Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras


Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	2BGT		Tillbyggt ca 1918 inskript
II	Magasin	P	RV	SB	FR	2T		
III	Ladugårdsbyggnad	S	T/RV	SB	FR	SP		
IV	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



VÄG









BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840723

Fastighet Högboda 1:100 Film nr. KIL 136

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Missionshus Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Missionshus	S	RV/T	SLL	FR	SFP	u ca 1910	Tillbyggt på västra sidan
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840723

Fastighet Högboda 1:133 Film nr KIL 137

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Skola Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Skollokal	S	T	LFS/SLL	FR	SFP	omkr 1900	
II	Förråd	S	RV	SB/SLL	FR	ET		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840724

Fastighet Högboda 1:149 Film nr KIL 137

Gårdsnamn "Där framme" Karta 11218

Anl. art Avstyckad jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Anna Lisa Johansson Atgärder erfodras


Anteckningar Ladugård nedriven stomme

fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLP	FR	2T	Inskript 1862	
II	Lillstuga	S	T	SLP	FR	TP		Renoverad på senare tid
III	Magasin	S	T	SLP/T	FR	2T		Troligen äldre än mangårdsbyggnad
IV	Bod	S	T	SLP/T	FR	SP		
V	Pumphus	BTG	RV	SFS/SB	FR	SP		
VI	Utedass	S	RV					
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 849723

Fastighet Högboda 1:~~160~~ 179 Film nr KIL 136

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Atgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S/BGT	T/RV	SLL	FR	SK		
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	SK/SP		
III	Ladugård	S	T	T/SLL	FR	SP		
IV	Bod	S	RV	SB	FR	STICK		
V	Ladugård	S	KS/T/RV	T/SB/KS	FR	SP		
VI	Magasin	S	T	T/SLL	FR			
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840723

Fastighet Högboda 1:64 177 Film nr KIL 137

Gårdsnamn "Nystuga" Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åke Henningsson Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	LFS/ SFS	G	SK	u 1908	
II	Ladugårdsbyggnad	S	RV/T	SB	FR	SFP	ca 1882	Tillbyggt i etapper
III	Magasin	S	T	T	FR	ET		
IV	Garage	P	RV	SLL	FR	SFP	u 1955	
V	Bod	S	T	T/SLP	OF	STICK/ SFP		I behov av renovering
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Högboda 1:203 Film nr KIL 121

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Järnvägsstation Sign.

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Stationsbyggnad	S	S	TE	R	2T	b ca 1890	
II	Magasin	S	RV	Fjäll	FR	2T	b ca 1890	
III	Tvättstuga	S	RV	SLL	FR	PA		
IV	Källare	S	S	SLL	FR	SP		
V	Förråd	S	RV	SLL	OF	PA		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun KIL Församling Boda Datum 830708

Fastighet Jonsbol 1:24 Film nr KIL 35

Gårdsnamn Nystuga Karta 11229

Anl. art. Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Lennart Lönnrud Åtgärder erfordras

Anteckningar ..... Stomme .....


fasad .....


Taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mat.	Stomme	Fasad mat.	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	KS/S	T	SLL	FR	2T	u 1888	
I	Ladugårdslänga	S	TE/RV	TE/SB	FR	SP	u 1936	Tillbyggt 1946
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan

VÄG





Kommun KIL Församling Boda Datum 830708

Fastighet Jonsbol 1:31 Film nr KIL 35

Gårdsnamn Karta 11229

Anl. art. Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras


Anteckningar stomme

fasad

takbeklädn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mat.	Stomme	Fasad mat	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLP	FR	2T	b ca 1870	
I	Ladugårdslänga	S	TE/RV	SB	FR	2T		Behov av målning
III	Källare	S	S	SB	FR	TP		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Krokstad 1:4 Film nr KIL 132

Gårdsnamn Karta 11217


Anl. art Avstyckad jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras


Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	BTG	T	SLP	FR	2T		Under renovering
II	Ladugårdsbyggnad	BTG	RV/TE	SB/TE	FR	2T		
III	Magasin	P	RV	SLL	FR	2T		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




II



III





I

VÄG

BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840704

Fastighet Krokstad 1:6 Film nr KIL 132, 133

Gårdsnamn Karta 11217

Anl. art F.d. jordbruksfastighet Sign. LK


Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar Ett sällsynt bra exempel på gammal och välbevarad bebyggelse

stomme
fasad
taktäckn.


Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	BTG	T	SLP	FR	1T		
II	Lillstuga	S	T	T/SLP	FR	1T	Inskript 1822	
III	Magasin	S	T	T/SLP	FR	1T		
IV	Bod	S	T	T/SLP	FR	TP		
V	Bod	S	T	T	FR	TP		
VI	Ladugårdsbyggnad	BTG	RV/TE	SB/TE	FR	2T		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan





KROKSTAD 1:.6 BODA SOCKEN

HUSGRUND



HUSGRUND BYGGNAD II





BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Krokstad 1:7 Film nr KIL 131

Gårdsnamn Karta 11217

Anl. art Torpställe Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras


Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	BTG	P	SLP	FR	2T	b ca 1930	
II	Ladugårdsbyggnad	S/BTG	T/TE	SLP/T/TE	FR	TP		
III	Källare	S	S	SB/S	FR	STICK		
IV	Bod	S	T	SLP/T	FR	SK		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



III



I



II





IV

BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Lerboda 1:55 Film nr KIL 132

Gårdsnamn "Danmark" (Engby) Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Alvar Nilsson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	BTG	P	LFS	FR	2T	u 1929	
II	Lillstuga	S	T	SLL	OF	SP		
III	Utedass	S	RV	MA	FR	SP		
IV	Magasin	BTG	RV	SLL	FR	SP		
V	Bod	P	RV	SLL/SB	FR	SP		
VI	Ladugårdsbyggnad	S	TE/RV	SB/TE	FR	ET		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Lerboda 1:80 Film nr KIL 121

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Textilindustri Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Industrilokal	S	TE	TE	R	2T	b ca 1900	
II	Bod	S	RV	SLL	OF	SFP		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Lerboda 1:95 Film nr KIL 121

Gårdsnamn Gustavsvik Karta 11218


Anl. art Kvarn o såg Sign. LK

Uppgiftslämnare Erik Andersson Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	P/T	SLL	V	SP	u ca 1890	Påbyggd 1920
II	Loge	S	RV	SLL	FR	SFP/ET	ca 1920	
III	Kvarn	BTG	RV	SLL	FR	SP	u 1916	
IV	Såg	S	RV	SB	FR	SP	Början av 1900-talet	
V	Bod	S	RV	SLL	FR	SP		
VI	Bod	S	RV	SB	FR	SP		
VII	Bod	S	RV	SLL	FR	SFP		
VIII	Bod	S	RV	SLL	FR	PA		
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Lerboda 1:128 Film nr KIL 122

Gårdsnamn Prästgården Karta 11218


Anl. art Prästboställe Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	BTG	T	SLL	FR	SK	ca 1840 b l	
II	Tvättstuga	BTG	RV	SLL	FR	SP		
III	Bod	BTG	RV	SB	FR	SP		
IV	Garage	BTG	RV	SB	FR	SP		
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840618

Fastighet Lerboda 1:224 Film nr KIL 122

Gårdsnamn Karslund Karta 11218


Anl. art Avstyckad jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Henry Andersson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	V	SK	u ca 1800	u Tillbyggt 1940
II	Magasin	S	T/RV	SLL	FR	SPP	u ca 1800	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Lerbodatorp 1:11 A Film nr KIL 129

Gårdsnamn "Hagen" Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Arne Bengtsson Atgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	SK		Renoverad 1924 u
II	Ladugårdsbyggnad	S	RV/TE	SB/TE	FR	SP		
III	Förråd	S	RV	SB	FR	SFP		
IV	Magasin	S	T	T/SLL	OF	SP		
V	Hönshus	S	T	T	OF	SP		
VI	Pumphus	BTG	RV/BTG	SLL	FR	SP		
VII	Källare	S	S			SP		
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Lerbodatorp 1:11 B Film nr KIL 129

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Lillstuga till Lerbodatorp 1:11 A Sign. LK

Uppgiftslämnare Atgärder erfodras

Anteckningar Källare under byggnaden stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	TP	b ca 1900	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Lerbodatorp 1:22 Film nr KIL 130

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	V	SK	b ca 1900	Fönster bytta
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	ET		Troligen äldre än byggnad I
III	Ladugårdsbyggnad	P/BTG	RV/TE	SB/TE	FR	SFP		
IV	Bod	S	RV	SB	FR	ET		
V	Smedja	S	RV	SB	FR	SP		
VI	Pumphus	BTG	RV/BTG	SLL	FR	ET		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840703

Fastighet Lerbodatorp 1:28 Film nr KIL 130

Gårdsnamn "Västgård" Karta 11218

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK


Uppgiftslämnare Jan Uppvall Åtgärder erfodras

Anteckningar Byggnad II troligen den gamla mangårds-byggnaden. En mycket gammal och välbevarad fastighet.

stomme .....
fasad .....
taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLP	G	SK	u 1850	En del fönster bytta
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	SK	u 1889	Hitflyttad 1889
III	Bod	S	RV	SB	FR	SP		
IV	Loge	S	T	SLP/T	FR	SLÄT PLÅT	u 1855	
V	Ladugårdsbyggnad	S	S/T	T	FR/V	2T/ET	u 1855	
VI	Loge+Förråd	S	T	SLL/T	FR	2T	u 1850	
VII	Magasin	S	T	SLP/T	FR	2T/SK	u 1850	
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840628

Fastighet Nordsjö 1:9 Film nr KIL 129

Gårdsnamn Mobacken Karta 11239


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Anna o Bror Bryngelsson Åtgärder erfodras

Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG	T	SLL	FR	ET	u 1938	
II	Källare	S	S	SB	OF	SP		
III	Lillstuga	S	T	T/SLL	FR	SP		Hitflyttad
IV	Ladugårdsbyggnad	S	BTG/RV	SB	FR	STICK/ SP		
V	Garage	S	RV	SB	OF	SP		
VI	Förråd	S	RV	SB	OF	SP		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840725

Fastighet Ölserud 1:37 Film nr KIL 139

Gårdsnamn Karta 11218


Anl. art F.d. vårdhem Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	SK	ca 1900, b 1913	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun ...KIL..... Församling ..Boda..... Datum ..840724.....

Fastighet ..Olserud 1:40..... Film nr. KIL 138.....

Gårdsnamn ..."Där sö"..... Karta ..11218.....

Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. ..LK.....

Uppgiftslämnare .Anders Nordling..... Atgärder erfodras


Anteckningar ..Lillstuga.Bodas första skola..... stomme .....

fasad .....

..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	GR	2BGT	Från 1700-talet	Tillbyggd
II	Lillstuga	S	T	T	OF	ET		
III	Källare	S	RV/S	S/SB	OF	TP		
IV	Ekonomibyggnad	S	T	T/SB	FR	SP		
V	Ladugård	BRG/P	S/RV	SB/ PUTS	FR/V	SP	u 1928	
VI	Magasin	P	T	SLL	FR	ET		
VII	Stall	S	T	T/SP	FR	SP		
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun KIL Församling Boda Datum 830708

Fastighet - Rennstad 1:52 Film nr KIL 35

Gårdsnamn Lövåsen Karta 11229

Anl. art. Jordbruksfastighet Sign. LK

Upplysningslämnare Åtgärder erfordras


Anteckningar Fastigheten i behov av renovering. stomme

Mycket gamla uthus fasad

takdon

Hus nr	Husets funktion	Grund mat.	Stom mme	Fasad mat	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	SP		
II	Ladugårdslänga	KS/S	T/TE	T/TE/SB	OF	STICK/FT		Delvis nedfallen
III	Magasin	S	T	T	FR	SFP		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840627

Fastighet Nordsjö 1:57 Film nr KIL 128

Gårdsnamn Karta 11229


Anl. art Sign. LK

Uppgiftslämnare Atgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1870	
II	Bod	S	T	SB/T	FR	TP		
III	Pumphus	BTG	TE	TE		TP		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun KIL Församling Boda Datum 830708

Fastighet Rennstad 1:108 Film nr KIL 35

Gårdsnamn Karta 11229

Anl. art. Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras


Anteckningar stomme

fasad

taktäcke

Hus nr	Husets funktion	Grund mat	Stomme mat	Fasad mat	Färg	Taktäcksm.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	BE	SP		
II	Ladugårdslänga	S	RV	SB	FR	SP		
III	Magasin	S	T	T	FR	SFP		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun Kil Församling Boda Datum 8406

Fastighet Smedserud 1:5 Film nr Kil 125

Gårdsnamn "Hagen" Karta 11219


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. L.K

Uppgiftslämnare Herbert Johansson Åtgärder erfodras


Anteckningar ..... stomme .....
fasad .....
taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG/S	T	SLL	FR	SK	sl 1700 b 1800 talet	Farstu balkong ombyggd 1920
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T stick	"	
III	Ladugårdsbyggnad	S/P	TE/RV	SB/TE	FR	ET	1923"	Tillbyggt i etapper
IV	Smedja	S	T	T	OF	STICK		
V	Källare	S	S	TORV	-	TORV		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



VÄG



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840627

Fastighet Smedserud 1:8 Film nr KIL 127

Gårdsnamn Karta 11219

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Atgärder erfodras


Anteckningar stomme

fasad


taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	2T	b ca 1890-1900	
II	Bod+garage	S	RV/T	SB/T	FR	SP/ STICK		
III	Bod	S	T	SB/T	FR	SFP		Ev. lillstuga
IV	Magasin	S	T	SB/T	FR	STICK		I behov av renovering
V	Ladugårdslänga	S	T	SLP/T	FR	SFP		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan




III



II



I



IV

VÄG

BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun Kil Församling Boda Datum 840625

Fastighet Smedserud 1:11 Film nr Kil 125

Gårdsnamn "Där framme" Karta 11219

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. L.K


Uppgiftslämnare Oskar Johansson Åtgärder erfodras

Anteckningar I väggarna finns spår efter "gluggarna" - vars mått var 1/2 x 1 aln anpassade till en kalvmage. stomme ..... fasad ..... taktäckn. .....

På övre våningen finns handhuggna golvplank med varierande bredd på 35 - 40 cm.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLP	FR	TP	slutet på 1600-talet	tillbyggt slutet på 1800-talet grovkök under byggnaden
II	Lillstuga	S	T	SLP	FR	SP	början 1800-talet	källare under byggnaden
III	Magasin	P	RV	SLL	FR	SFP	1933	
IV	Ladugårdsbyggnad	P/GTG	RV/TE	TE/SB	FR	SP	1933	
V	Garage	P	RV	SB	FR	SP	1967	
VI	Lekstuga	S	RV	LFS	-	plana-plåt		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län ?

Kommun KIL Församling Boda Datum 840626

Fastighet Smedserud 1:16 Film nr KIL 126

Gårdsnamn "Där ute" Karta 11218


Anl. art F.d. jordbruksfastighet, numera fritidsboställe Sign. LK

Uppgiftslämnare Birgit o Bertil Creutzer Atgärder erfodras

Anteckningar Ladugårdsbyggnaden tillhör numera ej fastigheten stomme ..... fasad ..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun Kil Församling Boda Datum 840625

Fastighet Smedserud 1:43 Film nr. Kil 124 - 125

Gårdsnamn "Fram i hagen" Karta 11219


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. L.K

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	BTG	T	SLP	V	ET		Fönster bytta
II	Flygelbyggnad	S	T	SLL	V	SK		
III	Källare	S	S	S	-	SP		
IV	Flygelbyggnad	S	T	SLL	OF/V	SK		Nyligen fasadrenov. ± fönster
V	Ladugårdsbyggnad	S	RV/TE	SÖ/TE	FR	GFP/2T		
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840627

Fastighet Takenetorp 1:4 Film nr KIL 127

Gårdsnamn "Kullen" Karta 11229

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. LK

Uppgiftslämnare Birger Alinge Åtgärder erfodras


Anteckningar Gård från 1613 stomme .....

fasad .....

..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLL	FR	ET	u 1890	u Hitflyttad 1890
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	TP	u 1898	Hitflyttad från Ringstad
III	Uthuslänga	S	RV/T	SB/T	FR	TP	u 1890	
IV	Magasin	S	RV	SLL	FR	TP	u 1890	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840627

Fastighet Takenetorp 1:50 Film nr KIL 127

Gårdsnamn Åsen Karta 11229

Anl. art ..... Sign. LK

Uppgiftslämnare ..... Åtgärder erfodras


Anteckningar ..... stomme .....

fasad .....

..... taktäckn. .....

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLP	FR	2T		
II	Uthus	S	RV	SB	FR	SFP		
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840704

Fastighet Ärtetan 1:5 Film nr. KIL 133

Gårdsnamn Karta 11228

Anl. art Torp Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras


Anteckningar stomme


fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Sto-mme	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Boningshus	S	T	SLL	FR	SP	b ca 1890	
II	Bod	S	RV	SB	OF	2T		
III	Bod	S	RV	SB	OF	STICK		
IV	Bod	S	RV	SLL	FR	PA		
V	Källare	S	S			SFP		
VI	Ladugårdsbyggnad	S/BTG	RV/TE	SB/TE	FR	SFP		
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan





BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840709

Fastighet Ärtetan 1:46 Film nr KIL 134

Gårdsnamn Elsegården Karta 11228

Anl. art Jordbruksfastighet Sign.

Uppgiftslämnare Gunnar Forsgren Åtgärder erfodras

Anteckningar Gammal fin fastighet. ~~Minnessten~~ Milstolpe ligger intill fägen. Underredet till byggnad IX gjort av Christian o Elis Eriksson i Taserud.


stomme

fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Mangårdsbyggnad	S	T	SLP	V	1T	u 1700-talet	Flyttad från vägsträckningen
II	Gäststuga	P	T	T	BR	1T	u 1937	
III	F.d. smedja	S	T	T	BT	1T		
IV	Gäststuga	BGT/S	T/RV	SLP	FR	1T		F.d. magasin tillbyggt 1944
V	Pumphus	BGT	BGT/RV	SLP	FR	1T	u 1955	
VI	Loge+förråd	S	T	T	BR	2T		
VII	Svinhus	S	T	T	OF	STICK	u 1700-talet	I behov av renovering
VIII	Ladugård+loge	S	T	T	BR	2T	1700-talet	
IX	Gäststuga	S	T	SLP	FR	ET		F.d. magasing
X	Sjöbod	P	RV	SLP	FR	TP	u 1984	

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1984 S-län

Kommun KIL Församling Boda Datum 840704

Fastighet Ärtetan 1:63 Film nr KIL 133

Gårdsnamn Karta 1122e


Anl. art Hembygdsgård Sign. LK

Uppgiftslämnare Åtgärder erfodras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Stomme	Fasad mtr	Färg	Taktäckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I		BTG	T	SLP	FR	2T		Tillbyggt
II	"Stuga"	S	T	SLP/T	OF	STICK		
III	Stolpbod	S	T	T	OF	TORV		
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



VÄG

