

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Grund eller sockel

Btg	betong
NS	natursten
Skm	kallmurad natursten
NSm	murad natursten
Slät	slätputsad
Sprit	spritputsad
P	plintgrund

Stomme

Btg	betong
S	sten
T	timmer
Tg	tegel
Trä	plank, regelverk eller resvirke

Fasadmaterial

Al	aluminium
Btg	betong
Et	eternit (asbest- cementplattor)
NS	natursten
NSm	murad natursten
Skm	kallmurad sten
P	plåt
Pl	plast
S	sten
T	timmer
Tg	tegel
Sp	spånpanel
SLL	stående lockläktpanel
SLP	stående lockpanel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspontpanel
SFS	stående fasspontpanel
SPS	stående pärlspontpanel
LPS	liggande pärlspontpanel
Rev	revetering med bruk
Slät	slätputs
Sprit	spritputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Tp	T-post
Tvp	tvärpost
persp	perspektivfönster

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagnat
lj	ljus
mö	mörk
FR/V	faluröd med vita detaljer
G/Br	gul med bruna detaljer
osv	

Byggnadsår

a:	arkivuppgift
b:	bedömning
l:	litteratur
u:	enligt muntlig uppgift

Övriga förkortningar

korr	korrugerad
prof	profilerad
urspr	ursprunglig


FÖRKLARINGAR TILL SITUATIONSPLANERNA




sadeltak




sadeltak med frontespis



brutet tak (mansardtak)



valmat tak



ekonomibyggnader och andra uthus



lövträd



barrträd



häck



skog



vatten

Bengtsorp

~~NORRA LÅNGSTA~~ 1:18

Film nr 118

22	I	porträtt	f SV
23	I	fasad	f VSV
24	I	fasad	f S
25	II	porträtt	f SV
26	III	porträtt	f SV
27	lada, BENGISTORP 1:11, fasad		f O
28	lada, BENGISTORP 1:11, porträtt		f NV
29	miljöbild		f NV



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	118: 22-29
fastighet:	<i>Bengtorp</i> NORRA LÅNGSTA 1:18	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art: F.d. Torp			
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Lillstuga	Förråd
grund el. sockel	Btg	Btg-plint	NS-plint
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL, FR	SSP, FR/V
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	Korr. P, S	Korr. P, S
fönster	2L, Mp, sprojs, V	Små sprojs, V	
dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S	SSP, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Bostadshuset ganska kraftigt renoverat. Framför fastigheten ligger en vacker gammal lada tillhörande fast. Bengtorp 1:11, som har kvar sin gamla karaktär. miljöbeskrivning: Ligger mitt emot en större jordbruksfastighet och intill en skogsdunge.	situationsplan: 
--	--

BJÄLMERUD 1:6

Film nr 149

11	I	fasad	f S	19	miljöbild	f SO
12	I	farstukvist	f S	20	ruin från lillstuga	f S
13	I	fönster	f S			
14	I	porträtt	f SO			
15	I	porträtt	f SV			
16	I	fasad	f N			
17	II	porträtt	f NO			
18	II	fasad	f SO			



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	149: 11-20
fastighet:	BJÄLMERUD 1:6	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lada	
grund el. sockel	Slät, Grå		
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLP, FR/V	SSP, SLL, FR, tjärad	
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	P, korr, Grå, Et, korr	
fönster	2L, Mp, V, spröjs	Små-spröjs	
dörrar	Trä, glas, V, urspr	SSP, X	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Huset är bevarat i ursprungligt skick. miljöbeskrivning: Ligger nära vägen. Närmast vägen finns ruinen av en nerbrunnen lillstuga.	situationsplan:
--	------------------------

BRÄTEN 1:8

Film nr 110



3		miljöbild	f V	11	II	port	f V
4	I	fasad	f SV	12	II	fönster	f V
5	I	farstukvist	f S	13	II	fasad	f N
6	I	fasad	f SÖ	14	II	fasad	f Ö
7	I	fasad	f NÖ				
8	I	fasad	f SV				
9	I	konsoler	f NV				
10	II	fasad	f V				




BRÄTEN 1:8, forts.

Film nr 110

15	II	fasad	f S
16	III	porträtt	f SV
17	III	porträtt	f SV
18	III	porträtt	f NV
19	IV	porträtt	f SO



5005



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	110: 3-19
fastighet:	BRÄTEN 1:8	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830902
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Gammelstuga	Lada
grund el. sockel	Slaggsten, Btg	Skm	
stomme	T	T	T, Trä
fasad, färg	SLL, G	SLP, FR	T, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Korr, P, lj-Gö	P, korr, Gö	Korr P, X
fönster	2L, Mp, V, spröjs	2L, Mp, V, spröjs	V, spröjs
dörrar	Trä, glas, Br	Trä, G	SSP, S
byggnadsår	ca 1900	ca 1800	
ombyggnadsår			

Övrigt:

Mycket fina välskötta byggnader. Spår efter den gamla landsvägen finns mellan huset och ladan (nr III).


Gammelstugan är det enda bevarade huset i Bräten från tiden före laga skifte 1838.

miljöbeskrivning:

Ligger vid vägen, högt läge.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: BRÅTEN 1:8, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	


hus nr	IV	II	III
funktion	Ladugård		
grund el. sockel	Slaggsten		
stomme	Tg, Trä		
fasad, färg	Tg, R, SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	P, korr, Grå		
fönster	V, spröjs		
dörrar	SSP, S		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

BRÄTEN 1:18

Film nr 110

20	I	fasad	f NV	28	III	porträtt	f NÖ
21	I	farstukvist	f NV	29	III	porträtt	f NV
22	I	fönster	f NV	30		dass	f N
23	I	fasad	f SV	31		jordkällare	f Ö
24	I	fasad	f SÖ	32		miljöbild	f NV
25	I	fasad	f NÖ				
26	II	porträtt	f SV				
27	II	porträtt	f NÖ				



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	110: 20-32
fastighet:	BRÄTEN 1:18	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830902
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Magasin	
grund el. sockel	Skm	NS	Btg-plintar
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLL, FR	T, SSP, FR	T, FR
tak, färg (skorsten)	P, falsad, S (Tg,R)	P, korr, X	Korr, P, X
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Trä, glas, V	SSP, FR	SSP, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Välbevarad anläggning. Boningshuset har en fin veranda med snickar-glädje. Mycket fin kallmurad naturstensgrund. miljöbeskrivning: Ligger i öppet landskap, mycket vackert, omgivet av odlad mark.	situationsplan: 
--	--

BUTORP 1:32

Film nr 128

22	I	fasad	f SV	30	IV	porträtt	f S
23	I	porträtt	f V	31	IV	fasad	f NV
24	I	porträtt	f N	32		miljöbild	f SV
25	I	porträtt	f O				
26	II	fasad	f NV				
27	II	porträtt	f V				
28	II	porträtt	f N				
29	III	fasad	f V				



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	128: 22-32
fastighet:	BUTORP 1:32	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Förråd	Garage
grund el. sockel	Btg	Btg	Btg-plint
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	LFS, G/V	SSP, FR/V	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	2T, R (P,S)	Korr, galv, P+Et	Korr, galv. P
fönster	2L, Mp, V	Små spröjs, R	
dörrar	Trä, glas, fernissa	Trä, V + S	SSP, Br
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Höga gavlar på bostadshuset. Fastigheten väl underhållen, men ej kraftigt renoverat. Grunden överputsad med betong på naturstenen. miljöbeskrivning: Ligger på en höjd omgiven av höga tallar. _____ Forts. följer	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: BUTORP 1:32, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	I	II	III
funktion	Förråd, f.d.Lillstuga		
grund el. sockel	Btg-plint		
stomme	Trä		
fasad, färg	SLP, FR		
tak, färg (skorsten)	Korr, galv. P		
fönster	Små spröjs, V		
dörrar	Trä + glas, V		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

BUTORP 1:38, STACKÄNGEN

Film nr 123

3	I	porträtt	f SO	7	II	fasad	f S
4	I	fasad	f O	8	II	fasad	f N
5	I	detalj, veranda	f O	9		uthus	f S
6	I	fasad	f N	10		miljöbild	f S




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	123: 3-10
fastighet:	BUTORP 1:38	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:	Stackängen	datum:	830909
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Butorps skola		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Missionshus	
grund el. sockel	Sm	Sm	
stomme	T	T	
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL, FR/V	
tak, färg (skorsten)	Btg, R (Tg, R)	2T, R	
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Kp, spröjs, V	
dörrar	Trä, glas, fernissad	Trä, glas, Br	
byggnadsår	Slutet 1860-talet		
ombyggnadsår			

Övrigt: I: Vålunderhållen, men det röda betongteglet är störande. På baksidan av II finns ett dass. I: Ursprungligen Butorps skola. Från slutet av 1800-talet lärarbostad. miljöbeskrivning: Högt beläget på en kulle omgiven av lövträd.	situationsplan: 
--	--

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: DRAGSÖN 1:4, forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Ängbråten	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	VI
funktion	Stall, loge	Smedja, tvättstuga	Notbod
grund el. sockel	NS-plintar	NS-plintar	NS-plintar
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	T, SSP, FR	SLP, FR	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	P, falsad, Grå	2T (Tg, R)	Stickor
fönster	Småspröjs	Småspröjs	
dörrar	LFS, tjärad	SSP, tjärade	SSP, FR
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: VI: Notboden ligger vid bryggan. Gården är mycket väl bevarad, även interiört. Man har ingen elektricitet utan vedugn och karbidlampor. Tre syskon bor på gården, bröderna bor där hela året om. miljöbeskrivning:	situationsplan:
--	------------------------

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	165: 23-37 166: 30-44 1-21
fastighet:	DRAGSÖN 1:4	ek. karta:	102 68
gårdsnamn:	Ängbråten	datum:	831024
ev. tätort:		inventerare:	CS/ÅS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Snickarbod, jord- källare	Visthusbod, vedbod
grund el. sockel	Sm	Sm	NS-plint, Skm
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLP, FR/V	T, tjärat	T, SLP, FR
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	2T	2T
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, X	2L, Mp, V, spröjs
dörrar	Trä, glas, Gö	LFS, X	SSP, LFS, tjärade
byggnadsår	Se övrigt		
ombyggnadsår			



övrigt: I: Huset är hitflyttat 1944 och stod tidigare på ett annat ställe på ön (och var dubbelt så långt). II: Stockarna är tätade med trasor. III: Visthusboden är tillbyggd med vedbod åt söder. I vimpel på taket är årtalet 1900. Golvbjälkesändarna är vita av salt och släta av att djuren har stått och slickat på dem. V: I smedjan finns både ugnen och bälgen bevarade. Forts. följer miljöbeskrivning: Ligger på norra sidan av Dragsön, i en vik. Gården är omgiven av skog.	situationsplan: 
---	--

Forts. följer

DRAGSÖN 1:4, ÄNGBRÄTEN, forts.

Film nr 166


6	I	dörr	f S	16		miljöbild	I NV
7		Syskonen Jansson,		17	VI	fasad	f S
		August, Ester o Gustav		18	VI	porträtt	f SV
8		vid kaffebordet, köket		19	VI	porträtt	f NO
9	V	fasad	f S	20		miljöbild	f NO
10	V	porträtt	f SV	21		miljöbild	f NO
11	V	blåsbälg					
12	V	ugn					
13	V	städ					
14	V	redskap på väggen					
15	V	porträtt	f SO				



DRAGSÖN 1:4, ÄNGBRÄTEN, forts.

Film nr 166

30		August Jansson		40	IV	fasad	f 0
31	III	porträtt	f SO	41	IV	lada + väg	f SO
32	III	fasad	f V	42	III o IV	porträtt	f V
33	III	naturstensplint	f V	43	IV	porträtt	f SV
34	III	porträtt	f NNV	44	IV	dörr	f V
35	III	fasad	f 0	1	IV	interiör	
36	III	fasad	f SO	2	IV	interiör	
37	III	dörr	f 0	3	IV	interiör, spilta	
38	III	lås		4	IV	dörr	
39	III	interiör		5	IV	dass	f 0




DRAGSÖN 1:4, ANGBRÄTEN

Film nr 165

23		Exp till Dragsön		33	II	interiör, jordkällare	
24		miljöbild	f N	34	II	interiör, jordkällare	
25		bryggan	f S	35	I	miljöbild	f S
26	I	porträtt	f SV	36	III o IV	miljöbild	f SO
27	I	fasad	f V	37	III o IV	miljöbild	f SO
28	I	porträtt	f NNV				
29	I	fasad	f O				
30	II	porträtt	f SV				
31	II	fönster	f S				
32	II	fasad	f O				



Bild 23 f.v. Håkan Eles, Värmlands museum
 831023 Kjell-Gunnar Gustavsson, vice brandchef
 John "Skomakarén" Johansson
 Catharina Selfjord, inventerare




ELIM 1:1

Film nr 114

2	I	fasad	f SÖ
3	I	fasad	f SV
4	I	porträtt	f SV
5	I	fasad	f NÖ
6	II	porträtt	f SV
7		miljöbild	f SÖ






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	114: 2-7
fastighet:	ELIM 1:1	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Vålåsens baptistförsamling		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Kapell	Dass	
grund el. sockel	Sm, huggen		
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, FR/V	SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)	P, korr, galv.	
fönster	4L, Kp, V, spröjs		
dörrar	Trä, Gö, (G)	SSP, S	
byggnadsår	1894		
ombyggnadsår			

övrigt: Husets äldre karaktär är bevarad. miljöbeskrivning: Ligger vid vägen. Norrut är lövskog.	situationsplan: 
--	--

FISKETJÄRN 1:6, BACKEN

Film nr 129

16	I	fasad	f S	26	IV	fasad	f NO
17	I	porträtt	f SO	27	V	fasad	f SO
18	I	detalj, veranda	f S	28	V	porträtt	f O
19	I	porträtt	f SV	29	VI	fasad	f S
20	I	porträtt	f NO	30	VI	detalj, dörr	f S
21	II	porträtt	f NO	31	VI	porträtt	f O
22	II	detalj, mittparti	f N	32		miljöbild	f SO
23	II	porträtt	f NV				
24	III	porträtt	f NO				
25	IV	porträtt	f SO				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	129: 16-32
fastighet:	FISKETJÄRN 1:6	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:	Backen	datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:			
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Ladugård	Förråd + Vedbod
grund el. sockel	Skm	NS-plint	
stomme	T	Liggande T + Trä	Liggande T + Trä
fasad, färg	SLL, FR	T, SSP, FR	T + SSP, X
tak, färg (skorsten)	Korr, P, S (Tg, R)	Korr, Et, Grå + Fal. P, X	Stickor + Falsad P, X
fönster	1L+2L+spröjs, V	Små spröjs, V	Små spröjs, V
dörrar	Trä +glas, Br	SSP, tjärade	SSP, X
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Flera av bostadshusets fönster utbytta, liksom farstuvistens dörr. Störande utseende, eftersom man ej valt spröjsade fönster som de gamla. Under plåttaket på hus VI ligger det stickor. miljöbeskrivning: Mycket högt beläget med vid utsikt. _____ Forts. följer	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:		film nr:
fastighet:	FISKETJÄRN 1:6, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	Backen	datum:
ev. tätort:		inventerare:
anläggningens art:		
uppgiftslämnare:		

hus nr	IV	V	VI
funktion	Magasin	Förråd	Förråd
grund el. sockel	NS-plint	NS-plint	NS-plint
stomme	Liggande T	Liggande T	Liggande T
fasad, färg	T, FR	T, FR	T, FR
tak, färg (skorsten)	Korr, Et, Grå	Falsad galv. P	Falsad, galv. P
fönster		Små spröjs, V	
dörrar	Trä, S	Trä, S	SSP, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

FLO KERUDSTORP 1:1

Film nr 151

13	I	fasad	f S	21	II	detalj av fasad	f V
14	I	fasad	f S	22	II	gesims	f V
15	I	fönster	f S	23	II	porträtt	f SV
16	I	port	f SV	24	III	porträtt	f NV
17	I	farstu	f S	25	III	porträtt	f SV
18	I	fasad	f SV	26	IV	porträtt	f SO
19	I	balkong	f V	27		miljöbild	f S
20	II	porträtt	f NV				






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	151: 13-27
fastighet:	FLOKERUDSTORP 1:1	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad (obebott)	F.d.Affär (nedl.1864)	Lada
grund el. sockel	Skm	Sm	NS-plintar
stomme	T	Tg	T, trä
fasad, färg	SLP, V	Slät, lj-G	SLP, T, FR
tak, färg (skorsten)	P, Korr, Gö (Tg,R)	Et, Korr, Grå	Et, Korr, P, Korr,Grå
fönster	2L, Mp, spröjs,Gö	4L, Kp, Gö	
dörrar	Trä, Br, ej urspr	Snedställd plank,X	SSP, tjärade
byggnadsår	1849		
ombyggnadsår			

övrigt: Boningshuset är välbevarat, urspr. fönster med gamla beslag. Störande ytterdörr. Huset står tomt och börjar förfalla Hus nr II: stora putsskador. miljöbeskrivning: Ligger skymt bakom stora träd.	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: FLOKERUDSTORP 1:1, forts.	ek. karta:
gårdspenn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Ladugård, lada		
grund el. sockel	NS-plintar		
stomme	Tg, Trä		
fasad, färg	Slät, V, SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	Et, Korr, Grå		
fönster			
dörrar	SSP, tjärade		
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	121: 15-25
fastighet:	GRÖNLUND 1:1	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:	Grönlund, Jaktslottet	datum:	820908
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jaktslott (under Lång)		
uppgiftslämnare:	Boende		


hus nr	I	II	III
funktion	Bostäder	Förråd	
grund el. sockel	Skm		
stomme	T	Trä	
fasad, färg	Stockpanel, tjärad	SSP, X	
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	Papp, S	
fönster	2L, Mp, Gö, spröjs		
dörrar	Trä, Br	SSP, X	
byggnadsår	1776 eller 1840		
ombyggnadsår			


övrigt: Byggnaden uppges vara från 1700-talets slut eller 1800-talets början uppförd som jaktslott åt "grevar och baroner". Mycket originellt utseende med runt hela huset i bägge våningarna. miljöbeskrivning: Ligger i trevägskorsning, väl synligt från stora vägen.	situationsplan: 
--	--

GRÖNLUND 1:1, JAKTSLOTTET

Film nr 121

15		miljöbild	f S	23	I	balkong	f V
16	I	fasad	f S	24	II	porträtt	f SV
17	I	fasad	f SV	25		minnessten	f N
18	I	fasad	f NO				
19	I	porträtt	f Ö				
20	I	detalj, taköverbyggn.	f O				
21	I	dörr till källare	f O				
22	I	trappuppgång, ö.vån.	f V				







ngden är räknad

i motsvarar på
hektar

- △ 00,0 Triangelpunkt (trigonometriskt höjdbestämd)
 - 00,00 Avvägd, markerad höjdpunkt (fixpunkt)
 - 00,0 " " omarkerad "
 - 00,0 " " vattenyta
 - 00 Höjdpunkt, bestämd med barometer el. stereoinstrument
 - 00 Vattenyta, " " " " " "
- Höjden angiven i meter över havet



TRYCKT AV SV



GRÖNLUND

Byggnadsstilen på detta hus tilldrar sig ofta vägförandes uppmärksamhet. Ytterligare tre hus med samma arkitektur fanns på Longs ägor, nämligen Agnesnäs vid Störviken som rivits, Sandviken mitt emot Hembygdsgården, numera ombyggt, samt Haseldalen bevarat i ursprungligt skick. Husen uppfördes antagligen någon gång mellan 1840—1850. General Carl Gustaf Löwenhielm hade då nyligen gift sig för andra gången med riksgrevinnan Nathalie Alexandra von Buxhoevden som före giftermålet i egenskap av hovfröken vistades vid hovet i Wien. Det har sagts att generalen valde denna byggnadsstil för att hans unga hustru skulle känna sig mera hemmastadd. Måhända fruktade han att den värmländska naturen skulle te sig alltför karg i jämförelse med de soldränkta kullarna i Österrike. Grönlund var bostad för säteriet Longs skogvaktare fram till början av år 1900.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	148: 20-26 149: 8-10
fastighet:	GULLSJÖ 1:3	ek. karta:	102 68
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Lada	
grund el. sockel	Sm, slät, Grå	Skm	
stomme	T	T	
fasad, färg	SLL, FR/V	T, SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	P, falsad, Grå	Sk, Et, Korr, Grå	
fönster	2L, Mp, X		
dörrar	Trä, Glas, Gö, urspr.	SSP, LSP, t järade	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:

Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad men de nya fönstren förstör intrycket. Fönstren borde bytas till spröjsade. Fina fönsteröverstycken och dubbeldörr. Klyftformade mezzanin- och vindsfönster. Mycket fin timrad lada.

miljöbeskrivning:

Liger vid vägen i öppet landskap. Ladans ena långsida ligger mycket synlig från vägen.

situationsplan:


GULLSJÖ 1:3

Film nr 148


20	I	porträtt	f SV
21	I	dubbeldörr, farstukvist	f SO
22	I	fasad	f O
23	I	fönster	f O
24	I	fasad	f N
25	I	porträtt	f SV
26	II	porträtt	f NO

Film nr 149

8	II	fasad	f Ö
9	II	fasad	f Ö
10		miljöbild	f V



VÄRMLANDS LÄN



GULLSJÖ 1:10


Film nr 148

27	I	fasad	f S
28	I	farstukvist	f SV
29	I	fönster	f S
30	I	detalj av grund	f S
31	I	porträtt	f SO
32	I	porträtt	f NO
33	II	porträtt	f NV
34	II	porträtt	f SV
35		miljöbild	f SV

Film nr 149

2	III	porträtt	f SO
3	III	porträtt	f SO
4	III	porträtt	f N
5	IV	fasad	f V
6	IV	fasad	f NV
7	IV	porträtt	f SO





1983-12-09

Dnr. 1981.013 06.32


Grums kommun
Stadsarkitekt Åke Sundemar
664 00 GRUMS

Bebyggelseinventering, Grums landsbygd och Värmskog socken

Tack för Ert brev av den 1983-11-08 ställt till ägaren av fastigheten Gullsjö 1:10. Tyvärr kan vi inte bidra med någon historia avseende fastigheten eftersom vi köpte den år 1968. Vi vet dock att den förre ägaren Oskar Gullsjö växte upp på gården. Oskar Gullsjö har avlidit men hans änka Anna Gullsjö, Grönbergsgatan 61 i Grums kan säkert berätta en hel del från gamla tider. Övriga personer som vet mer om trakten är närmsta grannen Åke Sand och Karl Svensson på Sunserud.

I en bok som beskriver husen i trakten läste jag för många år sedan följande om vår fastighet: "Manbyggnad uppförd på 1700-talet, om- och tillbyggnad 1903. Stall uppfört i början av 1800-talet. Loge och ladugård 1894. 1 häst, 3-4 kor, 2 ungdjur, 2 svin och 15 höns."

Med vänlig hälsning


Eva Rudenfeldt
LIDINGÖ

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	148: 27-35 149: 2-7
fastighet:	GULLSJÖ 1:10	ek. karta:	102 68
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Magasin	Ladugård
grund el. sockel	Skm	NS-plintar	
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLL, FR	T, FR	T, tjärad
tak, färg (skorsten)	2T, Tg, R	2T	2T
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Trä, glas, V	Snedställd plank, tjärad	SSP, tjärade
byggnadsår	1890-t		
ombyggnadsår			

Övrigt: Mycket fin anläggning med välbevarat boningshus och lada nr III. Magasinet håller på att ramla. Ladan nr IV (som inte längre tillhör fastigheten) håller på att förfalla, i övrigt är den väl bevarad med timrad ladugårdsdel ex. miljöbeskrivning: Ligger högt på en kulle. Ladan, nr IV, syns tydligt från vägen. _____ Forts. följer	situationsplan: 
---	--

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: GULLSJÖ 1:10, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	



hus nr	IV		
funktion	Ladugård, lada		
grund el. sockel	NS-plintar		
stomme	T, Trä		
fasad, färg	T, SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	Stickor, 2T		
fönster	Urtagna		
dörrar	SSP, tjärade		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

HASSELDALLEN 1:2

Film nr 130

9	I	fasad	f S	17	IV	porträtt	f NV
10	I	porträtt	f SO				
11	I	fasad	f O				
12	I	detalj, dörr	f N				
13	I	porträtt	f NV				
14	II	porträtt	f SV				
15	II	fasad	f S				
16	III	porträtt	f NO				



Långsjön

52.2

GUSTAVSBERG

Sörången

VINTRE

SKRUVSTADTORP

HASSELLDALEN

Barnkaloni

Badplats

Festplats

Portilasjön

68

SKALLERUD

Åshammars-
viken

NORRA ASK

Målsjöhöjden

16

16

21


21

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	130: 9-17
fastighet:	HASSELDALEN 1:2	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Barnkoloni	Förråd	Förråd
grund el. sockel	Sm	NS-plint	NS-plint
stomme	T	Liggande T	Trä
fasad, färg	Masonit + SSP, V/Gö	T, FR	Masonit
tak, färg (skorsten)	2T, Btg, S (Tg,R)	2T, Btg, S	Tjärpapp, S
fönster	3L, spröjs, Gö		2L
dörrar	Trä, Gö	Trä, X	Trä, Gö
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: I: Ser ut att vara mycket gammalt. Runt huset en loftgång. Masoniten på 1:a vån påspikad senare. Panelbrädorna av olika storlek. (tidigt datum) miljöbeskrivning: Högt beläget intill landsväg med sjöutsikt. _____ Forts. följer	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: HASSELDALEN 1:2, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	I V	II	III
funktion	Förråd + Dass		
grund el. sockel	NS-plint		
stomme	Trä		
fasad, färg	SLL, Br		
tak, färg (skorsten)	Falsad P, X		
fönster			
dörrar	Trä, Gö		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

INGERSBYN 1:9

Film nr 150

7		miljöbild	f N
8	I	fasad	f Ö
9	I	farstukvist	f Ö
10	I	porträtt	f SO
11	I	fönster	f S
12	I	porträtt	f SV
13	I	porträtt	f SV
14	I	fasad	f NO



Ingersbyn 1:9

Om- och tillbyggnad
hösten 1983

Koppens revs på betongen
och ersattes med tillbyggnad
för kök och pumphus.

Före Gammas Nötlin
fd. handelsman Gammas.

 840127

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	150: 7-14
fastighet:	INGERSBYN 1:9	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Väststugan (Wästlunds)	datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad		
grund el. sockel	Slät, Grå		
stomme	T		
fasad, färg	SLP, FR		
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)		
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Trä, glas, V		
byggnadsår	1870-talet		
ombyggnadsår			


övrigt: Huset låg ursprungligen norr om korsningen. Husets äldre karaktär är väl bevarad. Ägaren håller på att renovera huset och skall göra en mindre tillbyggnad på västra fasaden. Renoveringen verkar bli varsam. miljöbeskrivning: Ligger med gaveln mot en trevägs-korsning. Det första hus man ser när man närmar sig Ingersbyn.	situationsplan:
---	------------------------

KYRKEBOL 1:2

Film nr 124

25	I	fasad	f S	33	IV	fasad	f S
26	I	fasad	f S	34		miljöbild	f S
27	I	detalj, veranda	f S				
28	I	detalj, fönster	f S				
29	I	fasad	f NV				
30	II	porträtt	f SO				
31	III	fasad	f S				
32	III	porträtt	f SO				





Kyrkebot 1.2

Telefonsamtal med ägaren
handlätare Karl Fredell, Gröte.

Fastigheten inköptes av hans far
och kallas "Uppstugan" utan "n"
∴ "Uppstuga".

Birger Larsson, Hammarö
representerar under 1984 byggnadsen-
diktets fullt enligt ägaren.

Me J. Larsson

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	124: 25-34
fastighet:	KYRKEBOL 1:2	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830909
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	F.d. Ladugård	Förråd
grund el. sockel	Sm	NS-plint + Skm	NS-plint
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLL, G/V	T, FR	T + SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Korr. P, Gö (Tg, R)	Falsad, galv. P	Stickor + Korr. P, X
fönster	2L, Mp, Spröjs, V	Små spröjs, V	Små spröjs, X
dörrar	Trä, Gö	SSP, tjärade	Trä, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:


Boningshuset i gott skick. Ej moderniserat inuti, har kvar gamla snickerier, kakelugn + vedspis. På tomtens nordöstra sida finns en jordkällare. Uthusen kraftigt förfallna.

miljöbeskrivning:

Ligger väl inbäddat i lövskogsområde och syns ej från vägen.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: KYRKEBOL 1:2, forts	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	


hus nr	IV	II	III
funktion	Magasin		
grund el. sockel	NS-plint		
stomme	T		
fasad, färg	T, FR		
tak, färg (skorsten)	Falsad galv. P		
fönster			
dörrar	Trä, tjärad		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

KÄRRMYREN 1:7

Film nr 150

15	I	farstukvist	f V	23	I	ytterbelysning	f N
16	I	fasad	f SV	24	I	dubbeldörr, farstukv.f	V
17	I	fasad	f S	25	I	detalj, målning	
18	I	fasad	f Ö			kring dörren	f V
19	I	fönster	f Ö	26	I	kapital av dörr-	
20	I	vindsfönster	f Ö			omfattning	f V
21		handgjorda kvastar	f Ö	27	I	träränna	f V
22	I	fasad	f N	28	II	porträtt	f SV
				29	II	porträtt	f SO
				30	III	porträtt	f NO




KÄRRMYREN 1:7, forts.

Film nr 150

31	III	porträtt	f SV
32	IV	porträtt	f N
33	IV	fasad	f N
34	IV	fasad	f N
35	IV	porträtt	f SÖ
36	V	porträtt	f SO
37		miljöbild	f SO






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HUSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	150: 15-37
fastighet:	KÄRRMYREN 1:7	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Jordkällare, magasin	Lada
grund el. sockel	Sm, slät, Grå		NS-plintar
stomme	T	Trä	T
fasad, färg	SLP, FR/V	SSP, FR	T, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	P, korr, Grå	P, falsad, Grå
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Dubbeldörr, Trä, Urspr.	SSP, tjärad	SSP, tjärade
byggnadsår	1867		
ombyggnadsår			

övrigt: Boninghuset är mycket väl bevarat med sina ursprungliga detaljer; halv-cirkelformade fönster i trekantsomfattningar, dubbeldörrar, dekorationsmålningar i portomfattningen, trä-ränna osv. Även invändigt mycket bevarat, stor spis, dörrar, tak med handsmidd spik etc. Huset är dock i stort behov av upp-rustning. Taket är mycket dåligt. Fin ladugård med djurdelen gjord i slaggsten. miljöbeskrivning: Ligger alldeles vid vägen men skymms av en syrenhäck. _____ Forts. följer	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: KÄRRMYREN 1:7, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	III
funktion	Ladugård	Lada	
grund el. sockel	NS-plintar	Sm	
stomme	T, slaggsten	Trä	
fasad, färg	T. SSP. FR. slaggsten	SLL. FR	
tak, färg (skorsten)	P, Korr, Falsad, Grå	P, Korr, Grå	
fönster	Småspröjsade		
dörrar	SSP, tjärade	SSP, tjärad	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

KÄRRMYREN 1:7

Film nr 151

3		miljöbild	f S	11	II	porträtt	f NV
4	I	porträtt	f NV	12	III	porträtt	f NO
5	I	porträtt	f SV				
6	I	farstukvist	f SV				
7	I	fasad	f S				
8	I	porträtt	f SO				
9	I	detalj, portinramning	f V				
10	II	fasad	f V				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	151: 3-12
fastighet:	KÄRRMYREN 1:7	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	IA	IIA	IIIA
funktion	Bostad	Lada	Förråd
grund el. sockel	Skm	NS-plintar	NS-plintar
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	SLP, FR, X	SSP, FR	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	2T, Tg, R	P, Korr, Grå	P, Korr, Grå
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Dubbeldörr, Trä, V	SSP, tjärade	SSP, V
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Husets äldre karaktär är bevarad men huset förfallet. Mycket fin dubbel-dörr. miljöbeskrivning: Ligger i 90° vägkrök. Syns bäst från söder.	situationsplan: 
---	---

LÄNG 1:12, BERG

Film nr 116

12	I	fasad	f S	20	II	farstukvist	f Ö
13	I	farstukvist	f S	21	II	fasad	f NV
14	I	fönster	f S	22	II	fasad	f SÖ
15	I	tak	f S	23	III	porträtt	f NV
16	I	fasad	f V				
17	I	fasad	f N				
18	I	fasad	f SÖ				
19	II	fasad	f Ö				



LÄNG 1:12, BERG, forts.

Film nr 116

24	III	porträtt	f SV	32	miljöbild	f N
25	IV	porträtt	f SÖ			
26	IV	porträtt	f V			
27	V	porträtt	f NV			
28	VI	porträtt	f SV			
29	VI	porträtt	f NV			
30		lekstuga, porträtt	f SÖ			
31	VII	porträtt	f NÖ			



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	116: 12-32
fastighet:	LÄNG 1:12	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:	Berg	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad		Ladugård, lada, svinhus
grund el. sockel	Sm	Skm	
stomme	T	Trä	Tg, Trä
fasad, färg	SLP, FR	SLL, FR/V	Tg, R, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Sk (Tg, R)	P, falsad, galv (Tg, R)	Et, korr, Grå
fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, V, spröjs	
dörrar	Trä, glas, Br	Trä, Br	LFS, tjärade, SSP, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:


I: Fönstren utbytta mot något mindre. Fin anläggning, alla byggnader dock i behov av upprustning. Mycket skräpig tomt.

miljöbeskrivning:

Ligger vid vägen som går mellan de två boningshusen.

Forts. följer

situationsplan:



HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNG 1:12, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	VI
funktion	Magasin	Vagnslider,virkesförr	F.d. Höns hus
grund el. sockel	Btg-plintar	Btg-plintar	NS-plintar
stomme	Trä	T, Trä	Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SSP, FR	SLL, FR/V
tak, färg (skorsten)	Et, Grå, korr	P, falsad,korr, Grå	P, falsad, galv.
fönster	Träluckor		
dörrar	LFS, G		Trä, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	
Forts. följer	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNG 1:12, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	VII		
funktion	Förråd		
grund el. sockel			
stomme	Trä		
fasad, färg	SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	P, falsad, galv		
fönster			
dörrar	SSP, S		
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

LÄNG 1:36

Film nr 116

3	I	fasad	f V	11	miljöbild	I V
4	I	farstukvist	f V			
5	I	fönster	f V			
6	I	porträtt	f SV			
7	I	dörr	f S			
8	I	fasad	f NÖ			
9	I	porträtt	f NÖ			
10	II	porträtt	f SV			





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	116: 3-11
fastighet:	LÅNG 1:36	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Skola ?		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Missionshus	Dass	
grund el. sockel	Slät, Grå	NS	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL, lj-G	SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	2T		
fönster	4L, Kp, Gö, spröjs		
dörrar	Trä, Gö	SSP, tjärade	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:

Byggnaden är bevarad helt i ursprungligt skick. Mycket fin farstukvist och ursprungliga dubbeldörrar.

miljöbeskrivning:

Ligger i trevägskorsning. Syns tydligt från vägen.

situationsplan:



LANG 1:38, BYGDEGÅRD

Film nr 119

18	I	porträtt	f VNV
19	I	porträtt	f NV
20	I	detalj, entré	f V
21	I	porträtt	f SV
22	I	fasad	f O
23		dass	f S



18 19 20 21 22 23



22 23 24 25

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	119: 18-23
fastighet:	LÅNG 1:38	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:		datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Bygdegård		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bygdegård		
grund el. sockel	Btg, slät		
stomme	T		
fasad, färg	SLL, FR/V		
tak, färg (skorsten)	Et, Grå		
fönster	Små spröjs, V		
dörrar	Trä, Gö		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:

Huset har kvar många gamla detaljer såsom fönster och dörrar. I starkt behov av upprustning.

miljöbeskrivning:

Ligger mycket öppet omgiven av åkermark. Syns tydligt från vägen.

situationsplan:



LÄNG 1:42, GALLMYREN

Film nr 112

21	I	fasad	f S	29	II	fasad	f N
22	I	veranda	f S	30	II	porträtt	f NV
23	I	fönster	f S	31	II	fasad	f SÖ
24	I	fasad	f V	32		skjul, porträtt	f SÖ
25	I	fasad	f NV	33		förråd, porträtt	f SV
26	I	fasad	f Ö	34		garage, porträtt	f NV
27	II	fasad	f Ö	35		garage, porträtt	f SÖ
28	II	farstukvist	f Ö	36		miljöbild	f SÖ



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	112: 21-36
fastighet:	LÅNG 1:42	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:	Gallmyren	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Skogsbruksfastighet ?		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Lillstuga	
grund el. sockel	Sm, huggen	Skm	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL, FR	SLL, FR/V	
tak, färg (skorsten)	Papp, S (Tg, R)	Korr P, X	
fönster	4L, Kp, V	2L, Mp, V, spröjs	
dörrar	Trä, glas, Gö	Dubbeldörr, Trä, R	
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt: Boningshusets äldre karaktär är väl bevarad. Lillstugan är i mycket dåligt skick. Kallmurad källare. På tomten finns även tre nyare träskju. miljöbeskrivning: Ligger helt omgivet av lövskog.	situationsplan:
--	------------------------

LÄNG 1:44, KNUTSTORP

Film nr 122

3	I	fasad	f N	11	II	port	f N
4	I	farstukvist	f N	12	II	porträtt	f SO
5	I	fönster	f N	13	II	fasad	f S
6	I	porträtt	f NO	14	II	porträtt	f SO
7	I	fasad	f S	15	II	fönster	f V
8	I	altan	f SV	16	III	porträtt	f SV
9	I	fasad	f SV	17	III	fasad	f NO
10	II	fasad	f N	18		miljöbild	f V





8j LÅNG

Skalan 1:10000

400 300 200 100 0

500

ÖVERLANTMÄTARMYNDIGHETEN

Ajourhållen till

Bladbeteckning

83-01-12

Arbetsplan av fastighet

1000 meter

1 hektar

bestämning

ton

Betygas i tjänsten

[Signature]

TRYCKT AV SVENSKA REPRODUKTIONS AB, STOCKHOLM 1967

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HUSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	122: 3-18
fastighet:	LÅNG 1:44	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:	Knutstorp	datum:	830908
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lillstuga	Förråd
grund el. sockel	Skm, huggen	Skm	
stomme	T	T	Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL, FR	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	1T	1T
fönster	4L, Kp	2L, Mp, V, spröjs	Spröjs, V
dörrar	Trä, V	Trä, Br	Trä, S
byggnadsår	Början 1900-t		
ombyggnadsår			


Övrigt:

Huset har trots ett flertal renoveringar sin äldre karaktär bevarad. Tilläggsisolerat, fönstren utflyttade.

miljöbeskrivning:

Ligger på en höjd med odlad mark runtom.

situationsplan:



LÄNG 1:45, HJORTSTORP


Film nr 119

32	I	porträtt	f NO
33	I	detalj, port	f NO
34	I	fasad	f N
35	I	porträtt	f NV
36	II	porträtt	f NO
37	II	fasad	f O

Film nr 120

1	III	porträtt	f SO
2	IV	porträtt	f V
3	V	porträtt	f NV
4	IV	fasad	f V
5		miljöbild	f SO





Anneberg

Skogstorp

Sakrisbäcken

Pälsdjursgård

Amundstorp

Hjortstorp

Knutstorp

Fallet

LÅNG

MYREN

Flöten

Likberget

BRODALEN

Brodalsmossen

84.79

104.14

145

71

21

21

10

23

12A

112

89

15

122

135

127

81

127

127

127

127

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	119: 32-37 120: 1-5
fastighet:	LÅNG 1:45	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:	Hjortstorp	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Magasin	Hönshus och Garage
grund el. sockel	Btg	NS-plint	Btg
stomme	T	T	Btg, Trä
fasad, färg	SLL, FR	T, SSP, X	Btg, SSP, Br
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	Stickor	Korr. Et, Grå
fönster	2L, Mp, V		2L, Mp, Gö
dörrar	Trä, X	Trä, tjärad	Trä, Br
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:


Mycket gammal gård med ursprunglig interiör. Fastigheten i starkt behov av upprustning.

miljöbeskrivning:

Ligger på en höjd ensligt i skogen.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÜSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNG 1:45, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	


hus nr	IV	V	III
funktion	Ladugård	Magasin	
grund el. sockel	Tg	NS-plint	
stomme	Tg + Trä	Trä	
fasad, färg	överp. Tg + SSP,FR	SLL, FR	
tak, färg (skorsten)	Stickor + korr.P,X	Stickor	
fönster	Små 2L, X		
dörrar	Trä, X	Trä, tjärade	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

LÄNG 1:51, LINNEBERG

Film nr 114

22	I	fasad	f V	30	III	porträtt	f SÖ
23	I	farstukvist	f V	31	IV	porträtt	f SÖ
24	I	fönster	f V	32	V	porträtt	f SÖ
25	I	porträtt	f SV	33	V	porträtt	f SV
26	I	porträtt	f SÖ			miljöbild	f SV
27	I	detalj från skarv				miljöbild	f SÖ
		tätad med trasor	f N				
28	I	porträtt	f NV				
29	III	porträtt	f SV				



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	114: 22-35
fastighet:	LÅNG 1:51	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:	Linneberg	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet, torp		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Källarvind	Ladugård, lada
grund el. sockel	Skm	Btg	Btg
stomme	T	Trä	T, Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SSP, FR	SSP, T, FR
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg,R)	P, korr, S	P, korr, galv.
fönster	2L, Mp, spröjs, V		Småspröjs, V
dörrar	Trä, glas, B	SSP, FR	Trä, FR, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:


Åt norr är en utbyggnad med oklätt timmer tätat med trasor. Fin anläggning med byggnader med sin ursprungliga karaktär bevarad.

miljöbeskrivning:

Vägen går alldeles intill ladan. Torpet ligger mot ett skogsbyn.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNG 1:51, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

bus nr	IV	II	III
funktion	Förråd		
grund el. sockel			
stomme	T		
fasad, färg	T, FR		
tak, färg (skorsten)	Stickor		
fönster			
dörrar	SSP, X		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	



LÄNG 2:1, HEMBYGDSGÅRD


Film nr 129

Film nr 130

33	I	porträtt	f NO
34	I	fasad	f O
35	I	detalj, veranda	f V
36	II	porträtt	f NV
37	II	fasad	f N

1	III	porträtt	f NV
2	III	fasad	f N
3	III	porträtt	f SO
4	I	porträtt	f SO
5	IV	porträtt	f N
6	IV	detalj	f S
7		vägvisningsskylt	f O
8		vägvisningsskylt	f S





HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNG 2:1, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Lada		
grund el. sockel	Btg-plint		
stomme	Liggande T		
fasad, färg	T + SLP		
tak, färg (skorsten)	2T, R		
fönster			
dörrar	Trä, X		
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	


BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	129: 33-37 130: 1-8
fastighet:	LÅNG 2:1	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Hembygdsgård	Bostadshus f.d	Härbre
grund el. sockel	Btg, rappad, Grå	Btg, rappad, Grå	Trä-plint
stomme	T	Trä	Liggande T
fasad, färg	SLP, FR	SLP, R	T, X
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå (P, X)	1T, R	1T, R
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V	
dörrar	Trä, X	Trä+Glas, fernissad	Trä, X
byggnadsår		1983	
ombyggnadsår			

övrigt: I: Kraftigt restaurerat med nytt fasadmateriäl, men med bibehållen gammal stil. II: under uppbyggnad, funktion? Intill VI ett gammalt kvarnhjul och fyra nybyggda dass. IV: Troligtvis hitflyttad eftersom grunden består av betongplintar. Gavelväggarna klädda med stående lockpanel. Alla husen ditflyttade. miljöbeskrivning: Mycket naturskönt läge med sjöutsikt. _____ Forts. följer	situationsplan: 
--	---



GRUMS HEMBYGDSGÅRD

Byggnaden, som skänkts av Grums köping, tillhörde förut jordbruksfastigheten Bråne, och uppfördes där sannolikt omkring 1850. Den började flyttas och uppföras i slutet av 1950-talet och invigdes 1965. Bland äldre saker som finns förvarade där kan nämnas ett antal stenyxor från olika tidsperioder, bl. a. en trindyxa omkring 4000 år gammal som hittats i Flokerud. Tomten som är vackert belägen vid Longsjön, skänktes till hembygdsföreningen av makarna Sigrid och Nils Andersson, ägarna till Longs säteri. Tillfälle till bad finns och sommarhalvåret är platsen livligt frekventerad.

Läng 2:1

Byggnad II

Den sk. "Lavinias stuga".

Byggnaden fungerade under en period som Granns första församlingsskola och var då belägen på tomten för kommunhuset. I samband med att kommunhuset byggdes monterades stugan ned och materialet förvarades av församlingen.

År 1983 erbjöds man att sätta upp stugan vid hembygdsgården.

Åke Sundman

LÄNGSTASKOGEN 1:2

Film nr 113


19	I	fasad	f S	27	III	porträtt	f SÖ
20	I	portal	f S	28	III	porträtt	f NÖ
21	I	fönster	f S	29	IV	porträtt	f SÖ
22	I	fasad	f Ö	30	IV	porträtt	f SV
23	I	porträtt	f NÖ				
24	I	fasad	f NV				
25	II	porträtt	f NV				
26	II	porträtt	f SV				




LÄNGSTASKOGEN 1:2, Forts.

Film nr 113

31	V	porträtt	f SV
32	III	porträtt	f NV
33		jordkällare	f Ö
34		miljöbild	f Ö
35		miljöbild	f Ö
36		miljöbild	f Ö





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	113: 19-36
fastighet:	LÅNGSTASKOGEN 1:2	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Förråd	Ladugård, Lada
grund el. sockel	Sm, huggen	Btg-plintar	Btg
stomme	T	Trä	Tg, Trä
fasad, färg	SLL, profilerad, V	SLL, FR	Tg, R, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Korr P, S (Tg, R)	Et, Grå (korr)	Et, Grå, korr
fönster	2L, Mp, spröjs, V	Småspröjs, V	Småspröjs, V
dörrar	Trä, Br, (ej urspr.)	LFS, Br	SSP, tjärade
byggnadsår	1919-20-t		
ombyggnadsår			

Övrigt:


Husets ursprungliga utseende är bevarat. Fina fönsteromfattningar. Entrépartiet dock förvanskad med störande brun panel. På fastigheten finns även en jordkällare med murad natursten och plåtklätt sadeltak.

miljöbeskrivning:

Vägen går emellan huset och ladan. Stora träd mot vägen. Ligger i öppet landskap.

Forts. följer

situationsplan:



HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNGSTASKOGEN 1:2, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	


hus nr	IV	V	III
funktion	Brygghus	Garage	
grund el. sockel	Btg		
stomme	Tg	Trä	
fasad, färg	Tg, R	SSP, X	
tak, färg (skorsten)	Korr P, Grå	Et, Grå, korr	
fönster	V		
dörrar	Trä, X	SSP, X	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

LÄNGSTASKOGEN 1:15

Film nr 113

3	I	fasad	f S	11	II	porträtt	f SÖ
4	I	fasad	f Ö	12	III	porträtt	f SV
5	I	fasad	f NÖ	13	III	porträtt	f SÖ
6	I	porträtt	f NV	14	IV	porträtt	f SV
7	I	fönster	f V	15	IV	porträtt	f NV
8	II	fasad	f NV	16	V	porträtt	f NV
9	II	porträtt	f NV	17	V	porträtt	f SÖ
10	II	fasad	f S	18		miljöbild	f S




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HUSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	113: 3-18
fastighet:	LÅNGSTASKOGEN 1:15	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Bostad	Magasin
grund el. sockel	Slät, Grå	Skm	NS-plintar
stomme	Trä (T ?)	T	T
fasad, färg	SLL, FR/V	SLP, X	T, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	2T	Falsad P, galv.
fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, R	Små, V
dörrar	Trä, glas, Br	Trä, glas, Br	SFS, S
byggnadsår	1910	1800-t	
ombyggnadsår			

övrigt: Boningshusets norra fasad är klädd med LFS. Hus nr II är tilläggsisolerat. Håller på att renoveras. Fin anläggning med mycket fin gårdsbildning och välskötta uthus. miljöbeskrivning: Ligger på en höjd omgivet av lövträd och öppna fält (vall). Forts. följer	situationsplan: 
---	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: LÅNGSTASKOGEN 1:15, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	III
funktion	Uthus	Ladugård	
grund el. sockel	Skm	Btg, Grå	
stomme	T, Trä	Tg, Trä	
fasad, färg	T, SSP, FR	Tg, R, SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	Falsad P, galv.	Falsad P, galv.	
fönster	2L, Mp, spröjs, V	Smårutiga	
dörrar	SSP, S		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

LÄNGVIKEN 1:5

Film nr 163

12	I	porträtt	f NV
13	I	fasad	f V
14	I	porträtt	f SV
15	I	veranda	f V
16	I	fasad	f N
17	II	porträtt	f SV
18	II	fasad	f V
19		miljöbild	f N




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	163: 12-19
fastighet:	LÅNGVIKEN 1:5	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:		datum:	831003
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Skola, nedlagd 1959		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Föreningslokaler	Förråd + Dass	
grund el. sockel	Btg	BTg	
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, FR/V	SLP, FR/V	
tak, färg (skorsten)	Korr, galv. P (Tg, R)	2T, R (Trä + P, X)	
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä + glas, Br	Trä, Br	
byggnadsår	1876, se övrigt		
ombyggnadsår	1933		

Övrigt: Välunderhållna byggnader med ålderdomlig karaktär. Byggt 1876, men ombyggt till nuvarande skick 1933 av br Karlsson i Gallmyren. Nuvarande ägare är Långvikens skolas byggnadsförening. miljöbeskrivning: Ligger intill en smal grusväg, omgiven av tall och björk.	situationsplan: 
---	--

LÅNGVIKEN 1:8, DALSANGEN

Film nr 115

28	I	fasad	f S	36	miljöbild	f NV
29	I	fönster	f S			
30	I	fasad	f V			
31	I	fasad	f N			
32	I	fasad	f Ö			
33	II	porträtt	f SÖ			
34	II	fasad	f V			
35	II	fasad	f V			



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	115: 28-36
fastighet:	LÅNGVIKEN 1:8	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:	Dalsängen	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. torp under Lång		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Förråd	
grund el. sockel	Btg, Grå	Skm	
stomme	T	Trä, T	
fasad, färg	SLL, FR/V	SSP, X, T, X	
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	Korr P, X	
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Trä	SSP, X	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Torpet bevarat i nära nog ursprungligt skick. Ladan är helt förfallen. miljöbeskrivning: Mycket ensligt beläget, ingen körbar väg fram till huset. Omgivet av skog.	situationsplan: 
---	--

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	119: 24-31
fastighet:	MARKVATTEN 1:23	ek. karta:	102 99
gårdsnamn:	Anneberg	datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Torp		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad		
grund el. sockel	Skm		
stomme	T		
fasad, färg	SLL, FR/V		
tak, färg (skorsten)	Korr. galv. P		
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, glas, dubbeldörr, B		
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt:

Farstukvisten rikt dekorerad med snickarglädje målad i vitt med blå detaljer. Taket rostigt och huset i starkt behov av upprustning.

miljöbeskrivning:

ligger på en liten kulle med vid utsikt.

situationsplan:




MARKVATTEN 1:23, ANNEBERG

Film nr 119

24	I	porträtt	f SV
25	I	fasad	f V
26	I	porträtt	f NV
27	I	detalj, veranda	f SV
28	I	fasad	f S
29	I	porträtt	f SO
30		miljöbild	f S
31		dass	f S





Hallen

Lilla Rudsta

Kro

MARKVATTEN
II

Rävberget

LÅNG
IV

Fallåsen

Anneberg

Krakmyren

Faller

Fallmossen

Sörlemossen

BRON

STORMYREN

MYREN

Flöten


Myrvägen Δ 108.0

MOSSVIKEN 1:1

Film nr 114

8	I	fasad	f NV	16	III	porträtt	f NO
9	I	farstuvist	f NV	17	III	träplint	f SV
10	I	fönster	f V	18	III	porträtt	f SÖ
11	I	farstu	f V	19		jordkällare	f SÖ
12	I	fasad	f N	20		skjul	f SV
13	I	porträtt	f NÖ	21		miljöbild	f S
14	I	fasad	f S				
15	II	porträtt	f SÖ				





Gallmyrsand

Storudden

Ryen

Gårviken

Skottelängan

Moss-
viken

MOSSVIKEN
II

1'A
II

Mossviksmussen

1'B

VÅLÅSEN

127
II

1424
VI

NOLHAGEN

NOLHAGEN

11211
II

15
II

SMEDSTORP

SÖDRA LÅNGSTAD

132
IX

Högdäsen


Våldshöjden

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	114: 8-21
fastighet:	MOSSVIKEN 1:1 A	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Ladugård, lada	Härbre
grund el. sockel	Sm		Träplintar
stomme	T	Tg, Trä	T
fasad, färg	SLL, FR/V	Tg, R, SSP, FR	T, X
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg,R)	Falsad P, galv.	P, korr, Grå
fönster	2L, Mp, spröjs, V	Smårutiga	
dörrar	Trä, urspr.	SSP, X	SSP, X
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Boningshusets ursprungliga karaktär är väl bevarad. Korsspröjsade mezzaninfönster. Fin veranda. Tomten helt igenvuxen och uthusen i rel. dåligt skick. Igengrävd jordkällare med sticktak. Mycket fint härbre. miljöbeskrivning: Ligger mycket fritt, som ensamgård, med vid utsikt.	situationsplan: 
--	---

NOLHAGEN 1:1

Film nr 112

11	I	fasad	f S	19	lekstuga, porträtt	f V
12	I	farstukvist	f S	20	miljöbild	f S
13	I	fönster	f S			
14	I	porträtt	f SÖ			
15	I	fasad	f N			
16	I	fasad	f V			
17	II	porträtt	f NÖ			
18	II	porträtt	f NV			



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	112: 11-20
fastighet:	NOLHAGEN 1:1	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Torp		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Förråd	
grund el. sockel	Sm	Btg	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL, FR/V	SLP, FR	
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)	Falsad P, Grå	
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, glas, V	SSP, G	
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt:

Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad. Fina fönsteromfattningar.

miljöbeskrivning:

Ligger på en markbit mellan två vägar.



situationsplan:



NORRA ASK 1:5

Film nr 157

13	I	fasad	f V
14	I	fönster	f V
15	I	fasad	f S
16	I	porträtt	f SO
17	I	porträtt	f NO
18	II	porträtt	f SO
19	III	porträtt	f NV
20		miljöbild	f SV




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	157: 13-20
fastighet:	NORRA ASK 1:5	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Tvättstuga?	Stall
grund el. sockel	Slät, Grå		Btg, Grå
stomme	Trä	Trä	T
fasad, färg	SLL, G	SLL, X	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	Et, Grå, Tg, R	2T	P, falsad, Grå
fönster	2L, Mp, Br	2L, Mp, spröjs, V	Små, spröjs, V
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, X	SSP, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Huset har ett mycket karakteristiskt utseende med en spetsig gavel och två rundade frontespiser mot vägen (väster). Fönster och dörrar är ej ursprungliga. miljöbeskrivning: Ligger öppet, omgivet av odlad mark.	situationsplan: 
---	---

NORRA ASK 1:16, ASKHAGEN

Film nr 157

21	I	fasad	f N	31	III	porträtt	f SV
22	I	del av gesims	f N	32	III	porträtt	f NV
23	I	fönster	f N	33	IV	porträtt	f SV
24	I	fasad	f NV	34	IV	fasad	f V
25	I	fönster	f V	35	IV	fasad	f V
26	I	fasad	f Ö	36	IV	fasad	f V
27	I	del av fasad	f Ö	37	IV	porträtt	f SV
28	I	del av fasad	f S	Film nr 158			
29	II	porträtt	f SV	30	V	fasad	f S
30	II	porträtt	f SO	31		miljöbild	f V




21 21A 22 22A 23 23A 24 24A




26 26A

27 27A

28 28A




29 29A 30 30A 31 31A 32 32A



33 33A 34 34A 35 35A 36 36A




37 37A 38 38A 39 39A



71 FLOKERUD

GRUVA KÖPING
MELLANSYSTEMS D.A.



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	157: 21-37 158: 30-31
fastighet:	NORRA ASK 1:16	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Askhagen	datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägarna		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	F.d. Drängstuga	Torkhus
grund el. sockel	Sm	NS-plintar	NS-plintar
stomme	Tg	T	Trä
fasad, färg	Slät, V	SLL, FR	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Et, Grå, Tg, R	Sk, Tg, R	Et, Korr, Grå
fönster	2L, Mp, spröjs	2L, V, spröjs	Småspröjs, V
dörrar	Trä, Br, dubbeldörr	LFS, tjärade	SSP, S, SSP, FR
byggnadsår	1860		
ombyggnadsår			

övrigt: Mycket välbevarad och välskött anläggning. Originellt boningshus; slätputsat med dekorativ gesims och mönstermurade höm. Korsspröjsade mezzaninfönster. Även f.d. drängstugan är välbevarad. miljöbeskrivning: Framför huset är en gräsrundel. Uppfarten kantas av en allé. Forts. följer	situationsplan:
--	------------------------

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: NORRA ASK 1:16, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	


hus nr	IV	V	III
funktion	Ladugård	Maskinhall	
grund el. sockel	Btg	Btg	
stomme	Btg	Trä	
fasad, färg	Slät, V, T, SSP, FR	P, Korr, Br	
tak, färg (skorsten)	Et, Korr, Grå	T, Korr, S	
fönster	1L, Br		
dörrar	SSP, S	P, Korr, S	
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

NORRA FLOKERUD 1:18

Film nr 155

13	I	fasad	f Ö
14	I	porträtt	f NO
15	I	porträtt	f NV
16	I	fasad	f S
17	II	porträtt	f SO
18		miljöbild	f Ö






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	155: 13-18
fastighet:	NORRA FLOKERUD 1:18	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		




hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Vedbod, Förråd	
grund el. sockel	Slät, Grå	Btg	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL, Bg	SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	P, korr, galv.	
fönster	4L, Kp, spröjs, Br		
dörrar	Dubbeldörr, Br, Ny	SSP, S	
byggnadsår	1929		
ombyggnadsår			

Övrigt: Huset är bevarat i ursprungligt skick. Tidstypisk 20-tals villa. miljöbeskrivning: Ligger öppet. Uppfartsvägen kantas av frukträd.	situationsplan: 
--	---

NORRA FLOKERUD 1:30, MORMON

Film nr 155



27	I	fasad	f SV	35	I	fasad	f NV
28	I	portal	f V	36	II	fasad	f NV
29	I	portal	f SV	37	II	dorr	f NV
30	I	fönster	f SV	38	II	porträtt	f V
31	I	beslag på fönster	f SV	39	II	porträtt	f SV
32	I	knutar	f S	40	II	fasad	f S
33	I	fasad	f SO	41	II	porträtt	f SO
34	I	porträtt	f NO	42	III	porträtt	f Ö




NORRA FLOKERUD 1:30, MÖRMON, forts.

Film nr 155

43	III	porträtt	f N	7	V	porträtt	f SO
44	IV	fasad	f SV	8	V	fasad	f SO
1	IV	porträtt	f S	9	V	dörr	f O
2	IV	fasad	f S	10	VI	porträtt	f SV
3	IV	dörr	f Ö	11		nybygge	f V
4	IV	porträtt	f SV	12		miljöbild	f N
5	V	porträtt	f SV				
6	V	fasad	f SV				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	27-44 155: 1-12
fastighet:	NORRA FLOKERUD 1:30	ek. karta:	102 77
gårdsnamn:	Mörmon	datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/Wr
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lillstuga o källare	Magasin
grund el. sockel	Slät, Grå	Sm	NS-plintar
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLP, FR	SLP, FR	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)	2T	P, korr, Grå
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V	
dörrar	Dubbeldörr, Trä, G, urspr.	Trä, G, urspr.	LFS, tjärad
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:


Mycket fin anläggning. Bostadshuset är utvändigt intakt med vacker port och gamla fönster med gamla beslag. Byggnaderna är i behov av underhåll och gården ger ett skäpigt intryck beroende på byggnadsställningar och en halvfärdig villabyggnad. Men vid närmare anblick verkar förfallet inte vara särskilt långt gånget. Anläggningen är den enda i sitt slag, som är i så ursprungligt och i såpass gott skick, i kommunen.

miljöbeskrivning:

Ligger på en kulle synligt från vägen. Uppfartsvägen gick ursprungligen söderut och gården "gör sig" bäst härifrån.

Forts. följer

situationsplan:



HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: NORRA FLOKERUD 1:30, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	VI
funktion	Vedbod, Stall	Ladugård	Lada, Vagnskjul
grund el. sockel			NS-plintar
stomme	T	T	Trä
fasad, färg	T, X	T, X	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Täckt med presenningar	P, Korr, Gö	P, Korr, Grå
fönster			
dörrar	SSP, X	SSP, tjärade	SSP, tjärade
byggnadsår			1904
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

1700-tals hus i Mörmön

Hemtrevlig kulturskatt

FLOKERUD **VE** – På ett vis är det hemtrevligt – men jag önskar vi hade lite mera moderniteter som badrum och centralvärme, säger Ulla Carlsson som tillsammans med maken Erik bor i Grums kommuns äldsta hus i Mörmön, Flokerud.

1700-talshuset betraktas som en kulturskatt. Främst p g a sin enkelhet med en ålderdomlig karaktär och där jordbruket fortfarande lever.


– Riktigt hur gammalt huset är vet man inte. Men min far kom hit som dräng i mitten av 1800-talet. Därefter har gården gått i arv tre generationer, säger Erik som 1949 tog över den.

Gården har 9 ha åkermark och lite skog. I ladugården finns tio kor. Hästen försvann för 20 år sedan och ersattes med traktor. De faluröda bräderna på huset är nötta av tiden och färgen blekt av sol och regn. I de två våningarna ryms tre rum och kök. I storrumsrummet är takbräderna handhyvlade och fästade till bjälkarna med smidd spik.

– Inte har vi haft reda på att huset varit så märkligt förrän inventerarna talade om det för oss. Men tidigare har man sagt åt oss att inte riva det eftersom det är så gammalt, säger Ulla och Erik.

VEDSPIS

I köket sprakar en gammal vedspis och sprider behaglig torr värme omkring sig. Tidigare fanns där en stor öppen spis som rivits. De spröjsade fön-



Grums kommuns finaste och mest "ädla" byggnad är det gamla 1700-tals huset vid Mörmön Flokerud. Efter den byggnadsinventering som nu gjordes anses huset vara en unik kulturskatt för kommunen.

strena har ålderdomligt ojämnt glas som ger naturen utanför ett något "underligt" utseende.

– Huset är av stort kulturhistoriskt intresse.

Det är litet och enkelt och har en ålderdomlig karaktär med levande jordbruk. Så bodde man tidigare men i dag finns inte många spår kvar av det boendet och därför är huset en unik kulturskatt för Grums, säger Catharina Selfjord, som tillsammans med Viviann Reil un-

der de två senaste månaderna inventerat husen i norra Grums kommun.

STILBROTT

Det enda som utvändigt är ett "stilbrott" är den metallglänsande TV-antennen och bortifrån ladugården låter den el-drivna kvarnen.

– Tänk om vi hade möjlighet att göra i ordning så vi fick badrum, bättre isolering och centralvärme, säger Ulla och ka-





star en blick på den svarta vedspisen. Förutom ved har vi el-värme och rinnande vatten. Även om det är kämpigt så bor jag hellre här i Mörmön än inne i Grums. (skulle jag inte få bo kvar här flyttar jag hellre till en stad än till Grums, poängterar hon)


Erik och Ulla har fått "viss" känsla för huset sedan det blev känt för dem hur gammalt det är och vilket stort kulturhistoriskt värde det har.

NORRA LÄNGSTA 1:7, ERBACKEN

Film nr 117

8	I	fasad	f SV	16	III	fasad	f N
9	I	detalj, port	f SV	17	IV	porträtt	f N
10	I	porträtt	f S	18	IV	del av porträtt	f NO
11	I	fasad	f SO	19	IV	porträtt	f S
12	I	porträtt	f O	20	V	fasad	f V
13	II	porträtt	f O	21		miljöbild	f V
14	II	fasad	f S				
15	III	porträtt	f SO				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HUSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	117: 8-21
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:7	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:	Eckbacken	datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Magasin	Förråd
grund el. sockel	Sm	Btg-plint	NS-plint
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	SLP, FR/V	SLL, FR	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	Et, Grå (Tg, R)	Stickor	Korr, galv, P
fönster	2L, Mp, spröjs, V	Små spröjs, V	Små spröjs, V
dörrar	Trä, V	Trä, tjärade	SSP, S
byggnadsår	1840-t		
ombyggnadsår	1975		

Övrigt:


Gården fungerar idag som skogsbruk och med utarrenderad åkermark. Bostadshuset mycket välbevarat. Panelen utbytt med förebild från den gamla. Det finns väggmålningar på I, andra våning, från 1840-t och ägaren tror att huset är från omkring denna tid.

miljöbeskrivning:

Ligger högt beläget i förhållande till landsvägen, omgiven av lövskog.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÜSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: NORRA LÄNGSTA 1:7, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	III
funktion	F.d. Ladugård	Jordkällare	
grund el. sockel	NS-plint	Skm + T	
stomme	T + Trä	Skm + T	
fasad, färg	T + SSP, FR	Skm + T + SLP, FR	
tak, färg (skorsten)	Stickor + korr, galv. P	Korr, P, Gö	
fönster	Små spröjs		
dörrar	SSP, tjärade	Trä, tjärade	
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

NORRA LÅNGSTA 1:34, SKOLAN

Film nr 116

33	I	porträtt	f N
34	I	detalj, entréparti	f NO
35	I + II	fasad	f SO
36	I	porträtt	f S
37	II	porträtt	f SO





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	116: 33-37
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:34	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Skola, nedlagd 1962		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	IOGT	Dass, Förråd	
grund el. sockel	Btg	Btg + NS-plint	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLP, G	SLP, FR/V	
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	2T, R (P, R)	
fönster	2L, Kp, spröjs, Gö	Små spröjs, V	
dörrar	Trä, glas, dubbeldörr, Br	SSP, Gö	
byggnadsår	1935		
ombyggnadsår			


Övrigt:

Byggnaden verkar vara i ursprungligt skick både exteriört och interiört. Pampig portal med två kolonner och trekantsgavel. Halvcirkelrunda trappsteg av betong.

Miljöbeskrivning:

Omgiven av lövskog och bostadsbebyggelse.


Situationsplan:



NORRA LÄNGSTA 1:42, LILLA NORSTA

Film nr 117

1	I	porträtt	f N
2	I	porträtt	f NV
3	I	porträtt	f V
4	I	detalj, grund	f SO
5	II	porträtt	f SO
6	I	detalj, dörr	f NV
7		miljöbild	f SO




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	117: 1-7
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:42	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:	Lill Norsta	datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Tidigare tillhört fastigheten Norra Långsta 1:33		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad		
grund el. sockel	Skm		
stomme	T		
fasad, färg	SLL, FR/V		
tak, färg (skorsten)	Korr, galv, P		
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, glas, Gö		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Husets grund, skorsten och panel "ursprunglig". Fönstren och tak utbytt. På husets nordvästra sida finns en utomhustrappa upp till andra våning. miljöbeskrivning: Huset ligger väl inbäddat av lövträd emellan två jordbruksfastigheter.	situationsplan: 
---	--

NORRA LÅNGSTA 1:43

Film nr 118

30	I	fasad	f N
31	I	porträtt	f NO
32	I	fasad	f S
33	I	porträtt	f SV
34	II	porträtt	f SO
35	III	porträtt	f NV
36		miljöbild	f NV
37		miljöbild	f NV



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	118: 30-37
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:43	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	F.d. Ladugård	Förråd
grund el. sockel	Skm	NS-plint	NS-plint
stomme	T	T + Trä	T
fasad, färg	SLL, Grå	T + SSP, FR	T, FR
tak, färg (skorsten)	Fals. galv. P (Tg,G)	Korr. galv. P	Korr. galv. P
fönster	2L, Mp, spröjs, V	Små spröjs, V	
dörrar	Trä, glas, Grå o Br	SSP, tjärade	SSP, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt:

Fönster och tak utbytt. Huset har varit i falurödfärg tidigare men i ljusgrå ton i dag.

miljöbeskrivning:

Omgiven av åkermark och bostadshus.


situationsplan:



NORRA LÄNGSTA 1:48

Film nr 119

12	I	fasad	f V
13	I	porträtt	f NV
14	I	fasad	f N
15	I	detalj, dubbeldörr	f V
16	I	porträtt	f SV
17		miljöbild	f NV




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	119: 12-17
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:48	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:		datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Torp		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad		
grund el. sockel	Skm		
stomme	T		
fasad, färg	SLL, FR/V		
tak, färg (skorsten)	1 Btg, T, R (Tg, R)		
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, Gö		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Välbevarat torp med gammal karaktär. Taket utbytt till melerat betongtegel med naturtrogen kulör. Skorstenen ommurad och nya fönster insatta. miljöbeskrivning: ligger mittemot en större jordbruksfastighet omgiven av lövskog.	situationsplan: 
--	---

NORRA LÄNGSTA 1:56, DER NOLE

Film nr 117






22	I	fasad	f V	32	III	porträtt	f SO
23	I	fasad	f S	33	III	porträtt	f VSV
24	I	porträtt	f SO	34	III	porträtt	f SV
25	I	fasad	f O	35	IV	porträtt	f NV
26	I	detalj, fönster	f V	36	IV	fasad	f N
27	II	fasad	f S				
28	II	porträtt	f SO				
29	II	detalj, dubbeldörr	f O				
30	II	fasad	f N				
31	III	fasad	f S				




NORRA LÄNGSTA 1:56, DER NOLE, forts.

Film nr 118

2	IV	porträtt	f SO	12	VIII	porträtt	f O
3	V	porträtt	f N	13	VIII	del av porträtt	f SO
4	V	fasad	f O	14	IX	porträtt	f SV
5	VI	porträtt	f SO	15		miljöbild	f S
6	VI	fasad	f O	16	X	porträtt	f SV
7		garage	f SO	17	X	porträtt	f NV
8	VII	porträtt	f SO	18		uthus	f NO
9	VII	detalj, dubbeldörr	f S	19		uthus	f SO
10	VII	porträtt	f NO	20		miljöbild	f S
11	VII	fasad	f O				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	117: 22-36 118: 0-20
fastighet:	NORRA LÅNGSTA 1:56	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:	Der Nole	datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Bostadshus	Vedbod, Förråd
grund el. sockel	Btg, Grå	Skm	NS-plint
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLP, FR/V	SLP, X	T, X
tak, färg (skorsten)	2T, Btg, S	Sk, Grå (Tg, R)	Korr P, S
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, X	
dörrar	Trä, glas, Grå	Trä, glas, G	Trä, X
byggnadsår	1770-t	1814-t	
ombyggnadsår	1983		

Övrigt:

Hus I under kraftig renovering. I järnspisen finns en järntacka med årtalet 1770 ingjutet. I hus II finns årtalet 1814 inristat i en träplanka i nordöstra hörnet.


Väster om hus VII finns tre förrådsbyggnader i ett inhägnat område, där boskapsdjuren betar.

Bostadshus VII + tillhörande uthus inköpt senare till gården.

miljöbeskrivning:

Omgiven av äng, åker och skogsmark.

situationsplan:



Forts. följer

HÖSTEN 1983

socken:		film nr:	
fastighet:	NORRA LÄNGSTA 1:56, forts.	ek. karta:	
gårdsnamn:	Der Nole	datum:	
ev. tätort:		inventerare:	
anläggningens art:			
uppgiftslämnare:			

hus nr	IV	V	VI
funktion	Härbre	Lada	Förråd
grund el. sockel	Träplint	Btg + Btg-plint	NS-plint
stomme	T	Trä	T + Trä
fasad, färg	T, X	SLL, FR+SLP, Br	T + SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Korr P, S	Korr, galv. P	Korr, galv. P
fönster		1L, Br	
dörrar	Trä, X	Trä, Br + S	SSP, FR + S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	
Forts. följer	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: NORRA LÅNGSTA 1:56 , forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Der hote	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	VII	VIII	IX
funktion	F.d. Bostadshus	Ladugård	Bostadshus
grund el. sockel	Skm		Btg, Grå
stomme	T	T + Trä	Trä
fasad, färg	SLP, X	T + SSP, X	SLP, Br, lasyr/V
tak, färg (skorsten)	Korr. galv.P(Tg,R)	Korr. galv. P + stickor	2T, Btg, S
fönster	2L, Mp, X	Små spröjs, X	2L, Mp, spröjs, Br
dörrar	Trä, X	Trä, X	Trä, fernissa
byggnadsår			1980-t
ombyggnadsår			

Övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	
Forts. följer	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: NORRA LÅNGSTA 1:56 , forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Der Nöle	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	X	II	III
funktion	Förråd		
grund el. sockel	NS-plint		
stomme	Trä		
fasad, färg	SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	Stickor		
fönster			
dörrar	SSP, tjärade		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	143: 2-19
fastighet:	PORTILA 1:101	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:		datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jord- och skogsbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Åke Johansson, tel. 22040		


hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Maskinstall	Lada
grund el. sockel	Slät, Grå		Slät, Grå
stomme	T	Trä	Btg, Trä
fasad, färg	SLP, G/V	SLL, FR	Slät, V, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)	P, korr, Gö	P, korr, Gö
fönster	2L, Mp, V		
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, FR	SSP, tjärade
byggnadsår	Urspr. 1800-t		
ombyggnadsår	Tillbyggd 1948, 1971		

övrigt:

På fastigheten finns även en stuga som enligt ägaren är från 1700-t. Huset är tämligen förfallet men ägaren planerar att rusta upp det. Mycket fin spis. Stugan ligger vackert mot ett skogsbryn med utsikt över odlade fält.

miljöbeskrivning:

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÜSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: PORTILA 1:101, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	



hus nr	IV	II	III
funktion	Bostadshus (obebott)		
grund el. sockel	Sm		
stomme	T		
fasad, färg	SLP, FR/V		
tak, färg (skorsten)	Et, korr, Grå		
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	LFS, V		
byggnadsår	Enligt ägaren 1700-t		
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

PORTILA 1:101

Film nr 143




2	I	porträtt	f	SO	12	III	porträtt	f	SV
3	I	farstukvist	f	SO	13	III	porträtt	f	SO
4	I	fönster	f	S	14		miljöbild	f	NO
5	I	porträtt	f	SO	15	IV	porträtt	f	SO
6	I	fasad	f	NV	16	IV	porträtt	f	SO
7	I	fasad	f	V	17	IV	fönster	f	O
8	I	port	f	V	18	IV	dörr, farstukvist	f	S
9	II	porträtt	f	NO	19		miljöbild	f	SO
10	II	porträtt	f	NV					
11	III	porträtt	f	SV					




STG 4, LÖKENE

Film nr 145

12	I	fasad	f NV	22	II	porträtt	f SV
13	I	portal	f N	23	III	fasad	f O
14	I	dubbeldörr	f N	24	IV	porträtt	f NV
15	I	fönster	f N	25	IV	porträtt	f SV
16	I	fasad	f O	26	V	porträtt	f NV
17	I	del av gesims	f O	27	V	porträtt	f SO
18	I	fasad	f V	28	VI	porträtt	f NV
19	I	hörfönster	f V	29		miljöbild	f N
20	I	del av grund	f V				
21	II	porträtt	f SO				





tit. 967

929A

Portillaån

Åsmunderud I

Celsino

791

Registerkarta blad 279
Upplagd 1981-01-15

745

744

Åsmunderud

Nalby

Stockdalen

GRUMS KYRKA

Hammarsten

Löken

Lennarberg

Karlbergs gårdet

Karlberg
Kommunalk.

GRUMS KÖPING

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	145: 12-29
fastighet:	STG 4	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Lökene	datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Bostad, obebott	Magasin
grund el. sockel	Sm	Sm	
stomme	Tg	T	T
fasad, färg	Slät, V	SLP, FR	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	1T (Tg, R	2T (Tg, R)	2T
fönster	2L, Mp, spröjs, R	2L, Mp, spröjs, X	Magasinsluckor
dörrar	Trä, G	Trä, X	Liggande plank, X
byggnadsår	1860-t.		
ombyggnadsår			

Övrigt:

Boningshuset är mycket fint och väl bevarat. Entréparti med balkong som bärs upp av kolonner. Alla uthusen är tämligen förfallna, hus nr II är förfallet och igenväxt.


När manbyggnaden uppfördes brände man själva teglet av lera, som hämtades nere vid bäcken. Huset inrymde på 1870-talet affär, kallad Grums handelsaktiebolag.

Lökens åkermark är numera såld till Grums kommun.

miljöbeskrivning:

Ligger mycket högt med vid utsikt.

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 4, forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Lökene	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	



hus nr	IV	V	VI
funktion	Garage	Lada, hönshus	Maskinhall, lada
grund el. sockel	Btg-plintar	NS-plintar	NS-plintar
stomme	Trä	T, Trä	Trä
fasad, färg	SLL, FR	SSP, X, FR	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T	Et, korr, Grå	Et, korr, Grå
fönster			
dörrar	SLL, X	LSP, X	SSP, FR
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

STG 656, HAGABERG

Film nr 144

3	I	fasad	f S	11	II	porträtt	f NO
4	I	burspråk	f S	12	II	porträtt	f NO
5	I	burspråk	f S	13	III	porträtt	f SO
6	I	porträtt	f V	14	III	porträtt	f NO
7	I	porträtt	f N	15	IV	porträtt	f SV
8	I	porträtt	f NO	16		garage	f SV
9	II	fasad	f S	17		miljöbild	f N
10	II	porträtt	f SV				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	144: 3-17
fastighet:	STG 656	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Hagaberg	datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägarna		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lillstuga	Förråd
grund el. sockel	Sm, huggen	NS	Btg-plintar
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	SLP, FR	SSP, FR	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	2T, Et, korr (Tg, R)	Et, korr, Grå	P, korr, Gø
fönster	4L, Kp, V		1L, V
dörrar	Trä, Br, ej urspr.	Trä, R	Trä, G
byggnadsår	1910		
ombyggnadsår			


Övrigt:

Mycket originellt utseende på bostadshuset, med en spetsig gavel och ett burspråk.

miljöbeskrivning:

Ligger högt, syns knappt från stora vägen.

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 656, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	




hus nr	IV	II	III
funktion	1990		
grund el. sockel	Sm		
stomme	Trä, T		
fasad, färg	SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	Et, korr, Grå		
fönster			
dörrar	SSP, FR		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

STG 664, VASBY

Film nr 144

18	I	fasad	f NV	26	II	porträtt	f SV
19	I	portal	f V	27	III	porträtt	f NO
20	I	fönster	f V	28	IV	porträtt	f NO
21	I	porträtt	f SV	29	IV	porträtt	f NV
22	I	fasad	f O	30	III	fasad	f NV
23	II	porträtt	f NO	31	V	porträtt	f SO
24	II	dörr	f N	32		miljöbild	f V
25	II	nyckel och beslag	f N				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983






socken:	Grums	film nr:	144: 18-32
fastighet:	STG 664	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Väsby	datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägarna		


hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Magasin	Ladugård
grund el. sockel	Slät, Grå	NS-plintar	
stomme	T	T	Trä, Btg
fasad, färg	SLL, FR/V	SSP, FR	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Btg, R, (Tg/R)	Et, korr, Grå	P, korr, Grå
fönster	2L, Mp, V, spröjs		Små, X
dörrar	Trä, Br	LSP, X	SSP, LSP, tjärade
byggnadsår	urspr. 1700-tal		
ombyggnadsår			

övrigt: Husets äldre karaktär är bevarad men något förvanskad genom den nya balkongen och verandan åt väst. miljöbeskrivning: Ligger väl synligt från stora vägen. _____ Forts. följor	situationsplan: 
--	---

STG 726, STORMYREN
Film nr 143

20	I	fasad	f S	30	II	porträtt	f SV
21	I	farstukvist	f S	31	III	porträtt	f SV
22	I	detalj, snickarglädje	f S	32	III	porträtt	f SO
23	I	fönster	f S	33	IV	porträtt	f SV
24	I	fasad	f NO	34	V	fasad	f NV
25	I	porträtt	f NO	35	VI	porträtt	f NV
26	I	porträtt	f NV	36		miljöbild	f SO
27	II	fasad	f N	37		miljöbild	f S
28	II	fasad	f N				
29	II	porträtt	f SO				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HUSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	143: 20-37
fastighet:	STG 726	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Stormyren	datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lillstuga	Magasin
grund el. sockel	Slaggsten, murad	Skm	NS-plintar
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLL, FR/V	SLP, FR	T, FR
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	2T (Tg, R)	2T
fönster	2L, Mp, V, spröjs	2L, Mp, V, spröjs	
dörrar	Trä, glas, V	Trä, Grå	LSP, tjärade
byggnadsår	ca 1850-t		
ombyggnadsår			


övrigt:

Boningshuset är mycket väl bevarat, med fin farstukvist med snickarglädje och mezzaninfönster. Ägarna planerar ev att sätta plattor på huset. Detta skulle förstöra husets karaktär fullständigt.

miljöbeskrivning:

Vägen slingrar sig fram mellan boningshus och ekonomibyggnader.

situationsplan:



HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 726, forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Stormyren	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	VI
funktion	Vedskjul, Jordkällare	Ladugård	Lada, Maskinhall
grund el. sockel	Skm	NS	NS
stomme	Trä	T	
fasad, färg	SSP, FR	SSP, FR	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	Et, korr, Grå	Et, korr, Grå	Et, korr, Grå
fönster			
dörrar	SSP, FR	SSP, tjärade	SSP, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

STG 775, SÖDRA HÖJDHULT

Film nr 144

33		miljöbild	f N
34	I	fasad	f O
35	I	farstukvist	f O
36	I	fönster	f O
37	I	fasad	f S

Film nr 145

3	I	fasad	f V
4	I	porträtt	f NV
5	II	porträtt	f NO
6	II	porträtt	f SV
7	III	porträtt	f S
8	III	detalj, dörr, fönster	f O
9	III	detalj, tegelstenar	f S
10	III	porträtt	f NO
11		förråd	f SV




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	144:33-37 145:3-11
fastighet:	STG 775	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Södra Höjdhult	datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:			
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus, obebott	Magasin	Lada, Ladugård
grund el. sockel	Sm		Btg
stomme	T	Trä	Tg, R (stortegel) SSP, FR
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL, FR/V	
tak, färg (skorsten)	Et, korr, Grå (Tg,R)	2T	P, falsad, Grå
fönster	2L, Mp, V, spröjs		Små, V
dörrar	Trä, Gö	SSP, tjärade	SSP, FR
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt: Fin anläggning med sitt ursprungliga utseende bevarat. Trapphus på husets norra gavel. miljöbeskrivning: Ligger i öppet landskap omgivet av stora ängar.	situationsplan: 
--	---

STC 819

Film nr 158

7	I	fasad	f S
8	I	port	f S
10	I	del av fasad	f N
11	I	fönster	f N
12	I	köksingång	f O
13	II	fasad	f S
14	II	porträtt	f SV
15		miljöbild	f S





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	158
fastighet:	STG 819	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:		datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Prästgård		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Garage + Förråd	
grund el. sockel	Btg	Btg	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLP, V	SLP, V	
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	2T, R	
fönster	2L, Kp, V	Små spröjs, V	
dörrar	Trä, V	Trä, V	
byggnadsår	1923		
ombyggnadsår			


Övrigt:

Vacker prästgård, där fasaden verkar vara i ursprungligt skick. Allé upp till huset. Träden är stora och skymmer prästgården alltför mycket, sedd från vägen.

miljöbeskrivning:

Omgiven av stora lövträd och syns därför dåligt från vägen.

situationsplan:



STG 834 A, SKRUMTERUD

Film nr 158

16	I	del av fasad	f SO
17	I	veranda	f S
18	I	fasad	f N
19	I	porträtt	f NO
20		miljöbild	f S
21	II	porträtt	f NV




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	158
fastighet:	STG 834 A	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Skrumterud	datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Torp		
uppgiftslämnare:			



hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Förråd	
grund el. sockel	Btg	NS-plintar	
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL + SSP, FR/V	
tak, färg (skorsten)	Korr, P, S (Tg,R)	Tjärpapp, S	
fönster	2L, Mp, spröjs,V		
dörrar	Trä + glas, Gö		
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt: Huset kraftigt renoverat. Snickar-glädjen på farstukvisten ursprunglig. miljöbeskrivning: Ligger mycket öppet, omgiven av platt åkermark.	situationsplan: 
---	--

STC 866

Film nr 158

32	I	fasad	f V	40	I + II	porträtt	f SO
33	I	veranda	f V	41	III	fasad	f V
34	I	porträtt	f NV	42	III	del av fasad	f V
35	I	porträtt	f SO	43	III	porträtt	f S
36	I	porträtt	f SV	44	IV	porträtt	f N
37	II	fasad	f NV	1		miljöbild	f NV
38	II	källardörr	f NV				
39	II	porträtt	f NO				






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	158:32-44, 1
fastighet:	STG 866	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:		datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Lillstuga, jordkällare	Lada
grund el. sockel	Btg	Sm + Btg	NS-plint
stomme	T	Sm + T	Trä
fasad, färg	SLP, FR/V	SM+SLP, FR/V	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	Falsad galv. P, (Tg,R)	Falsad galv, P
fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, spröjs, V	Små spröjs, V
dörrar	Trä + glas, Br	Trä, Br	Trä, X
byggnadsår		1891	
ombyggnadsår			

Övrigt: Boningshuset obebott. Utbytta fönster, men för övrigt har huset kvar mycket av sin gamla karaktär. Husen i relativt gott skick. miljöbeskrivning: Ligger alldeles intill trafikerad ladväg. Omgiven av lövträd och sly.	situationsplan: 
---	--

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 866, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Brygghus		
grund el. sockel	Btg		
stomme	Btg + Trä		
fasad, färg	Btg, Grå+ SSP,FR		
tak, färg (skorsten)	Korr, galv.P (Tg,R)		
fönster	2L, Mp, spröjs,X		
dörrar	Trä, X		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

STG 871

Film nr 158

2	I	fasad	f S
3	I	fasad	f V
4	I	porträtt	f SV
5	I	skylt på fasaden	f V
6		miljöbild	f S



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	158
fastighet:	STG 871	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:		datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Lada till fastigheten Stg 866		
uppgiftslämnare:			




hus nr	I	II	III
funktion	Bilverkstad		
grund el. sockel	Btg		
stomme	Trä		
fasad, färg	SLL + SLP, FR		
tak, färg (skorsten)	KOrr, Et, Grå		
fönster	2L, Mp, X		
dörrar	Trä B o R		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Ett par gamla reklamskyltar sitter på fasaden. miljöbeskrivning: Ligger intill skarp vägkurva, omgiven av stora betesmarker.	situationsplan: 
--	--

STC 876 M FL., AGNHAMMAR

Film nr 159




1	I	porträtt	f NO	11	II	porträtt	f SV
2	I	fasad	f N	12	III	fasad	f V
3	I	fasad	f N	13	III	porträtt	f SV
4	I	fasad	f N	14	I	burspråk	f N
5	I	fasad	f N	15		lusthus	f O
6	I	port	f N	16		lusthus	f N
7	I	balustrad	f N	17		urna	f O
8	I	fönsteromfattning	f N	18		fuktskador	f N
9	I	fasad	f S	19		skada, grunden	f O
10	I	porträtt	f SO	20	II o III	porträtt	f SV



STG 876 M FL., AGNHAMMAR

Film nr 160




27	IV	porträtt	f NO	37	VII	porträtt	f SO
28	IV	fasad	f O	38	VII	fasad	f O
29	IV	fasad	f S	39	VIII	porträtt	f SO
30	V	fasad	f V	40	VIII	del av fasad	f NO
31	V	porträtt	f SV	41	IX	porträtt	f NV
32	V	porträtt	f SSO	42	IX	porträtt	f VNV
33	VI	porträtt	f SO	43	IX	vällingklocka	f NV
34	VI	fasad	f O	44	IX	fönster	f N
35	VI	porträtt	f NO	1	IX	fasad	f OSO
36	VI	porträtt	f SV	2	X	fasad	f N




STG 876 M FL., AGNHAMMAR

Film nr 161

33	XVI	porträtt	f V
34	XVI	fasad	f NV
35	XVI	fasad	f SV
36	XVII	fasad	f S
37	XVII	porträtt	f NV
38	XVIII	porträtt	f SV
39	XVIII	fasad	f N
40		förråd	f NV
41		uthus	f SV





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	159,160,161
fastighet:	STG 876 m fl	ek. karta:	10279
gårdsnamn:	Agnhammar	datum:	830929
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus, ^{obebott sedan 1952}	Förråd	Förråd
grund el. sockel	Slaggsten, murad		
stomme	T	Trä	Trä
fasad, färg	SPS, V	SLL, X	SLL, V
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå (Tg, R)	Korr, galv. .P	Falsad, galv, P
fönster	2L, Kp, spröjs, V		1L, V
dörrar	Trä, V	SSP, X	SSP, X
byggnadsår	?		
ombyggnadsår	1900		


Övrigt:

Ursprunget till gården är ända från 1500-t. Grums första samhälle växte upp här. Boningshus I i stort behov av upprustning. Byggnaden är både exteriört och interiört oförändrad.

miljöbeskrivning:

Omgivet av stora lövträd och åkermarker.

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:		film nr:
fastighet: STG 876 m.fl., forts.		ek. karta:
gårdsnamn: Agnhammar		datum:
ev. tätort:		inventerare:
anläggningens art:		
uppgiftslämnare:		

hus nr	IV	V	VI
funktion	Bostadshus	Tvåfamiljsvilla	Flerfamiljshus
grund el. sockel	Sm + överputs, Btg	Skm	Slaggsten, murad
stomme	T	T	T
fasad, färg	SLP, V	SLL, FR/V	SLL, FR/V
tak, färg (skorsten)	2T, Btg, S (Tg, R)	2T, R (Tg, R)	2T, R (Tg, R)
fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V
dörrar	Trä+glas, fernissade	Trä+glas, Br	Trä+glas, Grå
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Boningshus IV: Lanthandel på 1910-t, senare bostad. På husets framsida, en tempelgavel. miljöbeskrivning:	situationsplan:
--	------------------------

Forts. följer

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:		film nr:	
fastighet:	STG 876 m fl., forts.	ek. karta:	
gårdsnamn:	Agghammar	datum:	
ev. tätort:		inventerare:	
anläggningens art:			
uppgiftslämnare:			

hus nr	VII	VIII	IX
funktion	F.d. ladugård	jordkällare	f.d. Vagnshall, magasin
grund el. sockel	Slaggsten m + Tg	Sm	Slaggsten, murad
stomme	Slaggsten m+Tg + Trä	Sm + liggande T	Tg
fasad, färg	Slaggsten + Tg + SLL, FR	Sm + T + SSP, FR	Tg, R + SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Falsad galv, P	Falsad galv, P	Korr, galv, P
fönster	1L, Br	Små spröjs, X	Små spröjs, S
dörrar	Trä, Br	Trä, tjärad	SSP, X
byggnadsår			1895
ombyggnadsår			

Övrigt: På magasinets (IX) tak sitter en vällingklocka. På vindflöjen finns årtalet 1895. Boningshus a och b endast fotograferade p.g.a. att de är relativt nybyggda. miljöbeskrivning:	situationsplan:
--	------------------------

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 876 m.fl., forts.	ek. karta:
gårdsnamn: Agnhammar	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	X	XI	XII
funktion	F.d. Ladugård	Magasin	Vagnhall
grund el. sockel	Slaggsten, murad	NS-plint	NS-plint
stomme	Tg	Liggande T + Trä	Trä
fasad, färg	Tg, R	T + SSP, FR/V	SSP, FR/V
tak, färg (skorsten)	Korr Et, Grå (P,X)	Små spröjs, V	Falsad, galv, P
fönster	Små spröjs, X	Små spröjs, V	
dörrar	Trä, tjärade	SSP, tjärade	SSP, tjärade
byggnadsår	1893		
ombyggnadsår			

Övrigt: X: Byggnadsåret finns inmurat på norra gaveln. miljöbeskrivning:	situationsplan:
---	------------------------

forts. følger

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 876 m fl., forts.	ek. karta: 102 78
gårdsnamn: Agnhammar	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	Ustad XIII	XIV	XV
funktion	Sommarbostad	Sommarbostad	Förråd
grund el. sockel	Skm	Skm	NS-plint
stomme	T	T	Trä
fasad, färg	SLP, FR/V	SLP, FR/V	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T, Et, Grå (Btg, Grå)	Falsad Galv, P (Tg, R)	Falsad galv, P
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V	
dörrar	LPS, Gö	Trä+glas, Gö	SSP, Gö
byggnadsår	1890-t.	(Tegelbruksbostad)	
ombyggnadsår			


Övrigt:

Boningshus XIII, XIV, XVI säkerligen tidigare arbetarbostäder till sågverket. Hus XIII i starkt behov av upprustning. Sågverket tillhörde gården, men upphörde 1923. Flera hus till sågverket rivna.

miljöbeskrivning:

Ligger nära sjön, omgiven av platt åkermark.

situationsplan:



Forts. följer


BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:		film nr:	
fastighet:	STG 876, m.fl., forts.	ek. karta:	102 78, 102 79
gårdsnamn:	Agnhammar	datum:	
ev. tätort:		inventerare:	
anläggningens art:			
uppgiftslämnare:			

hus nr	XVI	XVII	Katrinelund XVIII
funktion	Sommarbostad	Sommarbostad	f.d. arbetarbostad Sommarbostad
grund el. sockel	Skm	NS + slaggsten, murad	Skm
stomme	T	T (Tg, R)	T
fasad, färg	SLP, FR/V	SLP, FR/V	SLP, FR/V
tak, färg (skorsten)	Korr P, Gö, (Tg, R)	1T, R	2T, R, (Tg, R)
fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V
dörrar	Trä+Glas, V	Trä, B	Trä+Glas, Gö
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt: Två förråd i mycket enkel utformning, tillhörande bostadshus XVIII endast fotograferade. miljöbeskrivning:	situationsplan:
---	------------------------



923

977

975

GRI

Skudose

977

976

1. Agnhammar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

1981-03-17

Agnhammar

Inventering

Nr 1. Huvudbyggnad

2 vån. och vind
Yta ca 10 x 30 m
Rumshöjd 3,50 m

Bottenvån. 5 rum
 kök + förråd
 veranda
 trapptrall

Vån 1 tr 7 sovrum
 trapptrall
 badrum

Vind 2 gavelsovrum
 förrådsvind

Yttertak, skiffer.

Vatten finns framdraget från gemensam borrhälsbrunn.

Kakelugnar finns bibehållna ca 14 st varav en mycket vacker.

Värmesystem slut.

Allmänt

Byggnaden har klarat sig från vattenläckage.

Golv väl bibehållna.

Underhållsarbeten

Takfot

Häng- och stuprännor

Målning fasad, fönster

Verandan skador i tak

omläggning av yttertak, samt tak altan.

Nr 2. Flygelbyggnaden

2 vån. och källare (delvis).

250 m² ly enligt tax.

Bostad för Karl Matton

Bottenvån.	Vardagsrum och sal efter hela långsidan mot trädgård
	Kök
	Kontor
	Hall
	WC
Vån 1 tr	4 sovrum
	Hall med öppen spis
	Bad
Källare	Pannrum
	Garage

Panna för olja o ved.

Allmänt

50-tals standard bad, kök.

Yttertak, skiffer.

Nr 3,4 Bostadshus

100 m² ly.

4 rum o kök.

Byggnadsår 40-talet

Oljeeldning

Nr 5. Liten stuga
 (utan värde)
 inget vatten eller el

Nr 6. Mindre hus
 ev. brygghus

Nr 7. Vagnslid
 "i bruk"

Nr 8. Lada

Takmaterial plåt
 Vägg liggtimmer

Svår stolpkonstruktion och egendomliga tillbyggnader.

Utrustning
 Sädesficka i stål
 Foderkvarn

Nr 9. Ladugård

Tegelbyggnad
 Taktegel

Takrännor saknas
 Användning i avgränsat utrymme som stall för en häst
 Halva byggnader avdelad med tvärvägg.

Nr 10. Stall

Halva byggnaden användes som maskinhall.

Tegelbyggnad

Tak halva i tegel

halva i plåt

Rännor saknas

Nr 11. Svinhus med potatiskällare

Tegel och sintersten

Användning, vedbod

Potatiskällarens överbyggnad sättningsskadad.

Nr 12. "Gamla mejeriet"

Bostadshus i 2 vån.

2 st 2 rum och kök

1 st 3 rum och kök

Vatten, avlopp, oljeeldning.

Nr 13. "Rättarbyggninga"

Bostadshus i 2 vån.

2 st 3 rum och kök

Vatten, avlopp, oljeeldning.

Nr 14. Uthus 2 st

Avträde och förråd.

Nr 15. Förrådslänga.

Nr 16. Fritidshus

Ägare: dotter till K Matton.

Nr 17. Fritidshus

Ägare: son till K Matton.

Nr 18. Fritidshus - 1 års kontrakt

Nr 19. Fritidshus - 1 års kontrakt

Nr 20. Lassehall fritidshus

Nr 21. med 1-års kontrakt.

Nr 22. Kråkholmen 1 fritidshus

Nr 23. Lindön 1 st fritidshus.

/Åke Sundemar/

AGNHAMMAR


Agnhammar var herrgård redan under 1500-talet. Det tillhörde då, liksom under förra hälften av det följande århundradet, släkten Anckar som skrev sig »Anckar till Agnhammar». Den mest berömde var Botvid Skrivare, lagman och fogde över Värmland. Han upprättade den äldsta jordaboken över Värmland år 1540. Genom gifte kom det sedan till släkterna Lillieram, Stuart och Löwenhielm. På 1800-talet ägdes Agnhammar av Andreas Elieson, som var en mycket driftig man. Förutom jordbruket på 250 tunnland, drev han vid den närbelägna Vänerviken, platsen kallades Usta, såg, hyvleri, kvarn och tegelbruk. Patron Elieson ägde två båtar varmed de färdiga trävarorna fraktades till utländska hamnar, Frankrike är nämnt, förmodligen också Danmark och Holland. Båtarna hette Ellen och Felix. Ellen var känd för sitt karakteristiska utseende, hon var tvåmastad och den ena masten tjänstgjorde samtidigt som skorsten. När vänerskepparna, som var många på den tiden, siktade en skuta med rök ur den ena masten så visste de, att det var Agnhammars-Ellen som var i farten. Denna skuta användes också för lustturer till det på den tiden omtyckta utflyktsmålet Kinnekulle.


Agnhammar hade redan omkring sekelskiftet eget elektricitetsverk. En likströmsgenerator, driven av en lokomobil, försåg byggnaderna med el-ljus, en sevärdhet vid den tiden. Gården hade mejeri och brukshandel samt egen orkester, en mässingsex-tett. Musikinstrumenten hade patron köpt i Tyskland. Ledare var en fanjunkare Widing. Den avbildade byggnaden av trä i två våningar anses vara uppförd omkring år 1750.

STG 886 A, HAMMARSTEN

Film nr 161

42	I	fasad	f S	8	IV	porträtt	f SV
43	I	porträtt	f SV	9	IV	porträtt	f NV
44	I	fasad	f V	10	III	porträtt	f SV
1	I	fönster	f N	11	III	porträtt	f SV
2	I	fönster		12	V	porträtt	f S
3	I	entré	f S	13	V	fasad	f V
4	II	porträtt	f NV	14	V	fasad	f O
5	II	fasad	f O	15		förråd	f V
6		nybyggt garage	f SV	16		miljöbild	f S
7		nybyggt garage	f V				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	161
fastighet:	STG 886 A	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Hammarsten	datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Bostadshus	Förråd, f.d. Magasin
grund el. sockel	Btg	Btg	Btg
stomme	T	T	Trä
fasad, färg	SLP, G/V	SLP, Br-lasyr	SLP, Br-lasyr
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå	2T, Btg, Grå (Tg, R)	Sk, Grå (Tg, R)
fönster	2L, Kp, V	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V
dörrar	LPS, V	Trä, Br, lasyr	LPS, Br
byggnadsår	1700-t		
ombyggnadsår	1821-1851	1964	

övrigt:

Mycket välunderhållet bostadshus I. Trots renovering, har man i stort försökt behålla den gamla karaktären. Anläggningen i övrigt hårt renoverad och har inget av den gamla stilen kvar.


Under 1800-talets senare hälft var Hammarsten tingställe.

miljöbeskrivning:

Omgiven av platt åkermark och inom synhåll flera bostadshus.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 886 A, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Stall, f.d. Magasin		
grund el. sockel	Sm		
stomme	Sm		
fasad, färg	Puts, vitkalkad		
tak, färg (skorsten)	Korr, Et, Grå		
fönster			
dörrar	Trä, tjärade		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	



HAMMARSTEN

Huset är uppfört på 1500-talet. Gården tillhörde länge Släkten Ugglas huvudbanér hänger på södra långväggen i kyrkan. I mitten av 1800-talet ägdes egendomen av en häradsdomare Jonsson och var då tingsställe.

STG 918, 919, 920, GRUMS KYRKA

Film nr 159

29	I	porträtt	f NO	37		nybyggt garage	f SO
30	I	fasad	f N	38		förråd	f O
31	I	fasad	f V	39		kontor	f S
32	II	fasad	f S	40	IV	fasad	f O
33	II	porträtt	f SO	41	IV	porträtt	f S
34	II	porträtt	f NO	42	I	fasad	f S
35	III	fasad	f O	43		grindstolpar	f N
36	III	porträtt	f SO	44		miljöbild	f O



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	159
fastighet:	STG 918, 919, 920	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:	Grums kyrka	datum:	830928
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Kyrka		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Kyrka	Kapell	Församlingshem
grund el. sockel	Sm	Btg	Sm + Btg
stomme	Sm + puts ?	Btg	Sm
fasad, färg	Puts, vitkalkad	Puts, vitkalkad	Puts, vitkalkad
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå	Sk, Grå	2T, Btg, S (P, S)
fönster	2L, Kp, spröjs, Br	1L	2L, Kp, V
dörrar	Trä, S	Koppar, S	
byggnadsår	1739	1960-t	1860 ?
ombyggnadsår			

Övrigt:


Fasaden nyrenoverad. Församlingshemmet III tidigare skola och enligt uppgift Grums första, (kyrkskola). De stora träden runt kyrkan skymmer den nästan helt och man ser endast tornet sticka fram mellan träden.

miljöbeskrivning:

Ligger på en liten höjd, omgiven av stora träd. Runt kyrkogården platt åkermark.

forts följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: STG 918, 919, 920, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Bårhus		
grund el. sockel	Btg		
stomme	Btg		
fasad, färg	Puts, vitkalkad		
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå		
fönster			
dörrar	Trä, S		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	




GRUMS KYRKA

Forskare anser att Grums fick sin första kyrka under 1100-talets senare del. Därefter följde en tillbyggnadsperiod som avslutades i mitten av 1700-talet. Årtalet på kyrkan, 1739, anger tiden för sentornets uppförande. Det äldsta föremålet i koret är dopfunten. Foten dateras till 1100-talet och överdelen till mitten av 1200-talet. Kyrkan härjades av brand år 1927, återuppbyggdes och invigdes 1930. Helgedomen har en intressant historia och den intresserade hänvisas till den i inledningen omnämnda boken Grums Kyrka.

SANDÅKER 1:9, BRÅTEN

Film nr 149

21	I	fasad	f S	29	jordkällare	f SO
22	I	farstukvist	f S	30	miljöbild	f S
23	I	fönster	f S			
24	I	porträtt	f SO			
25	I	porträtt	f NO			
26	I	detalj, gammalt fönsterfäste	f S			
27	II	porträtt	f SV			
28	II	fasad	f V			



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	149: 21-30
fastighet:	SANDÅKER 1:9	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Bråten	datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Torp ?		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Tomt	Lillstuga	
grund el. sockel	Skm	Skm	
stomme	T	T	
fasad, färg	SLP, FR, X	SLL, tjärad	
tak, färg (skorsten)	2T (slät, Grå)	Et, korr, Grå (Tg, R)	
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, V, spröjs	
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, tjärad	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Anläggningens karaktär är väl bevarad, men byggnaderna håller på att förfalla. Hus nr I är i sämst skick. Eventuellt håller man på att rusta upp, husen är fyllda med virke bl.a. miljöbeskrivning: Ligger mot skogsbryn, på en liten kulle med utsikt över ett odlat fält.	situationsplan: 
---	---



SANDÅKER 1:10, 1:11


Film nr 149

Film nr 150

31	I	fasad	f SV
32	I	farstukvist	f SV
33	I	detalj, snickarglädje	f SV
34	I	fönster	f SV
35	I	porträtt	f S
36	I	fasad	f NO
37	I	porträtt	f N

3	II	porträtt	f N
4	II	porträtt	f NO
5	III	porträtt	f NV
6		miljöbild	f S





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	149: 31-37 150: 3-6
fastighet:	SANDÅKER 1:10, 1:11	ek. karta:	102 78
fårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Magasin	Lada
grund el. sockel	Sm	NS-plintar	NS-plintar
stomme	T	T	T, Trä
fasad, färg	SLL, FR, V	T, SLL, FR	T, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	2T, slät	P, korr, Grå	P, falsad, Grå
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, glas, R, urspr.	SSP, FR	SSP, FR, X
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Boningshuset är mycket välbevarat med ursprunglig dubbeldörr och urspr. fönster på framsidan, Fin veranda med snickarglädje. Även uthusen har sina äldre detaljer bevarade. miljöbeskrivning: Vägen går mellan boningshus och uthus. En häck skymmer huset från vägen.	situationsplan:
--	------------------------



SKALLERUD 1:10

Film nr 145

30	I	fasad	f V
31	I	veranda	f V
32	I	dubbeldörr	f V
33	I	fönster	f V
34	I	fasad	f N
35	I	porträtt	f NO
36	I	fasad	f S
37	II	porträtt	f SV

Film nr 146

3	miljöbild	f V
---	-----------	-----




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	145: 30-37 146: 3
fastighet:	SKALLERUD 1:10	ek. karta:	102 79
gårdsnamn:		datum:	830920
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Dass, förråd	
grund el. sockel	Sm	Btg-plintar	
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, V	SSP, Br	
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)	P, falsad, Grå	
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä, glas, R	SSP, S	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Huset är mycket välbevarat. Fin glasveranda. Tomten är omgärdad av en stengärdesgård. Jordkällaren är fri-lagd och saknar tak. miljöbeskrivning: Ligger högt, mot ett skogsbyn	situationsplan: 
--	---



SKRUVSTAD 1:56, BRÄNNÄSEN

Film nr 122

Film nr 122, forts.

30	I	fasad	f O
31	I	fasad	f N
32	I	fasad	f V
33	I	dubbeldörr	f V
34	I	fönster	f V
35	I	fasad	f SV
36	II	porträtt	f SV
37	III	porträtt	f NV

2 miljöbild f N




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	122: 30-37 123: 2
fastighet:	SKRUVSTAD 1:56	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:	Brännåsen	datum:	830908
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		


hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus(obeboet)	Förråd	Ladugård
grund el. sockel	Skm	NS-plint	Skm, T
stomme	T	Trä	T, Trä
fasad, färg	SLP, T, X	SLL, FR	T, SSP, SLP, FR
tak, färg (skorsten)	1T (Tg, R)	2T	P. falsad, galv.
fönster	2L, Mp, spröjs, X		
dörrar	Trä, X, ursprungliga	Trä, tjärade	Trä, FR, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Huset är helt förfallet, det växer buskar på taket, fönsterrutor ramlar ur osv. Huset är enligt uppgift traktens äldsta hus. miljöbeskrivning: Ligger på en liten höjd och syns vida omkring.	situationsplan: 
---	---

SKRUVSTAD1:62

Film nr 122

19	I	fasad	f SV	27	III	fasad	f O
20	I	farstukvist	f S	28		miljöbild	f O
21	I	fönster	f S	29		miljöbild	f O
22	I	porträtt	f SV				
23	I	porträtt	f NV				
24	I	fasad	f O				
25	II	porträtt	f SO				
26	II	porträtt	f NV				



HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	122: 19-29
fastighet:	SKRUVSTAD 1:62	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:		datum:	830908
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:		F.d. Jordbruksfastighet	
uppgiftslämnare:			



hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus (obebott)	Uthus	Ladugård, lada
grund el. sockel	Skm, huggen		
stomme	T	Trä	Trä, Tg
fasad, färg	SLL, FR	SLL, FR	SSP, FR, slät, V
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	2T, P, korr, X	Et, korr, Grå
fönster	2L, Mp, V, spröjs	2L, Mp, X	Småspröjs, X
dörrar		LFS, tjärade	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Huset är i mycket dåligt skick.	situationsplan: 
miljöbeskrivning: Fruktträdgård söder om huset. Ligger en bit ifrån vägen.	

SKRUVSTAD 1:139, F.d. Skola

Film nr 163

20	I	fasad	f SO	28	miljöbild	f NO
21	I	del av fasad	f O			
22	I	porträtt	f SV			
23	I	fönster	f N			
24	I	torpargrund	d N			
25	II	fasad	f S			
26	II	porträtt	f SO			
27	I	porträtt	f NO			



SKRUVSTADS SKOLA, GRUMS

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	163: 20-28
fastighet:	SKRUVSTAD 1:139	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:	Skruvsta gamla skola	datum:	831003
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Skola (nedlagd 1953)		
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Föreningslokaler	Förråd	
grund el. sockel	Slaggsten + NSm		
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, G + Rappning	SLL, X	
tak, färg (skorsten)	2 Btg T, R (Tg, R)	Korr, galv. P	
fönster	2L, Mp, spröjs, Br		
dörrar	Trä + glas, Br	SSP, S	
byggnadsår	1875-76		
ombyggnadsår			


övrigt: Skolans gamla bibliotek finns kvar med tillhörande böcker och foto på de f.d. anställda lärarna. Överför fönstrena i rappningen kan man urskilja en oval form, ev tidigare fönsterbågar. miljöbeskrivning: Ligger omgiven av bondgårdar i ett öppet landskap.	situationsplan: 
---	--

SKRUVSTAD 1:178

Film nr 121

26	I	fasad	f SV	34	miljöbild	f NV
27	I	farstukvist	f SV			
28	I	dubbeldörr, farstukvist	f V			
29	I	farstudörr	f V			
30	I	fasad	f N			
31	I	fasad	f O			
32	I	fasad	f SO			
33		förråd	f S			






BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	121: 26-34
fastighet:	SKRUVSTAD 1:178	ek. karta:	102 89
gårdsnamn:		datum:	830908
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad		
grund el. sockel	Slät, Grå		
stomme	T		
fasad, färg	SLP, FR/V		
tak, färg (skorsten)	2T, (Tg, R)		
fönster	2L, Mp, V, spröjs		
dörrar	Trä, glas, V, urspr.		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Byggnadens äldre karaktär är väl bevarad. miljöbeskrivning: Ligger på en liten kulle omgivet åt alla håll av åkrar.	situationsplan: N ↑ 
---	--

SKONNEBOL 1:1


Film nr 128


33	I	fasad	f V
34	I	fasad	f V
35	I	mittparti	f V
36	I	dubbeldörrar	f V
37	I	detalj, fönster	f V

5	II	fasad	f V
6	II	porträtt	f VSV
7	II	porträtt	f SO
8	III	fasad	f S
9	IV	porträtt	f SO
10	IV	fasad	f S
11	V	porträtt	f NV
12	V	del av fasad	f N
13	V	porträtt	f NN
14		miljöbild	f V

Film nr 129

2	I	porträtt	f NV
3	I	fasad	f O
4	I	porträtt	f SO





GRUAS KÖPING.
M.F. LAJUSSETTS O. A.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	128: 33-37 129: 2-14
fastighet:	SKÖNNEBOL 1:1	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	F.d. Lantarbetarbostad	Förråd, f.d. Magasin
grund el. sockel	Skm	Skm	Skm
stomme	Stående T	Tg	Tg
fasad, färg	LFS, V	Tg + puts, V	Tg + puts, V
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	2T, R (Tg, R)	Sk, Grå
fönster	2L, Kp, Br	2L, Mp, spröjs, X	
dörrar	Trä, V	Trä, Br	Trä, X
byggnadsår	1898	1850 ?	
ombyggnadsår			

övrigt:


Enligt uppgift skall timret i bostads-
huset vara rester ända från 1700-t, från
ett hus som låg alldeles i närheten.
Teglet i II och III, gammalt handslaget
med oregelbunden form.

miljöbeskrivning:

Ligger nära sjön, omgiven av stora äkrar.

Forts. följer

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÜSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: SKÖNNEBOL 1:1, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	III
funktion	Garage	Ladugård	
grund el. sockel		NS-plint	
stomme	Trä	Trä+liggande T + Btg	
fasad, färg	SSP, FR	SSP, T, FR + Btg, Grå	
tak, färg (skorsten)	Korr, Et, Grå	Korr, galv P+Korr Et, Grå	
fönster		Små spröjs, X+ LL, X	
dörrar	SSp, tjärade	Trä, S	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	


SUNDSERUD 1:5

Film nr 148

1	I	fasad	f S	11	IV	porträtt	f NO
2	I	farstuvist	f S	12	IV o V	porträtt	f NO
3	I	fönster	f S	13	V	porträtt	f O
4	I	porträtt	f SO	14	VI	porträtt	f SO
5	I	porträtt	f NO	15	VII	porträtt	f SO
6	I	porträtt	f NNO	16	VI o VII	porträtt	f SO
7	II	fasad	f V	17	VIII	porträtt	f SV
8	II	porträtt	f NNV	18	IV	porträtt	f SV
9	II	porträtt	f NO	19		miljöbild	f S
10	III	porträtt	f SV				



0A 1 1A 2 2A 3 3A 4 4A 5 5A 6 6A 7 7A 8 8A 9 9A 10 10A 11 11A 12 12A 13 13A 14 14A 15 15A 16 16A 17 17A 18 18A 19 19A 20 20A 21 21A 22 22A 23 23A 24 24A 25 25A 26 26A 27 27A 28 28A 29 29A 30 30A 31 31A 32 32A 33 33A 34 34A 35 35A 36 36A 37 37A 38 38A 39 39A 40 40A 41 41A 42 42A 43 43A 44 44A 45 45A 46 46A 47 47A 48 48A 49 49A 50 50A 51 51A 52 52A 53 53A 54 54A 55 55A 56 56A 57 57A 58 58A 59 59A 60 60A 61 61A 62 62A 63 63A 64 64A 65 65A 66 66A 67 67A 68 68A 69 69A 70 70A 71 71A 72 72A 73 73A 74 74A 75 75A 76 76A 77 77A 78 78A 79 79A 80 80A 81 81A 82 82A 83 83A 84 84A 85 85A 86 86A 87 87A 88 88A 89 89A 90 90A 91 91A 92 92A 93 93A 94 94A 95 95A 96 96A 97 97A 98 98A 99 99A 100 100A 101 101A 102 102A 103 103A 104 104A 105 105A 106 106A 107 107A 108 108A 109 109A 110 110A 111 111A 112 112A 113 113A 114 114A 115 115A 116 116A 117 117A 118 118A 119 119A 120 120A 121 121A 122 122A 123 123A 124 124A 125 125A 126 126A 127 127A 128 128A 129 129A 130 130A 131 131A 132 132A 133 133A 134 134A 135 135A 136 136A 137 137A 138 138A 139 139A 140 140A 141 141A 142 142A 143 143A 144 144A 145 145A 146 146A 147 147A 148 148A 149 149A 150 150A 151 151A 152 152A 153 153A 154 154A 155 155A 156 156A 157 157A 158 158A 159 159A 160 160A 161 161A 162 162A 163 163A 164 164A 165 165A 166 166A 167 167A 168 168A 169 169A 170 170A 171 171A 172 172A 173 173A 174 174A 175 175A 176 176A 177 177A 178 178A 179 179A 180 180A 181 181A 182 182A 183 183A 184 184A 185 185A 186 186A 187 187A 188 188A 189 189A 190 190A 191 191A 192 192A 193 193A 194 194A 195 195A 196 196A 197 197A 198 198A 199 199A 200 200A 201 201A 202 202A 203 203A 204 204A 205 205A 206 206A 207 207A 208 208A 209 209A 210 210A 211 211A 212 212A 213 213A 214 214A 215 215A 216 216A 217 217A 218 218A 219 219A 220 220A 221 221A 222 222A 223 223A 224 224A 225 225A 226 226A 227 227A 228 228A 229 229A 230 230A 231 231A 232 232A 233 233A 234 234A 235 235A 236 236A 237 237A 238 238A 239 239A 240 240A 241 241A 242 242A 243 243A 244 244A 245 245A 246 246A 247 247A 248 248A 249 249A 250 250A 251 251A 252 252A 253 253A 254 254A 255 255A 256 256A 257 257A 258 258A 259 259A 260 260A 261 261A 262 262A 263 263A 264 264A 265 265A 266 266A 267 267A 268 268A 269 269A 270 270A 271 271A 272 272A 273 273A 274 274A 275 275A 276 276A 277 277A 278 278A 279 279A 280 280A 281 281A 282 282A 283 283A 284 284A 285 285A 286 286A 287 287A 288 288A 289 289A 290 290A 291 291A 292 292A 293 293A 294 294A 295 295A 296 296A 297 297A 298 298A 299 299A 300 300A 301 301A 302 302A 303 303A 304 304A 305 305A 306 306A 307 307A 308 308A 309 309A 310 310A 311 311A 312 312A 313 313A 314 314A 315 315A 316 316A 317 317A 318 318A 319 319A 320 320A 321 321A 322 322A 323 323A 324 324A 325 325A 326 326A 327 327A 328 328A 329 329A 330 330A 331 331A 332 332A 333 333A 334 334A 335 335A 336 336A 337 337A 338 338A 339 339A 340 340A 341 341A 342 342A 343 343A 344 344A 345 345A 346 346A 347 347A 348 348A 349 349A 350 350A 351 351A 352 352A 353 353A 354 354A 355 355A 356 356A 357 357A 358 358A 359 359A 360 360A 361 361A 362 362A 363 363A 364 364A 365 365A 366 366A 367 367A 368 368A 369 369A 370 370A 371 371A 372 372A 373 373A 374 374A 375 375A 376 376A 377 377A 378 378A 379 379A 380 380A 381 381A 382 382A 383 383A 384 384A 385 385A 386 386A 387 387A 388 388A 389 389A 390 390A 391 391A 392 392A 393 393A 394 394A 395 395A 396 396A 397 397A 398 398A 399 399A 400 400A 401 401A 402 402A 403 403A 404 404A 405 405A 406 406A 407 407A 408 408A 409 409A 410 410A 411 411A 412 412A 413 413A 414 414A 415 415A 416 416A 417 417A 418 418A 419 419A 420 420A 421 421A 422 422A 423 423A 424 424A 425 425A 426 426A 427 427A 428 428A 429 429A 430 430A 431 431A 432 432A 433 433A 434 434A 435 435A 436 436A 437 437A 438 438A 439 439A 440 440A 441 441A 442 442A 443 443A 444 444A 445 445A 446 446A 447 447A 448 448A 449 449A 450 450A 451 451A 452 452A 453 453A 454 454A 455 455A 456 456A 457 457A 458 458A 459 459A 460 460A 461 461A 462 462A 463 463A 464 464A 465 465A 466 466A 467 467A 468 468A 469 469A 470 470A 471 471A 472 472A 473 473A 474 474A 475 475A 476 476A 477 477A 478 478A 479 479A 480 480A 481 481A 482 482A 483 483A 484 484A 485 485A 486 486A 487 487A 488 488A 489 489A 490 490A 491 491A 492 492A 493 493A 494 494A 495 495A 496 496A 497 497A 498 498A 499 499A 500 500A 501 501A 502 502A 503 503A 504 504A 505 505A 506 506A 507 507A 508 508A 509 509A 510 510A 511 511A 512 512A 513 513A 514 514A 515 515A 516 516A 517 517A 518 518A 519 519A 520 520A 521 521A 522 522A 523 523A 524 524A 525 525A 526 526A 527 527A 528 528A 529 529A 530 530A 531 531A 532 532A 533 533A 534 534A 535 535A 536 536A 537 537A 538 538A 539 539A 540 540A 541 541A 542 542A 543 543A 544 544A 545 545A 546 546A 547 547A 548 548A 549 549A 550 550A 551 551A 552 552A 553 553A 554 554A 555 555A 556 556A 557 557A 558 558A 559 559A 560 560A 561 561A 562 562A 563 563A 564 564A 565 565A 566 566A 567 567A 568 568A 569 569A 570 570A 571 571A 572 572A 573 573A 574 574A 575 575A 576 576A 577 577A 578 578A 579 579A 580 580A 581 581A 582 582A 583 583A 584 584A 585 585A 586 586A 587 587A 588 588A 589 589A 590 590A 591 591A 592 592A 593 593A 594 594A 595 595A 596 596A 597 597A 598 598A 599 599A 600 600A 601 601A 602 602A 603 603A 604 604A 605 605A 606 606A 607 607A 608 608A 609 609A 610 610A 611 611A 612 612A 613 613A 614 614A 615 615A 616 616A 617 617A 618 618A 619 619A 620 620A 621 621A 622 622A 623 623A 624 624A 625 625A 626 626A 627 627A 628 628A 629 629A 630 630A 631 631A 632 632A 633 633A 634 634A 635 635A 636 636A 637 637A 638 638A 639 639A 640 640A 641 641A 642 642A 643 643A 644 644A 645 645A 646 646A 647 647A 648 648A 649 649A 650 650A 651 651A 652 652A 653 653A 654 654A 655 655A 656 656A 657 657A 658 658A 659 659A 660 660A 661 661A 662 662A 663 663A 664 664A 665 665A 666 666A 667 667A 668 668A 669 669A 670 670A 671 671A 672 672A 673 673A 674 674A 675 675A 676 676A 677 677A 678 678A 679 679A 680 680A 681 681A 682 682A 683 683A 684 684A 685 685A 686 686A 687 687A 688 688A 689 689A 690 690A 691 691A 692 692A 693 693A 694 694A 695 695A 696 696A 697 697A 698 698A 699 699A 700 700A 701 701A 702 702A 703 703A 704 704A 705 705A 706 706A 707 707A 708 708A 709 709A 710 710A 711 711A 712 712A 713 713A 714 714A 715 715A 716 716A 717 717A 718 718A 719 719A 720 720A 721 721A 722 722A 723 723A 724 724A 725 725A 726 726A 727 727A 728 728A 729 729A 730 730A 731 731A 732 732A 733 733A 734 734A 735 735A 736 736A 737 737A 738 738A 739 739A 740 740A 741 741A 742 742A 743 743A 744 744A 745 745A 746 746A 747 747A 748 748A 749 749A 750 750A 751 751A 752 752A 753 753A 754 754A 755 755A 756 756A 757 757A 758 758A 759 759A 760 760A 761 761A 762 762A 763 763A 764 764A 765 765A 766 766A 767 767A 768 768A 769 769A 770 770A 771 771A 772 772A 773 773A 774 774A 775 775A 776 776A 777 777A 778 778A 779 779A 780 780A 781 781A 782 782A 783 783A 784 784A 785 785A 786 786A 787 787A 788 788A 789 789A 790 790A 791 791A 792 792A 793 793A 794 794A 795 795A 796 796A 797 797A 798 798A 799 799A 800 800A 801 801A 802 802A 803 803A 804 804A 805 805A 806 806A 807 807A 808 808A 809 809A 810 810A 811 811A 812 812A 813 813A 814 814A 815 815A 816 816A 817 817A 818 818A 819 819A 820 820A 821 821A 822 822A 823 823A 824 824A 825 825A 826 826A 827 827A 828 828A 829 829A 830 830A 831 831A 832 832A 833 833A 834 834A 835 835A 836 836A 837 837A 838 838A 839 839A 840 840A 841 841A 842 842A 843 843A 844 844A 845 845A 846 846A 847 847A 848 848A 849 849A 850 850A 851 851A 852 852A 853 853A 854 854A 855 855A 856 856A 857 857A 858 858A 859 859A 860 860A 861 861A 862 862A 863 863A 864 864A 865 865A 866 866A 867 867A 868 868A 869 869A 870 870A 871 871A 872 872A 873 873A 874 874A 875 875A 876 876A 877 877A 878 878A 879 879A 880 880A 881 881A 882 882A 883 883A 884 884A 885 885A 886 886A 887 887A 888 888A 889 889A 890 890A 891 891A 892 892A 893 893A 894 894A 895 895A 896 896A 897 897A 898 898A 899 899A 900 900A 901 901A 902 902A 903 903A 904 904A 905 905A 906 906A 907 907A 908 908A 909 909A 910 910A 911 911A 912 912A 913 913A 914 914A 915 915A 916 916A 917 917A 918 918A 919 919A 920 920A 921 921A 922 922A 923 923A 924 924A 925 925A 926 926A 927 927A 928 928A 929 929A 930 930A 931 931A 932 932A 933 933A 934 934A 935 935A 936 936A 937 937A 938 938A 939 939A 940 940A 941 941A 942 942A 943 943A 944 944A 945 945A 946 946A 947 947A 948 948A 949 949A 950 950A 951 951A 952 952A 953 953A 954 954A 955 955A 956 956A 957 957A 958 958A 959 959A 960 960A 961 961A 962 962A 963 963A 964 964A 965 965A 966 966A 967 967A 968 968A 969 969A 970 970A 971 971A 972 972A 973 973A 974 974A 975 975A 976 976A 977 977A 978 978A 979 979A 980 980A 981 981A 982 982A 983 983A 984 984A 985 985A 986 986A 987 987A 988 988A 989 989A 990 990A 991 991A 992 992A 993 993A 994 994A 995 995A 996 996A 997 997A 998 998A 999 999A 1000 1000A 1001 1001A 1002 1002A 1003 1003A 1004 1004A 1005 1005A 1006 1006A 1007 1007A 1008 1008A 1009 1009A 1010 1010A 1011 1011A 1012 1012A 1013 1013A 1014 1014A 1015 1015A 1016 1016A 1017 1017A 1018 1018A 1019 1019A 1020 1020A 1021 1021A 1022 1022A 1023 1023A 1024 1024A 1025 1025A 1026 1026A 1027 1027A 1028 1028A 1029 1029A 1030 1030A 1031 1031A 1032 1032A 1033 1033A 1034 1034A 1035 1035A 1036 1036A 1037 1037A 1038 1038A 1039 1039A 1040 1040A 1041 1041A 1042 1042A 1043 1043A 1044 1044A 1045 1045A 1046 1046A 1047 1047A 1048 1048A 1049 1049A 1050 1050A 1051 1051A 1052 1052A 1053 1053A 1054 1054A 1055 1055A 1056 1056A 1057 1057A 1058 1058A 1059 1059A 1060 1060A 1061 1061A 1062 1062A 1063 1063A 1064 1064A 1065 1065A 1066 1066A 1067 1067A 1068 1068A 1069 1069A 1070 1070A 1071 1071A 1072 1072A 1073 1073A 1074 1074A 1075 1075A 1076 1076A 1077 1077A 1078 1078A 1079 1079A 1080 1080A 1081 1081A 1082 1082A 1083 1083A 1084 1084A 1085 1085A 1086 1086A 1087 1087A 1088 1088A 1089 1089A 1090 1090A 1091 1091A 1092 1092A 1093 1093A 1094 1094A 1095 1095A 1096 1096A 1097 1097A 1098 1098A 1099 1099A 1100 1100A 1101 1101A 1102 1102A 1103 1103A 1104 1104A 1105 1105A 1106 1106A 1107 1107A 1108 1108A 1109 1109A 1110 1110A 1111 1111A 1112 1112A 1113 1113A 1114 1114A 1115 1115A 1116 1116A 1117 1117A 1118 1118A 1119 1119A 1120 1120A 1121 1121A 1122 1122A 1123 1123A 1124 1124A 1125 1125A 1126 1126A 1127 1127A 1128 1128A 1129 1129A 1130 1130A 1131 1131A 1132 1132A 1133 1133A 1134 1134A 1135 1135A 1136 1136A 1137 1137A 1138 1138A 1139 1139A 1140 1140A 1141 1141A 1142 1142A 1143 1143A 1144 1144A 1145 1145A 1146 1146A 1147 1147A 1148 1148A 1149 1149A 1150 1150A 1151 1151A 1152 1152A 1153 1153A 1154 1154A 1155 1155A 1156 1156A 1157 1157A 1158 1158A 1159 1159A 1160 1160A 1161 1161A 1162 1162A 1163 1163A 1164 1164A 1165 1165A 1166 1166A 1167 1167A 1168 1168A 1169 1169A 1170 1170A 1171 1171A 1172 1172A 1173 1173A 1174 1174A 1175 1175A 1176 1176A 1177 1177A 1178 1178A 1179 1179A 1180 1180A 1181 1181A 1182 1182A 1183 1183A 1184 1184A 1185 1185A 1186 1186A 1187 1187A 1188 1188A 1189 1189A 1190 1190A 1191 1191A 1192 1192A 1193 1193A 1194 1194A 1195 1195A 1196 1196A 1197 1197A 1198 1198A 1199 1199A 1200 1200A 1201 1201A 1202 1202A 1203 1203A 1204 1204A 1205 1205A 1206 1206A 1207 1207A 1208 1208A 1209 1209A 1210 1210A 1211 1211A 1212 1212A 1213 1213A 1214 1214A 1215 1215A 1216 1216A 1217 1217A 1218 1218A 1219 1219A 1220 1220A 1221 1221A 1222 1222A 1223 1223A 1224 1224A 1225 1225A 1226 1226A 1227 1227A 1228 1228A 1229 1229A 1230 1230A 1231 1231A 1232 1232A 1233 1233A 1234 1234A 1235 1235A 1236 1236A 1237 1237A 1238 1238A 1239 1239A 1240 1240A 1241 1241A 1242 1242A 1243 1243A 1244 1244A 1245 1245A 1246 1246A 1247 1247A 1248 1248A 1249 1249A 1250 1250A 1251 1251A 1252 1252A 1253 1253A



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	148: 1-19
fastighet:	SUNDSERUD 1:5	ek. karta:	102 68
gårdsnamn:		datum:	830922
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lillstuga	Garage
grund el. sockel	Slät, Grå	Slät, Grå	Slät, Grå
stomme	T	T	Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SLL, FR	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	2T. (Tg, R)	Et, Korr, Grå (Tg,R)	P, falsad, Grå
fönster	2L, Mp, V, spröjs	2L, Mp, X, spröjs	
dörrar	Trä, glas, R	Trä, R	Trä, tjärade
byggnadsår	Början 1800-t		
ombyggnadsår			


Övrigt:

Anläggningens karaktär är väl bevarad. Boningshuset har sitt äldre utseende kvar, trots senare tillägg i form av farstu. Dörrar på andra våningen med mycket fina beslag, se skiss baksidan.

miljöbeskrivning:

Gårdsbildning med uthusen på två rader.

situationsplan:



Forts. följier

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: SUNDSERUD 1:5, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	V	VI
funktion	Magasin	Magasin	Vagnslider
grund el. sockel	Slaggsten	Träplintar	NS
stomme	Slaggsten, Trä	T	T
fasad, färg	Slaggsten, SLL,FR	T, FR	T, FR
tak, färg (skorsten)	Et, Korr, Grå	Sk	P, flasad, Grå
fönster			
dörrar	SSP, LSP, tjärade	Snedställd plank,tjärad	SSP, tjärade
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	
Forts. följer	

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: SUNDSERUD 1:5, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	




hus nr	VII	VIII	IX
funktion	Ladugård	Lada	Garage
grund el. sockel	Sm, slaggsten, murad	NS, Blg-plintar	Blg-plintar
stomme	Slaggsten, Trä	T, Trä	Trä
fasad, färg	Slaggsten, murad, SSP,FR	T, SSP, FR	SSP, FR
tak, färg (skorsten)	Et, korr, Grå	P, falsad, Grå	Et, korr, Grå
fönster			
dörrar	LSP, tjärad	SSP, tjärade	SSP, tjärad
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

SÖDRA FLOKERUD 1:19, SORBERGET

Film nr 156

3	I	fasad	f N	11	III	porträtt	f NO
4	I	porträtt	f NV	12	III	porträtt	f NO
5	I	fasad	f S	13		jordkällare	f SV
6	I	fasad	f SO	14		miljöbild	f N
7	I	fönster	f S				
8	II	porträtt	f NV				
9	II	porträtt	f SV				
10	II	detalj av plint	f SV				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 3-14
fastighet:	SÖDRA FLOKERUD 1:19	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Sörberget	datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		


hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Härbre	Lada, Ladugård
grund el. sockel	Slät, Grå	NS-plintar	Btg
stomme	Plank	T	Btg, Trä
fasad, färg	SLP, V	T, FR, SLL, X	SSP, FR, slät, V
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R)	P, falsad, Grå	P, Et, korr, Grå
fönster	4L, Kp, spröjs, X	2L, Mp, spröjs, V	
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, S	SSP, S, Grå
byggnadsår	1929-32		
ombyggnadsår			

Övrigt: Huset är bevarat i ursprungligt skick sånär som på ett utbytt fönster på norra långsidan. På västra gaveln finns den gamla köksingången som hörde till det tidigare böningshuset. miljöbeskrivning: Ligger öppet med åkrar runtomkring.	situationsplan: 
---	---

SÖDRA FLOKERUD 1:21

Film nr 156

15		miljöbild	f S	23	II	fasad	f NV
16	I	fasad	f V	24		garage, porträtt	f NV
17	I	farstuvist	f V				
18	I	fönster	f V				
19	I	fasad	f S				
20	I	fasad	f NO				
21	I	porträtt	f NO				
22	II	porträtt	f NV				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 15-24
fastighet:	SÖDRA FLOKERUD 1:21	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägarna		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lada, Ladugård	
grund el. sockel	Slät, Grå	Btg	
stomme	T, Plank	T, Trä	
fasad, färg	SLP, FR/V	T, SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg,R)	P, korr, Grå	
fönster	2L, Mp, V, spröjs	1L, V	
dörrar	Trä, glas, V	SSP,X,Snedställd plank, järn	
byggnadsår	1934		
ombyggnadsår			

övrigt: Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad. miljöbeskrivning: Tomten omgärdas av en hög hack.	situationsplan: 
--	--

SÖDRA LÅNGSTA 1:34, BRÅTEN

Film nr 119

1	I	fasad	f S	9	III	porträtt	f NO
2	I	porträtt	f SO	10		jordkällare	f NO
3	I	detalj, farstu	f S	11	III	detalj, fönsterluckor	f V
4	I	fasad	f V				
5	II+III	fasad	f N				
6	II	fasad	f O				
7	II	porträtt	f SV				
8	III	porträtt	f NNO				




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 15-24
fastighet:	SÖDRA FLOKERUD 1:21	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
udogiftslämnare:	Ägarna		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lada, Ladugård	
grund el. sockel	Slät, Grå	Blg	
stomme	T, Plank	T, Trä	
fasad, färg	SLP, FR/V	T, SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg,R)	P, korr, Grå	
fönster	2L, Mp, V, spröjs	1L, V	
dörrar	Trä, glas, V	SSP,X,Snedställd plank, järad	
byggnadsår	1934		
ombyggnadsår			


övrigt: Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad. miljöbeskrivning: Tomten omgärdas av en hög häck.	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	119: 1-11
fastighet:	SÖDRA LÅNGSTA 1:34	ek. karta:	102 98
gårdsnamn:	Bråten	datum:	830907
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Torp		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Förråd (f.d. bostad)	F.d. Ladugård
grund el. sockel	Btg	Btg-plint	NS-plint
stomme	T	T + Trä	T + Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	T + SSP, FR/V	T + SSP, X
tak, färg (skorsten)	2T, R (Tg, R)	1T, R	Korr. galv. P
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, Mp, spröjs, V	Små spröjs, X
dörrar	Trä, Gö	Trä, FR	SSP, X
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt: Bostadshuset i gott skick. Uthusen i behov av upprustning. Ladan kapad på norra sidan. miljöbeskrivning: ligger ensligt och inbäddat i skogen.	situationsplan: 
--	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 15-24
fastighet:	SÖDRA FLOKERUD 1:21	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägarna		




hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Lada, Ladugård	
grund el. sockel	Slät, Grå	Btg	
stomme	T, Plank	T, Trä	
fasad, färg	SLP, FR/V	T, SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg,R)	P, korr, Grå	
fönster	2L, Mp, V, spröjs	1L, V	
dörrar	Trä, glas, V	SSP,X,Snedställd plank, järad	
byggnadsår	1934		
ombyggnadsår			


Övrigt: Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad. miljöbeskrivning: Tomten omgärdas av en hög häck.	situationsplan: 
--	--

VÄLÅSEN 1:4, 2:4, VÄLÅSENS BADIUS

Film nr 115

5		miljöbild	f NÖ	13	II	porträtt	f NV
6	I	fasad	f Ö				
7	I	skylt	f Ö				
8	I	tak	f Ö				
9	I	fasad	f N				
10	I	porträtt	f NV				
11	I	porträtt	f SÖ				
12	II	porträtt	f NÖ				





Ryen

Gärviken

Mossviken

MOSSVIKEN

Mossviksmossen

VÄLÅSEN

SMEDSTOL

Högåsen

SÖDRA LÅNGSTAD

Väldshöjden

SÖDRA LÅNGSTAD

SÖDRA LÅNGSTA

NOLHAGEN

NOLHAGEN

WNGSTASKOGEN

Hultet

Skottendäng

Trinneången

Smedtorf

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	115: 5-13
fastighet:	VÅLÅSEN 1:4, 2:4	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:	Vålåsens badhus	datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Badhus		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	F.d. Badhus	F.d. Badhus	
grund el. sockel	Btg	Btg	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLP, FR/V	SLP, FR	
tak, färg (skorsten)	Sk (Tg, R)	Et	
fönster	1L, V, spröjs		
dörrar	Trä, lj-Gö	Trä, lj-Gö	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

Övrigt:

Anläggningen är relativt oförändrad men i stort behov av upprustning. Mycket fint skiffertak.

miljöbeskrivning:

Ligger vid vägen.

situationsplan:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	115: 14-27
fastighet:	VÅLÅSEN 2:17	ek. karta:	112 08
gårdsnamn:		datum:	830906
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Uthus	Stall, lada
grund el. sockel	Sm		Sm
stomme	T	Trä	Tg, Btg, Trä
fasad, färg	SLL, lj-Gö/Gö	SLL, FR	Tg, R, SSP, FR
tak, färg (skorsten)	P, korr, S (Tg, G)	Falsad P, X	P, korr, galv.
fönster	2L, Mp, Br, spröjs		Spröjs, V
dörrar	Trä, Br, nya	LFS, S	SSP, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			


Övrigt:

Mycket fina, delvis nya, snickeri-
detaljer: hörndekorationer, fönster-
omfattningar mm. Glasveranda i över-
våningen med blyspröjsade fönster.
Husets äldre karaktär är bevarad.

miljöbeskrivning:

Syns tydligt från vägen. Ligger
öppet.




situationsplan:



VÄLÄSEN 2:17

Film nr 115

14	I	fasad	f S	22	I	porträtt	f NO
15	I	färstuvist	f S	23	II	porträtt	f NÖ
16	I	veranda	f S	24	III	porträtt	f SV
17	I	veranda	f S	25	III	porträtt	f SV
18	I	fönster	f S	26	III	porträtt	f NV
19	I	fönster	f S	27		miljöbild	f S
20	I	fasad	f V				
21	I	porträtt	f NV				




26A 27 27A 2

VÄSTRA MALSJÖ 1:10

Film nr 151

28	I	fasad	f V
29	I	fönster	f V
30	I	fasad	f N
31	I	porträtt	f NV
32	II	fasad	f S
33	II	porträtt	f SV
34		skjul	f V
35		miljöbild	f V




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	151: 28-35
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:16	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Nystugan	datum:	830926
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Ladugård	
grund el. sockel	Btg	Btg+ Btg-plint	
stomme	T	Btg + Trä	
fasad, färg	SLL, G	Btg, Grå + SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	Korr, P, S (Tg,R)	Falsad galv. P	
fönster	2L, Mp, spröjs, G	2L, X	
dörrar	Trä + glas, Br	SSP, tjärade	
byggnadsår	1930-t		
ombyggnadsår			

övrigt: Ägaren påstår att bostadshuset är från 1930-t, men husets gamla detaljer som t ex takkonsoller och fönster avslöjar en högre ålder (omkring sekelskiftet). Huset i behov av renovering. miljöbeskrivning: Högt beläget, omgiven av äng- och åkermark.	situationsplan: 
---	--

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	142: 2-9
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:26	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830919
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Missionshus		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Missionshus	Dass, Förråd	
grund el. sockel	Sm	NS-plint	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL, G	SLL, G	
tak, färg (skorsten)	Et, Grå (Tg, R)	Falsad, galv. P	
fönster	2L, Kp, spröjs, Br		
dörrar	Trä + glas, Br	SSP, Br	
byggnadsår	1898		
ombyggnadsår			


Övrigt:


Inga större förändringar tycks ha skett på husen. Huset (I) avrundade fönster på 1:a vån bör bibehållas vid ev renovering för att behålla den gamla karaktären. Dekorativa fönsteromfattningar.

miljöbeskrivning:

Ligger intill större landsväg. Huset väl synligt även på långt avstånd från vägen.

situationsplan:







VASTRA MALSJO 1:26

Film nr 142



2	O	fasad	f O
3	I	detalj, port	f O
4	I	detalj, fönster	f O
5		jordkällare	f SO
6	I	fasad	f S
7	I	porträtt	f SV
8	II	porträtt	f SO
9		miljöbild	f SO



VASTRA MALSJÖ 1:28

Film nr 156

25	I	fasad	f Ö	33	miljöbild	f Ö
26	I	veranda	f Ö			
27	I	fönster	f Ö			
28	I	fasad	f S			
29	I	fasad	f V			
30	I	porträtt	f NV			
31	II	porträtt	f NO			
32	III	porträtt	f SO			




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 25-32
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:28	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostad	Garage	Förråd
grund el. sockel	Sm, Br	Btg	NS-plintar
stomme	Trä	Btg	Trä
fasad, färg	LFS, G/V	Slät, G, SSP, R	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	2T	P, Korr	Et, Korr, Grå
fönster	2L, Mp, V		2L, Mp, V, spröjs
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, lj-G	SSP, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Tidstypisk panelarkitektur. Avvalmat brutet tak. Spetsig frontespis med snickerier i spetsen. De flesta fönstren är utbytta. Huset har ett mycket karakteristiskt utseende. miljöbeskrivning: Ligger på en kulle och syns väl från vägen.	situationsplan: 
---	---

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	152: 28-38
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:47	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Gamla ålderdomshemmet	datum:	830926
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. ålderdomshem		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Hyreshus	Garage	Förråd+Jordkällare
grund el. sockel	Btg	NS-plint	Sm
stomme	T	Trä	Sm+Btg+Trä
fasad, färg	SLL, FR/V	SLP, FR/V	Sm+LFS, FR
tak, färg (skorsten)	Korr, P, S, (P,S)	Korr, Et, Grå	Korr, Galv, P
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä + glas, Br	SSP, S	Trä, Br
byggnadsår	1923		
ombyggnadsår	1980		


övrigt:

Boningshuset har kvar många av sina gamla detaljer, såsom fönster, farstukvist. Från början ålderdomshem, senare ombyggt till hyreshus, sex lägenheter. Nuvarande ägare har byggt om det till fyra lägenheter.

miljöbeskrivning:

Omgivet av ängsmark och bondgårdar.

situationsplan:




VÄSTRA MALSJÖ 1:47, GAMLA ÄLDERDOMSHEMMET

Film nr 152

28	I	fasad	f S	36	II	fasad	f N
29	I	porträtt	f SO	37	III	fasad	f O
30	I	farstu	f S	38		miljöbild	f S
31	I	fasad	f V				
32	I	porträtt	f NV				
33		pumphus	f NV				
34		garage	f S				
35	II	porträtt	f NO				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	152: 2-11
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:52	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830926
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Jordbruksfastighet		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	F.d. Ladugård	Lada
grund el. sockel	Skm	Btg	Skm
stomme	T	Tg + Trä + T	T
fasad, färg	SLL, FR	Tg, R + SSP, FR	SLP, FR
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå (Tg, R)	Korr, Et, Grå	Falsad, galv, P
fönster	2L, Mp, spröjs, V	2L, X	
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, tjärade	SSP, tjärade
byggnadsår	1868		
ombyggnadsår			

övrigt:


Boninghuset i starkt behov av upprustning. Fin gårdsplan med väl-skötta uthus.

I rummet murad spis med järnhäll med stämpel "Borgviksbruk".

miljöbeskrivning:

Ligger öppet och inom synhäll flera bostadshus.

situationsplan:





Forts. följer

VASTRA MALSJÖ 1:52

Film nr 152

2	I	fasad	f O	10	garage	f N
3	I	veranda	f O	11	miljöbild	f NO
4	I	fasad	f S			
5	II	fasad	f S			
6	II	porträtt	f V			
7	III	fasad	f V			
8	III	porträtt	f O			
9	IV	fasad	f N			





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	film nr:
fastighet: VÄSTRA MALSJÖ 1:52, forts.	ek. karta:
gårdsnamn:	datum:
ev. tätort:	inventerare:
anläggningens art:	
uppgiftslämnare:	

hus nr	IV	II	III
funktion	Förråd		
grund el. sockel	NS-plint		
stomme	Trä		
fasad, färg	SSP, FR		
tak, färg (skorsten)	Korr, galv, P		
fönster			
dörrar	SSP, tjärade		
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:	situationsplan:
miljöbeskrivning:	

VÄSTRA MALSJÖ 1:60

Film nr 152

39	I	fasad	f S
40	I	porträtt	f SV
41	I	veranda	f S
42	I	fasad	f V
43	I	porträtt	f NV
44	II	porträtt	f SO
1		miljöbild	f SO




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	152:39-44, 1
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:60	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830926
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Mindre jordbruksfastighet ?		
uppgiftslämnare:			



hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Garage	
grund el. sockel	Sm	Btg	
stomme	T	Trä	
fasad, färg	SLL, FR/V	PFv, Br	
tak, färg (skorsten)	Korr, Et, Grå (Tg, R)	Korr, Et, Grå	
fönster	2L, Mp, spröjs, V	1L, X	
dörrar	Trä + glas, V	Pfv, Br	
byggnadsår			
ombyggnadsår			


övrigt: Välbevarat boningshus exteriört med gamla fönster och ursprunglig veranda. miljöbeskrivning: Omgiven av ängsmark och bondgårdar.	situationsplan: 
--	---

VASTRA MALSJÖ 1:83

Film nr 141

27	I	fasad	f SO	35	III	porträtt	f O
28	I	detalj, torndekoration	f SO	36		miljöbild	f SO
29	I	detalj, balkong	f SO				
30	I	porträtt	f V				
31	I	fasad	f SV				
32	I	porträtt	f NV				
33	II	fasad	f SO				
34	II o III	porträtt	f V				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	141: 27-36
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:83	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830919
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:	Ägaren		

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadshus	Snickeriverkstad	Garage + Vedbod
grund el. sockel	Skm	Btg	Btg
stomme	Trä	Trä	Trä
fasad, färg	LFS, V	SSP, FR/V	SLL, FR
tak, färg (skorsten)	Korr P,S, (Tg,R)	Falsad, galv. P	Falsad, galv. P
fönster	2L, spröjs, Br	1L, spröjs, Br	1L, Br
dörrar	Trä+ glas, Br	Trä, Br	Trä, S
byggnadsår	1909		
ombyggnadsår	1976		


övrigt:

Sekelskiftshus med järnsmidesdekoration på tornet, där byggnadsåret 1909 finns. Gammal skorsten och panel. Ägaren funderar på att byta ut panelen till stående lockpanel istället, vilket skulle förstöra helhetsintrycket.

miljöbeskrivning:

Mycket högt beläget med vid utsikt. Huset syns tydligt från vägen.

situationsplan: II



VÄSTRA MALSJÖ 1:88

Film nr 130

32	I	porträtt	f O
33	I	fasad	f SO
34	I	porträtt	f N
35	II	fasad	f SV
36	I	detalj, veranda	f SO
37		miljöbild	f O




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	130: 32-37
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:88	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	Bostadsfastighet		
uppgiftslämnare:			


hus nr	I	II	III
funktion	Sommarbostad	Förråd	
grund el. sockel	Btg	NS-plint	
stomme	Trä	Trä	
fasad, färg	SLL + SSP, FR	SSP, FR	
tak, färg (skorsten)	Tjärpapp, S (Tg, V)	Korr, galv. P	
fönster	2L, Mp, spröjs, V		
dörrar	Trä + glas, V	SSP, Gö	
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Fasaden på sydvästra sidan har ny slät panel. Huset under ombyggnad. miljöbeskrivning: Omgiven av bostadshus och åkermark.	situationsplan: 
--	---

VÄSTRA MALSJÖ 1:91

Film nr 152

12	I	porträtt	f SV
13	I	porträtt	f VSV
14	I	fasad	f O
15	III	porträtt	f O
16	II	porträtt	f N
17	I	fasad	f NO
18	II	porträtt	f S
19	I	porträtt	f SO




BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	152:12-19
fastighet:	VÄSTRA MALSJÖ 1:91	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:	Kackelhagen	datum:	830926
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Jordbruksfastighet		
utgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Bostadhus	Ladugård	Magasin
grund el. sockel		Btg + NS-plint	NS-plint
stomme	T	Trä + Btg	T
fasad, färg	SLL, V	Btg, Grå + SSP, FR	SLL, FR/V
tak, färg (skorsten)	Sk, Grå (Tg, R)	Korr, Et, Grå	2T, R
fönster	2L, Mp, V	1L, X	
dörrar	Trä + glas, Br	SSP, tjärade	Trä, S
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt: Huset obebott. Kraftigt förfallet och i starkt behov av upprustning. Balkongen i betong och av betydligt senare datum än övriga huset. miljöbeskrivning: Ligger väl inbäddat bland lövträd, omgiven av ängsmark.	situationsplan: 
--	---

ÖSTRA MALSJO 1:2, SKOLAN

Film nr 156

34	I	fasad	f SV
35	I	porträtt	f S
36	I	fönster	f SV
37	I	fasad	f NO

Film nr 157

7	I	fasad	t N
8	II	porträtt	f V
9	II	fasad	f SV
10	III	porträtt	f NO
12		miljöbild	f SV



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	156: 34-37 157: 7-10
fastighet:	ÖSTRA MALSJÖ 1:2	ek. karta:	102 78
gårdsnamn:		datum:	830927
ev. tätort:		inventerare:	CS/WR
anläggningens art:	F.d. Skola		
uppgiftslämnare:			




hus nr	I	II	III
funktion	Bostäder (3 fam.)	Vedbod	Lillstuga
grund el. sockel	Sm, Br	Btg-plintar	Btg, Grå
stomme	T	Trä	T
fasad, färg	SLL, G	SLL, FR	SLP, FR/V
tak, färg (skorsten)	2T (Tg, R, Tg, G)	2T, korr, P, Grå	2T (Trä, X)
fönster	4L, Kp, V, spröjs		Spröjs, V
dörrar	Trä, glas, Br	SSP, S	Trä, glas; S
byggnadsår	1910		
ombyggnadsår			


Övrigt: Skolans karakteristiska utseende finns kvar men har förvanskats genom den nya brunlaserade farstukvisten på husets södra långsida (mot vägen). De gamla fönstren, som ger byggnaden dess karaktär, finns kvar. miljöbeskrivning: Ligger mot stora vägen och syns tydligt.	situationsplan: 
---	--

ÖSTRA MALSJÖ 1:4

Film nr 130

18	I	porträtt	f NO	26	II	porträtt	f NV
19	I	fasad	f N	27	II	fasad	f N
20	I	porträtt	f NV	28	II	porträtt	f NO
21		kvarnbron	f V	29	III	fasad	f V
22		miljöbild	f N	30		miljöbild	f NO
23		detalj, rännan	f N	31		kvarnsten	f S
24	I	del av fasad	f O				
25	I	del av fasad	f O				





BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS KOMMUN

HÖSTEN 1983

socken:	Grums	film nr:	130: 18-31
fastighet:	ÖSTRA MALSJÖ 1:4	ek. karta:	102 88
gårdsnamn:		datum:	830913
ev. tätort:		inventerare:	WR/CS
anläggningens art:	F.d. Kvarn		
uppgiftslämnare:			

hus nr	I	II	III
funktion	Mekanisk verkstad	Magasin	Lada
grund el. sockel	Tg	NS-plint	NS-plint
stomme	Tg + Trä	Trä	Trä + Tg
fasad, färg	Tg, R+SLP, FR	SLL, FR/V	SSP, Br+putsad, Tg, V
tak, färg (skorsten)	Korr, galv. P	Korr, galv. P, (TgR)	IT, R + Korr, galv. P
fönster	Små spröjs, V	Små spröjs, V	Små spröjs, X
dörrar	Trä, S	Trä, S	SSP, Br
byggnadsår			
ombyggnadsår			

övrigt:


Själva kvarnbyggnaden i mycket gott skick. Kvarnen fungerar idag som mekanisk verkstad "Rom^s automat-produkter".

Magasinet nymålat på framsidan men helt förfallet på baksidan

miljöbeskrivning:

Ligger nära vattendrag omgiven av blandskog.

situationsplan:



MALSJÖ KVARN

Vattenfallet ägdes på 1800-talet av Longs säteri, år 1900 övergick kvarnen och fallet i Borgviks Bruks ägo. Från 1900 till 1912 fanns här sågverk och massafabrik som drevs av Borgviks Bruk. Nuvarande ägare är Billeruds AB. Kvarnar av detta slag var förr livligt frekventerade. Bönderna kom med sina påsar i långa foror och väntetiden tillbringades i kvarnkammaren där man ljög och eldade medan man väntade på sin tur. Köbrickor användes inte men stackars den som försökte sticka emellan. Malningen betalades inte med penningar utan mjölnaren tog tull, d. v. s. han tog en viss del av spannmålen som betalning. Malsjö kvarn ligger vid Malsjöälven, ett par hundra meter från sjön Långens sydspets. I min barndom hette mjölnaren Fryklind och han heter fortfarande så fastän en annan generation. Vid sjöns nordspets låg också en kvarn på en smal landtunga mellan Långsjön och Värmeån, platsen heter Koled. Mjölnaren hette Ekström med skrädmjölsmalning som specialité. I dag finns endast fragment av murarna kvar.