

MATERIALFÖRTECKNING

Pärm 1	Inledning Historik Bedömningskarta Inventeringsregister m.m.
Pärm 2	A-G
Pärm 3	H-R
Pärm 4	S-Ö
Pärm 5	Sveagatan 11-73, södra
Pärm 6	Sveagatan 100-160, norra
Pärm 7	Östermalm

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Stomme och fasadmateriäl

A1	aluminium
B	bräder/plank eller regelverk
Btg	betong
Et	eternit
Gr	granit
P	plåt
P1	plast
S	sten
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
LLP	liggande locklistpanel
SLP	stående lockpanel
LSP	liggande slät panel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspântpanel
SFS	stående fasspântpanel
SPS	stående pärlspântpanel
LPS	liggande pärlspântpanel
Rapp	rappning/ revetering med bruk
Slät	slätputs
Sprit	spritputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp.	perspektivfönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagnat
lj	ljus
mö	mörk
lj-Gö	ljusgrön
mö-Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
FR/V	faluröd med vita detaljer
G/Br	gul med bruna detaljer
osv	

Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind
ex	
1:Sprit Grå	- första våning grå spritputs
2-5: Slät Br	- andra till femte våning brun slätputs

Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
korr.	korrugerad
prof.	profilerad
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

MARKERINGAR PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN




Särskilt beaktansvärd byggnad
(se pärm 1)




Byggnad som ingår i särskilt beaktans-
värd miljö
(se pärm 1)

OSTERMALM


Östermalmsg. 1 3 1, 3 Öbergsg. 9 Karlbergsg. 27 29



Karlbergsg. 33 31 33 34 Bäckv. 1 5



Bäckv. 5 1 5 1 Tegelg. 9 Bergkantsg. 8 6



Ängelörpsstigen 3 1 2 Öbergsg. 7, 9 10



Öbergsg. 8 8 6 17 24



BERGKANTSGATAN 7



Bergkantsgatan 5, ursprungligen Likadant som nr. 7.



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Tegelgatan 10.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1950.....
Ombyggnad

Funktion	Bostad
Stomme	B
Våningar	K+2
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLP, G
Tak (skorsten)	2T. (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, Br
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Bevarat i ursprungligt skick

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ..Brånegatan.1..se.. Karlbergsgatan.30.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BRÄNEGATAN 5



SO

N

V

SV

Datum 2/9.....
Film nr GT.5.....

Gatuadress Bråneg. 5
Stadsäga
Byggnadsår u: 1936, garage 1975
Ombyggnad u: 1979 ny fasad bl.a.

Funktion	Bost.

Stomme

Våningar	$K+1\frac{1}{2}$
----------	------------------

Sockel	Slät, mö-Grå
--------	--------------

Fasad	SLP, R/V
	ej urspr.

Tak (skorsten) Korr., P., S., (Tg, R)...

Fönster 2L, Mp, Br


Dörrar Trä, glas, Br
ej urspr.

```

Ovrigt      Garage o; SLP, Br .....

```

BRÅNEGATAN 9



0

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR


SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 5.....

Gatuadress Brånegatan 9.....
Stadsäga 36.....
Byggnadsår 1941.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+2
Sockel	Btg, Grå
Fasad	SLP, V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, Br
Dörrar	Trä, glas, Br, ej urspr.
Övrigt	Villatomt

BRÄNEGATAN 11



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GT. 5.....

Gatuadress Brånegatan 11.....

Stadsäga 34. K.....

Byggnadsår 1950.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, lj-G.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br+1L, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Välskött villatomt med fruktträd m.m.

BÄCKVÄGEN




0

SV



S

0



0

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9

Film nr . GT. 9

Gatuadress . Bäckvägen (bruksbostad)

Stadsäga

Byggnadsår . 1929-30

Ombyggnad

Funktion . Bost.

Stomme . B.

Våningar . K+2

Sockel . Slät, lj-Grå

Fasad . SLL, V

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster . 2L, Mp, V

. 1L, V

Dörrar . Trä, Br

Övrigt . Ligger ensamt, enda kvarvarande av en grupp med



likadana byggnader. Klassicerande hörnpilastrar.

Relativt urspr. skick undantaget de nya ytterdörrarna.

... Var ett av de s.k. standardhusen i Öbergshaget, ett.

... av de första monteringsfärdiga husen.

BÄCKVÄGEN I



NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT.10.....

Gatuadress Bäckvägen 1.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, V.....

Tak (skorsten) 2T (P, R).....



Fönster 1L, V.....

2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

BÄCKVÄGEN 5



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT. 10.....

Gatuadress Bäckv. 5.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion B

Stomme B

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Btg, Grå

Fasad SLL, lj-Gö

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, lj-B,
1L, lj-B

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt

KARLBERGSGATAN 6

förråd



33 → 33A → 34 → 34A → 35 → 35A → 36 → 36A

SV

SV

SV

S



→ 0 → 0A

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 8+9.....

Gatuadress Karlbergsg. 6.....
Stadsäga 106.....
Byggnadsår 1932.....
Ombyggnad

Funktion Bost. Förråd, garage.....

Stomme B B.....

Våningar K+1½ 1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, G/Br SSP, FR/V.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R) Papp, Grå.....

Fönster 1L, V.....


Dörrar Trä, glas, Br Trä, B.....

Övrigt Välskött trädgård.
Relativt urspr. skick
men fönsterplaceringen
ändrad.....

KARLBERGSGATAN 9



förråd



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Karlbergsg. 9.....
Stadsäga .84.....
Byggnadsår .1930.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.....	Uthus.....
Stomme	B.....	B.....
Våningar	1 $\frac{1}{2}$	1.....
Sockel	Slät, Grå.....	S.....
Fasad	SLL, V SSP, V.....	SSP, FR.....
Tak (skorsten)	Papp, S.....	P, S.....
Fönster	2L, MP, Gö.....	2L, MP, Gö.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....	Trä, Gö.....
Övrigt	Behöver målas. Tillbyggt, i övrigt i urspr. skick.	

KARLBERGSGATAN 10



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Karlbergsg. 10.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1934.....
Ombyggnad tillbyggnad 1952.....

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Et. Grå
Tak (skorsten)	2T, (P, S)
Fönster	1L, V, 2L, Mp
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Tillbyggnad åt öster med garage och verkstad. Balkong och farstukvist i relativt urspr. skick.

KARLBERGSGATAN 12



16 → 16A → 17 → 17A → 18 → 18A

N0

NV

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR


SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Karlbergsg. 12.....
Stadsäga
Byggnadsår u: början 1930-talet.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	
Stomme	B	
Våningar	K+1½	
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Et, Grå	
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	
Fönster	... 2L, Mp, GÖ	
Dörrar	... Trä, glas, Br	
Övrigt		

KARLBERGSGATAN 14



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GP 8.....

Gatuadress Karlbergsg. 14.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1936.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1.1/2
Sockel	Btg., Grå
Fasad	Et., Grå
Tak (skorsten)	Et., Grå
Fönster	4L, Kp, B 3L, B, 2L, Mp, B
Dörrar	
Övrigt	

KARLBERGSGATAN 15

förråd



SO

NV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr CT B.....

Gatuadress Karlbergsg. 15.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1930-31.....
Ombyggnad

Funktion Bost.
.....

Stomme B

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, Grå


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, B

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Trädgårdstomt

KARLBERGSGATAN 16



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GP 8.....

Gatuadress Karlbergsg. 16.....

Stadsäga .94.....

Byggnadsår ..1939.....

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme H

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, Grå

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Friliggande nybyggt garage på tomten.

KARLBERGSGATAN 17



S

V

förråd



NO

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GP. 7.....

Gatuadress Karlbergsg. 17.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1925.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	u: T	B
Våningar	1 1/2	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Et, Grå	PFv, FR/V
Tak (skorsten)	Et, Grå, (Tg, R)	Korr, P, S
Fönster	2L, Mp, Gö	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S
Övrigt	Rel. urspr. förutom eternitplattorna.	

KARLBERGSGATAN 18



Datum 2/9.....
Film nr GT. 7.....

Gatuadress Karlbergsg. 18.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1946.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1

Sockel Slät. lj-Grå

Fasad SLP. V

Tak (skorsten) 2T. (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt I rel. urspr. skick. Garage i källaren.

KARLBERGSGATAN 19



SO

NO

V

förråd



SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GP. 7.....

Gatuadress Karlbergsg. 19.....

Stadsäga

Byggnadsår u. 1936.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+ 1½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, G.....

Tak (skorsten) 2T, (P, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....


Dörrar Trä, Br.....

Övrigt På tomten även litet uthus i falu rödfärg.....

Välskött trädgård.....

KARLBERGSGATAN 23

uthus



0

SV

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GT. 6.....

Gatuadress Karlbergsgg. 23.....

Stadsäga 46.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	B	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Et, Grå	SSP, FR
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	Papp, S
Fönster	2L, Mp, R	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S
Övrigt	Tillbyggnad åt öster i SLP, V.	Dåligt skick.

KARLBERGSGATAN 27



N0

S0

förråd



SV

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR


SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 6.....

Gatuadress Karlbergsg. 27.....
Stadsäga 45.....
Byggnadsår 1930.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	B.	B.
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1.
Sockel	Slät, Br	
Fasad	Et, Grå	SSP, FR
Tak (skorsten)	Et, Grå (Tg, R)	Papp, S
Fönster	2L, Mp, Br	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S
Övrigt	Villatomt	Dåligt skick

KARLBERGSGATAN 29



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 6.....

Gatuadress Karlbergsg. 29.....
Stadsäga 44.....
Byggnadsår u: troligen under 1800-talet.....
Ombyggnad efter 1926.....

Funktion	Bost.	Garage o förråd
Stomme	T	B
Våningar	K+1½	1
Sockel	Slät, Grå	S
Fasad	SLL, lj-G	SLP, lj-G
Tak (skorsten)	Btg, S, (Tg, R)	Papp, S
Fönster	2L, Mp, R	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, R
Övrigt	Torp till Karlberg. Hade tidigare torvtak. Välskött trädgård.	

KARLBERGSGATAN 30



V

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 6.....

Gatuadress Bråneg. 1 / Karlbergsgatan 30.....
Stadsäga 41.....
Byggnadsår 1935.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....

Tak (skorsten) P, Korr, S, (Slät, Grå).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt I behov av målning, vildvuxen tomt.....

KARLBERGSGATAN 33



NV

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 6.....

Gatuadress Karlbergsg. 33.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1936-37.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLP, V
Tak (skorsten)	Et, S (Tg, R)
Fönster	1L, Br+2L, Mp, Br
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Villatomt

KARLBERGSGATAN 34



→ 324 → 33 No V detalj → 34 → 35

5

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 5.....

Gatuadress Karlbergsg. 34.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1928-30.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Br

Fasad Et, Grå

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, R 1L, R

Dörrar Trä, glas, Br
åt V. Trä, glas, R, urspr.

Övrigt Fin balkong och entréparti åt väster med urspr. dörr.

KARLBERGSGATAN 36



S

O

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 5.....

Gatuadress Karlbergsg. 36.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1940-t.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, V.....

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Kuperad villatomt. Påbyggd balkong åt väster.....
Garage i källaren.....

Datum

Film nr

Gatuadress . Kollaregatan 1 . se Karlbergsgatan 14

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .. Kolaregatan 2 .. se .. Karlbergsgatan 12 ..

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

KOLAREGATAN 3



SV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Kolaregatan 3.....
Stadsäga 96.....
Byggnadsår 1945.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Btg, Grå.....

Fasad SLL, lj-Gö.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt I relativt urspr. skick. Trädgårdstomt.....

KOLAREGATAN 5



SV

NO

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Kolaregatan 5.....
Stadsäga 97.....
Byggnadsår 1945.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, G.....





Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Trädgårdstomt, störande plast på farstuvisten i övrigt
i relativt urspr. skick.....

RADHUSGATAN 13, 15, 16, 17, 19



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 5.....

Gatuadress Radhusgatan 13.....
Stadsäga 34.....
Byggnadsår 1946..... (Billeruds AB)
Ombyggnad

Funktion	Bostäder.....
Stomme	B.....
Våningar	K+2.....
Sockel	Slät, Grå.....
Fasad	SLL, lj-G/V.....
Tak (skorsten)	2T. (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, V.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....

Övrigt Gott skick. Ingår i en grupp med 5 radhuslänger.
Alla hus är nära nog identiska, endast färgsättningen
varierar. Uteplatser på baksidan. Vackert högt läge
intill ett skogsområde.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 5.....

Gatuadress Radhusgatan 15.....
Stadsäga 34.....
Byggnadsår 1946.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, Gö/V.....

Tak (skorsten) 2T. (Tg, R).....

Fönster ... 2L, Mp, V.....

Dörrar ... Trä, glas, Br.....

Övrigt Gott skick.....

Se Radhusg. 13.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GT. 5.....

Gatuadress Radhusgatan 16.....

Stadsäga 34.....

Byggnadsår 1946.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slätt, Grå.....

Fasad SLL, lj-Grå/V.....

Tak (skorsten) 2T (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, gläs, Br.....

Övrigt Gott skick.....

Se Radhusgatan 13.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT.5.....

Gatuadress Radhusgatan 17.....
Stadsäga 34.....
Byggnadsår 1946.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad SIL, lj-G/V.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Gott skick.....

Se Radhusgatan 13.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 5.....

Gatuadress Radhusgatan 19.....
Stadsäga 34.....
Byggnadsår 1946.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, Gö/V.....
.....
.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....
.....
.....


Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Gott skick.....
Tvättstuga 1 vån tillbyggd.....
SO.....
Se även Radhusg. 13.....
.....
.....
.....

SAGVERKSGATAN

översikt

12



29 → 29A → 11 → 11A → 12 → 12A → 13 → 13A

5, 3, 1, 2

5

10




16 → 16A → 17 → 17A → 18 → 18A

50

S

NV



7

3

6, 7



14 → 14A → 15 → 15A → 19 → 19A → 20 → 20A

50

NV

50

V

8

3

1

6



21 → 21A → 22 → 22A → 23 → 23A → 24 → 24A

N

SV

S

NV

4

2

1, 3, 5, 7



25 → 25A → 26 → 26A → 27 → 27A → 28 → 28A

50

NV

0

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sågverksg. 1.....

Stadsäga
.....

Byggnadsår 1929-30 Billeruds AB.....

Ombyggnad
.....Funktion Bostäder.....
4 familjs-hus.....
.....Stomme B.....
.....Våningar K+2.....
.....Sockel Slät, Grå.....
.....Fasad SLL, lj-Grå.....
.....
.....Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....
.....Fönster 2L, Mp, GÖ.....
.....
.....Dörrar Trä, glas, Br.....
.....Övrigt Ingår i en grupp av 8 likadana hus som ligger utesfater
.....Sågverksgatan. Byggs av Billeruds AB som arbetar-
.....bostäder för sågverksarbetarna. De sex östligaste husen
.....uppfördes 1920 de övriga 1929-30.....
.....
.....
.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....

Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 2.....

Stadsäga

Byggnadsår 1929-30.....

Ombyggnad

Funktion Bostäder.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, G.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Nr 2 och 4 skiljer sig något från övriga hus på
Sägverksgatan; endast två ingångar.
Spröjsade fönster, balkonger.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 3.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
4 familjs-hus.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slätt, Grå.....

Fasad SLL, lj-G.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Se Sägverksgatan 1.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 4.....
Stadsäga
Byggnadsår 1929-30.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
4 familjs-hus.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, lj-Grå.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Se Sägverksgatan 1.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 9.....

Gatuadress Sägverksg. 5.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
4 familjs-hus.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, lj-Grå.....

Tak (skorsten) 2T. (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Se Sägverksgatan 1.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 6.....
Stadsäga
Byggnadsår 1929-30
Ombyggnad

Funktion	Bostäder 4 familjs-hus
Stomme	B
Våningar	K+2
Sockel	Slät, Grå
Fasad	SLL, lj-G
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, Gö
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Se Sägverksgatan 1

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 7.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion	Bostäder 4 familjs-hus
Stomme	B
Våningar	K+2
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLL, lj-G
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Se Sägverksgatan 1

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT.9.....

Gatuadress Sägverksg. 8.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
4 familjs-hus.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, lj-Grå.....

Tak (skorsten) 2T. (Tg. R.).....

Fönster 2L, 1M, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Se Sägverksgatan 1.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sägverksg. 10.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion	Bostäder A familjs-hus.....
Stomme	B.....
Våningar	K+2.....
Sockel	Slät, Br.....
Fasad	SLL, lj-G.....
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, V.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....
Övrigt	Se Sägverksgatan 1.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT. 9.....

Gatuadress Sågverksg. 12.....
Stadsäga
Byggnadsår 1920.....
Ombyggnad

Funktion	Bostäder 4 familjs-hus
Stomme	B
Våningar	K+2
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLL, Gö
Tak (skorsten)	2T (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Se Sågverksgatan 1

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .Tegelgatan.1..se.Karlbergsgatan.10.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

.....

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

.....

.....

Tak (skorsten)

Fönster

.....

.....

Dörrar

Övrigt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TEGELGATAN 6



N

ND

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9
Film nr GT 30

Gatuadress Tegelgatan 6
Stadsäga
Byggnadsår U: omkr. 1934
Ombyggnad

Funktion	Bostad
Stomme	B
Våningar	K+ 1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Et, Grå
Tak (skorsten)	Btg, Br
Fönster	2L, Mp, B
Dörrar	Trä, Br
Övrigt	I behov av upprustning I relativt ursprungligt skick förutom fasadbeklädnaden

TEGELGATAN 7



V

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT 8.....

Gatuadress Tegelgatan 7.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1933.....
Ombyggnad

Funktion Bostad.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....
.....
.....

Tak (skorsten) P, korr, S (P, Grå).....

Fönster 1L, V.....
.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....

Datum

Film nr

Gatuadress ..Tegelgatan.10...se...Bergkantsgatan.7.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

Datum

Film nr

Gatuadress Ängetorpsstigen 2 se Öbergsgatan 18

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

" ÄNGETORPSSTIGEN 4



NO

N



NV

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GT.7.....

Gatuadress Ängelörpsstigen 4.....
Stadsäga 50.....
Byggnadsår u: 1930-talet.....
Ombyggnad

Funktion Tidigare badhus, cykel-....
affär, nu begravningsfirma.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad Rapp, V.....

Tak (skorsten) P, Korr, S, (Tg, R).....

Fönster Åt gatan skyltfönster.....
Övrigt 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TAXORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .Ängeltorpsstigen 6.se.Karlbergsgatan 23.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

OBERGSGATAN 6



V

förråd



SV

SO


SO

Datum 2/9
Film nr GT9

Gatuadress Öbergsgatan 6
Stadsäga
Byggnadsår U: 1931
Ombyggnad

Funktion	Bostad
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLP, V
Tak (skorsten)	..2T...(P, Grå).....
Fönster	..1L, B, 2L, Mp
Dörrar	Trä, glas, Br.....
Övrigt	I relativt ursprungligt skick..... Välskött trädgård.....

" ÖBERGSGATAN 7



SV

SO

NO -



0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GP.7.....

Gatuadress Öbergsgatan 7.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1931.....
Ombyggnad

Funktion	Bostad.....
Stomme	B.....
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Grå.....
Fasad	Rapp, Bg.....
Tak (skorsten)	2T (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, Br spröjsad överdel.....
Dörrar	Trä, glas Br.....
Övrigt	I mycket dåligt skick ; putsskador Den ursprungliga karaktären bevarad.....

11
ÖBERGSGATAN 9



SV

SO

Datum ... 2/9

Film nr ... GP. 7

Gatuadress ... Öbergsgatan 9

Stadsäga ... 72

Byggnadsår ... U. 1930-talet

Ombyggnad

Funktion ... Radio-TV. affär

... Bostad

Stomme ... B

Våningar ... Kt. 2

Sockel ... Slät, Grå

Fasad ... Et, Grå

Tak (skorsten) P, R. (P, R)

Fönster ... 2L, Mp, V

... 3L, V

Dörrar ... Trä, glas, Br

Övrigt ... Mycket fin balkong och veranda åt väster, ...

... i ursprungligt skick, ...

"
ÖBERGSGATAN 10

förråd



NV

S

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GP.7.....

Gatuadress Öbergsgatan 10.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1931. Uthus: 1930.....
Ombyggnad


Funktion	Bostad.....	Förråd.....
Stomme	B.....	B.....
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1.....
Sockel	Slät, Br.....	Slät, Grå.....
Fasad	Et, Grå.....	SLL, FR.....
Tak (skorsten)	Et, Grå(Tg, R).....	P, korr, S.....
Fönster	2L, Mp, Gö, 3L, Gö.....	V.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....	
Övrigt	Villatomt.....	

"
ÖBERGSGATAN 12



NY

SV



NO

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9.....
Film nr GP.7.....

Gatuadress Öbergsgatan 12.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1930.....
Ombyggnad

Funktion Bostad.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLP, V.....

Tak (skorsten) 2T, (T_g, R).....

Fönster 2L, Mp, GÖ.....

Dörrar Trä, glas, Br, ej. ursp.....

Övrigt I. relativt ursprungligt skick.....

....På tomten finns även ett uthus i FR.....

"
ÖBERGSGATAN 15




NO

SV

O

förråd I

förråd II



SO

SO

SEPTEMBER 1981

Film nr .GT.6.....

Ombyggnad

Tidigare ve
bod

.B

1

Slät, Grå

SSP, FR/V

Papp, S.

2L, Mp, Gö

Trä, S

Ägaren planerar att riva dessa
uthus.

ÖBERGSGATAN 16



NV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TATORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9
Film nr GP 7

Gatuadress Öbergsgatan 16
Stadsäga
Byggnadsår U: 1930
Ombyggnad Tillbyggnad 1974

Funktion Bostad
.....

Stomme R
.....

Våningar K+1½
.....

Sockel Slät, Grå
.....

Fasad SLP, G
.....
.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)
.....

Fönster 2L, Mp, Br
.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br
.....

Övrigt Villatomt
.....
.....
.....
.....
.....

"
ÖBERGSGATAN 18



SV

SO



NV



S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9
Film nr GT 6

Gatuadress Öbergsgatan 18
Stadsäga
Byggnadsår 1934
Ombyggnad

Funktion Bostad

Stomme B

Våningar K + 1½

Sockel Slät, Grå

Fasad LFS, G
entreparti, V.

Tak (skorsten) 2T, Tg, R.

Fönster 4L, Kp, Gb.

Dörrar Trä, glas, Br.

Övrigt Välskött trädgård, huset utvändigt i relativt
ursprungligt skick

ÖBERGSGATAN 26 (uthus)



SV

SO

NO



S

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 2/9
Film nr GT 6

Gatuadress Öbergsgatan 26
Stadsäga
Byggnadsår U: 1931
Ombyggnad

Funktion Förråd, tidigare bost
.....

Stomme B
.....

Våningar 1. + Vi
.....

Sockel
.....

Fasad SLL, FR/V
.....
.....

Tak (skorsten) ... 2T. (Tg. R.)
.....

Fönster 2L, Mp, V
.....
.....

Dörrar Trä
.....

Övrigt Imycket dåligt skick
..... Snickarglädje
..... byggt som tillfällig bostad när huvudbyggnaden uppför
.....
.....
.....

" ÖSTERMALMSGATAN 1



V

NO

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum ...2/9.....

Film nr ...GP.7.....

Gatuadress ...Östermalmsgatan.1.....

Stadsäga ...70.....

Byggnadsår ...U: 1930-talet.....

Ombyggnad

Funktion ...Bost.....

...tomt?.....

Stomme ...B.....

Våningar ...K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel ...Slät, Grå.....

Fasad ...SLL, V.....

Tak (skorsten) .2T.(P, Grå).....

Fönster ...2L, Mp, R.....

Dörrar

Övrigt ...I ursprungligt skick.....

" ÖSTERMALMSGATAN 3



SV



S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum ...2/9.....

Film nr ...GP.7.....

Gatuadress ...Östermalmsgatan 3.....

Stadsäga ...71.....

Byggnadsår ...1936.....

Ombyggnad

Funktion ...Bostad.....

Stomme ...B.....

Våningar ...K+2.....

Sockel ...Slät, Grå.....

Fasad ...SLP, V.....

Tak (skorsten) Papp, R (Tg, R).....

Fönster ...2L, Mp, Gå.....

...3L, Gå.....

Dörrar ...Trä, Glas, Br.....

Övrigt ...I. relativt ursprungligt skick, En balkong ooh.....

...farstuvist åt väster.....

...Litet Enliggande garage på tomten.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress Östermalmsgatan 7 se Öbergsgatan 10

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ..Östermalmsgatan.11.se..Karlbergsgatan.17.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt