

MATERIALFÖRTECKNING

Pärm 1

Inledning
Historik
Bedömningskarta
Inventeringsregister
m.m.

Pärm 2

A-G

Pärm 3

H-R

Pärm 4

S-Ö

Pärm 5

Sveagatan 11-73, södra

Pärm 6

Sveagatan 100-160, norra

Pärm 7

Östermalm

Pärm 8

Fotoprotokoll
Negativ

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Stomme och fasadmateriäl

A1	aluminium
B	bräder/plank eller regelverk
Btg	betong
Et	eternit
Gr	granit
P	plåt
P1	plast
S	sten
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
LLP	liggande locklistpanel
SLP	stående lockpanel
LSP	liggande slät panel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspånpanel
SFS	stående fasspånpanel
SPS	stående pärlspånpanel
LPS	liggande pärlspånpanel
Rapp	rappning/ revetering med bruk
Slät	slätputs
Sprit	spritputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp.	perspektivfönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflag
lj	ljus
mö	mörk
lj-Gö	ljusgrön
mö-Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
FR/V	faluröd med vita detaljer
G/Br	gul med bruna detaljer
osv	

Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind
ex	
1:Sprit Grå	- första våning gr spritputs
2-5: Slät Br	- andra till femt våning brun slät puts

Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
korr.	korrugerad
prof.	profilerad
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

MARKERINGAR PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN





Särskilt beaktansvärd byggnad
(se pärm 1)



Byggnad som ingår i särskilt beaktans-
värd miljö
(se pärm 1)

SVEA GATAN 100, järnvägsstation



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT.12.....

Gatuadress Sveag. 100.....


Stadsäga

Byggnadsår 1879.....

Ombyggnad Stationshus: 1931, Godsmagasin: 1942 och 1945.....

Funktion	Järnvägsstation.....	Godsmagasin.....
Stomme	S.....	B.....
Våningar	2.....	K+1.....
Sockel	Slät, G.....	Slät, Grå.....
Fasad	Slät, G.....	LFS, FR/V.....
Tak (skorsten)	2T, (Slät, Grå).....	2T, (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, Br, 1L, Br, 3L, Tp, Br.....	2L, Mp, V, 1L, V.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....	Trä, Br.....
Övrigt	Lisener och ett vånings- Fin byggnad, bör få finnas skiljande mönstermurat kvar med nuv. utseende. band.....	

SVEAGATAN 102



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT. 13.....

Gatuadress Sveag. 102.....
Stadsäga 394.....
Byggnadsår u: 1930-talet.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, V.....

Tak (skorsten) 2T, (P, R).....

Fönster 1L, Br, 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Tillbyggt på baks.....

SVEAGATAN 103



0

50

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9.....
Film nr . GT. 13.....

Gatuadress . Sveag. 103.....
Stadsäga
Byggnadsår . n. 1926-27.....
Ombyggnad

Funktion . 1. Frisör.....
 . 2. Bost.....

Stomme . B.....

Våningar . K+2.....

Sockel . Slät, Grå.....

Fasad . Tg, R.....


Tak (skorsten) Btg, S, (P, S).....

Fönster . 2L, Mp, Br, 1L, Br.....
 Skyltfönster.....

Dörrar . Trä, glas, Br.....

Övrigt . Trapphus på baks. med SLP, mö-Br.....

SVEAGATAN 104



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT.13.....

Gatuadress Sveag. 104.....
Stadsäga .395.....
Byggnadsår .1929.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.....	Förråd.....
Stomme	B.....	B.....
Våningar	K+2.....	1.....
Sockel	Slät, Grå.....	
Fasad	P., G.....	SLL, FR/V..... SSP, FR/V.....
Tak (skorsten)	1T, (P, Grå).....	P, R, (Tg, R).....
Fönster	1L, mö-Gö..... 2L, mö-Gö.....	2L, Mp, V.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....	Trä, glas, lj-Grå.....
Övrigt		

SVEAGATAN 106



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 13.....

Gatuadress Sveagatan 106.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1922-23.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLP, V.....
.....
.....

Tak (skorsten) P, Br, (P, Br).....

Fönster 2L, Mp, Br.....
1L, Br.....
.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Relativt urspr. skick.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 108



→ 11A → 12 → 12A → 13 → 13A → 14

S

SV

NV



uthus

jordkällare

→ 14A → 15 → 15A → 16 → 16A → 17

0

S

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT.13.....

Gatuadress Sveag. 108.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1922.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B.

Våningar 2.

Sockel Slät, Br

Fasad LFS, G/V
SLL, G/V


Tak (skorsten) 2T..(P, Br).....

Fönster 2L, Mp, Br
1L, Br

Dörrar Trä, Br

Övrigt Relativt urspr. skick förutom fönstren. Förråd i FR.

SVEAGATAN 109



Datum 15/9
Film nr GT 28

Gatuadress Sveag. 109
Stadsäga 436/437
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost.
..... Tomt

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Gr

Fasad Et, Grå

Tak (skorsten) 2T, (Tg, G, R)

Fönster Igensatta med grå-
..... målad ply-wood

Dörrar Igensatta

Övrigt Igenvuxen tomt, förfallet.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 110



Datum 3/9.....
Film nr GT 13.....

Gatuadress Sveag. 110.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1930-31.....
Ombyggnad Tillbyggnad 1979.....

Funktion 1. Radio TV-affär.....
2. Bost.....

Stomme B, u:delvis T.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Tg, G.....
SLP, Br.....

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R).....

Fönster 1L, Br.....
skyltfönster.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Tillbyggnad på baks. med SLP, brunlaserad, platt
tak.....

Ej. urspr. fönster, fasad- och takmaterial. Urspr.
ett stall. Förråd i FR.....

SVEAGATAN III A



0

SO

SV

uthus



S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 13.....

Gatuadress Sveag. 111A.....
Stadsäga 435.....
Byggnadsår.....
Ombyggnad.....

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö, 1L, Gö,
3L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt.....

SVEAGATAN III B



N

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 29.....

Gatuadress Sveag. 111 B.....
Stadsäga 435.....
Byggnadsår
Ombyggnad 1953, uteplats tillbyggd 1970.....

Funktion Bost. Tomt.....

Stomme B.....

Våningar 1+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....


Tak (skorsten) Et, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, B.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt.....

SVEAGATAN 112



SV

V

O

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9
Film nr . GT 13

Gatuadress . Sveag. 112
Stadsäga
Byggnadsår . u: 1944-45
Ombyggnad

Funktion . 1. Fotoaffär
 . 2. Bostad

Stomme . B

Våningar . K+2

Sockel . Slät, Br

Fasad . Slät, Bg
 Gavlar, Tg, G

Tak (skorsten) . Btg, S, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V
 4L, Mp, V, skyltfönster

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Urspr. funkishus

SVEAGATAN 115



0 SO S



N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT. 14.....

Gatuadress Sveag. 115.....

Stadsäga 427.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar 1 1/2

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, lj-G

Tak (skorsten) P, Korr, S, (P, S)


Fönster 2L, Mp, Br

1L, Br, 3L, Mp, Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Tilläggsisolerat; djupa fönsternischer

SVEA GATAN 118



SV

V



V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TATORT

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 28*****

Gatuadress Sveag. 118.....
Stadsäga 937.....
Byggnadsår 1938-39.....
Ombyggnad om- och tillbyggnad 1968-69.....

Funktion Folkets Hus, Bio, Tidnings-
redaktion, Packförenings-
kontor, Studieförbund, kiosk
Stomme Btg.....

Våningar K+1+1.....

Sockel Ifönit, Br, V.....

Fasad Ifönit, G-Br
Kalksandsten, V
P, Br.....

Tak (skorsten) Papp, S (P).....

Fönster 1L, Al,
.....
.....

Dörrar Al, glas, Trä, Br.....

Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 119



SV

förråd



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .4/9.....

Film nr .GT.14.....

Gatuadress .Sveag. 119.....

Stadsäga

Byggnadsår .u: 1909.....

Ombyggnad

Funktion .Damfrisering.....

Bost.....

Tomt, tidigare verkstad.....

Stomme

B.....

B.....

Våningar

K+1².....

1.....

Sockel

Slät, Grå.....

Slät, Grå.....

Fasad

SLP, V.....

SLL, lj-G.....

Tak (skorsten)

2T, (P, Br).....

Et, R.....

Fönster

1L, Br.....

2L, Mp, Br.....

"perspektivfönster".....

Dörrar

Trä, glas, Br.....

Trä, glas, Br.....

Övrigt

I relativt urspr. skick, förutom fönsterbyte,
plåtbalkong och tak över entrén.

Välskött trädgård.

SVEAGATAN 120



V

SV

S



NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT.13.+.14.....

Gatuadress Sveag. 120.....

Stadsäga 407.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Br

Fasad Kalksandsten, V

Tak (skorsten) 2T, (Tg. R)

Fönster 2L, Mp, Br

1L, Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Trapphus på baks. i SLP, Br

SVEAGATAN 121



SEPTEMBER 1981

Gatuadress Sveag. 121
Stadsäga
Byggnadsår u: 1907
Ombyggnad

Övrigt

Åt Sveagatan bevarat i urspr. skick.

Åt väster något förändrat med t.ex. plasttak över entré

SVEAGATAN 122



V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9.....
Film nr . GT. 14.....

Gatuadress . Sveag. 122.....

Stadsäga

Byggnadsår . u: 1930.....

Ombyggnad

Funktion . Frisör.....

Stomme . B.....

Våningar . K+1.....

Sockel . Slät, Grå.....

Fasad . Frams. Et, V.....

Sprit, Bg.....

Tak (skorsten) . Papp, S (Tg, R).....


Fönster . 2L, Mp, V.....

Skyltf.....

Dörrar . Trä, glas, Br.....

Övrigt

SVEAGATAN 124



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 14.....

Gatuadress Sveag. 124.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1930.....
Ombyggnad

Funktion K. Leksaksaffär
1. Bank, Studieförbund
2. Bost.

Stomme B

Våningar K+2 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå, S, Br

Fasad Sprit, V
Frams.vån 1: SLP, lj-Br,
lasyr


Tak (skorsten)

Fönster 2L, Mp, Br
1L, Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt

SVEAGATAN 126



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9
Film nr . GT 14

Gatuadress . Sveag. 126
Stadsäga
Byggnadsår . u: 1931 . Verkstad u: 1936
Ombyggnad

Funktion	. Bost.	Verkstad
Stomme	B	B
Våningar	2	1
Sockel	. Slät, Grå	
Fasad	. Et, V	SLP, G
Tak (skorsten)	P, Br, (P, Br)	P, Br, (P, Br)
Fönster	. 2L, Mp, Br	2L, Mp, Br
Dörrar	. Trä, glas, Br	Trä, Br
Övrigt		Nymålat

SVEAGATAN 128

uthus



NV

S

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .4/9.
Film nr GT 14

Gatuadress Sveag. 128
Stadsäga
Byggnadsår u: 1932
Ombyggnad tillbyggnad u: 1965, 1976

Funktion	1: Guld- och uraffär, verkstad 2: Bost.	Förråd, uthus
Stomme	B	B
Våningar	K+2	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Tg, G	SLP, FR
Tak (skorsten)	2T, (P, Br)	Korr, P, R
Fönster	1L, Br	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, Br
Övrigt	Fasaden helt förändrad; tilläggsisolering, fasadtegel, enlufts- fönster, markiser garage i källaren	Dåligt skick

SVEAGATAN 130



SV



V

N

V

SEPTEMBER 1987

Datum . 4/9

Film nr GT 14

Gatuadress Sveag. 130

Stadsäga 41.1

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd

Stomme	B	B
--------	---	---

Våningar	$K+1\frac{1}{2}$	1
----------	------------------	---

Slät, Grå	
-----------	--

Fasad SLP, lj-Grå SLL, FR


Tak (skorsten)	$2T, (T_g, R)$	P, R
----------------	----------------	--------

Fenster	2L, Mp, Gö	1L, V
---------	------------	-------

Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, glas, FR
--------	---------------	---------------

Övrigt I relativt urspr. skick. Välskött trädgård.

SVEAGATAN 132



SV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .4/9.....
Film nr GT 14

Gatuadress .Sveag. 132.....
Stadsäga .412.....
Byggnadsår .1925.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B

Våningar K+1¹/₂

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, Grå

Tak (skorsten) P, Korr, R, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Förutom fasad- och takmaterial i relativt urspr.
skick.....

SVEAGATAN 133



0

SV

uthus



0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR



SEPTEMBER 1981

Datum 4/9.....
Film nr GT 14+15.....

Gatuadress Sveag. 133.....
Stadsäga 481.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Uthus, förråd
Stomme	B	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Et, Grå	SLP, FR/V
Tak (skorsten)	P, Korr, Grå, (Tg, R) urspr.	2T
Fönster	2L, Mp, V	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S
Övrigt	Bost: Fasaden förändrad med plattor, nytt takmaterial och balkonger. Uthus: I behov av upprustning.	

SVEAGATAN 135



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 4/9.....
Film nr GT 15.....

Gatuadress Sveag. 135.....
Stadsäga 480.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, Br, (lasyr).....


Tak (skorsten) P, Korr, Grå, (P, Grå).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Helt förändrat yttre; ny lasyrpanel, veranda åt söder
Har tidigare varit klätt med eternit.....

SVEAGATAN 137



0

SV

50

Datum ... 4/9

Film nr ... GT 15

Gatuadress ... Sveag. 137

Stadsäga

Byggnadsår ... u: 1923

Ombyggnad

Funktion ... Bost.

Stomme ... B

Våningar ... K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel ... Sprit, Grå

Fasad ... SLP, R/Br

Tak (skorsten) P., Korr, S. (P., Grå)

Fönster ... 1L, V



Dörrar ... Trä

Övrigt ... Förändrat med nya fönster och nytt tak men har ändå

... sina ursprungliga proportioner kvar. Farstukvist

... ursprungligt skick. Litet förråd med garage på tomten.

SVEA GATAN 160



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT 17.....

Gatuadress Sveag. 160.....

Stadsäga 923.....

Byggnadsår 1952.....

Ombyggnad

Funktion Pensionärsbostäder.....

Stomme S.....

Våningar K+2 $\frac{1}{4}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad Slät, Or-Br.....

Tak (skörsten) P. Korr, R. (Tg, R).....

Fönster 3L, V, 2L, V, 1L, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Fin mindre hyresfastighet, välvårdad.....