

MATERIALFÖRTECKNING

Pärm 1	Inledning Historik Bedömningskarta Inventeringsregister m.m.
Pärm 2	A-G
Pärm 3	H-R
Pärm 4	S-Ö
Pärm 5	Sveagatan 11-73, södra
Pärm 6	Sveagatan 100-160, norra
Pärm 7	Östermalm
Pärm 8	Fotoprotokoll Negativ

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Stomme och fasadmaterial

A1	aluminium
B	bräder/plank eller regelverk
Btg	betong
Et	eternit
Gr	granit
P	plåt
P1	plast
S	sten
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
LLP	liggande locklistpanel
SLP	stående lockpanel
LSP	liggande slät panel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspångpanel
SFS	stående fasspångpanel
SPS	stående pärlspångpanel
LPS	liggande pärlspångpanel
Rapp	rappning/ revetering med bruk
Slät	slätputs
Sprit	spritputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp.	perspektivfönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagn
lj	ljus
mö	mörk
lj-Gö	ljusgrön
mö-Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
FR/V	faluröd med vita detaljer
G/Br	gul med bruna detaljer
osv	

Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind
ex	
1:Sprit Grå	- första våning grå spritputs
2-5: Slät Br	- andra till femte våning brun slätputs

Övriga förkortningar






baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
korr.	korrugerad
prof.	profilerad
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

Särskilt beaktansvärd byggnad
(se pärm 1)

Byggnad som ingår i särskilt beaktans-
värd miljö
(se pärm 1)

SVEA GATAN

Parken



SVEAGATAN 11

färgen flagnar



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9
Film nr GT 25

Gatuadress Sveagatan 11
Stadsäga 569 AL
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost. (2-familjs)

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Sprit, S

Fasad Slät, lj-Gö


Tak (skorsten) Papp, S, (P, S)

Fönster 3L, Mp, Gö
2L, Mp, Gö

Dörrar Trä, Br, Trä, glas, Gö

Övrigt Likadan byggnad på Sveag. 9. Inklädd i gul eternit.
Funktionalism.
Färgen flagnar.

SVEAGATAN 13



S

SO

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9
Film nr GT 25

Gatuadress Sveagatan 13
Stadsäga 180
Byggnadsår 1937
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, lj-G

Tak (skorsten) Papp, S. (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V
..... 1L, V

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Enkel funkisvilla, Karaktäristisk, rundad veranda på
..... östfasaden

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ... Sveagatan 21 ... se ... Tömtebacken 2
Stadsäga
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion
.....

Stomme
.....Våningar
.....Sockel
.....

Fasad
.....
.....

Tak (skorsten)
.....

Fönster
.....
.....

Dörrar
.....

Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9

Film nr GT 24

Gatuadress Sveagatan 25

Stadsäga 182

Byggnadsår 1924

Ombyggnad

Funktion Bost. (2-familjs)

Stomme B

Våningar K+2+Vi

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, lj-G/V

Tak (skorsten) 1T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V

Dörrar Trä, V, Trä, glas, Br

Övrigt Fin villa i typisk 20-talsklassicerande stil.

Svängda takfall. Urspr. förutom nya entrédörrar.

Uppfört för landsfiskal Redin.

SVEAGATAN 27



→ 10A → 11 → 11A → 12 → 12A → 13 → 13A → 14

S

NV

SD

S



→ 14A → 15

Datum 1/9.....
Film nr GT 2.....

Gatuadress Sveag. 27.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1949-50.....
Ombyggnad

Funktion Brukshotell, (f.d. Tre
Klingor) Hotell, restaurang.....

Stomme S.....

Våningar K+2.....

Sockel Sk, S.....

Fasad Tg, G.....


Tak (skorsten) Sk, S, (Tg, G).....

Fönster 1L, V/Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

SVEAGATAN 31




S

S




O



O

SVEAGATAN 33



50

0

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....
Film nr GT 3.....

Gatuadress Sveag. 33.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1942.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Btg-sten, Grå

Fasad SLP, lasyr, G/V


Tak (skorsten) 2T: (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Br, lasyr

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Tilläggsisolerad fasad klädd med mycket starkt
gul lasyrpanel. Garage.

SVEAGATAN 35



0

N

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....
Film nr GT 3.....

Gatuadress Sveag. 35.....
Stadsäga .202.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Företagshälsovård.....
Tomt

Stomme

Våningar 2.....

Sockel Slät, mö-Grå.....

Fasad Slät, V.....
Et, V


Tak (skorsten)

Fönster 2L, lj-Grå, 1L, lj-Grå.....
3L, Mp, lj-Grå

Dörrar Trä, glas, Grå.....
Trä, Br

Övrigt Dåligt skick. Uthus i bkg-sten.....

SVEAGATAN 36




V

SV

V

V



W

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....

Film nr GT. 3.....

Gatuadress Sveag. 36.....

Stadsäga 205.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Grönsakshandel.....

f.d. bost. och verkstad.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, G/V.....


Tak (skorsten) P? (P, S).....

Fönster 3L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

SVEAGATAN 37



SEPTEMBER 1981

Gatuadress Sveag. 37
Stadsäga
Byggnadsår u: 1931-32
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd, garage
Stomme	B	B, S
Våningar	K+1 ¹	2
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Sprit, Bg/mö-R	SLl, Rosa, lätt Btg
Tak (skorsten)	Et, Grå, (Tg, R)	Et
Fönster	4L, Kp, mö-R 6L, Hp, mö-R, halvcir- kelfönster, mö-R	2L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br Trä, glas, mö-R	Trä, Br
Övrigt	Bost: Förändrat entreparti på frams. Förråd: Dåligt skick, starkt förändrat.	

SVEAGATAN 38



V

SV

NV

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....

Film nr GT 3.....

Gatuadress Sveag. 38.....

Stadsäga 206.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Br

Fasad SLP, lasyr, mö-G/Br
PFv, Br

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)


Fönster 1L, Br
2L, Mp, Br

Dörrar Trä, glas

Övrigt Mycket förvanskat med lasyrpaneler, nya fönster och
dörrar.

Balkong i korr. plåt.

SVEAGATAN 39




0

S



S



SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....

Film nr GT 3.....

Gatuadress Sveag. 39.....

Stadsäga 226.....

Byggnadsår 1936.....

Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
----------	-------	--------

Stomme	B	B
--------	---	---

Våningar	K+2	1
----------	-----	---

Sockel	Slät, Grå	
--------	-----------	--

Fasad	SLP, lasyr, G-Br/Br	SLL, G
-------	---------------------	--------


Tak (skorsten)	Btg, Br, (Tg, R)	P, Korr, Gö
----------------	------------------	-------------

Fönster	1L, Br, lasyr	2L, Mp, lj-Gö
---------	---------------	---------------

Dörrar	Trä, Br	Trä, Gö, Grå
--------	---------	--------------

Övrigt	Tilläggsisolerat, förvanskat genom lasyrpanel och nya fönster. Förråd i dåligt skick.	
--------	---	--

SVEAGATAN 40




V

SV

S

förråd



NV

V

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....

Film nr .GT 4.....

Gatuadress Sveag. 40

Stadsäga 207

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, V


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Grå, Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Dåligt skick. Litet förrådshus, SLL, V med tälttak,
Papp, S.

SVEAGATAN 41



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....
Film nr GT 4

Gatuadress Sveag. 41
Stadsäga 227
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, V
.....
.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V
1L, V

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Klassicerande hörnpilastrar. Acceptabelt skick.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 42



NV

V

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....
Film nr GT. 4.....

Gatuadress Sveag. 42.....
Stadsäga
Byggnadsår 1980-81.....
Ombyggnad

Funktion Bost.
(för tillfället tomt).....

Stomme B.....

Våningar 2.....

Sockel Slät, S.....

Fasad Tg, mö-R.....


Tak (skorsten) Btg, S, (P, S).....

Fönster 1L, Br, lasyr.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Vidhängande garage i norr, med platt tak.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 43



0

50

NO

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....

Film nr GT 4.....

Gatuadress Sveag. 43.....

Stadsäga
u: omkr. 1930Byggnadsår
Ombyggnad Funktion Bost.
.....

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Br

Fasad P, V

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 1L, Br

Dörrar Trä, Br

Övrigt Tilläggsisolerad, inklädd med plåt, nya fönster.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 44



SV

V

NV



V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....
Film nr .GT.4.....

Gatuadress .Sveag. 44.....
Stadsäga
Byggnadsår u: omkr. 1930.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, V

Tak (skörsten) 2T, (Tg, R)


Fönster 4L, Kp, V

6L, Hp, V

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Klassicerande pilastrar i entrén.

SVEAGATAN 45.




26A 26

0



26A 27

SV



27A 28

S

Datum .1/9.. ..
Film nr GT 4.

Gatuadress Sveag. 45
Stadsäga
Byggnadsår u: 1929-30
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, S

Fasad KS, V
PFv, Br
.....

Tak (skörsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 1L, V
.....
.....

Dörrar Trä, Br

Övrigt Acc. skick. Förvanskat med tegelfasad, nya fönster
och fönsterluckor m.m.
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 46



V SV NV



V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....
Film nr .GT.4.....

Gatuadress Sveag. 46.....

Stadsäga

Byggnadsår u: 1930.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, lj-Grå.....

Fasad Sprit, Bg/Slät, Bg.....

Tak (skorsten) 2T. (Tg. R).....



Fönster 2L. Mp. V.....

3L. Mp.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Dåligt skick, putsen flagnar. Ej urspr. fönster.....

SVEAGATAN 47



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....
Film nr GT 5.....

Gatuadress Sveag. 47.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1927.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	B	B
Våningar	K+2	1
Sockel	Slät, Br	
Fasad	SLP, G/V	PFv, FR/V
Tak (skorsten)	Et, Grå (Tg, R)	Et, Grå
Fönster	2L, Mp, V 3L, Mp, V	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, S
Övrigt	Fint inglasat entréparti.	Dåligt skick.

SVEAGATAN 48



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....

Film nr GT 4.....

Gatuadress Sveag. 48.....

Stadsäga 211.....

Byggnadsår.....

Ombyggnad.....

Funktion GIK-huset
BINGO m.m.

Stomme B.....

Våningar 2½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, lj-Grå, lj-Gö.....

Tak (skorsten) Btg, S, (P, S).....

Fönster 2L, Mp, Br, 3L, Mp, Br,
skyltfönster Dörrar Trä, glas, Br
Trä, Br

Övrigt Tillbyggnad på baks. Två st förråd. Skräpigst.

SVEAGATAN 49



SO

O

NO



O



O

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ..1/9.....
Film nr ..GT 5.....

Gatuadress ..Sveag. 49.....
Stadsäga
Byggnadsår ..u: 1926.....
Ombyggnad

Funktion ..Bost.....

Stomme ..B.....

Våningar ..K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel ..Slät, Grå.....

Fasad ..SLP, lj-Gö/G.....
.....
.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster ..2L, Mp, R.....
.....1L, R.....
.....

Dörrar ..Trä, glas, Br.....

Övrigt ..I relativt urspr. skick, förråd i samma stil.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 50



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 1/9

Film nr . GT. 4

Gatuadress . Sveag. 50

Stadsäga

Byggnadsår . u. 1940-talet

Ombyggnad

Funktion . Kentvätt

Stomme . B

Våningar . 1

Sockel . Slät, Grå

Fasad . SLL, lj-Gö/Br

. SLL, G/Br

Tak (skorsten) . (P, rostig)

Fönster . 2L, Mp, V

. skyltfönster, Br

Dörrar . Trä, glas, Br

Övrigt . Förfallet förråd på baksidan.


SVEAGATAN 51



NO

O

SO



O

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT. 10.....

Gatuadress Sveag. 51.....

Stadsäga 218.....

Byggnadsår.....

Ombyggnad.....

Funktion Bost. Förråd.....

Stomme B B.....

Våningar K+2 1.....

Sockel Slät, lj-Grå.....

Fasad LFS, V SLL, V.....

Tak (skorsten) 2T. (P, R) Papp, Grå.....

Fönster 1L, V, 2L, Mp, V 1L, V.....

3L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br Trä, Br.....

Övrigt Fin träpanelsvilla nya, odelade glasrutor ej så bra.....

SVEAGATAN 53



SV

SO

O

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT.10.....

Gatuadress Sveag. 53.....

Stadsäga .925.B.....

Byggnadsår .1930.....

Ombyggnad

Funktion 1: Biljardhall.....

2: Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad .P., G., PFv., Br.....

Tak (skorsten) 1T., (P., R., lj-Grå).....


Fönster 2L., Mp., Br., 1L., Br.,.....

Skyltfönsterrad.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Tilläggsisolerat och mycket starkt förvanskat med
gul plåtpanel och skyltfönsterrad mot gatan. Urspr.
fönster, fina.

SVEAGATAN 54



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 10.....

Gatuadress Sveag. 54.....
Stadsäga .214.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion 1: Pälsaffär.....
2: Bost.

Stomme B

Våningar K+2 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad Tg, R.....
Gavelrösten: SLP, Br.....

Tak (skorsten) 2T (P, R)

Fönster 1L, V,.....
Skyltfönster

Dörrar Trä, glas, lj-Br

Övrigt Ej urspr. fasadmateriel och fönster.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 56



→ 32A → 33 → 28A → 29 → 30A → 31

V

SV

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 56.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1938.....
Ombyggnad u: 1950-talet norra delen tillbyggd.....

Funktion K; Glasmästeri, 1: Frisör, ...
Uraffär, Färgaffär, 2: Bost.

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, V
Frams. 1: P, G


Tak (skorsten) P, S, (P, S)

Fönster 2-4L, Mp, V, ...
1L, V

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Tillbyggnader på fram- o baksida. Urspr. ett funkishus.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 57



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9
Film nr . GT. 10

Gatuadress . Sveag. 57
Stadsäga
Byggnadsår . u: 1910-15
Ombyggnad

Funktion . Fastighetsbyrå
.....

Stomme . B
.....

Våningar . 2
.....

Sockel . Slät, Br
.....

Fasad . Et, V
.....
.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)
.....

Fönster 2L, Mp, Br, 1l, Br, ...
 3L, Mp, Br
.....

Dörrar Trä, Br
.....

Övrigt Urspr. fönster. Uppfört av s.k. proppspeter fr. såg-
 verket; korta stockändar uppmurade liggande och
 stående. Uppfört för två familjer, likadant som
 Sveag. 59 D.
.....

SVEAGATAN 58



0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT.11.....

Gatuadress Sveag. 58.....

Stadsäga
.....

Byggnadsår u: 1908.....


Ombyggnad
.....Funktion Bost. Förråd (2st).....
.....Stomme B B.....
.....Våningar K+2 1.....
.....Sockel Slät, Grå.....
.....Fasad SLP, lj-Grå SLL, FR/V.....
.....
.....Tak (skorsten) Et.....
.....Fönster 2L, Mp, mö-Gö 2L, Mp.....
1L, mö-Gö.....
.....Dörrar Trä, glas, Br Trä, S.....
.....Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 59 A,B,C



SV

SO



NO

NO

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 59 ABC.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1943-44.....
Ombyggnad

Funktion 1. Järnhandel.....
2. Bost. Tomt.....

Stomme B.....

Våningar 2 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Slät, V.....
Gavlar, Kalksandsten, V.....


Tak (skorsten) 1T. (P, R).....

Fönster ... 2L. Mp. V.....
... 4L. Mp. V. skyltfönster.....


Dörrar ... Trä, Br.....

Övrigt ... Kiosk i s.hörnet.....
... Garage och förrådsbyggnad på baksidan.....

SVEAGATAN 59 D



uthus



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum .3/9.....
Film nr .GT.11.....

Gatuadress .Sveag. 59 D.....
Stadsäga
Byggnadsår .u: 1901 el 1905.....
Ombyggnad .Renovering 1942. Tillbyggnad 1961.....

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	"T" se övrigt	B
Våningar	2	K+1
Sockel	.Slät. Br.	.Slät. Br.
Fasad	.SLP. lj-Bg.	.Slät. V.
Tak (skorsten)	.2T. (Tg. R.)	.Btg. Br
Fönster	.2L. Mp. Br.	.2L. Mp. Br
Dörrar	Trä, glas, Br	
Övrigt	Tillbyggt i norr u: uppfört av murade "proppspeter", liggande el. stående stockändar fr. sågv. Har varit identiskt med Sveag. 57, uppfört för två familjer.	

SVEAGATAN 60



SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 60.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1912.....
Ombyggnad u: 1946-47 tillbyggn. på baks.....

Funktion	Frisör, Bost.....	Förråd.....
Stomme	B.....	B.....
Våningar	1½.....	1.....
Sockel	Slät, Grå.....	
Fasad	Et, V.....	SLL, FR/V.....
Tak (skorsten)	Et, (P, S, Grå).....	
Fönster	2L, Mp, V,..... 1 skyltfönster.....	
Dörrar	Trä, glas, Br.....	Trä, Grå.....
Övrigt	Fin glasruta i dörren mot gatan med inskr. "Rich Öberg".	

SVEAGATAN 62



SV

V

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 62.....
Stadsäga 325.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bokhandel.....
.....

Stomme B.....

Våningar 2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....
Frams. Et, Rosa.....
.....


Tak (skorsten) P, R, (rost.) (Tg, R).....

Fönster 4L, Kp, R.....
1L, R, skyltfönster.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br, R.....

Övrigt Urspr. fönster och dörr.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SVEAGATAN 64



SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 64.....
Stadsäga ..326.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion	Bost.....	Förråd.....
Stomme	B.....	B.....
Våningar	K+2.....	1½.....
Sockel	Slät, Br.....	Slät, Grå.....
Fasad	SLP, Bg.....	SLL, FR/V.....
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R, P, R).....	2T, (Tg, R).....
Fönster	1-3L, Mp, oliv-Gö.....	2L, Mp, Gö.....
Dörrar	Frams. Trä, glas, oliv-Gö..... Baks. Trä, glas, Br.....	Trä, Grå.....
Övrigt	Urspr. fönster på frams.....	Söderfasad i dåligt skick, växthus på österväggen.....

SVEAGATAN 66



0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....

Film nr GT. 12.....

Gatuadress Sveag. 66.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Tomt, f.d. förråd och
garage.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel Btg.....

Fasad LFS, X.....

Tak (skorsten) 2.T. (P, rost.).....



Fönster Igensatta.....

Dörrar Trä, X.....

Övrigt Mycket förfallet.....

SVEAGATAN 67

uthus



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 11.....

Gatuadress Sveag. 67 A.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1905.....
Ombyggnad u: tillbyggnader i etapper omkr. 1920, 1960, 1980.....

Funktion Bost.
Cykel- o sportaffär i tillb.

Stomme B

Våningar 2

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, lasyr, Or-G



Tak (skorsten) P, Korr, S, (P, S)

Fönster ... 2L, Mp, Br, ...
... 3L, Mp, Br

Dörrar ... Trä, glas, Br

Övrigt ... Uprspr. fönster för övrigt starkt förvanskat genom
... till äggsisolering, starkt gul lasyr-panel o div.
... tillbyggnader.
... u: Ett av de tre äldsta i Grums.

SVEAGATAN 68



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 12.....

Gatuadress Sveag. 68.....
Stadsäga 328.....
Byggnadsår.....
Ombyggnad.....

Funktion 1. Tygaffär.....
2. Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, V.....


Tak (skorsten) 2T, P, Korr, S, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, R, 3L, Mp, R.....
.....skyltfönster.....

Dörrar Trä, glas, R.....

Övrigt.....

SVEAGATAN 69A



0

NO

SO

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT 12.....

Gatuadress Sveag. 69 A.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1927-30.....
Ombyggnad

Funktion 1... Skoaffär.....
2... Lager.....

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad Et, Grå, Rosa

Tak (skorsten) 2T: (Tg, R)

Fönster 3L, Mp, Gö, 4L, Kp, Gö.....
skyltf., 6L, Hp, Gö.....
2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Rosa

Övrigt Urspr. fönster, dåligt skick

SVEAGATAN 69 B



→12A →13 →13A →14

0

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT.12.....

Gatuadress Sveag. 69 B.....
Stadsäga 304.....
Byggnadsår 1940-talet.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar 2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et., Gö/Br.....

Tak (skorsten) 2T, (P, Br).....

Fönster 2L, Mp, Br.....
1L, Br.....


Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

SVEAGATAN 71



0 SO S SV



0 0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 3/9.....
Film nr GT.12.....

Gatuadress Sveag. 71.....
Stadsäga
Byggnadsår 1905.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd, Garage
Stomme	B	B
Våningar	2	1
Sockel	S	
Fasad	SLP, lj-Bg/R	SLL, FR/V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	2T
Fönster	4L, Kp, R	
	2L, Mp, R	
Dörrar	Trä, glas, R	Trä, S
	Trä, Br	
Övrigt	Fint, i relativt urspr. skick.	

SVEAGATAN 73



0

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 3/9
Film nr . GT 12

Gatuadress . Sveag. 73
Stadsäga
Byggnadsår . u: 1928-29
Ombyggnad

Funktion . 1. Herrekipering
 . 2. Kontor, Lager

Stomme . B

Våningar . K+2

Sockel . Slät, Grå

Fasad . Et, Grå

Tak (skorsten) 2T

Fönster . 3L, Mp, Gö, 1L, Gö
 skyltfönster

Dörrar . Trä, glas, Br

Övrigt . Fin äldre inredning i affären från omkr. 1935.
 Störande klarblå plastinramning av skyltfönstren.

...Skrädderi etablerades 1930 i samband med Gruvön, då
...fanns 7 st skräddare på andra våningen.