

## MATERIALFÖRTECKNING

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pärm 1 | Inledning<br>Historik<br>Bedömningskarta<br>Inventeringsregister<br>m.m. |
| Pärm 2 | A-G                                                                      |
| Pärm 3 | H-R                                                                      |
| Pärm 4 | S-Ö                                                                      |
| Pärm 5 | Sveagatan 11-73, södra                                                   |
| Pärm 6 | Sveagatan 100-160, norra                                                 |
| Pärm 7 | Östermalm                                                                |
| Pärm 8 | Fotoprotokoll<br>Negativ                                                 |

## FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

### Stomme och fasadmateriäl

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| A1    | aluminium                     |
| B     | bräder/plank eller regelverk  |
| Btg   | betong                        |
| Et    | eternit                       |
| Gr    | granit                        |
| P     | plåt                          |
| P1    | plast                         |
| S     | sten                          |
| Sp    | spån                          |
| T     | timmer                        |
| Tg    | tegel                         |
| SLL   | stående locklistpanel         |
| LLP   | liggande locklistpanel        |
| SLP   | stående lockpanel             |
| LSP   | liggande slät panel           |
| PFv   | panel på förvandring          |
| SSP   | stående slät panel            |
| LFS   | liggande fasspântpanel        |
| SFS   | stående fasspântpanel         |
| SPS   | stående pärlspântpanel        |
| LPS   | liggande pärlspântpanel       |
| Rapp  | rappning/ revetering med bruk |
| Slät  | slätputs                      |
| Sprît | sprîtputs                     |

### Taktäckning

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 1T   | enkupigt tegel                  |
| 2T   | tvåkupigt tegel                 |
| Btg  | betongtegel                     |
| Et   | eternit eller liknande material |
| Kopp | koppar                          |
| P    | plåt                            |
| Papp | papp                            |
| Sk   | skiffer                         |

### Fönster

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 1L     | avser antal lufter |
| 2L     |                    |
| osv    |                    |
| Hp     | H-post             |
| Kp     | korspost           |
| Mp     | mittpost           |
| Persp. | perspektivfönster  |
| Tp     | T-post             |
| Tvp    | tvärpost           |

### Kulör

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| B     | blå                       |
| Bg    | beige                     |
| Br    | brun                      |
| FR    | faluröd                   |
| G     | gul                       |
| Grå   | grå                       |
| Gö    | grön                      |
| Or    | orange                    |
| R     | röd                       |
| Rosa  | rosa                      |
| S     | svart                     |
| V     | vit                       |
| X     | omålat eller avflagnat    |
| lj    | ljus                      |
| mö    | mörk                      |
| lj-Gö | ljusgrön                  |
| mö-Br | mörkbrun                  |
| G-Br  | gulbrun                   |
| FR/V  | faluröd med vita detaljer |
| G/Br  | gul med bruna detaljer    |

osv

### Våningsplan

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| K            | källare                                 |
| 1            | våning 1 eller bottenvåning             |
| 2            | våning 2                                |
| Vi           | vind                                    |
| ex           |                                         |
| 1:Sprît Grå  | - första våning grå sprîtputs           |
| 2-5: Slät Br | - andra till femte våning brun slätputs |

### Övriga förkortningar

|        |                        |
|--------|------------------------|
| baks.  | baksida                |
| bost.  | bostad/bostäder        |
| delv.  | delvis                 |
| fram.  | framsida               |
| korr.  | korrugerad             |
| prof.  | profilerad             |
| u:     | enligt muntlig uppgift |
| urspr. | ursprunglig            |

MARKERINGAR PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN



Särskilt beaktansvärd byggnad  
(se pärm 1)



Byggnad som ingår i särskilt beaktans-  
värd miljö  
(se pärm 1)

# SKOGSGATAN 6



SV

O

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....  
Film nr GT 22.....

Gatuadress Skogsgatan 6.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1950-51.....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....

Stomme .....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$ .....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Tg, R  
mönstrat tegel.....

Tak (skorsten) 1T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Mycket välbevarat. Fina små tak över dörrarna..

# SLÅTTERSTIGEN 8



NV



NV



SV



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT.16.....

Gatuadress Slätterstigen 8.....

Stadsäga 529.....

Byggnadsår.....

Ombyggnad.....

Funktion Bost.....

Stomme T?.....

Våningar 1+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, FR/V.....


Tak (skorsten) 2T, (Slät, Grå).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Gö.....

Övrigt I dåligt skick, men med relativt urspr. karaktär.....

# SOLBERGSGATAN



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 10/9  
Film nr GT 24

Gatuadress Solbergsg. 6, 10, 11, 12, 14, 6, 18, 20  
Stadsäga 558 BK, 574 B, 558 CB  
Byggnadsår 1952 ark. Havstad, Lindell 1957 ark. Havstad, Hallström,  
Lindell.  
Ombyggnad

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Funktion       | Bost.                                       |
| Stomme         | S                                           |
| Våningar       | K+3+Vi                                      |
| Sockel         | Sprit, Grå el Slät, Grå                     |
| Fasad          | Slät, lj-Bg el lj-G<br>el lj-Rosa el lj-Grå |
| Tak (skorsten) | 1T. (P. S.)                                 |
| Fönster        | 1L. V.<br>2L. Mp. V.                        |
| Dörrar         | Trä, glas, Br                               |
| Övrigt         |                                             |

TALLGATAN 5, 7, 9, 11, 13



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981



Datum 8/9  
Film nr GT 22

Gatuadress Tallgatan 5, 7, 9, 11, 13  
Stadsäga 154 A-E  
Byggnadsår 1949  
Ombyggnad

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Funktion       | Bostäder (5 hus)                             |
| Stomme         | S                                            |
| Våningar       | K+2+Vi                                       |
| Sockel         | Slät, Grå                                    |
| Fasad          | SLL, V, lj-G, el Grå<br>gavlarna i P, R el G |
| Tak (skorsten) | 2T, (Tg, R)                                  |
| Fönster        | 2L, Mp, V                                    |
| Dörrar         | Trä, glas, Br                                |

Övrigt Relativt välbevarade, men den röda eller gula plåten  
på gavlarna är mycket dominerande.

# TRÄDGÅRDSGATAN 12



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....  
Film nr GT 18.....

Gatuadress Trädgårdsg. 12.....  
Stadsäga 476.....  
Byggnadsår u: börj. 1930-talet.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                               |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Funktion       | Bost. ....                                                                    | Förråd .....       |
| Stomme         | B .....                                                                       | B .....            |
| Våningar       | 1 1/2 .....                                                                   | 1 .....            |
| Sockel         | Slät, Grå .....                                                               | .....              |
| Fasad          | SLP, V .....                                                                  | SLL, V .....       |
| Tak (skorsten) | 2T, (Tg, R) .....                                                             | P, Korr, Grå ..... |
| Fönster        | 2L, Mp, Gö, 3L, Mp, Gö .....                                                  | .....              |
|                | 4L, Kp, Gö, 1L, Gö .....                                                      | .....              |
| Dörrar         | Trä, glas, Br .....                                                           | Trä, Grå .....     |
| Övrigt         | Dåligt skick, men med urspr. karaktär, undantaget<br>tillbyggn. på baks. .... |                    |

# TRÄDGÅRDSGATAN 13



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT 18.....

Gatuadress Trädgårdsg. 13.....

Stadsäga .....

Byggnadsår u: 1937.....

Ombyggnad .....

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$ .....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, V/Br.....


Tak (skorsten) Btg, S, (P, S).....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Fin glasveranda, relativt urspr. karaktär.....

# TRÄDGÅRDSGATAN 25



SO

NO

V

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT 19.....

Gatuadress Trädgårdsg. 25.....

Stadsäga .....

Byggnadsår u: 1946.....

Ombyggnad .....

Funktion Bost. ....

Stomme B .....

Våningar K+2 .....

Sockel Slät, Br .....

Fasad SLL, G/V .....

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R) .....


Fönster 2L, Mp, V, .....

1L, V .....

Dörrar Trä, glas, Br .....

Övrigt Fin enkel funkis-villa med träpanel. Tillbyggt garage. ....

# TRÄDGÅRDSGATAN 27



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....  
Film nr GT 19.....

Gatuadress Trädgårdsg. 27.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1947.....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost. ....

Stomme B .....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$  .....

Sockel Slät, lj-Grå .....

Fasad SLL, lj-Gö .....

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R) .....

Fönster 2L, Mp, V, 1L, V .....

Dörrar Trä, .....

Övrigt Tillbyggt garage .....

# TRÄDGÅRDSGATAN 30



V SV O

uthus



31A 32

NV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .....15/9.....  
Film nr .....GT.29.....

Gatuadress .....Trädgårdsgatan 30.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår .....U: 1903.....  
Ombyggnad .....

Funktion .....Bost.....

Stomme .....B.....

Våningar .....K+1 $\frac{1}{2}$ .....

Sockel .....Slät, Grå.....

Fasad .....P, V.....


Tak (skorsten) .....P, korr, R (Tg, R).....

Fönster .....2L, Mp, R.....  
.....3L, Mp, R.....  
.....1l, R.....

Dörrar .....Trä, glas, R.....

Övrigt .....U: Det äldsta huset i området, .....  
.....Förändrat med nytt tak- och fasadmateriäl, nya fönster. ....  
.....Förfallet uthus på tomten. ....

TRÄDGÅRDS GATAN 33



N

S

O

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....  
GT 29.....  
Film nr .....

Gatuadress Trädgårdsg. 33.....  
Stadsäga 539.....  
Byggnadsår .....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, lj-Grå.....

Tak (skorsten) (P, S).....

Fönster 2L, Mp, V.....  
1L, V.....

Dörrar Trä, glas, B.....

Övrigt .....

# TRÄDGÅRDSGATAN 35



NV

V

SV

S

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....  
Film nr GT 18.....

Gatuadress Trädgårdsg. 35.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1951.....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....  
.....

Stomme B.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Slät, Rosa/V.....  
.....  
.....


Tak (skorsten) Btg, S (P, S).....

Fönster 2L, Mp, V.....  
.....  
.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt .....  
.....  
.....  
.....  
.....

# TULPANVÄGEN<sup>11</sup>



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .17/9.....

Film nr .GT.30.....

Gatuadress ...Tulpanvägen 1-19.....14-22.....(15hus').....

Stadsäga ...876.DK.-DZ.....

Byggnadsår ...1975.....

Ombyggnad .....

Funktion ...Bost.....

Stomme ...B.....

Våningar ...1.....

Sockel ...Slät, Grå.....

Fasad ...Kalksandsten V,  
Gavelparti, SLP, Br.....

Tak (skorsten) ...Btg, Br.....


Fönster ...2L, Mp, Br.....

...1L, Br.....

Dörrar ...Trä, Br.....

Övrigt .....

# TULPANVÄGEN



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .....17/9.....  
Film nr .....GT 30.....

Gatuadress .....Tulpanvägen 4, 6, 8, 10, 12 ..... ( 5 hus) .....  
Stadsäga .....876 DÅ- DÖ, EA, EB .....  
Byggnadsår .....1976 .....  
Ombyggnad .....

Funktion ..Bost.....

Stomme .....A.....

Våningar .....1.  $\frac{1}{2}$ .....

Sockel .....

Fasad .....SLP, Br el R .....  
.....Kortsidan kalksten, .....  
.....V, SLP, Br el R .....

Tak (skorsten) .....Btg, Br (P, S) .....

Fönster .....2L, Mp, Br, 1L, Br.....  
.....  
.....

Dörrar .....Trä, Br.....

Övrigt .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# TÖMTEBACKEN 1

jordkällare

uthus




N → 27A → 28 → 28A → 29 → 29A → 30 → 30A →



1 → 31A →



0



32 → 32A →

NO

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9

Film nr GT 24

Gatuadress Tömtebacken 1

Stadsäga 569 AH-AK

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion Bost. Förråd

Stomme B B

Våningar K+2+Vi 1½

Sockel Slät, mö-Grå

Fasad SLP, lj-Grå/V SLL, FR/V

Tak (skorsten) Btg, S (P, S) P, Korr, S

Fönster 2L, Mp, V 1L, V  
3L, Mp, V

Dörrar Trä, glas, Br el V Trä, Br

Övrigt

# TÖMTEBACKEN 2



SO



NV



S



SV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9.....  
Film nr GT 24.....

Gatuadress Sveagatan 21/Tömtebacken 2.....  
Stadsäga 569 AH.....  
Byggnadsår .....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+2+Vi.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLP, G/V.....  
.....  
.....


Tak (skorsten) 2T, (P, R).....

Fönster 2L, Mp, V, 3L, Mp, V.....  
.....  
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Ägs av Billerud AB.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# " TÖMTEBACKEN 4



S

SO

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9.....  
Film nr GT 24.....

Gatuadress Tömtebacken 4/Gamla vägen 46.....  
Stadsäga 569 AG.....  
Byggnadsår u: 1942.....  
Ombyggnad .....

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Funktion       | Bost.                                 |
| Stomme         | B                                     |
| Våningar       | K+2+Vi                                |
| Sockel         | Slät, Grå                             |
| Fasad          | SLP, V                                |
| Tak (skorsten) | 2T, (P, R)                            |
| Fönster        | 2L, Mp, Gö                            |
|                | 3L, Mp, Gö                            |
| Dörrar         | Trä, glas, Br el Gö                   |
| Övrigt         | Uppförd av Billerud AB, nu privatägt. |

# VINKELGATAN 14



50

0

SV

NV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT 16.....

Gatuadress Vinkelg. 14.....

Stadsäga 558. AR.....

Byggnadsår .....

Ombyggnad .....

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, G/Br.....

Tak (skorsten) 2T (Tg, R).....


Fönster 2L, Mp, Br, 1L, Br,

3L, Mp, Br

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Urspr. enkel egnahemsvilla. Ytterligare några finns på  
Vinkelg. nr 15 och nr 7.

11  
VIOLVÄGEN m. fl.



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 21/9.....  
Film nr GT 31.....

Gatuadress Violv. 2-14, 3-11, Björknäsg. 9-23, 14-26, Syrénv. 3, 4, 6 (30 1)  
Stadsäga 927 EV-EÖ, FE-FN, FO-FÅ, 572 C, FÖ.....  
Byggnadsår 1972.....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....  
.....

Stomme B.....

Våningar 1½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Kalksandsten, V el Tg, R.....  
SLP, Br el SLP, Gö.....  
el SLP, V el SLP, R.....


Tak (skorsten) P, Korr, Grå (P, Grå).....

Fönster 1L, V.....  
.....  
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Enhetligt småhusområde, dock redan vissa tillbyggnader  
t.ex. Björknäsg. 17.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

11  
V10LVÄGEN 16-32, 13-19



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 21/9  
Film nr GT 31

Gatuadress Violvägen 16-32, 13-19 (13 hus)  
Stadsäga 927 ES-EU, FA-FD, 876 DD-DJ  
Byggnadsår 1975  
Ombyggnad

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Funktion       | Bost.                            |
| Stomme         | B                                |
| Våningar       | 1 1/2                            |
| Sockel         | Slät, Grå                        |
| Fasad          | Kalksandsten, V<br>SLP, Br el Gö |
| Tak (skorsten) | Btg, Grå (P, S)                  |
| Fönster        | 1L, V<br>2L, Mp, V               |
| Dörrar         | Trä, S                           |
| Övrigt         |                                  |

# VITMOSSAVÄGEN<sup>11</sup>



SV

V

NO

SEPTEMBER 1981

|            |               |
|------------|---------------|
| Gatuadress | Vitmossavägen |
| Stadsäga   | 876 HK-JJ     |
| Byggnadsår | 1979          |
| Ombyggnad  |               |

Övrigt                      Enhetlig småhusbebyggelse.

"  
VÄRMLANDSGATAN 2



N

NV

SV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .10/9.....  
Film nr .GT 24.....

Gatuadress Gamla Vägen 104 / Värmlandsgatan 2.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1954.....  
Ombyggnad .....

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Funktion       | Bost.                                      |
| Stomme         | B                                          |
| Våningar       | K+1+Vi                                     |
| Sockel         | Slät, S                                    |
| Fasad          | Tg, G                                      |
| Tak (skorsten) | P, Korr, S, (Tg, G)                        |
| Fönster        | 2L, Mp, V/R<br>1L, V/R                     |
| Dörrar         | Trä, glas, Br                              |
| Övrigt         | u: Takbeläggning ej urspr. tidigare tegel. |

# VÄSTRA GÄRDESGATAN 11



O

S

NV

V




N

Datum 7/9.....  
Film nr GT.17.....

Gatuadress V. Gärdessg. 11.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1947.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Funktion       | Bost. ....                                          |
| Stomme         | B .....                                             |
| Våningar       | K+1½ .....                                          |
| Sockel         | Slät, Grå .....                                     |
| Fasad          | SLÄ. V. ....                                        |
| Tak (skorsten) | Et. (Tg. R.) .....                                  |
| Fönster        | 2L, Mp, Br .....                                    |
| Dörrar         | Trä, glas, Br .....                                 |
| Övrigt         | I urspr. skick. u: Det första huset i området. .... |

# VÄSTRA GÄRDES GATAN 14



SV

V

NO

S



SV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....  
Film nr GT. 17.....

Gatuadress V. Gärdesg. 14.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår 1950.....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost.....  
.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....  
T.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, G-V.....  
.....  
.....

Tak (skorsten) Et, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....  
.....  
.....


Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Urspr. skick. u: Ett av de fyra-fem första husen i  
området.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# ASGATAN

5, 7, 9

7, 9, 11



50

50

3, 5

13, 15



0

50

# ÅSGATAN 3



NO

O

SO

SV

uthus



SO

O



O

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR



SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....  
Film nr GT 2.....

Gatuadress Åsgatan 3 "Stenhagen"  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1927.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                                                                                                          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Funktion       | Bost.                                                                                                                                                    | Förråd  |
| Stomme         | B                                                                                                                                                        | B       |
| Våningar       | 1½                                                                                                                                                       | 1       |
| Sockel         | Slät, Grå                                                                                                                                                |         |
| Fasad          | SSP, V                                                                                                                                                   | SSP, FR |
| Tak (skorsten) | Et, (Tg, R)                                                                                                                                              |         |
| Fönster        | 2L, Mp, lj-Gö                                                                                                                                            |         |
| Dörrar         | Trä, glas, Br                                                                                                                                            | Trä, S  |
| Övrigt         | ...Acc.. skick, behöver.....Dåligt skick.....<br>...målas.. Ingår i räcka med.....<br>...äldre trähus längs Åsg.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |         |

# ASGATAN 5



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT



SEPTEMBER 1981

Datum 1/9.....  
Film nr GT 2.....

Gatuadress Åsgatan 5..... "Alphydden."  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1923.....  
Ombyggnad .....

| Funktion       | Bost.....                                                          | Förråd.....             | Förråd.....     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Stomme         | B.....                                                             | B.....                  | B.....          |
| Våningar       | 1½.....                                                            | 1.....                  | 1.....          |
| Sockel         | Slät, Grå.....                                                     | Slät, Grå.....          |                 |
| Fasad          | SLP, G.....                                                        | SLP, V.....             | SSP, FR.....    |
| Tak (skorsten) | Et, (Tg, R).....                                                   | Papp, Grå, (Tg, R)..... | Papp, S.....    |
| Fönster        | 2L, Mp, Br.....<br>3L, Mp, Br.....                                 | 6L, Hp, lj-Gö.....      |                 |
| Dörrar         | Trä, Br.....                                                       | Trä, glas, V.....       | Trä, FR.....    |
| Övrigt         | Gott skick. Ingår i<br>räcka av äldre trähus<br>längs Åsgatan..... | Dåligt skick.....       | Dåligt ski..... |

# ÅSGATAN 7



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum ..1/9.....  
Film nr ..GT.2.....

Gatuadress ..Åsgatan.7..... Ekelund''.....  
Stadsäga ..361.....  
Byggnadsår ..1920-talet.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                            |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Funktion       | Bost.                                                                      | Förråd        |
| Stomme         | B                                                                          | B             |
| Våningar       | 1 <sup>1</sup>                                                             | 1             |
| Sockel         | Slät, Grå                                                                  |               |
| Fasad          | SLL, FR/V                                                                  | SLL, FR/V     |
| Tak (skorsten) | P., Grå, (P., Grå)                                                         | P., Korr, Grå |
| Fönster        | ....2L, MP, V.....                                                         |               |
| Dörrar         | ....Trä, glas, V, Trä, V.....                                              | Trä, Br.      |
| Övrigt         | Glasveranda.<br>Gott skick.<br>Ingår i räkka av äldre<br>trähus längs Åsg. | Dåligt skick: |

# ÅSGATAN 9





Datum 1/9.....  
Film nr GT 1+2.....

Gatuadress Åsgatan 9 "Skogslund".....  
Stadsäga 364.....  
Byggnadsår 1920-talet.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                                                                                         |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Funktion       | Bost.                                                                                                                                   | Förråd    |
| Stomme         | B                                                                                                                                       | B         |
| Våningar       | 1 <sup>1/2</sup>                                                                                                                        | 1         |
| Sockel         | Slät, Grå                                                                                                                               |           |
| Fasad          | SLP, G                                                                                                                                  | SSP, FR/V |
| Tak (skorsten) | P., Grå, (P., Grå)                                                                                                                      | Papp, S.  |
| Fönster        | 2L, Mp, Br., 1L, Br.                                                                                                                    |           |
| Dörrar         | Trä, Br., ej urspr.                                                                                                                     | Trä, S.   |
| Övrigt         | Gott skick. Liknande Dåligt skick.<br>veranda som Åsg. 11 enkel<br>"snickarglädje". Ingår i<br>räcka med äldre trähus längs<br>Åsgatan. |           |

# ÅSGATAN 11



Datum ..1/9.....  
Film nr ..GT.1.....

Gatuadress ..Åsgatan 11..... "Eriksberg"  
Stadsäga ..365.....  
Byggnadsår ..1920-talet.....  
Ombyggnad ..

Funktion ..Bost.....

Stomme ..B.....

Våningar ..1<sup>1/2</sup>.....

Sockel ..Slät, Grå.....

Fasad ..LFS, lj-Gö/V.....

Tak (skorsten) ..2T, (Tg, R) mönster-  
murad.....

Fönster ..4L, .Kp, .V.....  
..6L, .Hp, .V, .1L, .V.....

Dörrar ..Trä, V.....

Övrigt ..Gott skick, nymålat ingår i räckan av äldre trähus  
längs Åsgatan. Förråd borta. Veranda med enkel  
"snickarglädje". Urspr. dörrar med spröjsade rutor  
och speglar.....

ÅSGATAN 13




0

SO



NO



SV

NO

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ..1/9.....  
Film nr ..GT.1.....

Gatuadress ..Åsgatan 13....."Hagalund"  
Stadsäga .....  
Byggnadsår ..u: 1921.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                                                                                    |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Funktion       | Bost.                                                                                                                              | Förråd    |
| Stomme         | B                                                                                                                                  | B         |
| Våningar       | 1 <del>2</del>                                                                                                                     | 1         |
| Sockel         | Slät, Grå                                                                                                                          |           |
| Fasad          | SLL, FR/V                                                                                                                          | SSP, FR/V |
| Tak (skorsten) | 2T, (Tg, R)                                                                                                                        | Papp, Grå |
| Fönster        | 2L, Mp, V                                                                                                                          |           |
| Dörrar         | Trä, G                                                                                                                             | Trä, S    |
| Övrigt         | Dåligt skick.....<br>Ingår i räkka av äldre.....<br>...trähus längs Åsgatan.....<br>...Jordkällare.....<br>.....<br>.....<br>..... |           |

# ÅSGATAN 15




O

SO

NO

NV


uthus




SV



SO



V



SO

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .1/9.....  
Film nr .GT.1.....

Gatuadress .Åsgatan 15.....  
Stadsäga .369.....  
Byggnadsår .1920-talet.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                                |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Funktion       | Bost.                                                          | Garage, förråd       |
| Stomme         | B                                                              | B                    |
| Våningar       | K+1                                                            | 1                    |
| Sockel         | Slät, mö-Gö                                                    | Gr                   |
| Fasad          | SLP, FR/V                                                      | SSP, FR/V            |
| Tak (skorsten) | P, Grå, (Tg, R)                                                | P, Korr, S           |
| Fönster        | ...2L, Mp, V                                                   |                      |
| Dörrar         | ...Trä, glas, Gö                                               | Trä, Br, Masonite, S |
| Övrigt         | Acc. skick. Ingår i<br>räcka av äldre trähus<br>längs Åsgatan. |                      |

# ÅSGATAN 17




SO

O

N

SV



NO

O

Datum ..1/9.....  
Film nr GT 1 .....

Gatuadress Åsgatan 17 .....


Stadsäga ...371.....

Byggnadsår .....

Ombyggnad .....

|                |                                                                                                                                                          |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Funktion       | Bost. ....                                                                                                                                               | Förråd .....           |
| Stomme         | B .....                                                                                                                                                  | B .....                |
| Våningar       | 1 1/2 .....                                                                                                                                              | 1 .....                |
| Sockel         | Btg .....                                                                                                                                                | .....                  |
| Fasad          | SLL, V .....                                                                                                                                             | SSP, V .....           |
| Tak (skorsten) | Et, (Tg, R) .....                                                                                                                                        | Papp, S .....          |
| Fönster        | 6L, Hp, Gö .....                                                                                                                                         | 1L, Gö .....           |
|                | 2L, Mp, Gö .....                                                                                                                                         | .....                  |
| Dörrar         | Trä, Br .....                                                                                                                                            | Trä, Gö .....          |
| Övrigt         | Snickarglädje på veran-<br>da, nya teak-dörrar.<br>Behöver målas, tidigare<br>Falun rödfärg. Ingår i<br>räcka av äldre trähus<br>längs Åsg. Jordkällare. | Dåligt skick.<br>..... |

ÅSGATAN 25



NO → 1A → 2 → 2A → 1B

NV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9.....  
Film nr GT 24.....

Gatuadress Åsg. 25, 27, Eksg. 4, 6, Solbergsg. 15.....  
Stadsäga 923 T, Y.....  
Byggnadsår 1967.....  
Ombyggnad .....

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Funktion       | Bostäder.....                |
| Stomme         | S.....                       |
| Våningar       | K+3+Vi.....                  |
| Sockel         | Spritt, Br.....              |
| Fasad          | Tg, G.....                   |
| Tak (skorsten) | Papp, S (P).....             |
| Fönster        | 1L, V.....<br>2L, Mp, V..... |
| Dörrar         | Trä, glas, Br.....           |
| Övrigt         | Balkonger i brun plåt.....   |

# OVRE VILLAGATAN 4



→20A →20 →20A →20  
NV S

Datum ..... 8/9.....

Film nr ..... GT. 21.....

Gatuadress ..... Övre Villagatan. A .....

Stadsäga ..... 190.....

Byggnadsår ..... 1943.....

Ombyggnad .....

Funktion ..... Postad.....

Stomme ..... B.....

Våningar ..... K+1+Vi.....

Sockel ..... BtG, Grå.....

Fasad ..... SLL, lj-Grå.....

Tak (skorsten) ..... IT, (Tg, R).....

Fönster ..... 2L, Mp, G.....

Dörrar ..... Trä, glas, Br.....

Övrigt ..... I ursprungligt skick.....  
..... Enkla men välarbetade detaljer i farstukvist, fönster-  
..... omfattningar.....

"  
ÖVRE VILLAGATAN 6



Datum ..... 8/9  
Film nr ..... GT 21

Gatuadress ..... Övre Villagatan 6  
Stadsäga ..... 189  
Byggnadsår .....  
Ombyggnad .....

Funktion ..... Bostad

Stomme ..... B

Våningar ..... K+ 1½

Sockel ..... Slät, Grå

Fasad ..... SLL, G/V

Tak (skörsten) ..... IT, (P,R)

Fönster ..... 2L, Mp, Br

Dörrar ..... Trä, Glas, Br


Övrigt ..... I relativt ursprungligt skick  
..... Enkla men välarbetade detaljer i förstukvist,  
..... fönsteromfattningar ex.

11  
ÖVRE. VILLAGATAN 7, 9

7:



9:



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TATORT

SEPTEMBER 1981

Datum ... 8/9 .....  
Film nr ... GT 21 .....

Gatuadress ... Övre Villagatan 7 och 9 .....  
Stadsäga ... 237, 238 .....  
Byggnadsår ... 1931 .....  
Ombyggnad .....

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Funktion       | nr: 9. Bostad .....        | nr: 7. Bostad .....          |
| Stomme         | B .....                    | B .....                      |
| Våningar       | K+1 $\frac{1}{2}$ .....    | K+1 $\frac{1}{2}$ .....      |
| Sockel         | Slät, Grå .....            | Slät, Grå .....              |
| Fasad          | SLL, V .....               | SLL, lj- G .....             |
| Tak (skorsten) | 2T. (Tg, R) .....          | 2T. (Tg, R) .....            |
| Fönster        | 2L, Mp, lj-B .....         | 2L, Mp, lj-B .....           |
|                | ursp, med spröjsar .....   | ursp, med spröjsar .....     |
| Dörrar         | Trä, glas, Br .....        | Trä, glas, Br .....          |
| Övrigt         | I ursprungligt skick. .... | I ursprungligt skick. ....   |
|                | Infart och garage .....    | Något fönster utbytt till .. |
|                | gemensamt med nr 7. ....   | ospröjsat. ....              |
|                | Byggda och ägda av .....   | Byggda och ägda av .....     |
|                | Billerud. ....             | Billerud. ....               |

"  
ÖVRE VILLAGATAN 14



50

S

NV

Datum .8/9.....  
Film nr GT 20.....

Gatuadress Övre Villagatan 14/Billerudsgatan 8.....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1930.....  
Ombyggnad .....

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Funktion       | Bost.                                                 |
| Stomme         | B                                                     |
| Våningar       | K+1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                       |
| Sockel         | Slät, Grå                                             |
| Fasad          | SLP, G                                                |
| Tak (skorsten) | 2T, (Tg, R)                                           |
| Fönster        | 2L, Mp, V, urspr.                                     |
| Dörrar         | Trä, Br                                               |
| Övrigt         | Bevarat i urspr. skick, med spröjsade urspr. fönster. |

Datum .....

Film nr .....

Gatuadress ..Övre Villagatan 11..se.Billerudsgatan 9.....

Stadsäga .....

Byggnadsår .....

Ombyggnad .....

Funktion .....

Stomme .....

Våningar .....

Sockel .....

Fasad .....

Tak (skorsten) .....

Fönster .....

Dörrar .....

Övrigt .....

"  
ÖVRE VILLAGATAN 15



→ 16A → 17  
NO

O

Datum 8/9 .....  
Film nr GT 21 .....

Gatuadress Övre Villagatan 15 .....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1932 .....  
Ombyggnad .....

Funktion Bost. ....

Stomme B .....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$  .....

Sockel Slät, Grå .....

Fasad Rapp, V .....  
.....  
.....

Tak (skorsten) Et, Grå, (Tg, R) .....

Fönster 4L, Kp, Gö .....  
.....  
.....

Dörrar Trä, glas, Gö .....  
.....

Övrigt Fin farstukvist och balkong med järnräcke. Mycket  
valbevarat, i urspr. skick. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# "ÖVRE VILLAGATAN 16



S

NV

SV



NO

NO

NO

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .8/9.....

Film nr .GT. 20.....

Gatuadress .Övre Villagatan 16.....

Stadsäga .....

Byggnadsår .omkr. 1930.....

Ombyggnad .Tilläggsisolering, ny fasad och fönster....

Funktion .Bost. ....

Stomme .B .....

Våningar .K+1 $\frac{1}{2}$  .....

Sockel .Slät, Grå .....

Fasad .SLP, R/V .....

Tak (skorsten) .Btg, S .....

Fönster .1L, (pivå) V,  
spröjsade (nya) .....

Dörrar .Trä, Br .....

Övrigt .Fasaden helt ny, (tilläggsisolering) men gjord i den  
gamla stilen, smälter bra in i miljön med övriga  
hus av samma karaktär. ....

# " ÖVRE VILLAGATAN 17



NO

N

SV

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRT

SEPTEMBER 1981

Datum ...8/9.....

Film nr ...GT. 21.....

Gatuadress ...Övre Villagatan. 17.....

Stadsäga ...25B.....

Byggnadsår ...U: början på 1930-talet.....

Ombyggnad .....

Funktion ...Postad.....

Stomme ...B.....

Våningar ...K+1 $\frac{1}{2}$ .....

Sockel ...Slät, Grå.....

Fasad ...SLP, lj-G.....

Tak (skorsten) Et, Grå (Tg, R).....

Fönster ...2I, Mp, R.....  
i bv några av de ursp.  
spröjsade fönstrena kvar

Dörrar ...Trä, glas, Br.....

Övrigt ...Bevarat i ursprungligt skick.....


"  
ÖVRE VILLAGATAN 18



NV

NO

uthus:



SO

S

## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ..... 8/9 .....  
Film nr ..... GT 21 .....

Gatuadress ... Övre Villagatan 18 .....  
Stadsäga ... 259 .....  
Byggnadsår ... 1937 .....  
Ombyggnad ... Tilläggsisolerat .....

|                |                                                                                                                                                                       |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Funktion       | ... Bostad .....                                                                                                                                                      | ... Uthus: kontor, garage .....     |
| Stomme         | ... B .....                                                                                                                                                           | ... B .....                         |
| Våningar       | ... K+ 1½ .....                                                                                                                                                       | ... 1 .....                         |
| Sockel         | ... Slät, Br .....                                                                                                                                                    | ... Slät, Grå .....                 |
| Fasad          | ... SLP, G/Br .....                                                                                                                                                   | ... SLP, R/V .....                  |
| Tak (skorsten) | ... 2T (Tg, R) .....                                                                                                                                                  | ... P, S .....                      |
| Fönster        | ... 1L, Br+ 2L, Mp, Br .....                                                                                                                                          | ... 2L, Mp, V .....                 |
| Dörrar         | ... Trä, Br .....                                                                                                                                                     | ... Trä, glas, V<br>Garageportar Br |
| Övrigt         | ... Fasaden har genom till-<br>... äggsisoleringen fått<br>... djupa fönsternischer,<br>... i övrigt i relativt<br>... ursprungligt skick.<br>.....<br>.....<br>..... |                                     |

# ÖVRE VILLAGATAN 36



NV

SV

NO

## SEPTEMBER 1981

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Gatuadress | Övre Villagatan 36 |
| Stadsäga   |                    |
| Byggnadsår | u: 1935            |
| Ombyggnad  |                    |

Övrigt I relativt urspr. skick. Två stora granar framför  
huset.

"  
ÖVRE VILLAGATAN 38



## BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9 .....  
Film nr GT 21 .....

Gatuadress Övre Villagatan 38 .....  
Stadsäga .....  
Byggnadsår u: 1927 .....  
Ombyggnad Tillbyggnad 1970 .....

|                |                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion       | Bost.                                                                                                                        |
| Stomme         | B                                                                                                                            |
| Våningar       | K+1 $\frac{1}{2}$                                                                                                            |
| Sockel         | Slät, Grå                                                                                                                    |
| Fasad          | SLP, V                                                                                                                       |
| Tak (skorsten) | 2T, (P, S)                                                                                                                   |
| Fönster        | 1L, V<br>2L, Mp, V                                                                                                           |
| Dörrar         | Trä, Br                                                                                                                      |
| Övrigt         | Behöver målas. Verandan inklädd i plast. Utbyggnad<br>åt öster med plåtpanel. Fasaderna åt gatan i relativt<br>urspr. skick. |