

MATERIALFÖRTECKNING

Pärm 1	Inledning Historik Bedömningskarta Inventeringsregister m.m.
Pärm 2	A-G
Pärm 3	H-R
Pärm 4	S-Ö
Pärm 5	Sveagatan 11-73, södra
Pärm 6	Sveagatan 100-160, norra
Pärm 7	Östermalm
Pärm 8	Fotoprotokoll Negativ

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Stomme och fasadmateriäl

A1	aluminium
B	bräder/plank eller regelverk
Btg	betong
Et	eternit
Gr	granit
P	plåt
P1	plast
S	sten
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
LLP	liggande locklistpanel
SLP	stående lockpanel
LSP	liggande slät panel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspånpanel
SFS	stående fasspånpanel
SPS	stående pärlspånpanel
LPS	liggande pärlspånpanel
Rapp	rappning/ revetering med bruk
Slät	slätputs
Sprit	spritputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp.	perspektivfönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa.
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagg
lj	ljus
mö	mörk
lj-Gö	ljusgrön
mö-Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
FR/V	faluröd med vita detaljer
G/Br	gul med bruna detaljer
osv	

Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind
ex	
1:Sprit Grå	- första våning grå spritputs
2-5: Slät Br	- andra till femte våning brun slätputs

Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
korr.	korrugerad
prof.	profilerad
u:	enligt muntlig
	uppgift
urspr.	ursprunglig

MARKERINGAR PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN



Särskilt beaktansvärd byggnad
(se pärm 1)



Byggnad som ingår i särskilt beaktans-
värd miljö
(se pärm 1)

LEONARDSBERGSGATAN
 LÖKENEVÄGEN
 VÄSTRA GÄRDESGATAN
 NORRA GÄRDESGATAN
 ÖSTRA GÄRDESGATAN

Leonardsbergsg. 17-29

22-30

15

17



S

SV

O NyH fasadmaterial

Lökenev. 17-21

17

19

14



S

O

C

NV

V. Gärdesg. 6-10

27, 29

N. Gärdesg.

Ö. Gärdesg. 6-10



SV

V

N

SV

3



SO

RINGVÄGEN, BARKGRÄND

VITMOSSAVÄGEN, HJÖRTTRONSTIGEN,
BJÖRNMOSSAVÄGEN, BJÖRNBÄRSVÄGEN,
VIOLVÄGEN, JÄRPEGATAN,

BARRSTIGEN, LJUNGGATAN

Ringvägen
5

Barkgränd

Vitmossavägen

Hjortronstigen
10



SV

SV

IV

V

Björnmossavägen
förskola

Björnbärsvägen

Violvägen

Hjortronstigen



NO

O

NV

S

Järpegatan
1

Barrstigen
6 4 2

Ljunggatan
19 21 23






NO

NO

SO

RÅBÄCKSGATAN, LJUNGBATAN,
 STALLGRÄND, LINNÉGATAN,
 BJÖRKNÄSGATAN, KLÖVERVÄGEN



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .. Hammarstensalleén 2 .. se Karlslundsgatan 25

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad


Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

HAMMARSTENSALLÉN 12



BEBYGGE INVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .7/9..
Film nr .GT.16.

Gatuadress Hammarstensallén 12

Stadsdel

Byggnadsår u: 1931

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Grå

Fasad Sprit, V

Tak (skorsten) P. Korr, S. (P. S)


Fönster 2L, Mp, Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt

HAMMARSTENSALLÉN 14

uthus



Datum .7/9.....
Film nr GT 17.....

Gatuadress Hammarstensallén 14.....
Stadsäga
Byggnadsår u:1930.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Sprit, V
Tak (skorsten)	P., Grå, (P., Grå)
Fönster	1L, Gö. 2L, MP, Gö.
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Uthus i FR.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .Hammarstensallén 16 .se .Leonardsbergsgatan 2.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

HOTELLGATAN 10



SO

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....

Film nr GT. 22.....

Gatuadress Hotellgatan 10.....

Stadsäga .183.....

Byggnadsår .1945.....

Ombyggnad

Funktion Bostäder (2 fam.).....

Stomme B.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, lj-G/V.....

Tak (skorsten) 2T (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, V
3L, V.....

Dörrar Trä, glas, S.....

Övrigt I urspr. skick.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ..Hotellgatan.16..se.Billerudsgatan.13.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

INGENJÖRSVÄGEN 4



0

NV

SV

SO

förråd



→ 25A → 26

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9.....
Film nr GT 26.....

Gatuadress Ingenjörsv. 4.....
Stadsäga 165.....
Byggnadsår 1930.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, V



Tak (skorsten) P, Korr, S (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, B + mindre

Dörrar Trä, glas, V

Övrigt Veranda i dåligt skick. Fönster utbytta till något
mindre men annars oförändrat.
Litet uthus i FR på tomten.

INGENJÖRSVÄGEN 8



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9
Film nr GT 26

Gatuadress Ingenjörsvägen 8
Stadsäga 569 AM
Byggnadsår 1929-30
Ombyggnad

Funktion Bostad tomt

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, G/V


Tak (skorsten) 2T (P, Grå)

Fönster 2L, Mp V
4L, Kp, V

Dörrar Trä

Övrigt Gott skick
Klassicerande detaljer, tandlist, lisener, träkolonner,
balusterdockor, tympanonfält på gavlarna etc.
Mycket fin veranda och balkong åt öster.
Garage i källaren
Bostad för platschefen på Billerud, uppfördes
1929-30.

JÄRPEGATAN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13



No

No

BESKRIVELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9
Filt nr GT 24

Gataadress Järpegatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Stadsäga 927 BT
Byggnadsår 1967
Ombyggnad

Funktion Bost.
.....

Stomme S

Våningar K+3

Sockel Slät, lj-Grå

Fasad Tg, G
.....
.....








Tak (skörsten) Papp, S

Fönster 1L, V
2L, V
.....

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Brun-grå balkonger.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KARLBERGS GÅRD



Datum ..4/9.....
Film nr ..GT.15.....

Gatuadress ..Karlbergs gård.....
Stadsäga
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion	..1.....	..2.....
	..Skola.....	..Bostad.....
Stomme	..T.....	..T.....
Våningar	..K+2 $\frac{1}{2}$	..K+1.....
Sockel	..S.....	..Slät, Grå.....
Fasad	..SLP, V.....	..SLP, FR/V.....
		
		
Tak (skorsten) Btg, Br. (P, S).....	..Btg, Br. (Tg, R).....	
Fönster	..2L, Mp, V.....	..2L, Mp, V.....
	..4L, Kp, V.....	
		
Dörrar	..Trä, glas, ursp.....	..Trä, glas, Br.....
Övrigt	..Gott skick.....	
	..Markiser på alla fönster på framsidan.....	
	..Karlbergs gård, tidigare kallad Kälkebräcka.....	
	..Känd som skattehemman år 1540, blev säteri omkr. 1660..	
		
		
		

SEPTEMBER 1981


Film nr ...GT.15.....

Ombyggnad

Övrigt Störande takfönster; De gamla dörrarna i mycket
..... plastbubblor. dåligt skick. Fönster bör
..... målas.

KARLSLUND SGATAN 3

uthus



0 → 9A → 10 → 10A → 11 → 11A → 12

0

SV

0

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum .4/9.....
Film nr GT 15.....

Gatuadress Karlslundsg. 3.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1934.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Uthusi
Stomme	B	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	SLL, G/V	SLL, FR
Tak (skorsten)	P, Korr, S	P, Korr
Fönster	2L, Mp, V	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä
Övrigt	Utvändigt nyrenoverat.	I dåligt skick.

KARLSLUND SGATAN 5



→12A →13 →13A →14

NO

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT



SEPTEMBER 1981

Datum . 4/9
Film nr . GT 15

Gatuadress . Karlslundsgatan 5
Stadsäga
Byggnadsår . u: 1935
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Grå
Fasad	SLP, lj-G
Tak (skörsten)	P, Korr, S, (P, Grå)
Fönster	2L, Mp, Br
Dörrar	Trä, Br
Övrigt	Bevarat i urspr. skick förutom nytt tak. Ligger vackert i sluttningen.

KARLSLUNDSGATAN 12



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 7/9
Film nr . GT.18

Gatuadress . Karlslundsg. 12
Stadsäga . 935
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion	Verkstad	Lastbilscentral
Stomme	S	B
Våningar	1	1
Sockel	Slät, Grå	S
Fasad	Slät, lj-G	SSP, lj-G
Tak (skorsten)	P, Grå, (P, Grå, Tg, R)	P, Grå
Fönster	2L, Mp, Gö 3L, Mp, Gö	3L, Mp, Gö
Dörrar	Trä, glas, Gö	Trä, Gö
Övrigt	Dåligt skick,	Dåligt skick.

KARLSLUNDSGATAN 13



0

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr GT 18.....

Gatuadress Karlslundsg. 13.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1935.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, Gö.....

Fasad SLP, V.....
.....
.....


Tak (skorsten) P, Korr, S, (Tg, R).....

Fönster 1L, Gö.....
.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Liten fin villa av funkistyp.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KARLSLUNDSGATAN 14



SV

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr ..GT.18.....

Gatuadress Karlslundsg. 14.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1933.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, V

Tak (skorsten) 2.T. (P. rost.)

Fönster 3L, Mp, R, 1L, R

2L, Mp, R

Dörrar Trä, R/1j-B

Övrigt

KARLSLUND SGATAN 25



0

NO

S

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT.17.....

Gatuadress Karlslundsg. 25.....

Stadsäga 496.....

Byggnadsår 1951.....

Ombyggnad

Funktion 1: Matservering.....

2: Lastbilscentral.....

Stomme S.....

Våningar K+2+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Slät, Grå (1vån frams.).....

Slät, Gö.....

Slät, G, (gavlar).....

Tak (skörsten) 2T, (Tg, R, P, R).....

Fönster 2L, V.....


Skyltfönster.....

Dörrar Al, glas.....

Trä, glas, Br.....

Övrigt

KONVALJSTIGEN



Datum 21/9.....
Film nr GT 31.....

Gatuadress Konvaljstigen 5-19 (8 hus).....
Stadsäga 876 BN-BV.....
Byggnadsår 1974-1975.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	
Stomme	B	
Våningar	1	
Sockel	Btg	
Fasad	Kalksandsten, V SLP, Gö (lasyr) SSP, Gö (lasyr)	
Tak (skorsten)	Et, vågprofilerad, S (P, S)	
Fönster	1L, Br 2L, Mp, Br	
Dörrar	Trä, glas, Br	
Övrigt		

LEONARDSBERGSGATAN



N

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum ...4/9.....

Film nr ...GT.15.....

Gatuadress ...Leonardsbergsgatan.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion ...Kontor, samlingslokal....

Stomme ...B.....

Våningar ...1½.....

Sockel ...Gr.....

Fasad ...SLL, FR.....

Tak (skorsten) R, korr, S. (P, S)

Fönster ...1L, GÖ.....

...2L, Mp, V.....

Dörrar ...Trä, glas, GÖ.....

Övrigt ...I relativt ursprungligt skick, Ny trappa i betong.....


...Ligger ensamt omgivet av 1970-tals radhusbebyggelse....

LEONARDSBERGSGATAN 2



S 0 N

uthus, garage



→ 7A → 8

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR


SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr GT16.....

Gatuadress Leonardsbergsg. 2/Hammarstensallén 16.....
Stadsäga 506.....
Byggnadsår 1933.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	
Stomme	B	
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	
Sockel	Slät, Br	
Fasad	SLP, G	
Tak (skorsten)	2T, (P,R)	
Fönster	2L, Mp, Br	
	1L, Br	
Dörrar	Trä, glas, Br	
Övrigt	Garage på tomten.	

LEONARDSBERGSGATAN 4



V

SV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr .GT.16.....

Gatuadress Leonardsbergsgg. 4.....
Stadsäga
Byggnadsår u. 1932-33.....
Ombyggnad Tillbyggnad 1972.....

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLP, lj-G/Br.....
PFv, lj-G.....
.....



Tak (skorsten) P, Korr, S (Tg, S).....

Fönster 2L, Mp, lj-G.....
3L, Mp, lj-G.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Tillbyggnad på baks. Garage på tomten.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LEONARDSBERGSGATAN 6



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr GT 16.....

Gatuadress Leonardsbergsg. 6.....
Stadsäga
Byggnadsår 1932-34.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1¹

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, lj-G


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 4L, Kp, lj-Gö,
6L, Hp, lj-Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt fint
Mycket i urspr. skick. Urspr. invändiga paneler och
spegeldörrar kvar.

LEONARDSBERGSGATAN 8



uthus



N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr GT 16.....


Gatuadress Leonardsbergsg. 8.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1936.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Förråd
Stomme	B	B
Våningar	K+1½	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	SLP, R/V	SSP, FR
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	2T
Fönster	2L, Mp, V 1L, V	
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, Grå
Övrigt	Gott skick med relativt urspr. karaktär, undantaget den tillbyggda altanen på framsidan.	

LEONARDSBERGSGATAN 9



50



0

NO

0

S

Datum 7/9.....

Film nr GT.16.....

Gatuadress Leonardsbergsg. 9.....

Stadsäga .521.....

Byggnadsår u: början på 1930-talet.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar 1+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Masonite, R/V.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, S).....


Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Trä, glas, R.....

Trä, R.....

Övrigt

LINNÉGATAN



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 21/9.....

Film nr GT 31.....

Gatuadress Linnégatan 27, 29 Kopparljstigen 14, 15 (4 hus).....

Stadsäga 927 GA-GD.....

Byggnadsår 1976.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad- Tg, R.....

Tak (skorsten) Btg, S.....

Fönster 1L, Br.....

2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

LJUNGGATAN 1C



N0



NV

V

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9
Film nr GT 28

Gatuadress Ljunggatan 1C
Stadsäga 140AJ
Byggnadsår 1950
Ombyggnad

Funktion Rostad

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, lj-G


Tak (skorsten) P, Korr, S, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt I relativt ursprungligt skick förutom nytt takmaterial
Ljunggatan 3, 4, 5, 6 hus av samma typ.
Bildar en fin enhet.

LJUNGATAN 39, 41



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 21/9

Film nr GT 31

Gatuadress Ljunggatan 39 A-S, 41 A-P

Stadsäga 927 BV-CÅ

Byggnadsår 1968

Ombyggnad

Funktion Bost. (radhus)

Stomme B

Våningar K+1

Sockel Slät, Br, V

Fasad PFv, G

Garage: PFv, V

SSP, V

Tak (skorsten) Papp, S (P, Br)


Fönster 1L, V/Br

4-5L, Mp, V/Br

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Två enkla radhuslängor.

LUPINGATAN



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ..17/9.....
Film nr ..GT.30.....

Gatuadress ..Lupingatan 10 - 26..... (9 hus).....
Stadsäga ..876.FÖ, GA, GH.....
Byggnadsår ..1976.....
Ombyggnad ..

Funktion ..Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel ..Slät, Grå.....

Fasad ..SLP, R al, G.....
.....
.....

Tak (skorsten) ..Btg, Br.(P,S).....

Fönster ..2L, Mp, Br.....
.....1L, Br.....
.....

Dörrar ..Trä, Br.....

Övrigt ..
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NEDRE VILLAGATAN 8



V

NV

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TATORT

SEPTEMBER 1981

Datum ...8/9.....

Film nr ...GT 22.....

Gatuadress ...Nedre Villagatan 8.....

Stadsäga ...199.....

Byggnadsår ...1943.....

Ombyggnad ...1958 ombyggt från 2-familjs till 1-familjshus.....

Funktion ...Bostad.....

Stomme ...B.....

Våningar ...K+ 1 $\frac{1}{2}$

Sockel ...Btg, Grå.....

Fasad ...SLL, G/V.....

Tak (skorsten) 1T... (Tg, R).....

Fönster ...2L, Md, Br.....

Dörrar ...Trä, glas, Br.....

Övrigt ...I ursprungligt skick.....

...Farstukvist och balkong med nygjord snickarglädje.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress . Nedre Villagatan 11 . se . Ekeneserbacken 6

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ..Nedre Villagatan 14..se..Ebeneserbacken 4.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

NEDRE VILLAGATAN 17



→ 22A → 23 → 23A → 24 → 24A → 25

0 NO NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9
Film nr GT 20

Gatuadress Nedre Villagatan 17
Stadsäga 263
Byggnadsår 1934
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Slät, Grå
Fasad	SLP, G/Br
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, Br + div. mindre
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Den nya färgsättningen G/Br har förändrat husets karaktär något men i övrigt i relativt urspr. skick.

NEDRE VILLAGATAN 18



NO

SO

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 8/9
Film nr . GT 20

Gatuadress . Nedre Villagatan 18
Stadsäga . 231
Byggnadsår . 1939
Ombyggnad

Funktion . Bost.
.....

Stomme . B

Våningar . K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel . Btg, Gö

Fasad . SLL, Grå-Gö

Tak (skorsten) . 2T, (Tg, R)

Fönster . 2L, Mp, Br

3L, Br

Dörrar . Trä, Br, nya

Övrigt . Bevarat i urspr. skick.

NEDRE VILLAGATAN 19



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 20.....

Gatuadress Nedre Villagatan 19.....
Stadsäga 264.....
Byggnadsår 1931.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B?.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad P, V
(tidigare SLL, V).....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 1L, Br
1 takkuporna urspr.
2 o 3L, B.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Fina takkupor och svängda takfall. Plåten skadad på
ett par ställen.....

Datum

Film nr

Gatuadress .. Nedre Villagatan 30 .. se .. Sveagatan 57

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockerl

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress Nedre Villagatan 32 .se. Sveagatan 59.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad


Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

NEDRE VILLAGATAN 44



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9
Film nr GT 30

Gatuadress Nedre Villagatan 44
Stadsäga 299
Byggnadsår 1929
Ombyggnad

Funktion	Bostad	Uthus
Stomme	B	B
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	SLP, V	SLL, FR/V
Tak (skorsten)	Et, Grå (Tg, R)	Papp, S
Fönster	4L, Kp, Bg	
Dörrar	Trä, glas, Bg	Trä, mö-B
Övrigt	Exteriört mycket välbevarat med fin förstuvist. Färgen flagnar på fönster och fasad.	Välbevarat med gamla dörrar och beslag.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress Nävergränd se Barkgränd

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad



Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

ORRBYGATAN 3



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981


Datum 8/9
Film nr GT 20

Gatuadress Orrbygatan 3
Stadsäga 309
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion	Bost.	Uthus, förråd
Stomme	B	B
Våningar	1 $\frac{1}{2}$	1
Sockel	Gr	Gr
Fasad	Et, Bg-G	SLP, FR
Tak (skorsten)	P, Gö, (P, Grå)	Papp, S
Fönster	4L, Kp, V	
Dörrar	Trä, glas, Grå	Trä, G
Övrigt	Fin inglasad veranda. Exteriört bevarat i urspr. skick. Dock nytt fasad- och takmaterial.	I dåligt skick, trasiga stuprännor m.m.

ORRKULLEGATAN 9, 11

RINGVÄGEN 15, 17, 19



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 22.....

Gatuadress Orrkullegatan 9; 11 Ringvägen 15, 17, 19.....
Stadsäga 927 ER.....
Byggnadsår 1970.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder (HSB).....
5 hus.....

Stomme S.....

Våningar K+3.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Tg, R.....
balkonger i P, V.....
.....

Tak (skorsten) Papp, S.....

Fönster 1L, V+2L, V.....
.....
.....

Dörrar Al, glas.....

Övrigt

PARK GATAN 7



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 28.....

Gatuadress Parkgatan 7.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1950.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad SFS, lj-G, (smal).....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....
3L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Gott skick.....

PARKGATAN 8



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....
Film nr GT.19.....

Gatuadress Parkg. 8.....
Stadsäga 382.....
Byggnadsår 1943.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1+Vi.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, lj-G.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....
3L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Fin enkel egnahemsvilla i urspr. skick.....

PARK GATAN 9



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .15/9.....
Film nr .GT 28.....

Gatuadress .Parkgatan 9.....
Stadsäga
Byggnadsår u: ca 1940.....
Ombyggnad

Funktion .Bost.
.....

Stomme B

Våningar K+1+Vi

Sockel Btg-sten, Br

Fasad Et, V

SFS, Br vid entrén

.....

Tak (skorsten) P, Korr, S, (Tg, R)

Fönster 1L, Br

.....

.....

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PARKGATAN 11



→ 23 → 23A → 24 → 24A → 25 → 25A

SV

SO

O

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 28.....

Gatuadress Parkgatan 11.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1939-40.....
Ombyggnad Tillbyggt ca 1970.....

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Btg-sten, Br
Fasad	SLL, G/V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	1L, V, 2L, Mp, V 3L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Altan åt väster.

PARK GATAN 15



→ 26 → 26A → 27 → 27A → 28 → 28A

SO

O

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT


SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 28.....

Gatuadress Parkg. 15.....
Stadsäga 381.....
Byggnadsår 1945.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.....
Stomme	B.....
Våningar	K+1.....
Sockel	Slät, Br.....
Fasad	Slät, lj-G/Gö.....
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, Gö, 1L, Gö..... 3L, Mp, Gö.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....
Övrigt	

RAMGATAN 10



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9.....
Film nr GT 27.....

Gatuadress Ramgatan 10.....
Stadsäga 140 Å.....
Byggnadsår 1954.....
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Br

Fasad SLL, G

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V

Dörrar ...Trä, glas, Br

Övrigt Utefter Ramgatan ligger 6 hus, av liknande typ, men
som är förändrade i olika grad med nytt fasad- och
takmaterial, fönsterluckor etc.

RAMGATAN 15


LJUNGGATAN 12

Ramq. 15 :



Ljunq. 12

Ramq. 15



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9
Film nr GT 27

Gatuadress Ramgatan 15 och Ljunggatan 12
Stadsäga 140 BE-BT
Byggnadsår 1954 arkitekt J. Wästlund, Karlstad
Ombyggnad

Funktion Bostäder
Radhus, 2 längor

Stomme B

Våningar K+2

Sockel Slät, Grå

Fasad SLL, varierande
färger, ex. V, Gö, G, B


Tak (skorsten) P, S, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Uppfört för Slottsbrons Träförädling.
Mot gården trädgårdar. Enhetliga fasader, inga
större förändringar.

"
RINGVÄGEN 9, 11, 13
26, 28, 30, 32



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 22.....

Gatuadress Ringvägen 9, 11, 13, 26, 28, 30 och 32.....
Stadsäga 924 A.....
Byggnadsår 1957.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
Radhus, 6 längor.....

Stomme Btg.....

Våningar K+2.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, Grå.....


Tak (skorsten) Et, Grå, (Tg, R).....

Fönster 2L, V el. Gö.....

Dörrar Trä, glas, B el. Gö.....

Övrigt Mycket enhetlig fasad åt öster. Åt Ringvägen balkonger
i P. Gö el. Boch uteplatser av mycket varierande
storlek och utförande.....

RINGVÄGEN 21, 23, 25, 27



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 22.....

Gatuadress Ringvägen 21, 23, 25 och 27.....
Stadsäga 927 FÄ.....
Byggnadsår 1972.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder (HSB).....
4 hus.....

Stomme S.....

Våningar K+2+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Tg, G.....
på baksidan balkonger.....
i brunlaserat trä.....

Tak (skorsten) Vågprofilerad eternit, S.....

Fönster 2L, Mp, V.....

Dörrar Al, glas.....

Övrigt

RINGVÄGEN 34



SO

S

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .8/9.....

Film nr .GT 22.....

Gatuadress .Ringvägen 34, "Orrbytorpet".....

Stadsäga

Byggnadsår .u: första hälften av 1800-talet.....

Ombyggnad

Funktion .Tomt f.d. bost.

Stomme .T?

Våningar .1

Sockel

Fasad .SLL, FR/V


Tak (skorsten) .2T, (Tg, R)

Fönster .2L, Mp, V

Dörrar .Trä, glas, Grå

Övrigt .Fasad och fönster behöver målas.

RÅBÄCKSGATAN 10



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9.....
Film nr GT 26.....

Gatuadress Råbäcksgatan 10.....
Stadsäga 569 A.....
Byggnadsår 1961.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme S.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Tg, R.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 1L, V.....

Dörrar Trä, Glas, Br.....

Övrigt Garage i källaren.....

Billeruds tjänstemannabostad nr. 104.....

Datum

Film nr

Gatuadress ... Råbäcksgatan 24 ... se Gamla vägen 28.

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak- (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress Råbäcksgatan 25..se. Gamla vägen 13

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad


Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

RÅBÄCKSGATAN 35



NV

SV

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Råbäcksgatan 35
Stadsäga 140 AM
Byggnadsår 1950
Ombyggnad

Funktion	Bost
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Slät, Grå
Fasad	SL, V
Tak (skorsten)	2T, Br, glaserat
Fönster	2L, Mp, Gö
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	I ursprungligt skick. Altan åt söder. Garage i källaren.

RÅBÄCKSGATAN 39



NO


N

SV

Råbäcksgatan

37 39 41 43

41



O

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Råbäcksgatan 39
Stadsäga 572 Y
Byggnadsår U:1947
Ombyggnad

Funktion Bost
.....

Stomme B
.....

Våningar K+1
.....

Sockel Slät, Grå
.....

Fasad LFS., V.
.....
.....


Tak (skorsten) 2T. (Tg, R)
.....

Fönster 2L, Mp, Gö
.....
.....

Dörrar Trä, Glas, Br
.....

Övrigt I urspr. skick, Garage i källaren
..... Råbäcksg. 41 likadant, även det i urspr. skick
..... Råbäcksg. 37, 43 hus av samma typ
..... men med andra fasadmateriäl: nr 37 gult fasadtegeå, ...
..... nr 43 vit kalkstensand och bruna fönsterluckor
.....
.....

0
" RABÄCKSGATAN 63



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Råbäcksgatan 63
Stadsäga 876 BH
Byggnadsår 1974
Ombyggnad

Funktion Bost
.....

Stomme B
.....

Våningar K+1
.....

Sockel Slät, Br
.....

Fasad Kalksandsten, V
SLP, Br
.....

Tak (skorsten) Btg, Br. (P, Grå)
.....

Fönster IL, Br
.....
.....

Dörrar Trä, Br
.....

Övrigt Garage inbyggt åt väster
.....
.....
.....
.....
.....
.....