

MATERIALFÖRTECKNING

Pärm 1	Inledning Historik Bedömningskarta Inventeringsregister m.m.
Pärm 2	A-G
Pärm 3	H-R
Pärm 4	S-Ö
Pärm 5	Sveagatan 11-73, södra
Pärm 6	Sveagatan 100-160, norra
Pärm 7	Östermalm
Pärm 8	Fotoprotokoll Negativ

FÖRKORTNINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

Stomme och fasadmateriäl

A.	aluminium
B	bräder/plank eller regelverk
Btg	betong
Et	eternit
Gr	granit
P	plåt
P1	plast
S	sten
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SL	stående locklistpanel
LIP	liggande locklistpanel
SLP	stående lockpanel
LSP	liggande slät panel
PFv	panel på förvandring
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspåntpanel
SFS	stående fasspåntpanel
SPS	stående pärlspåntpanel
LPS	liggande pärlspåntpanel
Rapp	rappning/ revetering med bruk
Slät	slätputs
Spritt	sprittputs

Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtegel
Et	eternit eller liknande materiäl
Kopp	koppar
P	plåt
Papp	papp
Sk	skiffer

Fönster

1L	avser antal lufter
2L	
osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp.	perspektivfönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost

Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svar
V	vit
X	omålat eller avlagna
1j	ljus
mö	mörk
1j-Gö	ljusgrön
mö-Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
FR/V	faluröd med vita
G/Br	gul med bruna
osv	detaljer

Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
V1	vind
ex	
1:Spritt Grå	- första våning grå sprittputs
2-5: Slät Br	- andra till femte våning brun slätputs

Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
kor.	korrugerad
prof.	profilerad
u:	enligt muntlig
urspr.	uppgift
	ursprunglig

MARKERINGAR PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN





Särskilt beaktansvärd byggnad
(se pärm 1)




Byggnad som ingår i särskilt beaktans-
värd miljö
(se pärm 1)

NEDRE VILLAGATAN
 ÖVRE VILLAGATAN
 BILLERUDSGATAN
 HOTELLGATAN

Nedre Villagatan:



Övre Villagatan:



Billerudsgatan

Hotellgatan



PARKGATAN
GRÖNBERGSGATAN
SKOGSGATAN
TRÄDGÅRDSGATAN

Parkg. 15



→ 10A → 31

S

Grönbergsg. 18



→ 26A → 27

SV

40



→ 13A → 14

V

37, 39



→ 12A → 13

NO

60, 58, 56



→ 8A → 9

60, 58, 56



→ 7A → 8

SV

49



→ 8A → 9

NO

Skogsg. 10, 8



→ 2A → 3

SV

Trädgårdsg. 32



→ 32A → 33

V

Trädgårdsg. 21



→ 21A → 22

SO


11



→ 38A

SO

Sveagatan 77 Orrbygatan 6
 kommunkontor Solbergskyrkan



SV

O

Orrbygatan
 12

10



SO

S

BARKGRÄND 1



SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9.....
Film nr GT 23.....

Gatuadress Barkgränd, Nävergränd.....
Stadsäga 927 DT-DÖ, EA-EP.....
Byggnadsår 1969.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	1½
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Slät, Bg SSP, Bg SSP, Br
Tak (skorsten)	P, Korr, S, (P, S)
Fönster	2L, Mp, V 1L, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Enhetligt kedjehusområde.

Datum

Film nr

Gatuadress ..Billerudsgatan 1 se Sveagatan 43.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

Datum

Film nr

Gatuadress .Billerudsgatan 2...se...Sveagatan 45.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress Billerudsgatan 3..se..Nedre Villagatan 18.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .Billerudsgatan 8...se Övre Villagatan 14.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BILLERUDSGATAN 9



N0

SV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 21.....

Gatuadress Övre Villagatan 11./Billerudsgatan 9.....
Stadsäga
Byggnadsår U: 1940.-41.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder.....
.....2 familjshus.....

Stomme B.....

Våningar V+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLP, lj-G.....

Tak (skorsten) 2T (Tg,R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br, ej ursprung.....

Övrigt Ursprungligt skick, endast ytterdörrar utbytta.....

.....Byggt och ägs av Billerud.....

.....2 mindre friliggande garage på tomten.....

BILLERUDSGATAN 12



→ 20A 2 9 3 → 21A → 22

50

NO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 21.....

Gatuadress Billerudsgatan 12.....
Stadsäga 256.....
Byggnadsår 1931.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar 1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad LFS, V.....


Tak (skorsten) Papp, S, (TG, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Gö.....

Övrigt I urspr. skick. I stort behov av målning. Färgen
flagnar på fasad och fönster.....

BILLERUDSGATAN 13



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT. 22.....

Gatuadress Billerudsg. 13.....
Stadsäga 241.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar 12.....

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLP, V.....
.....
.....



Tak (skorsten) Et, Grä, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....
.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Bevarat i urspr. skick.....
.....
.....
.....
.....
.....

BJÖRKNÄSGATAN 4-12



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 21/9.....
Film nr GT 31.....

Gatuadress Björknäsg. 10.....
Stadsäga 140 J.....
Byggnadsår 1956.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Et, V.....

Tak (skorsten) ..2T, (P, S).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Takfönster. Ingår i grupp av liknande hus vid
Björknäsg. (4-12).....

BJÖRNMOSSAVÄGEN



→ 30A → 31 → 31A → 32

N0

V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9

Film nr GT 23

Gatuadress Björnmossavägen

Stadsäga 876 JK-JV

Byggnadsår 1979-80

Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	1+Vi
Sockel	Btg
Fasad	Tg, G
	SLP, Br
	LLP, G
Tak (skorsten)	Btg, R, P, S
Fönster	2L, Br
	1L, Br
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Enhetligt småhusområde.

Datum

Film nr

Gatuadress Ebeneserbacken 1 se Sveagatan 37.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress ..Ebeneserbacken 2..se..Sveagatan 39.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skörsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

EBENESERBACKEN 4



Datum 8/9.....
Film nr GT. 22.....

Gatuadress Ebeneserbacken 4.....
Stadsäga 229.....
Byggnadsår u. 1931.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Rapp, V.....


Tak (skorsten) 2T. (P, S).....

Fönster 2L, Mp, V+1L, perspek-
tivfönster.....

Dörrar Trä, glas, Br,
(ej urspr.).....

Övrigt Välbevarad urspr. karaktär. Några fönster utbytta.
Fin farstukvist med träkolonner och balusterdockor.
.....
.....
.....
.....
.....

EBENESERBACKEN 6



S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT






SEPTEMBER 1981

Datum 8/9.....
Film nr GT 21.....

Gatuadress Ebeneserbacken 6.....
Stadsäga 233.....
Byggnadsår 1931.....
Ombyggnad

Funktion	Frikyrka + bost.
Stomme	B ?
Våningar	K+1, delvis 2
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Rapp, V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R).....
Fönster	kyrkfönster med rundad överdel + 2L, Mp, V (i bostadsdelen)
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Urspr. skick. Litet garage, tidigare förråd i SSP, V bakom kyrkan.

EDHOLMSGATAN 1, 6



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .11/9.....

Film nr .GT.27.....

Gatuadress .Edsholmsgatan 1 och 6.....

Stadsäga .566 och 134.....

Byggnadsår .före 1903.....

Ombyggnad

Funktion	.nr.1.....	.nr.6.....
	.Bost.....	.1: Jehovas vittnen.....
		.2: Bost.....
Stomme	.B.....	.B.....
Våningar	.1 $\frac{1}{2}$	.2 $\frac{1}{2}$
Sockel	.Slät, Grå.....	.Slät, Grå.....
Fasad	.LFS, G/V, SFS, G.....	.1:a vån Rapp, G.....
		.övriga: LFS, G/V och SFS, G/V.....
		
Tak (skorsten)	.P, Grå, (P, Grå).....	.P, Korr, S (Tg, R).....
Fönster	2L, Mp, V.....	2L, Mp, V.....
	4L, Kp, V.....	
		
Dörrar	Trä, glas, V och Br.....	Trä, glas, Br.....
Övrigt	Fönster och fasad i.....	Behöver målas. Relativt.....
	behov av målning.....	urspr. skick, tidstypisk.....
	Exteriört bevarat i rela-.....	panelarkitektur.....
	tivist urspr. skick.....	Inrymde tidigare Espings.....
	Tidstypisk panelarki-.....	affär.....
	tektur. Fin glasveranda.....	
	åt öster. Inrymde tidigare.....	
	Wermlandsbankens filial, huset.....	
	kallades bankhuset.....	

EDHOLMSGATAN 2

uthus




S SO NO SV

Datum .11/9.....
Film nr .GT.26.....

Gatuadress .Edholmsgatan 2.....
Stadsäga
Byggnadsår .u: 1922.....
Ombyggnad .eternitplattor på fasaden 1950-talet.....

Funktion	Bost.	Garage
Stomme	B	B
Våningar	K+1 ¹	1
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	Et, V	SLP, FR/V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	P, Br
Fönster	2L, Mp, R 3L, R	div, V
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, glas, S
Övrigt	Ingången flyttad, i övrigt karaktären bevarad.	

EDHOLMSGATAN 3




I:



N

NV

II:



V

No

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum ..11/9.....

Film nr ..GT. 27.....

Gatuadress ..Edholmsgatan. 3.....

Stadsäga ..127.130.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion ..Slottsbrons.trä-lager.....

Stomme ..B.....

Våningar ..1-2.....

Sockel

Fasad ..SLP,FR.el.....

..SFS,FR.el.....

..SSP,FR.....

Tak (skorsten)Papp,S.el.P,korr,S.....
el. Et,Grå

Fönster

Dörrar ..Trä,S.....

Övrigt ..Samling med.äldre.lagerbyggnader.i.FR.....

..i.relativt.ursprungligt.skick.....

..Gamla.beslag.på.dörrarna.....

"
FLORAVÅGEN
" KLÖVERVÅGEN

FLORAVÅGEN

KLÖVERVÅGEN

5 7,9,11,13

1 3



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Floravägen 5 - 25 Klöverv 1,3(13hus)
Stadsäga 876 EE - ER
Byggnadsår 1977
Ombyggnad

Funktion Bost
.....

Stomme B
.....

Våningar 1½
.....

Sockel Slät, Grå
.....

Fasad SLP, R/V
.....
.....

Tak (skorsten) Btg, Br
.....


Fönster 2L, Mp, Br
.....

..... 1L, Br
.....

Dörrar Trä, Br
.....

Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FLORAVÄGEN



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 17/9
Film nr GT30

Gatuadress Flaravägen 6, 8, 10 (3. hus)
Stadsäga 876 FB - FD
Byggnadsår 1977
Ombyggnad

Funktion Bost
.....

Stomme B
.....

Våningar 1 $\frac{1}{2}$
.....

Sockel Slät, Br
.....

Fasad SLP, Br
..... Tg, R
.....


Tak (skorsten) Btg, Br. (P, S)
.....

Fönster 1L, Br
.....
.....

Dörrar Trä, Br
.....

Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FLORAVÄGEN



Datum 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Floravägen 12 - 32 (11 hus)
Stadsäga 876 ES-EÖ-FA
Byggnadsår 1977
Ombyggnad

Funktion .. Bost.....

Stomme .. H

Våningar .. 1.....

Sockel Slät, Grå

Fasad .. Kalksandsten, V
.. gavelparti .SLP; .Br.


Tak -(skorsten) Btg, Br (P,S)

Fönster .. 1L, .Br.....

Dörrar .. Trä, Br.....

Övrigt .. Friliggande garage på tomten SSP, BV.....
.. På baksidan altanen i olika storlek och utföranden ..

FLORAVÄGEN



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ..17/9.....
Film nr ..GT.3Q.....

Gatuadress ..Floravägen.27.-53.....(14 hys.).....
Stadsäga ..876.GX.-GÖ, HA-HH.....
Byggnadsår ..1976.....
Ombyggnad

Funktion	..Bost.....
Stomme	..B.....
Våningar	..1.2.....
Sockel	..Slät, Grå.....
Fasad	..Kalksandsten, V gavelparti, PFv, G el. R.....
Tak (skorsten)	..Btg, Br.....
Fönster	..1L, V.....
Dörrar	..Trä, S, Trä, Glas, V.....
Övrigt	

FLORAVÄGEN LUPINGATAN

FLORAVÄGEN

LUPINGATAN

40

38,36

5



NV

NO

Datum ... 17/9
Film nr GT 30

Gatuadress Floravägen 36, 38, 40 Luping. 3, 5, 7, 9, 11 (11 hus)
Stadsäga 876 GQ- GV
Byggnadsår 1977
Ombyggnad

Funktion Bost
.....

Stomme .B.

Våningar .1.

Sockel .Slät, Grå
.....

Fasad .SLP, Br
.....
.....






Tak (skorsten) .Btg, Br (P, S)

Fönster .2L, Mp, S
.....
.....

Dörrar .Trä, Br


Övrigt
.....
.....
.....
.....
.....
.....

GAMLA VÄGEN¹¹



fönsterluckor nytt fasadmateriäl

GAMLA VÄGEN 3



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum ...11./9.....

Film nr ...GT.29.....

Gatuadress .. Gamla Vägen 3

Stadsäga

Byggnadsår ...1947-48.....

Ombyggnad

Funktion .. Bostad, tomt?

Stomme

Våningar ...~~2~~^{2 1/2}.....

Sockel .. Slät, S

Fasad .. Slät, V

Tak (skörsten) Btg, Br (P, S)

Fönster ... 2L, Mp, S

... 4L, S

Dörrar ... Trä, S

Övrigt ... U: von Hornska huset, uppfört av greve Horn av Åminne..

... 1947-48, eftersom den gamla träbyggnaden då brunnit....

... ner. Byggnaden är uppförd av rivningstegel från

... Älvenäs.

GAMLA VÄGEN 9



→17A →18 →18A →19 →19A →20
NO O SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TAXTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 11/9
Film nr GT 26

Gatuadress Gamla vägen 9
Stadsäga 138
Byggnadsår 1932
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Grå

Fasad Rapp, V/Br

Tak (skorsten) P, Korr, Br, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, Br
3L, Br + mindre

Dörrar Trä, glas, Br, urspr?

Övrigt Gott skick. Fasaden bevarad i urspr. karaktär.
Markiser på fönster åt söder. Fin balkong och farstu-
kvist med träräcken.

GAMLA VÄGEN 13



→10A →11 →11A →12 →12A →13
NO SV SO

Datum : 11/9

Film nr GT 26

Gatuadress Gamla vägen 13/Råbäcksgatan 25.....

Stadsäga

Byggnadsår ..u: 1950.....

Ombyggnad

Funktion	Bost.

Stomme	B

Våningar $K+1\frac{1}{2}$

Slät, Gö	
Sockel	

Fasad	SIL, G	
-------	--------	--

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R)


Fenster 2L, Mp, Gö

4L, Gö

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt Mycket litet förändrat. Nytt tak.

GAMLA VÄGEN 19



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9
Film nr GT 26

Gatuadress Gamla Vägen 19
Stadsäga
Byggnadsår u: 1947-48
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1½
Sockel	Slät, Grå
Fasad	SLL, V
Tak (skorsten)	Btg, S (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, mö-Gö, lasyr
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Gott skick.

GAMLA VÄGEN 24



No

SO

V

NV


Datum .11/9.....
Film nr .GT.26.....

Gatuadress .Gamla Vägen 24.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1935.....
Ombyggnad .u: 1950-talet balkong.....

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+1
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLP, G/Br
Tak (skorsten)	P, Korr, S, (P,S)
Fönster	2L, Mp, G 3L, G+div mindre
Dörrar	Trä, glas, Br

Övrigt .Takkupor i 1/2-våningen. Balkong med plasttak tillbyggd.
Åt söder. Relativt urspr. skick.....

GAMLA VÄGEN 25



Datum .10/9.....
Film nr .GT 25.....

Gatuadress .Gamla Vägen 25.....
Stadsäga
Byggnadsår u: 1931.....
Ombyggnad

Funktion .Bost.

Stomme .B

Våningar .K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel .Slät, Grå

Fasad .SLP, G/V

Tak (skorsten) .2T, Tg, R

Fönster .2L, Mp, V

3L, Mp, V

Dörrar .Trä, Br

Övrigt .Entréparti under ombyggnad, tilläggsisolerat.
Gamla vägen 21 och 23 hus av samma typ men
förvanskade genom nya fasad- och takmaterial.

GAMLA VÄGEN 28



NV

SV

S

Datum 11/9.....
Film nr GT 26.....

Gatuadress Gamla Vägen 28/Råbäcksgatan 24.....
Stadsäga 179 D.....
Byggnadsår u: 1947.....
Ombyggnad u: 1958 utbyggnad.....

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, G/V.....
.....
.....


Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....
.....
.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Gott skick. Bevarat i urspr. skick.....
.....
.....
.....
.....
.....

GAMLA VÄGEN 36



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum .10/9.....
Film nr .GT. 25.....

Gatuadress .Gamla vägen 36.....
Stadsäga .179 J.....
Byggnadsår .1950.....
Ombyggnad

Funktion .Bost.....
.....

Stomme .B.....

Våningar .K+1½.....

Sockel .Slät, Grå.....

Fasad .SLL, R/V.....
.....
.....

Tak (skorsten) 2T, (P, R).....

Fönster 2L, Mp, V.....
1L, V.....
.....


Dörrar .Trä, glas, Br.....

Övrigt .Uppförd som ingenjörsbostad nr 4 av Billerud.....
Ingår i en räckla med liknande hus med olika fasad-
material, (tegel el. träpanel) längs Gamla Vägen 30-44.
Nr 32 målad i en blå, mycket iögonen-fallande kulör.....
.....
.....
.....



GAMLA VAGEN 39, 41, 43

Södra skolan


41:



39:



43:



41

39

43

Gamla vägen

Datum 10/9.....
Film nr GT 24.....

Gatuadress Gamla Vägen 41, Södra skolan.....
Stadsäga 155.....
Byggnadsår 1931.....
Ombyggnad

Funktion	Skola.....
Stomme	B.....
Våningar	K+2 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Br.....
Fasad	SLP, G.....
Tak (skorsten)	P, Korr, mö-Grå (Tg, R).....
Fönster	4L, Kp, V..... 2L, Mp, V.....
Dörrar	Trä, Br.....

Övrigt Fin byggnad med klassicerande drag; pilastrar, tympanon
över fönstren i första våningen. Till skolan hör även
två stycken villor med lärarbostäder, placerade som två
flygelbyggnader vid Gamla Vägen 39 och 43, uppförda
samtidigt som skolan och i samma stil.....

Datum 10/9
Film nr GT 25

Gatuadress Gamla Vägen 39, 43
Stadsäga 155
Byggnadsår u: 1931
Ombyggnad

Funktion	39 Bost.	43 Bost.
Stomme	B	B
Våningar	K+1½	K+1½
Sockel	Sprit, Grå	Sprit, Grå
Fasad	SLP, G/V	SLP, G/V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, Gö 1L, Gö	2L, Mp, Gö 1L, Gö
Dörrar	Trä, glas, Br	Trä, glas Br
Övrigt	u: Uppfördes som lärarbostäder till Södra skolan. Nr. 39 inrymde urspr. två småskollärarbostäder på första våningen och en folkskollärarbostad på andra våningen. Nr. 43 inrymde en folkskollärarbostad på första våningen och en vaktmästarbostad på andra våningen. Byggnaderna har varsitt förråd i samma stil med SLL, G och tälttak klätt med 2T.	

Datum

Film nr

Gatuadress .Gamla vägen 46.. Tömtebacken 4.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockerl

Fasad


Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt

GAMLA VÄGEN 48



SV

V


NO

Datum 10/9
Film nr GT 25

Gatuadress Gamla vägen 48
Stadsäga 181
Byggnadsår å: 1942-43
Ombyggnad 1958 tillbyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	X+1½
Sockel	Btg-sten
Fasad	SLP, lj-G/V
Tak (skorsten)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, V 3L, Mp, V 1L, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Tidigare ägt av Billerud AB, nu privatägt.

GAMLA VÄGEN 50



→3A →4 →4A →5 →5A →6

SV

SO

NV

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum .10/9.....
Film nr GT 25.....

Gatuadress Gamla vägen 50.....
Stadsäga 179 B.....
Byggnadsår u: 1946.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....
.....

Stomme B.....

Våningar K+1+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, V.....
.....
.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Gö.....
3L, Mp, Gö.....
.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt

GAMLA VÄGEN 77, 79, 81, 83

ORRKULLEGATAN 1, 3, 5, 6, 8

TALLGATAN 1, 4

Gamla vägen 83

81



Orrkullegatan 1



NV

Datum 8/9.....
Film nr GT 22.....

Gatuadress Gamla Vägen 77, 79, 81, Tallgatan 1, 4, Orrkullegatan 6, 8
Stadsäga 154 F.....
Byggnadsår 1950.....
Ombyggnad

Funktion Bostäder, 7 hus.....

Stomme S.....

Våningar K+2+Vi.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad Slät, lj-Grå, el.....
Slät, lj-G.....

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, B el. 2L, Mp, Gö.....
baks. 1L, B el. 1L, Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt I urspr. skick.....
På baksidan balkonger i P., Br el. P., Gö.....
De grå husen har detaljer i blått och de gula husen...
har detaljer i grönt.....

Datum: 8/9
Film nr: GT 22

Gatuadress: Ringvägen 38
Stadsäga: 154 F
Byggnadsår: 1952
Ombyggnad:

Funktion: Bostäder

Stomme: S

Våningar: K+2

Sockel: Slät, Grå

Fasad: Slät, G-V

Tak (skorsten): 2T (Tg, R)

Fönster: 2L, Mp, V

Dörrar: Trä, glas, Br

Övrigt: Balkonger på baksidan i P, Gö

GAMLA VÄGEN 86, 88, 90, 92



SV

Datum 15/9
Film nr 57 24

Gatuadress Gamla vägen 86, 88, 90, 92
Stadsäga 265 Ö
Byggnadsår 1962 HSB:s Riksförbund arkitektkontoret
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	S
Våningar	K+3+1
Sockel	Sprit, Grå
Fasad	Tg, G
Tak (skorsten)	Papp, S, (P, S)
Fönster	1L, V 2L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Blå balkonger.

GAMLA VÄGEN 96
HOTELLGATAN 39, 41

Gamla vägen 96



V

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 10/9.....
Film nr GT 24.....

Gatuadress Gamla vägen 96/Hotellg. 39, 41.....
Stadsäga 265 Å.....
Byggnadsår 1961.....
Ombyggnad

Funktion	Bost.....
Stomme	S.....
Våningar	K+3.....
Sockel	Spritt, Grå.....
Fasad	Slät, lj-Grå.....
Tak (skorsten)	Papp, S, (Tg, R).....
Fönster	1L, V/Br..... 2L, V/Br.....
Dörrar	Trä, glas, Br.....
Övrigt	Gula balkonger.....

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum

Film nr

Gatuadress .Gamla vägen 104. se Värmlandsgatan 2.....

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

.....

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

.....

.....

Tak (skorsten)

Fönster

.....

.....

Dörrar

Övrigt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GAMLA VÄGEN 141



SV

20

0

Datum 7/9.....

Film nr GT 20.....

Gatuadress Gamla Vägen 14.1.....

Stadsäga 574 R.....

Byggnadsår n: 1957.....

Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1.....

Sockel Slät, Gö.....

Fasad SLL, lj-G.....


Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, Br.....

Övrigt Urspr. karaktär.....

GAMLA VÄGEN 148



Datum 7/9.....
Film nr GT 19.....

Gatuadress Gamla Vägen 148.....
Stadsäga 574 C.....
Byggnadsår 1957.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, Grå.....

Fasad SLL, V.....

Tak (skorsten) 2T, (T, R).....

Fönster 2L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Gamla vägen 142, 144 o 146, hus av liknande typ,.....
men förändrade i olika grad: 142-kalksandsstensinklätt
144-fönsterluckor, plåttak
146-tillbyggnad.....

GAMLA VÄGEN 153, 155


Grönbergs skola

II:



→15A →16 →16A →17 →17A →18 →18A →19


N NO S V



So



I:



→11A →12 →12A →13 →13A →14 →14A →15

S O NO V

Datum .7/9.....

Film nr .GT.18.....

Gatuadress .Gamla Vägen 153, 155.....


Stadsäga

Byggnadsår .I u: 1895 II u: 1912.....


Ombyggnad

Funktion	Grönbergs skola I	Grönbergs skola II
Stomme	T	B
Våningar	1+Vi	1½
Sockel	Gr	Gr
Fasad	SLL, FR/V	LFS, V SFS, V SLL, V
Tak (skorsten)	Btg, S, (Tg, R)	2T, (Tg, R)
Fönster	4L, Kp, V	4L, Kp, Gö, 6L, Hp, Gö 8L, Hp, Gö, 3L, Mp, Gö
Dörrar	Trä, glas, V Trä, glas, Br	Trä, Br
Övrigt	Två fina skolbyggnader med urspr. karaktär. II. Tidstypisk panelarkitektur med liggande och stående paneler. Fönster med småspröjsade överrutor.	

"GRUVÖN" f.d. arbetarbostad



FABRIKSOMRÅDET:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum ...21/9.....

Film nr ...GT.32.....

Gatuadress ...Gruvön.....

Stadsäga ...258.....

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion ...Personalbyggnad.....

...(.tidigare arbetarbostäder).....

Stomme ...T.....

Våningar ...1 $\frac{1}{2}$

Sockel ...Slät, Grå.....

Fasad ...SLL, FR/V.....

Tak (skorsten) 2T.(Tg,R).....

Fönster ...2L, Mp, V.....

...3L, Mp, V.....

...1L, V.....




Dörrar ...Trä, glas, Gå.....

Övrigt ...Tidigare innehållande tre arbetarlägenheter.....


...Liten tillbyggnad på framsidan.....

GRUVÖNS HERRGÅRD




I:



II:



FABRIKSOMRÅDET:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TATORT

SEPTEMBER 1981

Datum ... 21/9

Film nr ... GT 31+32





Gatuadress ... Gruvöns Herrgård

Stadsäga ... 958


Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion	I	II
	Administration	Städcentral
	f.d. huvudbyggnad	f.d. kuskbostad
Stomme	T	T?
Våningar	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
Sockel	Slät, Grå	Slät, Grå
Fasad	Et, gulmålad	SLL, FR/V
Tak (skorsten)	P, R, (Tg, R)	2T, (Tg, R)
Fönster	2L, Mp, V	2L, Mp, V
	3L, Mp, V	3L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, V, Br	Trä, glas, Br
Övrigt	Kraftigt förändrad,	
	Resten av den gamla	
	trädgården kvar: syren-	
	häck, fruktträd.	



VANDRING:




SEPTEMBER 1981

Gatuadress	.. Gruvöns Herrgård
Stadsäga	.. 958
Byggnadsår	
Ombyggnad	

	III. Ekonomibyggnad	IV. Ekonomibyggnad
Funktion	Lager	Lager
Stomme	T?	T?
Våningar	1½	2½
Sockel	Gr	
Fasad	SLL, FR/V SSP, FR/V	SLL, FR/V
Tak (skorsten)	2T, (plåthuvor)	Papp, S
Fönster	1L, V	2L, MP, V
Dörrar	Trä, FR	Trä, FR
Övrigt	Ingår i den kraftigt förändrade herrgårdsanläggningen, nu omgiven av industribyggnader.	

GRÖNBERGSGATAN 3



No

So

O

S

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9
Film nr GT 28

Gatuadress Grönbergsgatan 3
Stadsäga
Byggnadsår 1951
Ombyggnad Garaget tillbyggt 1981

Funktion	Brandstation
Stomme	S
Våningar	1+1
Sockel	Slät, Grå
Fasad	Slät, Bg Slät, lj-Grå SFS, Br
Tak (skorsten)	Papp, S (P, S)
Fönster	1L, V
Dörrar	Al, glas, Garage: Al, plast.
Övrigt	

GRÖNBERGSGATAN 16



→ 29 → 29A → 30 → 30A

V

SV

V



→ 32 → 32A → 33 → 33A

N

SO

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981


Datum 15/9
Film nr GT 28

Gatuadress Grönbergsgatan 16
Stadsäga
Byggnadsår u: 1950
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	Tg
Våningar	K+2+Vi
Sockel	Slät, S
Fasad	Spritt, Bg
Tak (skorsten)	Btg, S, (Tg, G)
Fönster	2L, Mp, Gö, 1L, Gö
Dörrar	Trä, glas, Br, Gö
Övrigt	Rundad funkisbalkong åt öster.

GRÖNBERGS GATAN

18



Datum 15/9
Film nr GT 28

Gatuadress Grönbergsgatan 18
Stadsäga
Byggnadsår u: 1934
Ombyggnad u: Tillbyggt 1956 åt väster.

Funktion	Bost.	
Stomme	B	
Våningar	K+1 $\frac{1}{2}$	
Sockel	Slät, Grå	
Fasad	SLP, V	
Tak (skorsten)	2T, (P, R)	
Fönster	1L, Gö	
Dörrar	Trä, glas, Br	
Övrigt		

GRÖNBERGSGATAN 20




→1A →2 →2A →3 →3A →4 →4A →5

N

O

SV

SV



N

Datum 15/9

Film nr GT 29

Gatuadress Grönbergsgatan 20

Stadsäga

Byggnadsår u: 1935

Ombyggnad Tillbyggt åt norr ca 1970

Funktion Bost.

Stomme B

Våningar K+1½

Sockel Slät, Br

Fasad SLP, G/V

Tak (skorsten) Btg, Br, (Tg, R)

Fönster 2L, Mp, V, 1L, V


3L, Mp, V

Dörrar Trä, Br


Övrigt Altan åt väster.

GRÖNBERGSGATAN 30, 32

32:



30:



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum . 7/9

Film nr . GT. 19

Gatuadress . Grönbergsg. 30

Stadsäga

Byggnadsår . u. 1928

Ombyggnad

Funktion . Bost.

Stomme . B

Våningar . 1

Sockel . Slät, Grå

Fasad . SLP, FR/V

Tak (skorsten) . P, Grå, 1T (Tg, R)

Fönster . 2L, Mp, V

Dörrar . . . Trä, glas, V

Övrigt . Byggt som "svärmorsstuga" till Grönbergsg. 32.

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT. 19.....

Gatuadress Grönbergsgg. 32.....

Stadsäga

Byggnadsår u. 1927.....

Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B.

Våningar K+1+Vi.

Sockel Slät, Grå

Fasad SLP, lj-G/V

Tak (skorsten) Btg, S (P, S)

Fönster 2L, Mp, lj-Br, (lasyr)

3L, Mp, mö-G

Dörrar Trä, glas, Br

Övrigt

GRÖNBERGSGATAN 34



V

SV

N

BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT. 19.....

Gatuadress Grönbergsg. 34.....

Stadsäga
.....

Byggnadsår u: omkr. 1945-50.....

Ombyggnad
.....Funktion Bost.....
.....Stomme P.....
.....Våningar K+1 $\frac{1}{2}$
.....Sockel Slät, Grå.....
.....Fasad SLP, V.....
.....
.....Tak (skorsten) P, Korr, S (Tg, R).....
.....Fönster ... 2L, Mp, Br, 1L, Br.....
.....
.....Dörrar ... Trä, glas, Br.....
.....Övrigt u: Det första huset på Grönberget.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

GRÖNBERGSGATAN 43



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 7/9.....

Film nr GT.19.....

Gatuadress Grönbergsg. 43.....


Stadsäga
.....

Byggnadsår u. mellan 1945 o. 1950.....

Ombyggnad
.....Funktion Bost.....
.....Stomme B.....
.....Våningar K+1 $\frac{1}{2}$
.....Sockel Slät, Br.....
.....Fasad SLP, lj-Gö.....
.....
.....Tak (skorsten) 2 T (Tg, R).....
.....Fönster 2L, Mp, V, 1L, V.....
.....
.....Dörrar ...Trä, Br.....
.....Övrigt Ingår i en räkka av sex liknande villor med träpanel
(Grönbergsg. 33-43) uppförda i slutet av 40-t med
relativt urspr. karaktär. Nr 35 håller dock på att
tilläggsisoleras och kläs in i gul plåtpanel.
.....
.....
.....

GRÖNBERGSGATAN 56

garage



9A 10 10A 11 11A 12 12A 13

V

SV

SO

V

Datum 15/9.....
Film nr GT 29.....

Gatuadress Grönbergsg. 56.....
Stadsäga 548.....
Byggnadsår
Ombyggnad

Funktion Bost.

Stomme B.....

Våningar K+1 $\frac{1}{2}$

Sockel Slät, Br.....

Fasad SLL, V.....

Tak (skorsten) 2T, (P, R).....


Fönster 2L, Mp, Br.....

.....3L, Mp, Br.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt Altan i laserat trä åt öster. Garage i samma stil,
byggt 1955.

GRÖNBERGSGATAN 57



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄTOR

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9.....
Film nr GT 29.....

Gatuadress Grönbergsg. 57.....
Stadsäga 445 V.....
Byggnadsår 1952.....
Ombyggnad

Funktion Bost.....

Stomme B.....

Våningar K+1½.....

Sockel Slät, oliv-Gö.....

Fasad SLL, V.....

Tak (skorsten) P, Korr, S, (Tg, R).....

Fönster 2L, Mp, oliv-Gö.....

3L, Mp, oliv-Gö.....

1L, oliv-Gö.....

Dörrar Trä, glas, Br.....

Övrigt

GRÖNBERGSGATAN 62



SV

V

NV

Datum .15/9.....
Film nr .GT 29.....

Gatuadress .Grönbergsg. 62.....
Stadsäga .542.....
Byggnadsår
Ombyggnad .garagetillbyggnad 1966.....

Funktion .Bost.

Stomme .B

Våningar .K+1

Sockel .Slät, Grå

Fasad .SLL, lj-Grå

Tak (skorsten) 2T, (Tg, R)


Fönster .2L, Mp, Br

3L, Mp, Br

Dörrar .Trä, glas, Br

Övrigt .Garagetillbyggnad åt öster.....

GRÖNBERGSGATAN 64



BEBYGGELSEINVENTERING I GRUMS TÄRTORT

SEPTEMBER 1981

Datum 15/9
Film nr GT 29

Gatuadress Grönbergsgatan 64
Stadsäga
Byggnadsår u: 1945
Ombyggnad

Funktion	Bost.
Stomme	B
Våningar	K+2+Vi
Sockel	Slät, Br
Fasad	SLP, G
Tak (skorsten)	2T, (P, R)
Fönster	2L, Mp, V
Dörrar	Trä, glas, Br
Övrigt	Uterum tillbyggt åt öster.

Datum

Film nr

Gatuadress Grönbergsgatan 66...se...Trädgårdsgatan 35

Stadsäga

Byggnadsår

Ombyggnad

Funktion

Stomme

Våningar

Sockel

Fasad

Tak (skorsten)

Fönster

Dörrar

Övrigt