

BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-29

Fastighet Aplung 1:11 Film nr SU 84

Gårdsnamn Karta 11249


Anl. art F d jordbruksfastighet, nu bostad Sign. EG

Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras

Anteckningar storre
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T/ Papp S	u slutet av 1870	Ombyggt och höjt 1923, veranda tillkom
II	Lillstuga	S	T	SLL	X	Stick	u 1923	Pulp.tak, nedgången.
III	Ladug./lada/loge	S	B/T	SSP	X	P Grå	u 1917	
IV	Jordkällare	S	S/Btg	-	X	P Rost/ 2T	b början av 1920-t	Används ej.
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församling Västra Ämtervik Datum 1978-07-29

Fastighet Aplung ~~1:49~~ Film nr SU 84 - 85

Gårdsnamn Gatan Karta 11249


Anl. art F d jordbruksfastighet, nu ödegård. Sign. EG

Uppgiftslämnare En av ägarna. Åtgärder erfordras

Anteckningar Fin veranda, om än ej välhållen, har varit i storle
 två våningar. Fönster utbytt på södra fasaden 1950, annars fasad
 alla intakta. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S/Btg	T	SLL	X	P Grå	u slutet av 1800-t	Pulp.tak på köks-entré i öster.
II	Lillstuga/verkstad	S	T/B	-/SSP	X	P Grå	u 1920-t	Virkesförråd i öster.
III	Garage	Btg	B	-	P R	P Grå	b 1970-t	Pulp.tak.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Försembl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-29

Fastighet Aplung 1:66 Film nr SU 84

Gårdsnamn Berget Karta 11249


Anl. art F d jordbruksfastighet, nu sommarboställe Sign. EG

Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras

Anteckningar Gammalt torpställe. Papper finnes från 1830-t. större
 Enkelstuga från början. Jordkällaren håller på att byggas om fasad
 och förlängas till ny tvättstuga. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T	SLL	FR	2T	u 1830-t	Renov. 1962.
II	Uthus	S	B	-	X	P Grå	b början av 1900-t	
III	Bykstuga	S	B	SLL	X	P Rost	b början av 1900-t	Pulp.tak
IV	F d jordkällare	Btg	B	-	-	P Grå	b början av 1900-t	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ...Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-29
 Fastighet Aplung 1:73..... Film nr SU 84.....
 Gårdsnamn Karta ...11249.....
 Anl. art ...F d jordbruksfastighet, nu sommarbostad..... Sign. ...EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar ...Bibehållet torparställe, ... stenme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T	SLL	P R	2T	b början av 1900-t	
II	Ladugård/lada	Btg/S	Tg/B	Tg/-	-/FR	P Rost	b början av 1900-t	
III	Magasin	S	B	-	X	P Rost	b början av 1900-t	
IV								
V								
/I								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Försam. Västra Ämtervik Datum 1978-07-29

Fastighet Aplung 1:115 Film nr SU 84

Gårdsnamn Haget Karta 11249


Anl. art F d jordbruksfastighet, nu sommarbostad Sign. EG

Uppgiftslämnare Ägarna Åtgärder erfordras

Anteckningar Enl. uppgift har fastigheten från början varit stenne
 ett mindre torparställe. I början av 1900-talet höjdes huset fasad
 och frontespis tillkom. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T/B	SLL	FR	2T	u 1870-t	
II	Ladug./lada/loge	S	Tg/B/T	SSP	FR	P Grå/ Et	u början av 1900-t	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Församl. ... Västra Äntervik Datum ... 1978-08-02

Fastighet Anl. 1:117 Film nr SU 85 - 86

Gårdsnamn Älgbacken Karta ... 11259

Anl. art. Bostadsfastighet Sign. ... EG

Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras


Anteckningar Lillstugan, undantagsstugan, har utpräglade stomme

..... arkitektoniska drag, rikt varierad panel, bl a som hörn- fasad

markeringar. Likaså den nya tegelgrunden har blivit utsmyckad. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	B/Btg	T	SLP	P G	2T	u 1857	Renoverat 1965. ^x
II	Lillstuga	S/Tg	T	LSP/ SLP	X	2T	u 1910	Rel. nygjord källare.
III	Magasin	S	T/B	-/SLP	FR	P Grå	u 1860	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan

^x "Blinda" mansard-fönster runt om.


BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-26
 Fastighet *Aplung* SU 81 - 82
 Gårdsnamn *Brofäst* 1:139 Film nr
 Anl. art *Taxerudsängen* Karta 11239
 Uppgiftslämnare Jordbruksfastighet, bilverkstad Sign. EG
 Anteckningar Frun i huset. Atgärder erfordras
 storre
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T/B	SLL	FR	P Grå/ Stick	u mitten av 1800-t	Omb. 1955. Köksingång i väster tillkom.
II	Bilverkstad	Btg	B	Al	R	P Grå	u 1977	Omb. lillstuga.
III	Magasin	Btg/S	B	-	FR	P Grå	u 1930-t	
IV	Ladugård/loge	Btg/S	Tg/B	Tg/-	-/FR	P Grå	u 1930-t	
V	Magasin	S	B	SLL	FR	P Grå	u 1930-t	
VI	Fläkthus	Btg	KS/B	KS/-	Grå	P Grå	u 1977	
VII	Garage	Btg	B	-	FR	P Grå/ Stick	u 1955	
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19..

Fastighet Aplung, S..... Film nr SU 77.....

Gårdsnamn Karta 11259.....

Anl. art .Såg..... Sign. EG.....

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras


Anteckningar storme

..... fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Såg	Btg	B	-	FR	P Gö	b 1920-t	Fortfarande i bruk.
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-19
 Fastighet ..Aplungstorp 1:21..... Film nr SU 78
 Gårdsnamn Karta 11259
 Anl. art ..Mekanisk verkstad..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare ..Ägaren Bergström..... Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Verkstad	Btg	B	- /Tg	FR	P Grå	u 1962	Tillbyggt 1968.
II	Förråd/garage	Btg	B	-	FR	P Sv	u 1970	
III	Uthus	S	B	-	FR	PappSv	u 1950-t	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ...Sunne..... Församl. ...Västra Äntervik..... Datum ...1978-07-29

Fastighet Backa 1:20..... Film nr SU 83.....

Gårdsnamn Karta ...11249.....

Anl. art .F.d jordbruksfastighet..... Sign. ...EG.....

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras


Anteckningar stomme

fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S/Btg	T/B	SLL	FR	2T	b början av 1900-t	Tillb. köksentré.
II	Bod/garage	S	B	-	P R	P Grå	b 1930-50	
III	Magasin	S	B	SLL	FR	P Grå	b början av 1900-t	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




Kommun ..Sunne..... Forsaml. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19..
 Fastighet ..Berga 1:2..... Film nr SU 77.....
 Gårdsnamn Karta 11259.....
 Anl. art ..F.d jordbruksfastighet, nu troligen sommarbostad..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar ..Bostadshuset av salplanstyp, ... storre
 tidstypisk sekelskiftsbyggnad med speciella fönster och fasad
 dörrdetaljer på övre altanen i öster. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	B	SLL	FR	P Grå	l 1905	Litt. Sv. bebyggelse Landsbygden, Värmland län, del II. ^x
II	Magasin	S	T	SLL	FR	2T	b 1905	
III	Ladugård	S	Tg/B	Slät/-	FR	2T/ Stick	l 1905	Slätputsen delvis nedfalle
IV	Garage	Btg	T/B	SLL	FR	2T	b 1920-t	
V	Jordkällare	Btg	Btg.	Slät	Grå	2T	b 1920-t	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan


^xKöksentré m. pulp.ta



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11
 Fastighet Berga 1:18..... Film nr SU 67
 Gårdsnamn Karta 11259.....
 Anl. art .Missionskyrka..... Sign. NF
 Uppgiftslämnare .Sveriges bebyggelse..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar .II f.d. pastorsbostad..... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Missionskyrka	Btg	S	Spritt	V	Et	1 1925	Slätputs runt detalje
II	Bostadshus	Btg	B	SLL	V O	Et	1 1921	
III	Uthus	Btg	B	SLL/ SSP	FR	P	b ca 1920	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-11
 Fastighet ..Berga 1:26..... Film nr ..SU 67...
 Gårdsnamn ..Rosenlund..... Karta ..11259.....
 Anl. art ..Bostadsfastighet, sommarbostad sedan 1957..... Sign. ..EG.....
 Uppgiftslämnare ..Husets ägare..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Verandan ombyggdes på 30-talet. En del av den stomme
gamla snickarglädjen togs då bort. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg/S	-	SPS	P R	2T	u 1870	Taket läggs om m plåt
II	Ladugård	S	T/B	SSP	FR	3T	u 1870	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19..
 Fastighet Berga 2:1..... Film nr SU 78.....
 Gårdsnamn Karta 11259.....
 Anl. art .Prästgård..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare .Präst Ulf Densloe, arrendator Arne Ehn..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S/Sprit lj Gr	T	SLP	FR	BT	u 1850	Yxade takkonsoler, stor altan i öster.
II	Garage	Btg	B	-	FR	2T	u 1964	
III	Gamla 10:e boden	S	T	-/SLL	FR	2T	b början av 1800-t	
IV	Bod	S	B	SLL	FR	2T	b 1940-t	
V	Jordkällare	S	S/B	Slät/-	Grå/FR	P Grå	b början av 1900-t	
VI	Loge/ladugård	S	Tg/B	Slät/-	V/FR	P Grå	u början av 1800-t	Ombyggt 1949.
VII	Stallänga	S	Tg/T	Slät/ SSP	V/FR	2T	1 ^x 1915	Omb. 1952, 1975, då ett garage inrymdes.
VIII	Arrendatorsbostad	Btg	B	LLP	FR	2T	u 1957	
IX	Magasin	Btg	B	LLP	FR	P Grå	b slutet av 1800-t	Ligger på andra sidan riksväg 234.
X								

Situationsplan




^x litt = Sv. bebyggels
Landsbygden, Värmlan
del I.

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-15
 Fastighet Berga 2:2 Film nr SU 73, 75
 Gårdsnamn Karta 11259
 Anl. art Hembygdsgård Sign. NF
 Uppgiftslämnare Håkan Ahlberg, sekr. i hembygdsföreningen. Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	FR	1T	l slutet av 1700-t	l = Sv. bebyggelse
II	F d soldattorp	S	T	SLP	FR	1T	u 1850-t	Flyttat fr. Lysvik.
III	Stolpbod	Syllträ	T	-	FR	Br	u början av 1800-t	Åstak m 13 åsar.
IV	F d säterstuga	S	T	-	X	Torv	u mitten av 1800-t	
V	Uthus	S	B	B	FR	Papp S	u 1960-t	
VI	Jordkällare	S	Tg	Sprit	V	3T	u mitten av 1800-t	Fasaden delvis avlagr
VII	Ria	S	T	-	X	Sp	u mitten av 1800-t	Åstak m 5 åsar.
VIII	Magasinsbyggnad	S	T	-	X	Papp R	u mitten av 1800-t	Åstak m 7 åsar.
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun .. Surne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-19
 Fastighet .. Bråten 1:31 Film nr SU 76 - 77
 Gårdsnamn .. Fallet Karta 11259/11249
 Anl. art .. Jordbruksfastighet Sign. EG
 Uppgiftslämnare .. Ägaren Åtgärder erfordras
 Anteckningar .. Bostadshuset i bevarad 20-tals stil, spec. stomme
 verandapartiet. Dock ganska nedgånget. Huset byggdes av fasad
 äldre timmer från en tidigare manbyggnad. Resvirke! taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	Rv	SLL	O V	P S	u 1921	Det utvändiga skafferi tillkom samtidigt.
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T	u 1880	
III	Ladugård	S	B/Tg	-/Tg	FR/-	P Grå/Stick	u 1901	
IV	Magasin	S	T	-/SSP	X	Stick	u 1880-t	
V	Lada	S	B	-	FR	P Grå/Stick	u 1920-t	
VI								
VII								
/III								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..~~Sunne~~..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-14...
 Fastighet .Bäckebron.1:20..... Film nr SU 72 - 73
 Gårdsnamn .."Där.Öst"..... Karta 11330
 Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Ejnar Johannesson, ägare..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	O G Bg	2T	l 1828	Verandan tillkom 1921 stenfoten 1907.
II	Magasin	S	B	SLL	FR	2T	u 1890	
III	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T/SP	u 1902	Halvcirkelformigt ent par
IV	Ladugård	S	B/T	-	FR	SP	u 1938	
V	Vedbod	Stocksyll på mark	B	-	FR	SP	b början av 1900-t	
VI	Motorcykelgarage	sakn.	B	-	FR	P Grå	u 1949	
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-14
 Fastighet Bäckebro. 1:30..... Film nr SU 73.....
 Gårdsnamn Karta ...11330.....
 Anl. art .Avbarkning..... Sign. ...EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Barkmaskin	Btg	B	PFv	FR	P Grå	-	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Situationsplan



Kommun ...~~Sunne~~..... Försam1. ...~~Västra Ämtervik~~..... Datum ...1978-07-14
 Fastighet ~~Bäckebron 1:32~~..... Film nr ~~SU 73~~.....
 Gårdsnamn Karta ...11330.....
 Anl. art .~~Sågverk~~..... Sign. ...^{EG}.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kontor	Btg	B	LFS	FR	2T	b 1920-t	
II	Virkesförråd	S	B	-	FR	P Grå	b 1920-50	
III	Virkesförråd	Träsyl	B	LFS	FR	P Grå	b 1920-50	Pulp.tak
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-14
 Fastighet Bäckebro 1:35 Film nr SU 73
 Gårdsnamn Karta ... 11330
 Anl. art ... Sågverk Sign. ... EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar ... Sågverket startade 1918, såldes 1952 och kom stomme
 igång i ökad utsträckning 1953. Största nybyggn. 1976 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Virkesupplag	Btg	B	SLL/ SFS	FR/ Tryck	P Grå	-	
II	Såg	Btg	B	SFS	Tryck	P Grå	-	
III	Tork	Btg	P/B	-	FR	P Grå	-	
IV	Virkesinlastning	Btg	B	SLL	FR	P Grå	-	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-14
 Fastighet Bäckebron 1:40..... Film nr SU 73....
 Gårdsnamn Karta ...1:1330....
 Anl. art ..Sågverk..... Sign. ...EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Virkesupplag	Btg	B	-	Tryck	P Grå	u 1950-rt	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-14
 Fastighet Bäckeborn norr omm hållplatsen (se även Liane 1:29) Film nr SU 73
 Gårdsnamn Bäckeborns sågverk Karta 11330
 Anl. art Sågverk Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Såg	Träsyll	B	-	FR	P Grå	b 1960-t	Öppen front.
II	Virkesupplag	Btg	B	-	FR	P Grå	b 1910-40	Pulp.tak
III	Magasin	Btg	B	SLL	FR	P Grå	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. .Västra Ämtervik..... Datum .1978-07-14
 Fastighet .Bäckebron 1:41..... Film nr .SU 73
 Gårdsnamn Karta .11330
 Anl. art .Bäckebrons Handel..... Sign. .EG
 Uppgiftslämnare .F d handlarhustru..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Handelsbod	Btg	B	SLL	O/V	2T	1 1935	
II	Garage	Btg	Btg	-	X	P Gö	u 1958	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-14
 Fastighet Bäckebren 1:45 o 1:46 Film nr SU 73
 Gårdsnamn Karta 11330
 Anl. art F d järnvägsstation, nu bostad. Sign. EG
 Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Station, väntsal	Btg	B	LFS	O G	2T	u 1912	Fönstren utbytta 1959
II	Garage	Btg	B	Masonit	Gö	Papp Grå	u 1958	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-25
 Fastighet Bäckebren 1:54 Film nr SU 80
 Gårdsnamn "Där Sö" Karta 11330
 Anl. art F d jordbruksfastighet, nu bostadsfastighet Sign. EG
 Uppgiftslämnare Frun i huset. Åtgärder erfordras
 Anteckningar Logdelen på ekonomivinkelns ^{norra del} från 1914, håller stomme
 nu på att rivas. Lillstugan ombyggdes 1935, då källare o fasad
 tillbyggnad i öster tillkom. taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T	SLL/ SLP	FR	2T	u slutet av 1700-t	Grunden omgjord 1941, veranda tillkom.
II	Lillstuga	Btg	T	SLP	FR	2T	u slutet av 1700-t	
III	Ladug. vinkelb.	S	T/B	-/-	FR	P S/ Stick	u slutet av 1700-t	Flyttad hit då nya vägen byggdes, mitten av 1930-t.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-14.....
 Fastighet Bäckebron 2:1..... Film nr SU 72.....
 Gårdsnamn "Där Opp"..... Lars Johansson..... Karta 11330.....
 Anl. art Jordbruksfastighet..... PL 4532..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Ägaren..... 68603 Västerwik..... Atgärder erfordras
 Anteckningar Diplom 1976..... stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg	T	SLL	-FR	2T	l 1830	Ombyggd 1923, då bl grunden gjorts ny.
II	Ladugård	Btg/SP	T/B	SLL/SSP	FR	P R	l 1897	Ombyggd 1955 och 1966.
III	Loge	S	B	SSP	FR	P Gö	u 1945	
IV	Lillstuga	Btg	T	SLL	I Grå	2T	u sent 1800-t	Renov. 1974.
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Försembl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-27
 Fastighet Elofstorp 1:9 Film nr SU 82
 Gårdsnamn S Lyckan Karta 11249
 Anl. art F d jordbruksfastighet, nu ödegård Sign. EG
 Uppgiftslämnare Granne på Elofstorp 7:1 Åtgärder erfordras
 Anteckningar Gården i ganska dåligt skick, spec. bostadshuset storre
 behöver en genomgripande upprenovering. Verandan i söder starkt fasad
 på fallrepet. Vissa ekonomibyggn. används av grannen på taktäckn.
 Elofstorp 7:1.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	F d bostadshus	S	T	SLL/SLP	FR	SK/SP	l 1890	l = Sv. bebyggelse Köksing. i v, spänst
II	Ladugård/loge	S	Tg/B	Slät/-	X	Et	b 1890	Slätputs till näften nedriv
III	Stall/loge/lada	S	Tg/B	Slät/-	FR	2T	l 1920	l = Sv. bebygg. Rel nylagt tak. Dålig
IV	Magasin	S	T	SLL	FR	Et	b slutet av 1800-t	slätput
V	Lillstuga	S	T	SLL	FR	Et	l 1920	l = Sv. bebyggelse
VI	Jordkällare	S	T	SSP	X	P Grå	b 1920	Överbyggnad i T.
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan





BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-
 Fastighet Elofstorp 1:22 Film nr SU 82
 Gårdsnamn Karta 11340
 Anl. art Skola, låg- o mellanstadie Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Skolhus	S	T	SLP/ SLL	FR	2T	b 1910-20	Upprenoverad bostad på 2:a vån. Utbytta fönst
II	Lärarbostad	S/Spritt	T?	SLL	P R	2T	b 1910-20	
III	Bod/lekstuga	Träsylv	B	SLP	O Br	Papp S	b 1940	Pulp.tak
IV	Garage/toaletter	S	B	-	-	2T	b 1940	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-25
 Fastighet Elofstorp 1:42..... Film nr SU 81.....
 Gårdsnamn Karta ...11330.....
 Anl. art ..Missionshus/bostad..... Sign. ...EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Missionshus/bostad	S	T?	SLL	FR	P Grå	l omkring 1880	l = Sv. bebyggelse Rest. 1950.
II	F d toaletter/uthus	Btg	B/T	SSP	FR	P Grå	b 1920-40	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Forsaml. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-25
 Fastighet Elofstorp 1:78 Film nr SU 81
 Gårdsnamn Karta ... 11249
 Anl. art Hembygdsgård *byggnad* Sign. ... EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar ... Hembygdsgården byggd i modern "loftgångsstil". ... stomme
 ... *Uppförd av V. Ämterviks JMF-förening* ... fasad
 ... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Hembygdsgård	Btg	B	SLL	FR	Et	<i>u. 1920-1</i> b-1940-50	
II	Toaletter/ ~~sonförvaring~~	Btg	B	PFv/-	P R	P Grå	b 1940-60	Pulp. tak.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan





BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Församl. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-25
 Fastighet Elofstorp 1:96 Film nr SU 81
 Gårdsnamn Bäckén Karta ... 11239
 Anl. art ... F.d. jordbruksfastighet, nu sommarbostad Sign. ... EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar ... Ganska ursprungligt, en tidigare veranda bort- stomme
 tagen. En del av ladugårdslängan redan riven. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	FR	2T	b 1880-1900	
II	Ladugårdslänga	S	Tg/B	Tg/-	-/FR	Br/Stick	b 1880-1900	Fallfärdigt.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-25
 Fastighet Elofstorp 1:106 Film nr SU 81
 Gårdsnamn Nyby Karta 11330
 Anl. art Jordbruksfastighet Sign. EG
 Uppgiftslämnare Frun i huset Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S/Sprit	T	SLL	FR	2T	u 1925	
II	Ladug/loge/lada	S	Tg/B	Sprit/- V/FR	P Grå	P Grå	u 1925	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Försembl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-25

Fastighet Elofstorp 6:1 Film nr SU 81

Gårdsnamn Karta 11330


Anl. art Banvaktstuga, nu troligen sommarstuga. Sign. EG

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	O G	2T	-	
II	Uthus	S	T	SLL	FR	2T	-	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-27

Fastighet Elofstorp 7:1 Film nr SU 82

Gårdsnamn Karta 11249

Anl. art Jordbruksfastighet Sign. EG

Uppgiftslämnare Ägarna Åtgärder erfordras


Anteckningar Veranda i två våningar. Rel välhållet och stomme

..... oförändrat. fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T	b 1920-t	Ombyggt 1924, veranda tillkom.
II	Ladugård/loge/lada	Btg	B/Btg	-/-	FR	P Gö	u 1936	
III	Lillstuga	S/Tg	T	-	X	2T	b 1880-1890	Rel nylagt tak.
IV	Garage	Btg	B	-	FR	P Grå	u 1960-t	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-29

Fastighet Elofstorp 9:1 Film nr SU 83

Gårdsnamn Backen Karta 11249


Anl. art Jordbruksfastighet Sign. EG

Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras

Anteckningar Bostadshuset välförsett med sekelskiftsdetaljer, stomme
 framförallt en fin glasveranda. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T/B	SLL	O G	2T	u slutet av 1800-t	Köksentré i öster, u 1920-tal.
II	Ladug./loge/lada	S	Tg/B	Slät/-	V/FR	P Grå/ Stick	u början av 1900-t	Ladugård fr. 1902. Lada o loge fr. 1918.
III	Magasin	S	B	SLL	FR	2T	u 1920	
IV	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T	b slutet av 1800-t	Hitflyttad.
V	Jordkällare	S	S/Tg	S/Tg/B	-/-/X	2T	b 1920-t	Lagad m tegel.
VI	Bod	S	B	-	FR	P Grå	b 1950-60	
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




* Dominerande poppel

Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19..
 Fastighet ..Folkessgården^{1:5}..... Film nr SU 75 - 76
 Gårdsnamn ..Lilltorp..... Karta 1:1259
 Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Ägaren..... Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S/Btg	T	SLL	P R	2T	u 1860-t	Ombyggd 1928 o 1975. Tidstypisk verande fr 10
II	Lillstuga	S	T/B	SLL	FR	'2T	u 1922	
III	Ladugård/uthus	S	T/Tg/B	-	FR/	P Gr	u 1918	En del ombyggdes 1935
IV	Jordkällare	S	S/B	-	FR	2T	u 1870-t	Överbyggn. i trä.
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-18..
 Fastighet ..Folkessgården 1:30..... Film nr SU.75.....
 Gårdsnamn Karta 1:259.....
 Anl. art ..Kapell..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kapell	S	T	SLL	FR	Et	b 1930-t	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ... Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-19
 Fastighet ... Folkesgården 1:37 Film nr SU 76
 Gårdsnamn ... Lövåsen Karta 11258/11259
 Anl. art ... F d jordbruksfastighet, nu bostad Sign. EG
 Uppgiftslämnare ... Frun i huset Åtgärder erfordras
 Anteckningar ... Boningshus med tidstypisk veranda, "tårtpappers- stomme
 garnityr" på vindskivor. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	FR	2T	u slutet av 1800-t	Ombyggt 1933. Veranda tillkom.
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	2T	u slutet av 1800-t	
III	Ladugård	S	B/Btg	-	FR	P Gr	u 1947	
IV	Vedskjul	S	B	-	FR	P Gr	u 1947	
V	Garage	Btg	B	-	FR	P Gr	u 1947	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19
 Fastighet ...Folkesgården 1:40..... Film nr SU 76
 Gårdsnamn ...Älvkullen..... Karta 11259
 Anl. art ...F d jordbruksfastighet, nu sommarstuga..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar ..Enl. Linus Brodin i "Sv. bebyggelse, Värmlands län, stomme
del II", s 724, skulle Folkesgården 1:40 vara en helt annan fasad
 fastighet; medelstort jordbruk med mod. manbyggnad 1958. taktäckn.

Denna beteckning måste vara fel!

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	FR	2T	b slutet av 1800-t	Fin veranda i öster. om än dåligt underhåll
II	Uthus	S	B	-	FR	P Grå	b slutet av 1800-t	Pulpettak.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-18
 Fastighet ..Folkesgården 3:1^x..... Film nr SU 76
 Gårdsnamn Karta 11259
 Anl. art ..Såg, tvättstuga, kraftverk..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Arbetsledare Fredriksson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

^xEnligt arbetsledare Fredriksson skulle sågen ligga på
 s k "allmän mark".


Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Såg/kraftverk	S	B/Btg	-/Slät	FR/V	P Grå/ Et	u 1920	
II	Laststuga/landg.	S	T	SLL	FR	2T	u 1920	
III	Samf. tvättstuga	S	T	SLL	FR	2T	u 1920	
IV	Bod/TC	S	B	-	FR	Papp Grå	u 1950-t	Pulp.tak
V	Förråd	Btg	B	-	FR	P Grå	u 1976	
VI	Flismaskin	Btg	B	-	FR	P Grå	u 1950-t	
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun ..Sonne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21..
 Fastighet ..Grava 1:2..... Film nr SU 79.....
 Gårdsnamn ..Där fram, Bäckebrom..... Karta 11340.....
 Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Fru i huset..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.




Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	FR	2T	1 ca 1800	Påbyggd enkelstuga. 1. = Sv. bebyggelse
II	Uthus	S/Btg	T	SSP/ -	FR	P Grå	b ca 1800	Fina fönsteromfattnin 4- o 6-glasluft
III	Garage/verkstad	Träsyll	B	SLL	FR	P Grå	b ca 1950	
IV	Garage	Träsyll	B	SLL	FR	Stick/ Papp	b ca 1950	
V	Ladugård/loge	Btg	Tg/B	Tg/ -	-/FR	P Grå	1 1948	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19
 Fastighet Hensgård 1:8..... Film nr SU 75
 Gårdsnamn Karta 11259
 Anl. art ."Folkets Hus"..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Folkets Hus	Btg	Tg	SLP	FR	P Grå	u 1930-t	Pulp.tak på tillb. i väster.
II	F d toaletter o uthus	Träsyl	B	SSP	FR	P Grå	u 1930-t	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-19..
 Fastighet ..Hensgård.1:36..... Film nr SU.77.....
 Gårdsnamn ..Östra Bremyren..... Karta 11268.....
 Anl. art ...F.d.jordbruksfastighet, nu troligen sommarbostad..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar ...Bostadshuset fint exempel på sen 1700-tals stomme
byggnation, Ladugårdens tak lappat med nya spån och plåt. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	FR	2T	b slutet av 1700-t	Genomgående 8-glas fönsterluft.
II	Uthus, magasin	S	B	-	X	Stick	b mitten av 1800-t	Ganska dåligt skick.
III	Ladugård	S	T/B	-	X	Stick/P Rost	b mitten av 1800-t	Dåligt skick.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-17..
 Fastighet ..Hensgård 1:57..... Film nr SU 74.....
 Gårdsnamn Karta 11259.....
 Anl. art ..F d skolhus, nu bostad..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Hilma Andersson, f d lärarinna..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	F d skola	S	T	SLP	FR	P Br	1 1870	Ersatte gamla skolan fr. 1847. 1 = skol- uppsats
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-17..

Fastighet Hensgård 1:62..... Film nr SU 74

Gårdsnamn Karta 11259

Anl. art .ICA-butik..... Sign. EG

Uppgiftslämnare Fastighetsägaren..... Åtgärder erfordras


Anteckningar stomme

..... fasad

..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	ICA-butik	Btg	masonit/ B	SLL	P V	Tg	1 1888	Ur "sockenboken". Renov. 1958.
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-17

Fastighet ..Hensgård 1:74..... Film nr ..SU 74.....

Gårdsnamn ..Lyckan..... Karta ...11259.....

Anl. art ...Bostadsfastighet..... Sign. ...EG.....

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras

Anteckningar Det äldre bostället tillbyggt i norr, spåntäckt, .. stomme

fasad


taktäckn.

.....Dess veranda i väster sträcker sig längs hela långväggen,...

Tillkom på 1950-talet.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	B	SLL	FR	2T	u 1913	
II	Uthus	S	B	-	FR	P Grå	b 1913-25	
III	Uthus	S	T/B	SLP	X	P Grå	b 1913-25	
IV	Äldre boställe	S	T	SLL/ SLP	FR	2T	b slutet av 1800-t	
V	Lada, loge, ladug	S	B	-	FR	P Grå	-	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-17..

Fastighet Hensgård 1:108..... Film nr Su 75.....

Gårdsnamn "Där sy"..... Karta 11259.....


Anl. art Bostadsfastighet..... Sign. EG.....

Uppgiftslämnare Christel Svensson, frun i huset..... Åtgärder erfordras

Anteckningar Planerar att bygga om i gammal stil..... stomme
..... Ursprunglig rak invändig trappa mellan de båda murstockarna..... fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	FR	SK	u sl. 1700	Förstugetrappan kom ca 1938-40. Rep. 1945
II	Lillstuga	Btg/S	T/B	SLL	FR	P grå	u 1920-30	
III	Uthus	S	B	SSP	FR	P grå	u sl. 1800	Har varit sticktak.
IV	Jordkällare	S	S/B	Sprit/-	Grå/X	P grå	u sl. 1800	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Västra Ämtervik Datum 1978-07-27
 Fastighet Humlen 1:6, 1:13 Film nr SU 83
 Gårdsnamn Södra Hummelsäter Karta 11340
 Anl. art F d sätergård, nu troligen sommarställe Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	Et	b 1880-t	
II	Vedbod/uthus/lillst	S	T/B	-	X	Rapp S/ P Grå	b 1880-t	Öppen källare under
III	Ladugård/loge	Tg/B	Tg/-	-/-	FR	P Grå	b 1935-50	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-11.....
 Fastighet ..Ingeby 1:8..... Film nr SU 68.....
 Gårdsnamn ..Höglunda, Backen..... Karta 11259.....
 Anl. art ...f.d.jordbruksfastighet, nu sommarstuga..... Sign. NF.....
 Uppgiftslämnare ..Fastighetsägaren..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	P R	2T	1 ca 1880	1 = Sv. bebyggelse
II	Vedbod	S	B	SLP	FR	P grå	u ca 1880	
III	Ladugård	S	Tg/B	Slät/SSP	V/FR	P grå	1 ca 1880	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-11..
 Fastighet ..Ingeby 1:12..... Film nr ..SU 68..
 Gårdsnamn ..Trakten..... Karta ..11350..
 Anl. art ..f.d jordbruksfastighet..... Sign. ..NF..
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Bt ~~g~~	B	SLL	ljus G O	3T	1 1922	1 = Sv. bebyggelse
II	Uthus	S	B	SLL	FR	3T	u.1880-1900	med stenkällare
III	Ladugård	S	B/T	SSP	FR	P grå	u 1880-1900	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan


II



stenkällare




brunn



I


brunn



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-21..
 Fastighet .Kringersåsen 1:10..... Film nr SU 79 - 80
 Gårdsnamn .Kringersåseter..... Karta 11330
 Anl. art ..F. d. jordbruksfastighet, nu sommarbostad..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar Uthusen tillhör Backa m fl. Bostadshuset enkel- storre
 stuga..... fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T	b 1780-1820	
II	Uthus	S	T/B	-/SLL	X	Stick	b 1780-1820	Dåligt skick.
III	Ladugård/loge	S	Tg/B	Tg/ -	X	2T/ Stick	b 1780-1820	Dåligt skick.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-19
 Fastighet ..Kålsgården 1:19..... Film nr SU 77
 Gårdsnamn ..Linneberg..... Karta 11259
 Anl. art ..Jordbruksfastighet, nu end. bostad..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare ..Fru i huset..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Stilrent bostadshus från 20-talet, mansardtak.
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	B	SLL	FR	2T	u 1921	
II	Magasin	Btg	B	SLL	FR	P Sv	u 1950-t	
III	Ladugård, loge	S	Tg/B	Tg/ -	FR	P Grå	u 1921	Pulp.tak på vedskjut o TC, P Grå
IV								^x TC=torrelosett
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-14
 Fastighet ...Kålsgården 1:38..... Film nr SU 72
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art ...Bostadsfastighet..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus. nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak- täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg	T	SLL	FR	Et	b 1900-t början	
II	Uthus/vedbod	Träsyl	B	SLL	X	Et	b 1900-t början	Pulp.tak
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-13
 Fastighet Kålsgården 1:72 Film nr SU 70
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art Post, bank, bostad Sign. NF
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.


Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Post, bank, bostad	Btg	B?	Tg	G	2T	1955	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
.X								
X								

Situationsplan



Kommun ...~~Sunne~~..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21
 Fastighet ...~~Kålsgården 1:79~~..... Film nr SU 78
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art ...~~Älderdomshem~~..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare ~~Föreståndarinnan~~..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Älderdomshem	Btg	Tg	Slät	Grå/Rosa	2T	u 1958	Tillbyggn. i norr 196
II	Pensionärsbost.	Btg	B	LLP	P R	Papp Gö	u 1967	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21..

Fastighet ..Kålsgården 1:84..... Film nr SU 79.....

Gårdsnamn ..Storängen..... Karta 11340.....


Anl. art ..F d jordbruksfastighet, nu troligen end. bostad..... Sign. EG.....

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras

Anteckningar ..Litteratur: Sv.gods och gårdar, Värmland sydöstra stomme
..... delen, del III..... fasad
..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T	l 1880	
II	Lillstuga	S	B	SLL	FR	2T	l 1907	Tillbyggt murat skaffereri åt öster med pulpettak
III	Garage	Btg	B	SLL	FR	P Grå	b 1940	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. .Västra Ämtervik..... Datum .1978-07-14
 Fastighet Kålsgården 2:1..... Film nr .SU 72
 Gårdsnamn Karta .11259/11350
 Anl. art .Skola..... Sign. .EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Skolbyggnad	Btg	KS	KS/T	V/R	Papp	b 1960-t	
II	Skolbespisning	Btg	KS	KS/T	V/R	Papp	b 1960-t	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun .Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-13..

Fastighet Kålsgården S 77 - 10..... Film nr SU 70 - 71

Gårdsnamn Karta 11350

Anl. art .Kvarn..... Sign. NF.....

Uppgiftslämnare f.d. delägare..... Åtgärder erfordras


Anteckningar stomme

fasad

taktäckn:

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kvarn	Btg	B	SSL	FR	P grå	l 1923	l=Sv. bebyggelse På bottenv. språk/å
II	Virkesförråd	S	B	SSP	FR	P grå	u ca 1900	
III	Ladugård	S	B	SSP/Tg	FR/R	Fapp/Sv	u 1910-15	
IV	Såg	Btg	B	SLL	FR	P grå	u ca 1900	
V								
VI								
VII								
VIII								
X								
X								


Situationsplan



Kommun .. Sunne Forsaml. .. Västra Ämtervik Datum .. 1978-07-13 ..
 Fastighet .. Kålsgården 8 77 - 10 Plan nr .. SU 71 ..
 Gårdsnamn Karta .. 11350 ..
 Anl. art .. Kraftverk Sign. .. NF
 Uppgiftslämnare Åtgärder ..
 Anmärkningar
 fasad
 taktäck ..

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kraftverk	Btg	Tg	T	R	P grå	1933	Årtalet angivet på byggnaden.
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Församl. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-29

Fastighet ... Liane 1:9 Film nr ... SU 84

Gårdsnamn Karta ... 11249



Anl. art ... F.d jordbruksfastighet, nu ev. sommarbostad Sign. ... EG

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	Et	b sekel-skifte	
II	Magasin	S	B	SLL	X	Stick	b sekel-skifte	Förfallet.
III	Ladugård/loge	S	B/Tg	-/Tg	FR	P Grå	b 1920-40	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Församl. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-29

Fastighet Liane 1:24 Film nr SU 83 - 84

Gårdsnamn Karta ... 11249

Anl. art. Missionshus Sign. ... EG

Uppgiftslämnare Atgärder erfordras


Anteckningar ... Står under reparation, ... stomme

fasad

taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Missionshus	S	Tg/B	Slät/ Sprit/ SLL	O V	2T	u 1895	Källare under västra delen, bostadsdelen.
II	Toaletter, bod	S	B	-	FR	P Rost	b 1910-30	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-14
 Fastighet Liane 1:29 (se även Bäckebren 1:30 m fl) Film nr SU.73....
 Gårdsnamn Bäckebrens sågverk Karta ... 11330....
 Anl. art Sägverk Sign. ... EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Upplag byggmatr.	Träsyll	B	-	FR	P Grå	-	
II	Virkesupplag	Träsyll	B	PFv	FR	P Grå	-	
III	Virkesupplag	Btg	B	PFv	FR	P Grå	-	Under uppförande.
IV	Upplag, byggmatr.	Btg	P Grå	-	-	P GÖ	-	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan





BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun ... Sunne Forsaml. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-29
 Fastighet Liane 1:35 m fl Film nr SU 83
 Gårdsnamn Västby Karta ... 11249
 Anl. art ... Jordbruksfastighet Sign. ... EG
 Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras
 Anteckningar ... Bostadshusets exteriör helt oförändrad 20-talsstil
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	Et	u 1920	
II	Ladugårdslänga	S	Tg/B	Tg/-	-/FR	P Grå	u 1920	Tillbyggdes 1977. Pulp.tak på TC o till
III	Magasin	S	B	SLL	X	P Grå	u 1920-t	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




□ brun

Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21..
 Fastighet ..Liane 1:42..... Film nr ..SU 79.....
 Gårdsnamn Karta 11330.....
 Anl. art ..Mekanisk verkstad..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Mekanisk verkstad	S/Btg	KS	Slät	G	P Grå	1 1945	1 = Sv. bebyggelse
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne..... Församl. ...Västra Äntervik..... Datum ...1978-07-25
 Fastighet ..Persby 2:1..... Film nr ..SU.80....
 Gårdsnamn ..S. Myr..... Karta 11239....
 Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare ..Henry Wiklander, ägaren..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Bostadshuset ursprungligt, om än med påsatt stomme
veranda, ca 1940..... fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T	u 1850-80	
II	Vedbod	Träsyll	B	SLP	FR	Stick	u 1920-t	
III	Ladugård	S	Tg/B	Tg/-	-/FR	Et Grå	u 1925-30	
IV	Svinhus	Träsyll	T	-	FR	Stick	u 1925-30	Fallfärdigt, taket i
V								FR
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-13
 Fastighet ..Sillegården 1:6..... Film nr SU 71.....
 Gårdsnamn ..Fram i Sillegård..... Karta ..11350.....
 Anl. art ..Jordbruksfastighet..... Sign. ..NF.....
 Uppgiftslämnare ..Fru i huset..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	Res	SLL	V O	Et R	l 1929	l = Sv. bebyggelse
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	1T	b 1880-90	
III	Uthus	S	T	-	FR	2T	b 1880-90	
IV	Gamla ladugården	S	T/B	mots SLP	X	P Grå	b ca 1850	Stora sättskador.
V	Ladugård	S/Btg	Tg/SSP	Tg/SSP	FR	P Grå	l 1915	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-13..
 Fastighet ..Sillegården 1:44..... Film nr SU 72.....
 Gårdsnamn ..Höglunda..... Karta 11350.....
 Anl. art ..f.d.jordbruksfastighet..... Sign. NF.....
 Uppgiftslämnare ..Ägarinnan..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	G O	3T	u 1902	
II	Uthus	S	B	B	FR	1T/3T	u 1902	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Västra Ämtervik Datum 1978-07-31
 Fastighet Sillegården 1:47 Film nr SU 85
 Gårdsnamn Karlberg Karta 11340
 Anl. art F d jordbruksfastighet, nu bostadshus. Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar Verandan bärs upp av stålpelare. Rel oförändrat. stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	B	SLL	O V	P Grå	b 1900-20	Profilerade locklistor Pulp.tak på köksing. Veran
II	Ladugård/loge	S	Tg/B	Slät/-	V/FR	P Grå	b 1900-20	
III	Lada/bod	-	-	-	-	-	-	Nedrasat.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan

BRUNN
□

BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-31

Fastighet Sillegården 1:50 Film nr SU 85

Gårdsnamn Karta 11340


Anl. art F d jordbruksfastighet, nu sommarbostad Sign. EG

Uppgiftslämnare Atgärder erfordras

Anteckningar Fastigheten nyligen upprustad. stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T	SLL	FR	2T	b 1890-1910	Grunden rel nylagd.
II	Ladugård/loge	Btg/S	Tg/B	Slät/-	V/FR	3T/Et	b 1890-1910	Fint skick.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-13
 Fastighet Sillegården 1:61 Film nr SU 71 - 72
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art Sommarstuga Sign. NF
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	B	SLL	FR	2T	l 1916	l = Sv. bebyggelse
II	Uthus	Btg	B	SLL	FR	2T	b 1916	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-13

Fastighet Sillegården 1:62 Film nr SU 71

Gårdsnamn Karta 11350


Anl. art F.d. jordbruksfastighet, nu sommarstuga Sign. NF

Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
fasad
taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
	Bostadshus	Btg	B	SLP	V O	2T	1 1905	1 = Sv. bebyggelse Restaurerat 1947.
II	Uthus	B	T	SLP	FR	2T	trol. äldre än I	
III	Ladugård	S	Tg/B	Tg/B	FR	P Grå	1 1906	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-27

Fastighet Sillegården 1:64 o 1:18 Film nr SU 82

Gårdsnamn Hulten Karta 11340


Anl. art Torpställe under Sillegården Sign. EG

Uppgiftslämnare Atgärder erfordras

Anteckningar Huvudfastigheten 1:64, uthuset ligger dock stomme
 på 1:18. fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL	FR	2T	-	
II	Uthus	S	B	SLP	X	P S	-	
III	Ladugård/lada	S	T/B	-	X	P Grå	-	Illa medfaret.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun .. Sunne..... Församl. Västra Äntervik..... Datum 1978-07-14..
 Fastighet .. Sillegården 1:89..... Film nr SU 72
 Gårdsnamn .. Logen..... Karta 11350
 Anl. art .. Samlingslokal..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Samlingslokal	Btg/MS	B	SLL-masonit/Fjäll	FR/PR	Papp/P Sv	l 1926 b 1961	Renov. 1961 Hög källarfot under sö
II	F d toaletter	Btg	B	SSP	FR	Papp	b 1926	Ny tillbyggnad i väster, pulp.tak. de
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-13

Fastighet Sillegård 1:94 Film nr SU 71

Gårdsnamn Rönnebo Karta 11350


Anl. art Bostadsfastighet Sign. NF

Uppgiftslämnare Ägarinnan Åtgärder erfordras

Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn. år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg	B	locklist/ masonit	P R	Et	1 1927	1 = Sv. bebyggelse
II	Uthus	E plint	B	SLL	FR	Et	1 1927	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978


S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-08-02
 Fastighet Sillegården 1:111 Film nr SU 86
 Gårdsnamn Karta 11340 o. 11350
 Anl. art Jordbruksfastighet Sign. EG
 Uppgiftslämnare Ägaren Åtgärder erfordras
 Anteckningar Bostadshuset uppfört av hembränt tegel, ladu- stomme
 gården av obränt, något som är rel ovanligt i trakten. I fasad
 ett par av rummen åt söder inrymdes från början en handelsbod. taktäckn.

Köksentré i norr och veranda i söder av trä och m grönt plåttak. Tillb. på 1920-t.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	Tg/Btg	Slät/ SLL	G/ P Gö	2T/ P Gö	u 1870	Putsen påbättrad o lap
II	Ladugård	S/Btg	Tg/B	Tg/-	-/X	P Grå	u 1870	Tillbyggn. 1951.
III	Vagnslider/bodar	Btg	B	-	X	P Grå/ Et	u 1918	Tillb. 1952, 1966 o 19
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församling Västra Ämtervik Datum 1978-07-31
 Fastighet Sillegården 1:116 Film nr SU 85
 Gårdsnamn Sillegårdsäng Karta 11340
 Anl. art F d jordbruksfastighet, nu troligen sommarboställe. Sign. EG
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar Mindre, välbevarat torpställe. stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T/B	SLL	FR	2T	b slutet av 1800-t	
II	Lada/loge	S	T/B/Tg	SSP/-/Tg	FR	P Grå	b 1900-20	
III	Magasin	Träsyll	T	-	FR	2T	b 1900-20	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21
 Fastighet ...Sillegården 1:118..... Film nr SU 78
 Gårdsnamn ...Ängen..... Karta 11340
 Anl. art ...Jordbruksfastighet..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar ...Tidstypisk, men med ny brädfodring på masonit, ... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	masonit/ LLP	P R	2T	b 1922	Veranda m. snickar glädje. Ej väl under håller
II	Ladugårdslänga	S	Tg/B	Tg/ -	X	P Grå	l 1922	l = Sv. bebyggelse
III	Jordkällare	S	S/B	-	X	2T		Överbyggnad i trä.
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum ...1978-07-13
 Fastighet ..Sillegård k:122..... Film nr ..SU 71.....
 Gårdsnamn Karta 11350.....
 Anl. art ..Affär + bostadsfastighet..... Sign. NF.....
 Uppgiftslämnare Innehavaren..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Affär + bostad	Btg	B	SLP/SFS	G/Br	Bt/Papp	u 1909	Rest. 1961.
II	Ladugård	Btg	B	SLL/SSP	FR	Et	u 1912-14	Nu magasin, tillb. åt öster.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




k garage-
nedfart

Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11..
 Fastighet ..Svensby 1:36..... Film nr SU 68.....
 Gårdsnamn ..Visby..... Karta 11350.....
 Anl. art ..Bostadsfastighet..... Sign. NF.....
 Uppgiftslämnare ..Husets ägare..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	S	Slät	V	röd P	u 1904	Kvaderstens-ornamentik i hörn.
II	f d verkstad	S	B	SLL	FR	röd P	u 1930-t	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								




Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-10
 Fastighet ..Svensby 1:82..... Film nr ..SU 67.....
 Gårdsnamn Karta ..11350.....
 Anl. art ..Bostadsfastighet..... Sign. ..EG.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar Tillbyggnad i norr, stående locklistp, veranda stomme
i öster, masonit..... fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T?	LFS/ SFS	OLj G	2T/3T	b 1890-1910	
II	Lillstuga	Btg/S	T	-	-	3T	-	Under ombyggnad.
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								





Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11
 Fastighet Svensby 1:94..... Film nr SU 67 - 68
 Gårdsnamn Rosenberg eller Boströmsgården..... Karta 11350
 Anl. art Jordbruksfastighet..... Sign. NF
 Uppgiftslämnare Husets ägare..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Lillstugan stod vid vägen och var f d affär. stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP	V P	SK	u 1790-1830	u Verandan är byggd ca 1920.
II	Ladugård	S	T/B	OSP/SLL	FR	T	u 1923	
III	Lillstuga	S	T	SLP	FR	P	b 1830-70	
IV	f d blomsterhandel	Btg	B	SLL	FR	P	u 1930-40	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978
 Fastighet Svensby 1:96..... Film nr SU 69
 Gårdsnamn "Klockernisses", Myrmansgården..... Karta 11350
 Anl. art Bostadsfastighet..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Sonen och "gammelfrua"..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Verandan påsatt på 20-talet, kupan upptagen -57. stonne.....
Fina profilerade locklistpaneler. Uthuset såldes i mitten av fasad.....
-70-talet till fastigheten 1:129. taktäckn......

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	FR	2T	u 1891	Huset nedtaget o upp satt på nytta. Ngt f ändr
II	Magasin	Btg	T/B	SLL	FR	2T	-	Uppsatt av gammalt v
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun . Sunne Församl. . Västra Ämtervik Datum . 1978-07-10
 Fastighet . Svensby 1:103 Film nr . SU 67
 Gårdsnamn Karta . 11350
 Anl. art . Bostadsfastighet Sign. . EG
 Uppgiftslämnare . Frun i huset Åtgärder erfordras
 Anteckningar . Tillbyggnad i väst har varit skrädderi, ... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg	B	SLL	PR	Et	u 1922	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun~~Sunne~~..... Församl. ...~~Västra Ämtervik~~..... Datum ...1978-07-13
 Fastighet .~~Svensby 1:120~~..... Film nr .SU 71.....
 Gårdsnamn Karta ...11350.....
 Anl. art ...~~Kraftverk~~..... Sign. ...~~NF~~.....
 Uppgiftslämnare ...~~Grannen~~..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kraftverk	Btg	Tg	Tg	R	P G	1 1920	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11..
 Fastighet ..Svensby 1:125..... Film nr SU 68
 Gårdsnamn ..Fridby..... Karta 11259
 Anl. art ..Sommarstuga..... Sign. NF
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stenme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	B	LFS/ SFS	G/V O	3T/P	b 1900-10	
II	Uthus	S	B	SLL/ SLP	FR	3T	b 1900-10	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


situationsplan



○ jordkällare





○ brunn



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-12
Fastighet ..Svensby 1:165..... Film nr ..SU 68 - 69
Gårdsnamn Karta ..11350
Anl. art ..Tillverkn. av monteringsfärdiga industrier..... Sign. ..EG
Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
Anteckningar stomme
..... fasad
..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Tillverkning	Btg	Tg	Tg	R	3T	u 1920-30	
II	"	Plint	B	Masonit	Grå	P Grå	u 1963	
III	Spånsilo	Järnskenor	B	P	Grå	P Grå	u 1963	
IV	Transformator	Plint	B	SSP	FR	P R	u 1920-30	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-12
 Fastighet Svensby 1:166..... Film nr SU 69
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art Tillverkn.industri (AB Häggmark & Söner)..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar Enheterna sammanbyggda...... storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kontor	Btg	B/T	SSP	Br	Papp	u 1966	
II	Tillverkning	Btg	Stål-regel	P	Grå	P	u 1966	
III	Lager	Btg	Stål-regel	P	Grå/B	P	u 1973	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan




Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11 -
 Fastighet ..Svensby 1:171..... Film nr SU 67
 Gårdsnamn ...Kärre..... Karta 11259
 Anl. art ...f.d jordbruk + skrädderi, nu sommarhus..... Sign. NF
 Uppgiftslämnare ..Ägarinnan..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	Btg	T	SLL	ljus G O	2T	u 1893	Stommen är äldre.
II	f d skrädderi	S	Tg	Slät	V	3T	u 1906	
III	Ladugård	S	Tg/B	SSP	FR	P	u 1910-20	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan




brunn



Kommun Sunne..... Försam. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-12
 Fastighet Svensby 1:177..... Film nr SU 69
 Gårdsnamn Sillegården..... Karta 11350
 Anl. art Brunnsinrättning..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Margit Ärlingsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Mycket av möblerna i bl a sällskapshuset stonne
.....hämtades ursprungligen från Mårbacka och Lagerlöfssläkten. fasad
..... taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLP/ SLL	G O	1T	u 1890	
II	Uthus	S	T	SLL	FR	2T	u 1890	
III	Restaurant	Plint	B	PFV/ -	FR	2T/P	u 1915	
IV	Badgäststuga	S	B	SLP/ SLL	FR	P grå	u 1915	
V	Badgäststuga	S	B	SLL	FR	Pp	u 1923	
VI	Badgäststuga	S	B	SLP/ SLL	FR	Pp	u 1923	
VII	Badgäststuga	S	B	SLL	FR	Pp	u 1923	
VIII	Badgäststuga/ Samlingslokal	S	B	SLL	FR	Et	u 1927	
IX	Badgäststuga	S	T	SLL	FR	2T	u 1915	Kallades Lindhagen.
X	Badgäststuga	S	B	SLL	FR	2T	u 1930	Kallades Jössegården.


Situationsplan



Kommun ... Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-12
 Fastighet ... Svensby 1:177 Film nr SU 69
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art ... Gäststugor till badanläggningen Sign. EG
 Uppgiftslämnare ... Margit Ärlingsson Åtgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
XI	Uthus	S	B	SSP	FR	2T	b 1915	
XII	Garage	S	B	SSP	FR	P	b 1915	
XIII	F d kiosk, mangelbod	S	B	SLL	FR	P	b 1915	Plintgrund
XIV	Öppen tvättstuga	S	B	SLL	FR	P Grå	b 1915	Plintgrund Ligger i anslutn. t.
XV	Badstuga	S	B	SLL	FR	2T	b 1915	Plintgrund Kallades Källarbacke
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-12.....
 Fastighet ..Svensby 1:178..... Film nr SU 69 -70.....
 Gårdsnamn ..Lövvik..... Karta 11350.....
 Anl. art ..Bostadsfastighet..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare ..Margit Ärlingsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar Verandan till stora huset kom på 1950-talet. stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	Btg	T	SLP/ SLL	FR	2T	u slutet av 1700-t	Flyttad
II	F d vävstuga, ateljé	S	T	SLL	FR	2T	u 1920	
III	Bod	S p	B	SLP	FR	2T	u 1930	
IV	Stolpbod	T p	T	-	X	2T	u slutet av 1800-t	Hitflyttad
V	Gäststuga	x	B	SLL	FR	2T	u 1930	*Uppallad på indraget stockverk.
VI	Ateljé	S	T	SLP	FR	2T	-	F d stall. Stort fönster upptaget åt .
VII	Ladugård/vagnslåda	S/Tg	T/B	SLL/ SSP	FR	2T/ P Grå	u slutet av 1800-t	
VIII	Lofthod	S p	T	-	Grå	2T	u mitten av 1800-t	Fina nockdetaljer.
IX	Garage	Btg	Tg	-	R	2T	u 1933	
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-12..
 Fastighet Svensby 1:178..... Film nr SU 70.....
 Gårdsnamn Karta 11350.....
 Anl. art ...Kallbadhus..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare Margit Ärlingsson..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kallbadhus	S	B	SLP	FR	P Grå	u 1950-t	plintgrund
II	Bod	Btg	B	SSP	Br	P Grå	b 1970	plintgrund
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-13
 Fastighet ..SVENSBY 1:200..... Film nr ..SU 70.....
 Gårdsnamn Karta 11350.....
 Anl. art ..Banvaktstuga..... Sign. ..NF.....
 Uppgiftslämnare ..f d banvaktaren, innehavaren..... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Banvaktstuga	S	B?	PFV	FR	2T	u ca 1910	
II	Uthus	S	B	SLL	FR	2T	u ca 1910	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
.X								
X								

Situationsplan




II.

I.

Kommun ... Sunne Församl. ... Västra Ämtervik Datum ... 1978-07-13
 Fastighet ... Svensby 1:212 Film nr ... SU 70
 Gårdsnamn Karta ... 11350
 Anl. art ... Järnvägsstation Sign. ... NF
 Uppgiftslämnare ... f d banvaktare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stonme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Järnvägsstation	Btg	B	SLL/ LPS	G O	BT/2T	ca 1910	
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								






Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21
 Fastighet ..Svensby 2:1..... Film nr SU 80
 Gårdsnamn ..Bråten..... Karta 11330
 Anl. art ..F.d.jordbruksfastighet, nu bostadsfastighet..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare ..Grannen, Svensby 2:2..... Atgärder erfordras
 Anteckningar storvne
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	B	SLL	FR	2T	u 1920-t	Veranda av yngre datum
II	Bod	S	B	SLL	FR	P Grå	u 1920-t	
III	Ladugård/loge ^x	S	Tg/B	-	X	2T/ P Grå	u 1920-t	Plåttak på vagnslidre
IV	Stall	S	T/B	-	X	P Gö	u 1920-t	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

^x vagnslider
 Situationsplan



Kommun . Suone..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21..

Fastighet Svensby 2:2..... Film nr SU 80.....

Gårdsnamn Svensbysäter..... Karta 11330.....

Anl. art . Fd. jordbruksfastighet, nu sommarbostad..... Sign. EG.....

Uppgiftslämnare .. Ägarna Majken Lindin, Ö. Torggatan 1, K-d..... Atgärder erfordras urvalen


Anteckningar Tillbyggnaden på bostadshuset, gammal klockar- storme

..... verkstad, inredd vind. I huset har bedrivits fasad

..... "Kvartalskola" taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostadshus	S	T	SLL/SLP	FR	2T/parp Sv	u 1840-t	Klockarverkst. pulp
II	Uthus	S	B	SLP	FR	2T	usl. 1800-t	
III	Lada/loge/ladug.	S/Btg	T/B	X	FR	P Gö/2T	usl. 1800-t	
IV	Stall	S	Rv/B	SLL/ -	FR	2T	usl. 1800-t	
V	Jordkällare	S	Btg	slät	Grå	gräs	b 1900-30	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-11
 Fastighet ..Svensby 3:1..... Film nr SU 68
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art ...Kyrka..... Sign. NE.....
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar stenme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Kyrka	S	S	Slät	V	SK	l 1820	l = Sv. bebyggelse
II	Bårhus	Btg	KS?	Sprit	V	SK	u 1978	
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Sunne..... Församl. ..Västra Ämtervik..... Datum ..1978-07-10.
 Fastighet ..Svensby 3:1..... Film nr ..SU 67....
 Gårdsnamn Karta ..11350.....
 Anl. art ...F d skolbyggnad, nu bibliotek..... Sign. ..EG.....
 Uppgiftslämnare Atgärder erfordras
 Anteckningar Veranda tillbyggd..... stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Skola	Btg/Tg	T	SLL	FR	3T	1 1914	Spritputs å grund.
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ...Sunne..... Församl. ...Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-13
 Fastighet ...Svensby 6:1..... Film nr SU 70
 Gårdsnamn Karta 11350
 Anl. art ...Bostad, distriktssköterskemottagning, sparbank Sign. NF
 Uppgiftslämnare ...Anställd på banken Atgärder erfordras
 Anteckningar storme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad, bank	Btg	B	SLL	G P	1T	u 1934	
II	Garage	---	B	SSP	G P	P grå	senare än	
III	Garage	Btg	B	SLL	G P	P grå	"	
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



BYGGNADSINVENTERING 1978

S-län

Kommun Sunne Församl. Västra Ämtervik Datum 1978-07-31
 Fastighet Säljebacka 1:28 Film nr SU 85
 Gårdsnamn Karta 11340
 Anl. art F d skola Sign. EG


Uppgiftslämnare Atgärder erfordras

Anteckningar Skolan starkt nedgången, har använts som magasin stomme
 och höns hus i senare tid. Nu dock under viss upprustning. fasad
 Halvpilastrar, markerade hörn och fina fönsteromfattningar. taktäckn.

Nyklassicism.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Skolhus	S	Tg	Sprit/ Slät	G/V	P R/3T	b början av 1900-t	Taket nyligen omlagt. Verandan i trä av senare datum
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								


Situationsplan



Kommun ..Örnsköldsvik..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-21.....
 Fastighet ..Säljebäcka 1:67, f.d 1:13..... Film nr SU 78 - 79.....
 Gårdsnamn ..Norra Hissingen..... Karta 11340.....
 Anl. art ..F.d.jordbruksfastighet, uthusen anv. av fast.äg. intill..... Sign. EG.....
 Uppgiftslämnare ..Fastighetsägaren intill...... Åtgärder erfordras
 Anteckningar stomme
 fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	<u>Bostadshus</u>	<u>S</u>	<u>T</u>	<u>SLP</u>	<u>FR</u>	<u>Et</u>	<u>l 1865</u>	<u>l = Sv. bebyggelse</u>
II	<u>Loge/ladugård</u>	<u>Btg</u>	<u>Tg/ KS/B</u>	<u>Tg/Slät</u>	<u>-/Grå</u>	<u>P Grå</u>	<u>u 1950-t</u>	<u>Tillbyggd mjölk-kammare 1975.</u>
III	<u>Magasin</u>	<u>Btg</u>	<u>B</u>	<u>SLL</u>	<u>FR</u>	<u>P Gö</u>	<u>u 1950-t</u>	
IV	<u>Garage/ladugård</u>	<u>S</u>	<u>T/B</u>	<u>SSP</u>	<u>FR</u>	<u>P Gö</u>	<u>u 1850-t</u>	
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



Åsen 1:8

Var finns den?

Ej inventerad


Ag: Perder Nordenberg

82-07-15

HE

Kommun	Sunne	Församl. Västra Ämtervik	Datum 1978-07-18
Fastighet	Åsen 1:9		Film nr SU 79
Gårdsnamn	Stugan i Åsen, Stugutorpet		Karta 11259
Anl. art	Postadsfastighet, f d jordbruksfastighet		Sign. EG
Uppgiftslämnare	Fastighetsägaren		Åtgärder erfordras
Anteckningar	Byggnadsåren på II, III, IV och V mycket osäkra.		stenne
.....			fasad
.....			taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLL	FR	Ps/Et	l 1825	l. = Sv. bebyggelse
II	Lillstuga	S	T	SLL	FR	Ps/Et	u 1880-t	
III	Uthus	S	T	—	X	2T	u 1880-t	
IV	Jordkällare	S	B	—	FR	Et	u 1880-t	
V	Ladugård, loge	S	B/Tg	—	FR/R	P grå/ Et/Sp	u 1880-t	
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								



Kommun ..Sunne..... Församl. Västra Ämtervik..... Datum 1978-07-18
 Fastighet ..Åsen 1:12..... Film nr SU 75
 Gårdsnamn ..Östra Blöthult..... Karta 11258
 Anl. art ..f.d. jordbruksfastighet, nu ödegård..... Sign. EG
 Uppgiftslämnare Åtgärder erfordras
 Anteckningar ..Fint ursprungligt bostadshus, utan större ..stomme
förändringar..... fasad
 taktäckn.

Hus nr	Husets funktion	Grund mtr	Bygg mtr	Fasad mtr	Färg	Tak-täckn.	Byggn.år b, l, u	Kommentar
I	Bostad	S	T	SLP	FR	P grå	b första delen 1800	
II	Lillstuga	S	T/B	SLP	FR	P grå	b mitten 1800	
III	Ladugård	S	T/B/Tg	SLP	FR/R	P grå	^x 1 1911	Till hälften nedrivet
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

Situationsplan



^x1 = Sv. bebyggelse

Landsbygden



Värmlands län del II



II



I



III