INVENTERINGSMATERIAL UTARBETAT OCH SAMMANSTÄLLT SOMMAREN 1981.

SAMMANSTÄLLNINGEN BESTÅR AV TRE A4-PÄRMAR MED INVENTERINGSBLANKETT OCH FOTOBLAD MED KVARTERSPLAN FÖR VARJE INVENTERAD FASTIGHET.

FOTOBLAD: KVARTERSPLANERNA ÄR ALLTID ORIENTERADE MED NORR UPPÅT. DEN BERÖRDA FASTIGHETEN ELLER STADSÄGAN ÄR INRINGAD MED RÖTT OCH BYGGNADERNA PÅ FASTIGHETEN ÄR NUMRERADE MED ROMERSKA SIFFROR.

NEGATIVEN TILL DE KONTAKTKOPOIR SOM FINNS MONTERADE PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN FINNS FÖRVARADE PÅ VÄRMLANDS MUSEUM. TILL VARJE TAGEN FILM FINNS FOTOPROTOKOLL UTSKRIVNA OCH DE ÅTERFINNS I EN SÄRSKILD PÄRM JÄMTE DEN RAPPORT SOM UTARBETADES NÄR FÄLTARBETET VAR UTFÖRT. FILMNUMRET FINNS MARKERAT PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN.

INVENTERINGS-
BLANKETT: PÅ DENNA BLANKETT ÅTERFINNS EN RAD FÖRKORTNINGAR RÖRANDE KONSTRUKTION, MATERIAL OCH FÄRG PÅ DE INVENTERADE BYGGNADERNA FÖR FÖRSTÅELSE AV DESSA SKA FÖRKORTNINGSNYCKELN SOM FINNS FÖRST I VARJE PÄRM ANVÄNDAS.
UNDER RUBRIKEN KOMMENTAR FINNS EN KORT BESKRIVNING OM BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDE I VISSA FALL. SOM KOMPLEMENT TILL DENNA FINNS I RAPPORTEN NÅGRA RADER SOM BEHANDLAR DETTA ÄMNE SAMT EN KARTA.

OBSERVERA ATT TILL DE 165 UTSKRIVNA INVENTERINGSBLANKETTERNA SÅ SAKNAS FOTOBLAD TILL 20 STYCKEN. DET RÖR SIG I DESSA FALL OM OBEBYGGDA FASTIGHETER OCH DESSA HAR EJ FOTOGRAFERATS.

BYGGNADSINVENTERING SÄFFLE 1981
FÖRKORTNINGAR OCH TECKENFÖRKLARINGAR TILL INVENTERINGSBLANKETTEN

1 Stom- och fasadmaterial

Al	aluminium
B	bräder,plank,reglar
Btg	betong
Et	eternit
Ns-gn	natursten, gnejs
Ns-gr	natursten, granit
Ns-ma	natursten, marmor
KS	konststen
P-pr	plåt, profilerad
Pl	plast
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
SLP	stående lockpanel
Fv	panel på förvandring
LSP	liggande slät panel
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspåntpanel
SFS	stående fasspåntpanel
SS	stående pärlspåntpanel
LPS	liggande pärlspåntpanel
Fjäll	fjällpanel
Rapp	rappning, revertering med bruk
Riv	rivputs, stänkputs
Slät	slätputs
Sprit	spritputs
Stick	stickor

2 Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtakpannor
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
pr	plåt, profilerad
Papp	papp
Sk	skiffer
Sp	spån
Stick	stickor
tP	falsad plåt

3 Fönster

1L	avser antal lufter
2L osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp	perspektiv fönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost
Fast	fasta fönster

4 Dörr

Al	aluminium
Gl	glas
P	plåt,stål
T	trä

5 Färgtyp

S	slamfärg
O	oljefärg
I	impregneringsfärg, lasyr
P	plastfärg
K	kalkfärg

Falu rödfärg anges med FR. Övriga färger anges med två beteckningar: kulör/färgtyp. Avvikande färg på detaljer anges efter snedstreck i rutan.

6 Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagnat
lj	ljus
mö	mörk

lj Gö ljusgrön
mö Br mörkbrun
G-Br gulbrun
osv.

7 Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind/svåning

ex.
1: Sprit Grå- första våning grå sprit puts.
2-5: Slät Br: andra till femte våning brun slätputs.

8 Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
inr.	inredd
prof.	profilerad
rustis.	rustiserad
b:	bedömning
l:	källa:arkiv eller litteratur
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet Skalden 1 Film.nr SÄ -
Gatuadress Billerudsgatan 15 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)...Obebyggd

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet SKALDEN 2 Film nr SÄ 17
Gatuadress Billerudsgatan 13/ V.Storgatan 17 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1: Affärslokaler 2: Bostäder Hus II: Föreningslokal. Hus III o IV: Auktionskammare med lager. Tidigare funktion: Hus III o IV : Lokal för frälsningsarmén Hus IV senare bageri.

Uppgiftslämnare, litt
Kommentarer
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. År b,l,u	Ombygg. År
I	Affärs- och kontorsbyggnad	2 1/2	Ns-Gn	B	SPS	R/P V det	Tp-3L Fast	T	2T/R	1897 1	1945 1
II	Föreningslokal	1 1/2	Ns-Gn	B	SPS	R/P	Tp-3L Fast	T	Et/S	1909 1	1948 1
IIIa	Auktionskammare	1	Ns-Gn	B	SPS	X/O	Mp-2L Kp-4L	T	FaP/ Grå P-pr/S	1890 1	
IIIb	Lagerbyggnad	1	Ns-Gn	B	SPS	X/O	Mp-2L	T	P-pr /S	1890 1	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefulla träbyggnader från tiden strax före och efter sekelskiftet. Husen är om- och tillbyggda vid ett flertal tillfällen. Gårdshuset III är exempel på ett av Säffles tidigaste frikyrkolokaler, men är f n i dåligt skick

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en vildvuxen gård till Hus III är ett stort skärmtak av profilerad plast fogat.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet Skalden 3 Film.nr SÄ 17
Gatuadress V.Storgatan 15 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Urspr. okänd, Anders Nilsson 1918, Alfred Nordström 1929

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Affärslokal 2: Lagerutrymme Tidigare funktion: 2: Bostad

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Affärs- och lager-lokal	2 1/2	Ns-Gn	B	Rapp	Br-S	Mp-2L Fast	T-GL	2T/ R	1890-t b	1918, 1929
II	Uthus	1	–	B	SLL	lj-G/ O	Mp-2L	T	Papp /S	1948 1	
III	Uthus	2	Ns	B	LFS Tg	FR R	Fast	T	P-pr	1919 1	

Kommentar Hus I: Den ursprungliga kalkputsen på husets fasad har översprutats med cementputs med grövre struktur vilket har medfört att byggnaden har fått ett tråkigt utseende. Hus II och III befinner sig i ett mycket dåligt skick.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en vildvuxen tomt.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet Skalden 4 Film.nr. SÄ 17
Gatuadress V.Storgatan 13/ Skolgatan 2 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt HSB:s Riksförbund

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Affärer 2-31/2: Bostäder

Uppgiftslämnare, litt Schyman: Värmlandsnäs II (1958)
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Affärs och Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Ns-Sk Tg	Grå R	Persp 1-2 l	t-Gl	2T/ R	1951 l	
II											
III											

Kommentar
Byggnadskropparna ligger i vinkel.

Beskrivning av närmiljön Byggnadskropparna ligger i vinkel i direkt anslutning till trottoar åt norr och öster, gården är asfaltbetäckt och används som parkerings-plats.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet Skalden 5 Film nr. SÄ -
Gatuadress Skolgatan 4 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning). Obebyggd.

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
Fastighet Skeppet 3 Film.nr SÄ 2
Gatuadress Kanaltorget 3 Karta
Fast:s namn Säffle Bibliotek Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Bibliotek 2-3: Bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Stadsbibliotek Bostäder	3	Ns-Skiffer	Btg	Rivp	Grå	Persp 2 L	T-Gl	2T/ R	1953-1954 l	
II											
III											
-											

Kommentar
Skyltfönster delvis igensatta med konstmaterial i starkt avvikande färg.

Beskrivning av närmiljön
Beläget vid det stensatta Kanaltorget i rät vinkel mot Stadshuset. På baksidan mot älven, asfalterad parkerings-plats.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
Fastighet SMEDJAN 1 Film nr SÄ 12
Gatuadress Sundsgatan 27 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: Obebott bostadshus Hus II: Nuvarande bostadshus Hus III: partilager
HusIV: Garage

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	f.d Bostadshus	1 1/2	Ns-Gn	T	SPS SLL	G/O	Kp-4L Fast	T	FaP/ Grå	1860-1880-t b	
II	Bostadshus	1 1/2	Ns-Gn	T	Tg	V	Mp 2-3 L	T	P-pr /Gö	1887 1	1975 1
III	Gårdshus	1 1/2	Btg	T	SLL SFS	FR	Kp-4L Fast	T	Papp /S	1924 1	
	Garage	1	Btg	Btg B	P-pr Slät	Gö R	Fast	T	Papp /S	1940-t b	

Kommentar Tomten rymmer tre byggnader som har använts för bostadsändamål. Hus II fungerar som nuvarande bostad samtidigt som hus I står inför rivning. Hus II har helt förlorat sin äldre karaktär i och med ny fasadbeklädnad samt utbyte av fönster, dörrar och tak.*)

Beskrivning av närmiljön Tomten består till största del av grusplan samt gräsyta mot Sundsgatan. Dessutom finns uteplats, stenparti och några träd.

*) Hus III och IV befinner sig i mindre gott skick.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
Fastighet SMEDJAN 2 Film nr SÄ 12
Gatuadress Sundsgatan 25 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1: Säffle Begravningsbyrå, C-O Stenkvist. 2: Bostadshus Hus II: Lagerlokal för begravningsbyrån. Garage.

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Begravningsbyrå o bostadshus	1 1/2	Ns-Gn	T	Et	Bg	Mp-2L Fast	T	P-pr /S	1860- 1880-t h	1955 1962 1
II	Lagerlokal, garage	1	Btg	B	P-pr	V,Br	Mp-2L	T	Papp /S	1975 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan samt mindre grönytor. Fastigheten avgränsas mot Sundsgatan utav en längre naturstensmur.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-08
Fastighet SMEDJAN 3 Film nr. SÄ 12
Gatuadress Sundsgatan 23 Karta
Fastighetens namn "Föreningsbanken" Sign
Arkitekt Hus I: C-E Andersson Hus II: Yngve Ottosson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I. 1: Banklokal och affär 2-3 1/2: Bostadslägenheter.
Hus II 1: Banklokal 2: Kontorslokaler

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bank-affär- o bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Slät	Gö Bg	Mp-2L	A1-G1	2T	1935 1	
II	Bank o kontor	2	Btg	Btg	P-pr "sten-skivor"	V Br	Persp	A1-G1	Papp /S	1976 1	
III	Garage	1	B	B	P-pr	Gö	-	T-P	P-pr /Gö	1964 1	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Huset I och II ligger i vinkel. Asfalterad gårdsplan samt brandmurar mot fastigheterna Smedjan 3 och 6.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-08
Fastighet SMEDJAN 4 Film.nr SÄ 12
Gatuadress Sundsgatan 21/Ö.Storgatan 12 Karta
Fast:s namn "Grorfeltska huset" Sign
Arkitekt Alfred Nordström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1: Affärer och frisör 2-3 1/2: Bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt
Anmärkningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn År
I	Affärs- o bostads-hus	3 1/2	Ns-Gn	Tg	1:Rivp 2-3:1/2 Slät	G	Kp-4-6L Fast	T Al-Gl	Fap/ Grå R	1923 l	
II											
III											

Kommentar Som hörnhus är byggnaden mycket viktig för gatubilden. Några större förändringar förutom utbyte av dörrar har ej byggnaden genomgått. Byggherre: Emil Grorfelt.

Beskrivning av närmiljön Grusbelagd gård som ej avgränsas mot Ö.Storgatan och Smedjan 5. Mot fastigheten Smedjan 3 finns en brandmur.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-08
Fastighet SMEDJAN 5 Film nr SÄ 12
Gatuadress Ö. Storgatan 14/Tegnérgatan 2 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I:Affärslokal Hus 2: f.d personalmatsal

Uppgiftslämnare, litt Bengt-Åke Edberg
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Affärslokal	1	Btg	B	Et	V	Mp-2L	T	Papp /S	1930 l	
II	f.d personal-matsal	1	Btg	B	LFS	Bg/O	3L	T	Papp /S	1940-t b	
III	Carport	1	-	Järn rör	LFS	V	-	-	P-pr /V	1960-t b	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan. Under hus II är nedfarten till Smedjan 6:s källare som fungerar som garage.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-08
Fastighet SMEDJAN 6 Film nr. SÄ 12
Gatuadress Torggatan 2 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C-E Andersson 1953; C Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: Kronfogdemyndigheternas lager. Tidigare funktion: Gummiverkstad
Hus II: Arnes servicetjänst samt Ingmans bussgarage och verkstad

Uppgiftslämnare, litt Bengt-Åke Edberg
Anmärkningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn år
I	Kronofogdenslager	1	Btg	Btg	P-pr Slät	Grå V,B	Fast	T-Gl	FaP/ R	1936 1	1953 1
II	Bussgarage o servicestation	1	Btg	Tg	Tg	G	2-3 L Fast	P-Gl	Papp /S	1953 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan med en bensinpump.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 2 Film.nr. SÄ 11
Gatuadress Fogdegatan 8/Hyttegatan 29 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Damfrisering och lokal för friluftsfrämjandet 1 1/2: lokal för friluftsfrämjandet

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Damfrisering Föreningslokal	1 1/2	Ns-Gn	B	SPS Fjäll	G/O Br/I	Kp-4L Fast	T	FaP/S Papp / S	1897 l	1950-t b
II											
III											

Kommentar Husets karaktär har blivit totalt förändrat genom tillbyggnad med nytt fasadmaterial.

Beskrivning av närmiljön Huset ligger i en vildvuxen trädgård med bl.a fruktträd och buskar.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 3,4 Film nr. SÄ -
Gatuadress Fogdegatan 10-12 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Obebyggda (parkeringsplatser)

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 5 Film nr SÄ 10
Gatuadress Fogdegatan 14/ Sundsgatan 30 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I 1: Affärer och bostäder 2-2 1/2: Bostäder Hus II: Uthus
I hus I har tidigare inrymts pensionat (rumsuthyrning), pastorsexpedition, m.m.

Uppgiftslämnare, litt Maria Torstensson, ägare
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Affär och bostäder	2 1/2	Ns-Gn	T	SPS	lj-G/O V det	Kp 4L	T	FaP/ S	1898 1	1942 1
II	Gårdshus	1	N	T	SLL	V/O	Mp 2L	T	Papp /Gö	1898 b	
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull träbyggnad uppförd i 90-tals stil med listverk mellan våningarna, dekorerade fönsteromfattningar, veranda med lövsågeriarbeten, samt hörntorn med spetsiga smidesdetaljer. Utseendet är ursprungligt med undantag av två nya entrédörrar och nya skorstenar i rött tegel.

Beskrivning av närmiljön Gården har en stor grusplan mellan husen. Utefter tomtgränserna gräsremsor och rabatter.

Anm; Fönsterbyte pågår. Nya släta foder uppsättes!

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 9 Film nr. SÄ 10,11
Gatuadress Sundsgatan 32 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt G.Ålander

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus, enfamiljshus

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. År b,l,u	Ombygg. År
I	Bostad	1 1/2	Ns-Gn	Tg	Slät	G/K	Mp 2L Fast	T	1T/R	1935 l	
II											
III											

Kommentar En stor villa med representiv karaktär. Byggnadens entré med skärmtak har utformats med nyklassiska element, såsom smala kannelerade joniska kolonner, samt tandsnitt.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden ligger ganska fritt på en stor tomt. Asfalterad garage infart, plattbelagda gångar och uteplats. I övrigt gräsbevuxen och med en stensatt damm på baksidan. Mot Sundsgatan en låg skiffertäckt naturstensmur med järnräcke.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 10 Film nr SÄ -
Gatuadress Sundsgatan 34 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Obebyggd

Uppgiftslämnare, litt
Kommentar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 11 Film.nr. SÄ 11
Gatuadress Sifhällagatan 7/ Hyttegatan 33 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
Bostadshus enfamiljshus. Byggdes som läkarbostad. Billerud inköpte huset 1959.

Uppgiftslämnare, litt Inga-Britt Friberg, ägare
Anmärkningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostad	1 1/2	Ns-Gn	T	LFS	G/P V det	Kp 4L	T-Gl	2T/R	1902 1	1959 1
II	Garage, uthus	1	Btg	B	Fjäll	G/P V det	Mp 2L	T	2T/R	1959 1	
III	Cykelstall	1	-	B	Pl-pr	V	-	-	Pl-pr/V	1960-t b	

Kommentar En kulturhistoriskt värdefull trävilla med speciell karaktär inom inventeringsområdet genom sin storlek och representativa omgivning. Arkitektoniskt utformad med rika dekorer bl.a snidade takfotstassar, profilerade vindskivor, skulpterade och imålade blomstermotiv över fönster. Byggnaden genomgick en större reparation när Billerud köpte den till tjänstebostad.

Beskrivning av närmiljön
Mycket stor och välskött tomt. Plattbelagda gångar och uteplats. I övrigt gräsmatta, rabatter, mycket buskar och träd. Tomten avgränsas mot gator med staket och hög häck.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-06
Fastighet SPARTA 12 Film.nr. SÄ 11
Gatuadress Hyttagatan 31 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Hus Ib: O.Bäcklund Hus Ia: B.Johannesson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus Ia:Bostadshus Hus Ib:Tandläkarpraktik Hus Ib utgörs av ett om- och tillbyggt tidigare på tomten befintligt gårdshus.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn år
I a	Bostadshus	1	Btg	B	Fjäll Tg	mö-Br/ I G	Persp 1 L	T	2T/R	1959 1	
Ib	Tandläkarpraktik	1	Btg	B	Mexi Tg	V G	Persp 1 L	T	2T/R Fap/ R	1935 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaden ligger långt in på en mycket långsmal tomt. Från gatan leder en plattgång till entré samt en asfalterad ramp till garage i källarvåningen. I gräns mot Sparta 11 en uteplats i trä med plasttak. I gräns mot Sparta 2,3 ett staket respektive högt plank. I övrigt gräsmatta, buskar och träd.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-21
Fastighet STRÖMMEN 2 Film nr SÄ 17
Gatuadress Bryggerigatan 2/ Tingsgatan 3 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Ernst Torulfs Arkitektbyrå

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Säffle idécentrum, Säffle kommun Tidigare funktion: Polis- och brandstation.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I a	Utställnings och samlingslokal	1-2	Btg	Tg	Rivp SLP	Grå-Br Br/I	Mp 2L	T-Gl	1T/R	1935 1	1979 1
I b	Tillbyggnad	1	Btg	B	LFS SFS	Br/I	1 L	T-Gl	Papp /S	1966 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Beläget på en sluttning vid Byälven. Byggnaden omgärdas av asfalt och gräsområden.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-20
Fastighet STRÖMMEN 3 Film nr SÄ 18
Gatuadress Tingsgatan 1/Ö.Storgatan 1 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Affärer och bostadslägenheter 2-5: Bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Affärs och bostadshus	2-5	Btg	Tg	Tg Slät	R V	Persp 2 L	T-Gl	2T/R	1959 1	
II											
III											

Kommentar Byggnaden består av tre volymer som bildar ett U.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden är belägen på Byälvens östra strand. Asfalterade ytor samt plattbeläggning mot Byälven omger huset.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet Städet 3 Film nr SÄ 4
Gatuadress Järnvägsgatan 7/Magasinsgatan 13 Karta
Fastighetens namn "Gröna Villan" Sign
Arkitekt Alfred Nordström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kontorslokaler, tidigare bostadshus

Uppgiftslämnare, titt Tjänsteman vid Billerud
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Kontor	2	Btg	B	Rivp	Gö	Mp 2-3L	T	Fap Grå	1933 1	1956 1
II											
III											
I											

Kommentar
Tidstypiskt funkishus

Beskrivning av närmiljön Gräsplan och uppväxta träd. Ej avgränsat till grannfastigheterna (Städet 4+13) då det är gemensam ägare Billeruds AB.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet Städet 4 Film nr. SÄ –
Gatuadress Magasinsgatan 11 Karta
Fastighetens namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning) Obebyggd fastighet.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombygg år
I											
II											
III											
IV											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet Städet 5 Film.nr SÄ-
Gatuadress Magasinsgatan 9 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning) Obebyggd fastighet

Uppgiftslämnare, litt
Litningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											
...											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet Städet 7 Film.nr. SÄ —
Gatuadress Billerudsgatan 12 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)... Obebyggd fastighet

Uppgiftslämnare, litt
Litningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											
...											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet Städet 8 Film nr SÄ -
Gatuadress Magasinsgatan 14 Karta
Fastighetens namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning) Obebyggd fastighet

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet STÄDET 9 Film nr SÄ 5
Gatuadress Billerudsgatan 16 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Endast gårdshus finns kvar på fastigheten ev till lagerändamål.
Hus I: Det tidigare förvaringsboden inreddes till lägenhet 1945.
Hus III: Mindre fryshus på plintar.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn år
I	Gårdshus	2	Btg	B	Et	Grå	Mp 2-3 L	T-Gl	P-pr /S	1920-t b	1945 l 1961 l
II	Uthus	1	B	B	LSP	Grå	-	T	FaP /S	1920-t b	
III	Fryshus	1	-	B	P-pr	Gö	-	T	P-pr /Gö	1975 l	

Kommentar Gårdshus I har beklätts med eternitskivor. Byggnaderna I och II är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Äldre uppväxt trädgård med fruktträd och en berså. Trädgården sedan lång tid sammanhängande med grannfastigheten (Städet 10)

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet STÄDET 10 Film nr. SÄ 5
Gatuadress V.Storgatan 18/ Billerudsgatan 18 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I 1: Affärslokaler, Billerud AB:s tryckeri 2: Bostäder Hus II:Lager
Hus III: 1: Cykelverkstad, bostad 2: Bostäder Hus III: Har tidigare inrymt postkontor.

Uppgiftslämnare, litt ..Arkivarie S.Höök, Billeruds AB
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Affärs- och bostadshus	3 1/2	Ns-Gn	Tg	Slätp	lj-G	Mp 1-3 L	T	1T/R	1931 l	
II	Lager	2	Btg	B	Et	Grå	Mp 2-3 L	T	P-pr /S	1930-t b	
III	Affärs- och bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Tg	R-Fr G-P	Kp 4L	T-Gl	FaP / S	1880-t b	
	Fryshus	1	-	B	P-pr	Gö	-	T	P-Pv /Gö	1975 l	

Kommentar ..Fastigheten har kulturhistoriskt värde: Hus I har en fasad med några kvardröjande drag av tjugotals-klassicism och är viktig för gatubilden. Hus III är en viktig hörnbyggnad i puts- och tegelarkitektur med klassiska detaljer, byggd på 1880-talet. Byggnaderna på fastigheten är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Gården har sedan lång tid hängt ihop med grannfastigheten (städet 9). Den är grusbelagd med mindre gräsytor och enstaka uppväxta träd. Ett äldre cykelstall i trä och tillfälligt uppställda mindre frysförråd finns också på tomten.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet STÄDET 11 Film nr SÄ 5
Gatuadress V.Storgatan 20 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt ...Alfred Nordström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1: Affärslokaler 2,3: Bostäder Hus II: Lager I hus I har tidigare ett varuhus inrymts. I hus II förmodligen delvis bostäder tidigare.

Uppgiftslämnare, litt Fastighetsägare T-E Sjögren
Litteratur
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. år b,l,u	Ombygg. år
Ia	Affärs- och bostadshus	3	Ns-Gn	Tg	Rivp	Grå	Mp+Kp 2-5L Fasta	T-Gl	FaP/ Gö	1916 1	
Ib	Lager	1	Ns-Gn	Tg	Rivp	Grå	Mp 2L	T	P-pr	1916 1	
II	Lager	2	B	B	LSP	G	Mp+Kp 2-5 L	T	P-pr	1925 1	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull för sin betydelse i gatubilden. Tidstypisk byggnadsstil med jugendinslag. Uthusbyggnader i trä är placerade i tomtgräns och försedd med brandmurar, vilket är ett karaktäristiskt inslag i Säffle. Husen är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Gården är grusbelagd och används för parkering och lager.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet STÄDET 13 Film nr SÄ 4,5
Gatuadress Järnvägsgatan 9-11/V.Storgatan 22 Karta
Fastighetens namn "Huvudkontoret", Billeruds AB Sign
Arkitekt Hus I: E.Thorulf, Hus II: C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kontorslokaler för Billerudskoncernen (huvudkontor)

Uppgiftslämnare, titt Tjänstemän vid Billerud: Y.Ottosson, S.Höök
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Kontorsbyggnad	2 1/2	Ns-Gr	Tg	Rivp	Grå-Br	Mp 2L Kp 4L	T	glaserat 2 kup	1917 l	1938 l
IIa	Kontorsbyggnad	3,2	Btg Ns-Gr	Btg	Tg Rivp Glas	R	Persp	T-Gl	FaP/ koppar	1956 l	
III	Kontorbyggnad (flyttbar)	1	Btg	B	SLL	Grå/P	Mp 2L	T	Papp /Gö	1952 b	1959 l

Kommentar Byggnad I: Kulturhistoriskt värdefull för sin arkitektutformning i nationalromantiskstil. Historiskt betydelsefull, såsom Billerudskoncernens högkvarter, uppfört av grundaren C.Storjohann.

Beskrivning av närmiljön Huset omges av en välansad trädgård. Tomtmarken är i övrigt gräsbevuxen samt asfalterad för parkeringsändamål.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-24
Fastighet STÄDET 14 Film.nr. SÄ 5
Gatuadress Billerudsgatan 10/Magasinsgatan 7 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
Litningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3	Btg	Btg	Tg	R	Persp 1-2L	T-Gl	2T/ R	1956 l	
II	Bostadshus	3	Btg	Btg	Tg	R	Persp 1-2L	T-Gl	2T/R	1 956 l	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger i vinkel på en tomt som i stort sett består av en nerfartsväg till garage i källaplanen. Fastigheten avgränsas utav staket mot angränsande obebyggda fastighet.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet SÅGEN 1 Film nr. SÄ 3
Gatuadress Billerudsgatan 3, Magasinsgatan 4 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Stadsarkitekt L.Knape

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Elverk

Uppgiftslämnare, litt Schyman, Värmlandsnäs II (1958)
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I a	Expeditionslokaler Mätaravdelning Lagerutrymmen	2	NS-Gr	Btg	Rivp, Tg	Grå, V	Persp	T/Gl	1T/ R	1951 l	
I b	Kontors-och pesonalutrymmen samt bostadslägenheter	2 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Persp	T/Al	1T/ R	1951 l	
I c	Ställverks-byggnad	2	Btg	Btg	Rivp	Grå-V	Persp, Mp	P	1T/ R	1951 l	
—	Garage	1	Btg	Btg	Tg, Btg	R Grå	Mp- 2 L	Al	1T/ R	1951 l	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna inom ett inhägnat gräs- och asfaltbetäckt gårdsområde. På gården finns även träd, buskar och parkeringsplatser.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet SÅGEN 4 Film nr. SÄ 3
Gatuadress Magasinsgatan 2 Karta
Fast:s namn Medborgarhus Sign
Arkitekt C Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Medborgarhus inrymmande nöjeslokaler samt kontors- och föreningslokaler.

Uppgiftslämnare, litt
Litteratur
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Köpmansal Hantverksrum Loger	2	Btg	Btg	Rivp, Ädel, P-pr	Grå Grå lj-B	Persp /Fast	Al-Gl	Papp /S	1966 1	1976 1
	Kontor Dansrotundan Teaterlokal										

Kommentar Byggnaden är stor och sammansatt av olika byggnadsvolymer. Den har en monumentkaraktär och är bl.a finansierad med hjälp av ett flertal donationer.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden är belägen på ett stort asfalterat område som kantas av mindre gräsområden. Området är i öster begränsat av Säffle kanal, i söder av bostadshus, i väster av elverk samt ett bostadshus och slutligen i norr av Riksväg 45.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet TELEGRAFEN 4 Film nr. SÄ -
Gatuadress Kaptensgatan 7 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Obebyggd (Parkeringsplatser)

Uppgiftslämnare, litt
Litteratur
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet TELEGRAFEN 5 Film.nr SÄ -
Gatuadress Kaptensgatan 5 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Obebyggd (Parkeringsplatser)

Uppgiftslämnare, litt
Aitningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-02
Fastighet TELEGRAFEN 6 Film nr. SÄ 15
Gatuadress Kaptensgatan 3 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt Hyresgäst
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostäder	2 1/2	Btg	B	Rapp	Bg	Mp 2L	T	2T/ R	1930 l	
II	Bostäder	1 1/2	Ns-Gr	B	LFS	G/O R/P	KP 4L	T	P-pr /S	1890-t b	
III	Förråd	1 1/2	B	B	SFS Tg	R/P R	Mp 3L	T	Papp /S P-pr/ S, R	1910-t b	

Kommentar Hus II: Kulturhistoriskt värdefull på grund av byggnadens arkitektoniska utformning. Tak, fönsterfärg, ytterdörr, hängrännor, stuprör samt interiör - ej ursprunglig.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna omges av en mycket välvårdad tomt, bestående av grusplan, rabatter och några mindre gräsområden.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet TELEGRAFEN 7 Film nr SÄ 15
Gatuadress Hamngatan 7 Karta
Fast:s namn Betlehemskyrkan Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Frikyrka

Uppgiftslämnare, litt Schyman: Värmlandsnäs II (1958)
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Kyrkolokal Bostadsvåning	2	Ns-Gn	B	Rapp	Bg/K	Kp-4L Mp-2L	T	FaP-S/ Grå	1911 l	
II	Förråd	1	B	B Tg	Et Slät	Grå Grå	-	T	FaP Grå	1940-t b	
III											

Kommentar Stort kulturhistoriskt värde på grund av byggnadens arkitektoniska utformning som ett exempel på frikyrkoarkitektur i början av seklet. Byggnaden befinner sig i ett välbevarat tillstånd. Som hörnfastighet är kyrkan ett viktig inslag i gatubilden.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden omges av grusplan, gräsmatta samt rabatter.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet TELEGRAFEN 8 Film.nr. SÄ 4
Gatuadress Hamngatan 1/V.Storgatan 6 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
HusI,1:Affärslokaler 2,3: Bostäder Hus I a: Affärslokal

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostäder Affärer	3	Btg	Btg	Tg	R Grå/S	Persp 2L	T/Gl	2T/ R	1959 l	
Ia	Tillbyggnad	1	Btg	Btg	Fjäll	R/P	-	-	Papp /S	1968 l	
Ib	Tillbyggnad	1	Btg	Btg	Slät	Bg	-	T	P-pr /S	1950-t b	
	Garage	1	B	B	Fjäll	G/P	-	T	P-pr /Grå	1950-t b	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Husen är belägna på en asfalterad gård. Till I b hör en lastbrygga och till I a ett skärmtak för cyklar. Det finns även trappnedgångar till källarvåningen.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-23
Fastighet TELEGRAFEN 9 Film nr SÄ 4
Gatuadress V. Storgatan 8 Karta
Fast:s namn Filadelfia Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1:Affärslokaler 2,3: Bostäder Hus I b: Frikyrkolokal

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
Ia	Affärs- och bostadshus	3	Btg Mosaik Ns	Btg	Tg Klin	R Grå	T Persp Fasta	T-Gl	2T/ R	1961 l	
Ib	Frikyrkolokal	1	Btg	Btg	Rivp	Gö	Fasta	T	Papp	1961 l	
II	Garage	1	-	B	Fjäll	Grå/P	-	T	P-pr Grå	1961 b	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Frikyrkolokalen inne på gården i vinkel med affärshuset. På den asfaltbetäckta gården finns även garage och carport.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-23
Fastighet TELEGRAFEN 10 Film.nr. SÄ 4
Gatuadress V.Storgatan 10 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt J.S Wahlström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I a: 1: Affärslokaler, 2,3: Bostäder, Hus I b: Affär och lager.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I a	Affärs- och bostadshus	3	Ns-Gn	Tg	Slät, Sprit	Bg	Tp-4L/I	T-Gl	FaP-S/Gö	1914 l	sista 1977 l
	Affärs- och bostadshus Gårdssidan	3	Ns-Gn	Tg	SP-pr	G	Tp-4L/I	T	FaP-S/Gö	1914 b	
Ib	Tillbyggnad	1	Btg	Btg	Slät	G	Tp-3L	T	FaP/Gö Gl	1943 l	
	Gårdsbyggnad Lager, uthus	1	-	B	LFS	G/P	Fasta	T/B	FaP/Gö	1910-t b	

Kommentar Hus I a: Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde genom sin tidstypiskt arkitektoniska utformning. Fönster och gårdssidans fasadmaterial ej ursprungliga. Gårdsfasaden har mist sin karaktär.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en grusbetäckt gård som avgränsas mot fastigheten Telegrafen 9 med en syrenhäck etc.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-23
Fastighet TELEGRAFEN 11 Film nr SÄ 4
Gatuadress V.Storgatan 12 Karta
Fast:s namn "Telegrafen" Sign
Arkitekt Kilström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Postkontor 1896-1932, Telegraf 1896- början 1960 övre våningen.

Uppgiftslämnare, litt. Reinhold Palminge, ägare
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Tg	R	Kp-4L /Gö	T/Bö	FaP-S/S	1896 u	pågår
IIa	"Abborboa"	2	Ns-Gn	Tg	Tg	R	Mp	T	Papp /Grå	1896 u	
IIb	Gårdshus	2	Btg	Tg	Tg	R	Mp-4L/ 2L	T/Gö	Papp /Grå	1940 u	
III	Utedass Förrådshus	1	B	B	LFS	R	Fasta 1L	T/R	Papp /Grå	1896 b	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull sekelskiftsbyggnad i röd tegelarkitektur med omsorgsfullt utarbetade detaljer i murverket. Fastigheten är en av de få kvarvarande hela gårdsmiljöerna och är därför ett viktigt inslag från den äldre stadsbilden.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en grusbetäckt gård kantad av mindre gräsområde.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-23
Fastighet TELEGRAFEN 12 Film nr. SÄ 4
Gatuadress V.Storgatan 14 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Grandinsson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Telegrafstation. Tidigare även postlokal

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Telegraf	3	Ns-gr	Btg	Slät Al	Bg Br V det	Persp 1 L	Al-Gl	FaP/ S	1957	1973
II	Kontor och garage	1	Btg	Btg	Slät	lj-B G	Persp 1 L	T	FaP/ S	1957	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Husen är belägna på en asfalterad gårdsplan som avgränsas mot fastigheterna Telegrafen 11 och 14 med stängsel.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-23
Fastighet TELEGRAFEN 14 Film nr. SÄ 4
Gatuadress V.Storgatan 6/Billerudsgatan 9,11/Kaptensgatan 9,11 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I, 1: Affärslokaler och bostäder 2,3: Bostäder

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr, färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn år
I	Affärs och bostadshus	3	Btg	Btg	Et Tg Mosaik	Grå G	Persp 2 L	T-Gl	P-pr/ Grå	1959 1	
II	Bostadshus	3	btg	Btg	Et	Grå	Persp 2 L	T-Gl	P-pr/ Grå	1959 1	
III											
IV											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Mellan Hus I och II asfalterade gångar och grönytor. Utefter Hus II:s östra långsida asfalterat för infart till garage i källarvåningen.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
Fastighet TRÄTÄLJA 3 Film nr SÄ 8
Gatuadress V.Storgatan 9 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt I-G. Johansson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Affärs- och bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
Inlagor
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Affärs- och bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	SPS Et	Bg/O Gö	Kp-4L Fast	T	FaP/ Gö	1904 l	1942 1957 l
II	Affärs- och bostadshus,gårds-sidan	2 1/2	Ns-Gn	B	SPS	Bg/O	Kp-4L	T	FaP/ Gö	1904 l	1942 1957 l
III	Uthus	2	Ns-Gn	B	SLL	FR	Mp-2L	T	Papp /Grå	1904 b	1928 l

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull genom sin betydelse för gatubilden. Ett av få kvarvarande exempel på tvåvånings trähus från sekelskiftet, med omsorgsfullt utarbetade detaljer. Gatufasadens bottenvåning är starkt förändrad med utbytta fönster och påsatta eternitplattor. Byggnaden behöver målas.

Beskrivning av närmiljön Grusbetäckt gård med uppvuxna träd. Tomten avgränsas mot söder och väster av brandmurar.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
Fastighet Trätälja 4 Film.nr SÄ 8
Gatuadress V.Storgatan 5 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt David Olsson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Affärslokaler. 2-2 1/2: Bostadslägenheter. Tidigare funktion bl.a slakteri, vitvaruaffär. Hus II: Uthus med vävateljé. Tidigare funktion: rökeri och bostadslägenhet samt fotoateljé "Carlsbo".

Uppgiftslämnare, titt Marianne och Ole Olsen, ägare
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Affärs- och bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	T	SPS	G/P V det	Tv-p 2 L Fast	T	FaP/ Gö	1909 l	1981 u
II	Uthus med	2	Btg	Tg B	LLP Rivp	G	Mp 2-3 L	T	Papp /grå	1909 l	1928
III	Garage	1	B	B	LSP	X	-	T	Papp / S		

Kommentar. Kulturhistoriskt värde: Gatufasadens arkitektoniska utformning med väl arbetade detaljer befinner sig i ursprungligt skick. Byggnaden utgör tillsammans med grannfastigheten Trätälja 3, en liten bevarad sträckning av den ursprungliga gatubebyggelsen i Säffle köping. Interiören har genomgått förändringar.

Beskrivning av närmiljön Grusbetäckt gård med vegetation i tomtgränserna.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
Fastighet TRÄTÄLJA 5 Film nr. SÄ 8
Gatuadress V.Storgatan 3 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Anders Nilsson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1:. Biograf och resebyrå 2-3 1/2: Bostadslägenheter
Tidigare funktion: bl.a herrekipering, radiofirma

Uppgiftslämnare, litt Nanna Nordin, hyresgäst
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Bostadlägenhet med biograf o resebyrå	3 1/2	Ns-Gn	Tg	Rivp	Grå	Mp-2L	T	T/R	1919 l	1957 l
II											
III											

Kommentar Säffles enda fungerade biograf

Beskrivning av närmiljön Liten tomt med buskar, planteringar och grusgång.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-02
Fastighet TRÄTÄLJA 10 Film nr SÄ 8
Gatuadress V.Storgatan 1/Kungsgatan 2 Karta
Fast:s namn Domus möbelvaruhus Sign
Arkitekt 1955: D.Ribbing 1960:H.Borendal

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I: 1:Möbelvaruhus 2-3:Bostäder och kontor
Hus II: 1: Möbelvaruhus 2: Kontorslokaler 3: Bostäder
Hus III: Lagerbyggnad och apotek. Tidigare funktion: restauranglokal

Uppgiftslämnare, litt ..Schyman Värmlandsnäs (1958)
Ritningar
Arkivhandlingar ...BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn år
I	Affär, bostäder och kontor	3	Btg	Btg	Stänk	Grå-Br	Mp 2L Fast	Al-Gl	Tg/ R	1929 1	1955 1
II	Affär,kontor, bostäder	3	Btg	Btg	Stänk	Bg	Persp 2-L Fast	T	Papp /R	1960 1	
III	Lagerbyggnad och apotek	1	Btg	Btg	Tg	G	Persp	T	Papp /S	1960 1	1977 1
	Garage	1	Btg	Btg	Tg	G	-	T	Papp /S	1960 1	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnadskropparna är sammanbyggda och upptar halva fastigheten, resten utgörs av parkeringsplatser.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-02
Fastighet TRÄTÄLJA 11 Film nr SÄ 8
Gatuadress V.Storgatan 11/Skolgatan 1 Karta
Fastighetsnamn Postkontor Sign
Arkitekt G. Hodin Stockholm

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Postkontor. 2-3: Bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Postkontor Bostäder	3	Btg Sk	Btg	Tg	R-Br	Persp 2 L	Al-Gl	Papp	1967 1	
II	Postkontor Bostäder,gårdssidan	3	Btg	Btg	SFS P-pr	G/P S	Persp 1-2L	T	Papp	1967 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Gården utgörs av asfalterade parkeringsplatser och nerfartsramp till källarvåningen. Närmast huset i nivå med första lägenhetsplanet finns en plattbelagd terass, med en liten uteplats till varje "radhuslägenhet".

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-17
Fastighet STG 54 Film.nr. SÄ 1, 22
Gatuadress På kanalön Karta
Fast:s namn "Magasinet" Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
F.d Spannmålsmagasin

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Magasinsbyggnad	2 1/2	Ns-Gn	S/Tg	1;Ns 2;Tg	Grå R	Mp	B	Sk	1840-1860-t b	
II	Förrådsbyggnad	1	Ns	B	SLP	FR	Mp 2L	T	1T/R	1920 b	
III											

Kommentar: Hus I: Stort kulturhistoriskt värde. 1) Byggnadens utformning och material 2) Byggnadens belägenhet ute på "ön" i Seffle kanal 3) Byggnadens historiska betydelse.

Beskrivning av närmiljön: Fritt beläget på en ö med Byälven och Säffle kanal på ömse sidor. Omges av ett trädbevuxet gräsområde.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-16
Fastighet Stg 54 Film nr SÄ 1
Gatuadress (Säffle kanal) Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Manöverhus

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Manöverhus för broöppningar	1	Btg	B/ glas	B/glas Fjäll	S	T Fasta	T	FaP/ Kopp	1959 1	1975 1
II											
III											

Kommentar Förmodligen delvis ombyggd interiör och även södra fasaden.

Beskrivning av närmiljön Belägen intill bron över Säffle kanal.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-16
Fastighet Stg 54 Film.nr SÄ 1
Gatuadress Kanalvillan 2 Karta
Fastighetens namn Kanalvillan II Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
1: Kontorslokal - TBV 2: Bostad

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Bostadshus Lokal för studieförbund	2	Gr	B	SPS/ LPS	Bg/O	Mp 2 L	T	FaP/ S	1860- 1880-t b	1971 1
II	Garage	1	B	B	SLL	Bg/O	-	T	FaP/ S	1860- 1880-t b	
III											
...											

Kommentar Fönster utbytta mot nya mindre fönster, dörrar utbytta mot nya teak-dörrar. Kulturhistoriska värdet, miljöaspekten, värdefullt trots förändringar av fönster etc, I behov av ommålning.

Beskrivning av närmiljön Huset är beläget på en ö mellan Byälven och kanalen. Tomten är kuperad, sluttar kraftigt mot Byälven. Grusväg ned till ön går alldeles intill entrén.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-30
Fastighet Stg 64 Film nr SÄ 15
Gatuadress Kungsparken Karta
Fastighetens namn Gamla vattentornet Sign
Arkitekt T.Grutt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Vattentorn (ej i bruk)

Uppgiftslämnare, titt Tjänsteman Yngve Ottosson, Billeruds AB
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Vattentorn		Ns-Gn	Tg	Tg	R,G	Fast	T	FaP/ Gö	1914	1944
II											
III											

Kommentar Stort kulturhistoriskt värde på grund av byggnadens arkitektoniska utformning i nationalromantik med väl utarbetad tegelornamentik och variationer i murförband. Den ursprungliga tornhuven revs och fick en ny med starkt förändrad karaktär. Det nya höga tornet ger en mycket viktig silhuett i stadsbilden.

Beskrivning av närmiljön
Högt belägen i kungsparken alldeles invid Trätäljahögen.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet Stg 74 (Kv Donatorn) Film nr. SÄ 22
Gatuadress Skolgatan 8 Karta
Fast:s namn Gymnastikbyggnad Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Gymnastikbyggnad

Uppgiftslämnare, litt
Anmärkningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Gymnastikbyggnad	2	Ns-Gn	Tg	Tg	R	Mp2-3L Tvp-2L	T	Btg/ S	1914 l	1960-t b
II											
III											

Kommentar Kulturhistorikst värdefull byggnad genom den arkitektoniska utformningen i nationalromantisk stil. Viktigt inslag i miljön intill Olof Trätälja kullen. Exteriören har förändrats i och med utbytet till ett nytt modernt takmaterial.

Beskrivning av närmiljön Vildvuxen gräsmatta närmast huset, svagt sluttande asfaltbelagd gård för lek och spel väster om huset.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-30
Fastighet Stg 75 Film.nr SÄ 15
Gatuadress Skolgatan 3 Karta
Fast:s namn Trätäljaskolan (västra skolan) Sign
Arkitekt A.Collin

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Skolbyggnad

Uppgiftslämnare, litt Schyman Värmlandsnäs (1958)
Litteratur
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Skolbyggnad	2 1/2	Ns	Tg	Tg	R G det	Tp 3L	T	FaP/ S	1897-1899 1	1917 1958
II	Toalettbyggnad	1	Btg	Tg B	Tg Fjäll	R Grå/P	1 L	T	Papp / S	1964 1	
III											

Kommentar Byggnad I har ett stort kulturhistoriskt värde: utformad i puts- och tegelarkitektur med trappgavlar. Historiskt värdefull genom sin funktion som en tidig folkskola. Byggnaden har kvar sitt ursprungliga utseende förutom utbytta entrédörrar och några igensatta fönster.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en höjd strax intill Kungsparken med Trätäljahögen. Gården är asfaltbelagd förutom vid entrén där en mindre yta är belagd med smågatsten.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-02
Fastighet Stg 89 Film nr. SÄ 8
Gatuadress Kungsparken 4 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombygg år
I	Bostadshus	1 1/2	Ns-Gn Btg	B	SPS SFS	R/P	Tp-3L Tvp-2L	T	FaP /Gö	1910-t b	1977 1
II	Garage	1	Btg	B	SPS LPS	R	-	T	P-pr /Grå	1920-t b	
III											

Kommentar Huset har genomgått ganska stora förändringar med igensättning och utbyte av fönster, utbyte av entrédörrar.

Beskrivning av närmiljön Huset är beläget i en sluttning. Tomten består av gräsmatta, grusgångar, buskar och träd.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
Fastighet Stg 108 Film nr SÄ 2
Gatuadress Kanaltorget Karta
Fast:s namn Centralgrillen Sign
Arkitekt —

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kioskbyggnad för korv, glass och tobak

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Kiosk	1	Btg	B	Et	G	Fast	T	Papp / S	1969 1	1977 1
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Strategiskt belägen vid Kanaltorget och Storgatans möte vid broarna. Goda parkeringsmöjligheter alldeles intill.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-22
Fastighet STG 108 Sågen (5) Film nr. SÄ 3
Gatuadress Billerudsgatan 1 Karta
Fast:s namn Hallénska villan Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kontor och utställningslokal. Tidigare funktion: Chefsbostad för Billeruds AB, läkarbostad.

Uppgiftslämnare, litt S. Höök, Billeruds AB
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Kontor och utställningslokaler	2	Ns-Gr, Btg	B	SPS	lj-Bg/O	Kp	T	2T/R Papp/S	1910-tb	1940 1959 1
II	Garage och redskapsbod	1	Btg	B	Fjäll	Br/I		T	P-pr	1960 1	
III											

Kommentar Stora förändringar har genomförts med bl.a tillbyggnader och igensättning av fönster.

Beskrivning av närmiljön Huset är beläget på en vildvuxen gräsbeklädd tomt som sluttar starkt ifrån väster till öster.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
Fastighet STG 108 Film.nr SÄ 16
Gatuadress Billerudsgatan (Mellan 15 och 17) Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Transformatorstation

Uppgiftslämnare, litt
Teckningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Transformator-station	1	Btg	Tg	Tg	R	-	T	2T/R	1940-t b	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön. Byggnaden är belägen på parkmark intill statskyrkan.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-17
Fastighet Stg 138 Film nr SÄ 1
Gatuadress Kanalvillan 1 Karta
Fast:s namn Kanalvillan I ("Änkesätet") Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus. Hus nr 2: Garage, förrådshus samt tvättstuga

Uppgiftslämnare, litt Anna-Greta Hallin, hyresgäst
Utredningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	2	Ns-gr	B	SLL/ LPS	G/P-V det.	Mp 2-3 L	T-GL	2T/ R	1860-1880-tb	1960-tb
II	Uthus	1	Ns	B	SLL	G/ mö-Br det	1L	T	FaP/ S	1860-1880-tb	
III											

Kommentar Stort kulturhistoriskt värde på grund av byggnadens arkitektoniska utformning samt dess historiska anknytning till kanalen. Skorstensstock ej ursprunglig. Delar av interiören förändrad.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden belägen på västra sidan om Säffle kanal strax intill Kanalparken. Omgiven av en kuperad och välhållen tomt.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-11
Fastighet STG 138, 138 A Film nr SÄ 22
Gatuadress Kanalvillan, Kanalparken Karta
Fast:s namn Hus I:Kanalvillan III Hus II:Slussvaktarbostad Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Hus I1:Administrationslokaler för skolkontoret, Överförmyndarkontoret samt skolkök.
2: Samlingslokaler för pensionärsföreningen. Tidigare funktion: Bostad för D. W. Lilliehöök som byggde Säffle kanal, Senare: Lågstadieskola och hamnkontor. Hus II: Bostadshus för 2 familjer. Tidigare: Handelsträdgård med arbetsstyrka bestående av renskullor från Dalarna. Hus I och II ägs av kommun.

Uppgiftslämnare, litt J Augusson, M Waldenström
Teckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Administrations-byggnad m.m	1-2	Btg	T	SLL	G/P	Mp 2-3 L	T	Btg/ S	1860-1880-t b	1957 l 1977 u
II	Bostadshus	1 1/2	Ns-Gn	B	SPS	G/P	Mp 2L	T	Btg/ S	1900-t b	1963 u 1975 u
III	Manskapsbod med personalutrymme f kanalverket	1 1/2	Ns	B	SSP SLP	R/P	Mp 2L	T	P-pr / S	1920-t b	1974 u
	Vaktkur	1	Btg	B	ligg stock panel	Br/P	1 L	T	P-pr / S	1930-t u	1975 u
V	Skärmtak	1	Btg	B	-	Br/I	-	-	Et/X	1930-t b	

Kommentar
Stort kulturhistoriskt värde genom byggnadernas historiska samhörighet med Säffle kanal. Hus I har genomgått ett flertal om och tillbyggnader, men har i stort behållit sin ursprungliga karaktär.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna i direkt anslutning till Kanalparken. De omges av ett flertal olika sorters träd, samt av buskar och rabatter. Närmast intill Hus I finns en asfalterad gårdsplan.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-11
Fastighet STG 138 Film nr SÄ 22
Gatuadress Kanalparken Karta
Fast:s namn Regnskydd "musikpaviljong" Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Regnskydd

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Regnskydd		B	B järn	SSP Pl-pv	Br/I V	-	-	Pl-pv/ X	1975	
II											
III											

Kommentar Används vid friluftskonserter, friluftsamlingar av olika slag.

Beskrivning av närmiljön Beläget i Kanalparken intill Byälven.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-17
Fastighet STG 138.A Film nr SÄ 1
Gatuadress Kanaltorget Karta
Fast:s namn Taxistation Sign
Arkitekt C Waldenström, omb 1965 Sv Gulf AB

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Taxistation och bensinmack. Tidigare kiosk och offentlig toalett.

Uppgiftslämnare, litt Taxichaufför
Kitningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Taxistation	1	Btg	B	SLL LFS P-pr	I/Br	Fast/ T	T	Papp /S	1952 l	1965 l
II											
III											
IV											

Kommentar Byggnaden har ursprungligen inrymt taxistation, kiosk och allmänhetens toalett, 1981 fungerar den endast som taxistation.

Beskrivning av närmiljön Belägen på västra sidan om Säffle kanal. Omgiven av en asfalterad plan varpå en bensinpump också är placerad.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-06
Fastighet Stg 178 Film nr SÄ 21
Gatuadress Torggatan Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Nybronäs Industri AB

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kontorslokaler för socialförvaltningen

Uppgiftslämnare, titt Tjänsteman
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombygg. år
I	Kontorslokaler	1	Btg	B	SLP	G/P	Persp 1 L	T	Btg/R	1979 1	
II											
III											

Kommentar Paviljongbyggnad från Nybronäs Industri AB

Beskrivning av närmiljön Ligger i direkt anslutning till Nytorget, omges av en asfalterad gård med parksoffor och blomsterurnor.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-09
Fastighet STG 178, 185+335 Film nr. SÄ 14
Gatuadress Nytorget Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Busstation med kiosk.

Uppgiftslämnare, litt
Ritningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Busstation med kiosk	1	Btg	Btg	Tg Et	G B	Fast Persp 1 L	T	Papp / S	1962 1	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Beläget som enda hus på det lilla, med plattor belagda Nytorget.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-08
Fastighet STG 185+335 Film nr SÄ 13
Gatuadress Sundsplan Karta
Fastis namn Sign
Arkitekt Elverket. Säffle

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Transformatorbyggnad

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Transformator-byggnad	1	Btg	Btg	Slät	V	-	P	Papp/S	1964	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Ligger på Sundsplan- en trekantig parkmark med gräs och popplar.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-07
Fastighet STG 185+335 Film nr SÄ 22
Gatuadress Ö.stortorget (Hyttegatan) Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Kioskbyggnad med vänthall

Uppgiftslämnare, litt
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Kiosk och vänthall	1	Btg	B	Tg LFS	V Br/I	Fast	T	Papp	1966 1	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaden belägen på Stortorgets östra sida, som är plattbelagd. Runt omkring byggnaden finns parksoffor.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
Fastighet Stg 188 Kv. Fogden Film nr. SÄ10
Gatuadress Fogdegatan 4 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Tillbyggnaden 1915 av A.Nordström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt Terje Grötting, ägare
Anmärkningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. år b,l,u	Ombygg år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	LFS SPS SFS	1j-G/O	Kp-4L Mp-2L	T-Gl	Et/ Grå	1907 l	1915 1955 l
II	Uthus	1	B	B	SFS	1j-Gö/ O	-	T	Papp /S	1930-t b	
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ett exempel på en stor trävilla byggd byggd på 1910-talet, med fin träpanel och tidstypisk takutformning. Exteriören är i huvudsak ursprunglig. En tillbyggnad skedde tidigt, likaså byggdes gårdssidans köksveran igen tidigt. Interiören är enligt uppgift i stort sett oförändrad. Oljeledningsinstallation skedde på 1940 talet. Byggnad II är i dåligt skick.

Beskrivning av närmiljön
Byggnaden omges av grusgång och en stor prunkande trädgård med rabatter, buskar och fruktträd.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
Fastighet Stg 2676 Film nr SÄ 2
Gatuadress Hamngatan 1, Stadshusparken Karta
Fastighetens namn Länken (tidigare Länsmansgården) Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Lokal för sällskapet Länkarna. Tidigare funktion: Länsmansbostad

Uppgiftslämnare, litt S.Höök, Billeruds AB
Anteckningar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Föreningsbyggnad	1 1/2	Ns-gr Btg	B	SLL	G/O V	Kp 4 L	T	FaP-S/ Gö	1860-1880-t b	1981
II											
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull på grund av sin arkitektoniska utformning och belägenhet vid Byälven, stilmässigt lik Kanalvillorna I och III. Ombyggnad pågår, har delvis starkt förändrat karaktären bland annat på västra verandan. Ommålning pågår med G/P. Byggnaden är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden ingår i Stadshusparken och omges av gräsmatta mot älven och asfalterade kör/gångvägar på övriga sidor.

BEBYGGELSEINVENTERING 1981

S-län
VÄRMLANDS MUSEUM

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-02
Fastighet SIFHÄLLA 11 (f d n:o 3 samt Stg 204) Film nr SÄ 9
Gatuadress Södra Sifhällaparken 2 Karta
Fast:s namn "Hesselbomska villan" Sign
Arkitekt Otto Hesselbom

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt Fru Arvidsson, ägare/Jäder: Otto Hesselbom- ett konstnärsöde
Anteckningar
Arkivhandlingar

V	Uthus	1	Ns	B	LFS	Grå/O	1 L	T	Et/S	1906 u	
Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2	Ns-Gn Btg	B	1:SSP 2:FaP /Kopp	Grå/O	Mp 2-3 L 1 L	T	2T/R	1906 l	1929 l
II	Uthus med garage	2	Btg	B	SLP	Grå/O	1 L	T	Et/S 2T/R	1906 b	1919 l
III	Härbre	1	B	T	T	R/FR	-	T	Papp /Gö	1920-t b	
	"Lillstugan"	1	Ns	T	T	Br/I Gö det	Mp 2 L	T	Btg/S	1933 l	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull byggnad vilken ritats och uppförts i formnordisk stil av konstnären Otto Hesselbom. Huset karakteriseras genom den speciella takutformning där den ursprungliga beläggningen har bytts till tegel och kopparplåt. Konstnären själv har satt stor prägel på utformningen av detaljer såsom entrédörrar, trösklar, m.m.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger i en stor välvårdad trädgård som ligger på en höjd ovanför Byälvens östra strand. Tomten avgränsas mot Södra Sifhällaparken av en stengärdsgård. På tomten finns bl.a gräsmattor, grusgångar, stenpartier, planteringar samt löv- och barrträd.