

INVENTERINGSMATERIAL UTARBETAT OCH SAMMANSTÄLLT
SOMMAREN 1981.

SAMMANSTÄLLNINGEN BESTÅR AV TRE ~~AI~~-PÄRMAR MED INVENTERINGS-
BLANKETT OCH FOTOBLAD MED KVARTERSPLAN FÖR VARJE INVENTERAD
FASTIGHET.

FOTOBLOD: KVARTERSPLANERNA ÄR ALLTID ORIENTERADE MED NORR UPPÅT.
DEN BERÖRDA FASTIGHETEN ELLER STADSÄGAN ÄR INRINGAD MED
RÖTT OCH BYGGNADERNA PÅ FASTIGHETEN ÄR NUMRERADE MED
ROMERSKA SIFFROR.

NEGATIVEN TILL DE KONTAKTKOPIOR SOM FINNS MONTERADE PÅ
INVENTERINGSBLANKETTEN FINNS FÖRVARADE PÅ VÄRMLANDS
MUSEUM. TILL VARJE TAGEN FILM FINNS FOTOPROTOKOLL UT-
SKRIVNA OCH DE ÅTERFINNS I EN SÄRSKILD PÄRM JÄMTE
DEN RAPPORT SOM UTARBETADES NÄR FÄLTARBETET VAR UTFÖRT.
FILMNUMRET FINNS MARKERAT PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN.

INVENTERINGS-

BLANKETT: PÅ DENNA BLANKETT ÅTERFINNS EN RAD FÖRKORTNINGAR RÖRANDE
KONSTRUKTION, MATERIAL OCH FÄRG PÅ DE INVENTERADE BYGGNADERNA
FÖR FÖRSTÅELSE AV DESSA SKA FÖRKORTNINGSNYCKELN SOM FINNS
FÖRST I VARJE PÄRM ANVÄNDAS.

UNDER RUBRIKEN KOMMENTAR FINNS EN KORT BESKRIVNING OM
BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDE I VISSA FALL, SOM
KOMPLEMENT TILL DENNA FINNS I RAPPORTEN NÅGRA RADER SOM
BEHANDLAR DETTA ÄMNE SAMT EN KARTA.

OBSERVERA ATT TILL DE 165 UTSKRIVNA INVENTERINGSBLANKETTERNA SÅ
SAKNAS FOTOBLAD TILL 20 STYCKEN. DET RÖR SIG I DESSA FALL OM
OBEBYGGDA FASTIGHETER OCH DESSA HAR EJ FOTOGRAFERATS.

1 Stom- och fasadmateriäl

Al	aluminium
B	bräder, plank, reglar
Btg	betong
Et	eternit
Ns-gn	natursten, gnejs
Ns-gr	natursten, granit
Ns-ma	natursten, marmor
KS	konststen
P-pr	plåt, profilerad
Pl	plast
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
SLP	stående lockpanel
Fv	panel på förvandring
LSP	liggande slät panel
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspånpanel
SFS	stående fasspånpanel
PS	stående pärlspånpanel
LPS	liggande pärlspånpanel
Fjäll	fjällpanel
Rapp	rappning, revertering med bruk
Riv	rivputs, stänkputs
Slät	slätputs
Sprit	spritputs
Stick	stickor

2 Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtakpannor
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
-pr	plåt, profilerad
rapp	papp
Sk	skiffer
Sp	spån
Stick	stickor
SP	falsad plåt

3 Fönster

1L	avser antal lufter
2L osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp	perspektiv fönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost
Fast	fasta fönster

4 Dörr

Al	aluminium
Gl	glas
P	plåt, stål
T	trä

5 Färgtyp

S	slamfärg
O	oljefärg
I	impregneringsfärg, lasyr
P	plastfärg
K	kalkfärg

Falu rödfärg anges med FR. Övriga färger anges med två beteckningar: kulör/färgtyp. Avvikande färg på detaljer anges efter snedstreck i rutan.

6 Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagnat
lj	ljus
mö	mörk
lj Gö	ljusgrön
mö Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
osv.	

7 Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind/svåning
ex.	
1: Sprit Grå-	första våning grå spritputs.
2-5: Slät Br:	andra till femte våning brun slätputs.

8 Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
inr.	inredd
prof.	profilerad
rustis.	rustiserad
b:	bedömning
l:	källa:arkiv eller litteratur
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-06-25.....
 Fastighet HÄRDEN 1 Film nr. SA 5
 Gatadress Järnvägsgatan 15/ Stationsgatan 8 Karta
 Fast:s namn Bäärnhjelska huset, Linneasalen Sign
 Arkitekt

Anl. art; tid. funktion (våning för våning).....
 Kontorlokaler för Billeruds AB. Tidigare funktion: Byggnaden användes ursprungligen som
 huvudkontor för Billeruds AB och som bostad för stationsinspektör Bäärnhjelm. Senare
 utnyttjades huset för bostadsändamål och som lokal för sparbanken. Hus II b tidigare
 funktion: Frikyrkolokal.

Uppgiftslämnare, litt Arkivarie S.Höök och tjänsteman Y.Ottosson Billeruds AB
 R. ningar
 Arkivhandlingar BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Kontor	2 1/2	Ns-Gn	Tg	1:Slät/ Tg 2:sprit	Bg R	Kp 4L Mp 2L	T	Papp /S	1902 1	1960 1
II a	Garage	1	Ns	Tg	Sprit Tg	Bg R	Fast persp	T	FaP/ Gö	1902 1	1938 1
II b	Träningslokal för Billeruds golfklubb	1	Ns-Gn	Tg	Sprit Tg	Bg R	Kp 4L	T	FaP/ Gö	1902 1	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull: utformad i puts- och tegelarkitektur från sekelskiftet.
 Byggnaderna är anpassade och utformade med avseende på den strategiska belägenheten
 vid järnvägsstationen. Hus I: takmaterial, vissa fönster, dörrtagning och dörr-
 material ej ursprungligt.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en asfalterad gård vilken används
 för parkering.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-25
 Fastighet HÄRDEN 2 Film nr. SÄ 5
 Gatuadress Järnvägsgatan 13/V. Storgatan 25 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Mandelius

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 1-2+ vindsvåning: Kontor 3: Bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt Y. Ottosson, Tjänsteman, Billeruds AB
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Fyggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Kontor och bostäder	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Mp 2L Persp	T-Gl	SK/S	1947 l	1972 1
II	Garage	1	Btg	Btg	Rivp	Grå	Mp 2L	T	Papp/S	1947 b	
III											
IV											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Husen är belägna på en gård täckt av gräsmatta, asfalt och naturstensplattor. Gården avgränsas mot Järnvägsgatan utav en häck. Dessutom finns några träd och blomsterrabatter.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet Härden 3, 9-20
 Gatadress V.Storgatan 21,23/Stationsgatan 6
 Fast:s namn
 Arkitekt Waldenströms Arkitektkontor AB

Datum 1981-06-25
 Film nr. SÄ 5
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ...Bostadslägenheter, radhus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Bostäder	2	Btg	B	Tg SLP ILP	R Br/I	Persp 1L	T	Btg	1975-77 1	
II	Förråd	1	Btg	B	SLP	Br/I	—	T	Papp /S	1975-77 1	
III	Garage	1	Btg	B	SLP	Br/I	—	T	Papp /S	1975-77 1	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Till varje hus hör en liten trädgård bestående av
 uteplats, gräsmatta och planteringar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet Härden 5
 Gatadress V.Storgatan 19/Billerudsgatan 20
 Fast:s namn
 Arkitekt

Datum 1981-06-25
 Film.nr. SÄ 5
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Hus I 1:Affärslokaler 2: Bostäder. Huset byggdes av Säffle sågverk. 1908 bytte
 huset ägare och funktioner som då inrymdes i huset var tryckeri och redaktion
 för Säffletidningen, speceri-och mejeriaffär samt bostäder, senare även pagerirörelse.

Uppgiftslämnare, litt Ägare till huset: Gunny Höglund
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostäder, affärs- lokaler	2 1/2	Ns Btg	Tg	Slät	G/K	Tp-3L Tvp-2L	T	FaP/ S	1901 u	
I	Bostäder, affärs- lokaler, gårdsidan	2 1/2	Ns Btg	Tg	Sprit LFS	G X	Tp-3L	T	FaP/ S	1901 u	
II	Förråd	2	B	B	LFS	G	Kp-4L	T	P-pr /Grå	1901 l	

Kommentar
 Kulturhistoriskt värdefull på grund av gatusidans arkitektoniska utformning med
 rik dekoration. Byggnaderna är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön
 Byggnaderna är belägna på en grustäckt gård med buskar
 träd och planteringar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-25
 Fastighet HÄRDEN 6 Film nr. SÄ 5-6
 Gatadress Stationsgatan 2 (Hus I)/Billerudsgatan, 22 (Hus II) Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus I, 1: Affär och trafikskola 2: Bostadslägenheter Tidigare funktioner: Jakobssons
 sängfabrik, matservering och bostadslägenheter.
 Hus II: Bostadslägenheter Tidigare funktion: Bostad för sängfabrikens ägare, Hotell
 Centrum

Uppgiftslämnare, litt .. Arkiv. S. Höök. Billeruds AB, Lisbet Karlsson-fastighetsägare
 Ritningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostad- affärs- lokaler	2	Ns-Gn	B	LFS	G/O	Kp-4L	T	FaP/ S	1885 1	1924 1940 1
II	Bostadslägenheter	2	Ns-Gn	T	LFS	G/P	Kp-4L	T	FaP/ S	1885 u	
III	Vedskjul, m.m	1	Ns-Gn	T	SLL	Gö/P	1L	T	Papp /S	1885 u	

Kommentar
 Byggnaderna på fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde på grund av den
 ursprungliga bebyggelsemiljön.

Beskrivning av närmiljön Husen är belägna på en grusbetäckt tomt med gräsmatta
 och olika sorters träd.

Anmärkning: Ägaren kom ut och vi diskuterade husens historia, utformning och
 skick, samt de ekonomiska svårigheterna med lån för renoveringar etc.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet HÄRDEN 7
 Gatadress Stationsgatan 4
 Fast:s namn
 Arkitekt Anders Nilsson

Datum 1981-06-25
 Film.nr. SÄ 6
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt Gunnar Lindblom, ägare
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Musets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	LFS SFS	V/P B/P	Kp 1-6L	T-G1	FaP/S	1913 1	
II	Verkstad	1	Ns-Gn	B	LFS	V/P B/P	Mp-2L	T	P-pr /Gö	1913 b	
III	Garage	1	T	B	Et	Grå	-	T	P-pr /Gö	1950-t b	
IV											

Kommentar
 ..Stort kulturhistoriskt värde på grund av byggnadens arkitektoniska utformning i
 ..Jugendstil. Exteriör: i stort sett ursprungligt.

Beskrivning av närmiljön Husen är omgivna av en välvärdad ganska stor trädgård
 bestående av gräsmatta, fruktträd, rabatter och spring-
 brunn. Gården avgränsas med häckar och staket.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-07-09.....
 Fastighet KARLBERG 1 Film.nr. SA 14
 Gatadress Tegnérgatan 1 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ...Hus II: C-E Andersson.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Hus I: Bostadshus (ej bebott) Hus II: Bussgarage Hus III: Garage och uthus

Hjögiftslånnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar ...BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2	Btg	B	LFS SFS	G/O	1-3L	T	P-pr /S	1910-t b	
II	Bussgarage	1	Btg	Btg	Slät	X	Fast	T	P-pr /X	1930 1	
III	Uthus med garage	1	B	B	SSP	Grå/O	Fast	T	P-pr /X	1930 b	

Kommentar Hus II och III befinner sig i dåligt skick.

Beskrivning av närmiljön Halva tomten asfalterad plan med en icke fungerande bensin-
 pump. För övrigt ovårdad gräsmatta med träd och buskar.
 Tomten avgränsas mot Tegnérgatan av ett trästaket.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-09.....
 Fastighet KARLBERG 2 Film nr. SÄ 14.....
 Gatadress Karlstadsvägen 2 A Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C-E Andersson.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Frisör och föreningslokal Tidigare funktion: Esso -servicestation.....

Uppgiftslämnare, litt
 Rönningar
 Arkivhandlingar BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Frisör och för- eningslokal	1 1/4	Btg	B	SFS	X/O	Fast Kp	T	Papp /S	1932 1	
II											
III											

Kommentarer

 Beskrivning av närmiljön Asfalterad plan framför huset. Bakom huset grusad plan
 för parkeringsändamål.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-09
 Fastighet KARLBERG 3 Film.nr. SA
 Gatadress Karlstadsvägen 2 B Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 ... Obbyggd fastighet - grusad plan för parkeringsändamål.

Uppgiftslämnare, litt
 ...
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar
 ...
 Beskrivning av närmiljön
 ...

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-09
 Fastighet KARLBERG 4 Film nr. SA 14
 Gatadress Nygatan 4 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Hus I: Bostadshus Hus II: Gårdshus Hus III: Garage

Uppgiftslämnare, litt
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggår b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2	Ns-Gn Btg	B	SLP	Gö/P	Mp 2L	T	Et/S	1910-t b	1937 l
II	Gårdshus	2	B	B	LFS	Gö/P	Fast	T	Papp /S	1910-t b	
III	Garage	1	Btg	B	SLP	Br/I	-	T	P-pr /S	1972 l	

Önmentar

Beskrivning av närmiljön Mycket välvärdad trädgård som utgörs av båda fastigheterna Karlberg 4 och 5. Kastanj och fruktträd samt mycket buskar och rabatter. Fastigheterna omgärdas av lågt trästaket samt brandmur i väster.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet KARLBERG 5
 Gatadress Nygatan
 Fast:s namn
 Arkitekt

Datum 1981-07-09
 Film.nr. SÄ -
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Obbyggd. Ingår i Karlberg 4:s trädgård.

Uppgiftslämnare, litt
 Räkningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön. Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg år b, l, u	Ombygg år
I											
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet KNUTSBACKEN 6
 Gatadress Kanaltorget 2
 Fast:s namn Stadshuset
 Arkitekt Nils E Eriksson

Datum 1981-06-18
 Film, nr. SÄ 2, 15
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Förvaltningsbyggnad, etc

Hopgiftslämnare, litt Schyman: Värmlandsnäs II (1958)
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Förvaltningsbyggnad	3 1/2	Btg Ns-gr	Btg	Tg	lj-G	Persp 1L	T	2 T/R	1954 1	
II	Affär, förvaltning bostäder	3	Btg Ns-gr	Btg	Slät	lj-G	Mp, Tp 2-3L	Al T	2 T/R	1952 1	1967 1975 1
III	Cykelstall	1	B	B	PFv P-pr	lj-G		T	2 T/R	1954 1	

Kommentar
 Hus I: Kulturhistoriskt värde: den arkitektoniska monumentala utformningen samt den historiska betydelsen som ett led i Säffle stads utveckling. Byggnaden är uppförd i påkostat material. Hus II: Användes som förvaltningsbyggnad före Hus I:s tillkomst.
 Beskrivning av närmiljön .. Belägen i stadens mittpunkt vid Kanaltorget.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
 Fastighet Knutsbacken 6/7 Film.nr. SÄ 2
 Gatadress Hamngatan 4 Karta
 Fast:s namn Centralortens polisstation Sign
 Arkitekt Nils Einar Eriksson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Polishus med bostäder. Tidigare även provinsialläkarmottagning.

Uppgiftslämnare, litt Schyman: Värmlandsnäs II (1958) , Tjänsteman
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Polishus	3	Ns-gr	Btg	Tg	G	Mp	T-P	2T/ R	1957 1	1967 1 1981 u
II	Dito tillbyggnad	1	Btg	Btg	Sprit	mö-Bg	Persp	Rost- fri	Papp singel	1981 u	
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Gården är asfaltbelagd och med körramper av betong.
 Inhägnad med högt trådstaket. TV- övervakning. Trottoar
 mot Hamngatan plattbelagd.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet ... KRANEN 1,2,6
 Gatadress ... Sundsgatan 11,13/Stenhusgatan 2/Bryggerigatan 9,11
 Fast:s namn ... Lindbacken, Ålderdomshem
 Arkitekt ... C.Waldenström

Datum 1981-08-04
 Film.nr. SA 18
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....

... Ålderdomshem.....

Uppgiftslämnare, litt

Öningar

ArkivhandlingarBN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. År	Omby År
I	Ålderdomshem	3	Btg	Btg	Tg P-prof SFS,SLP	R G B/I	Persp 1 L	Al-Gl	Papp /S	1974 1	
II	Ålderdomshem	1	Btg	Btg	Tg P-prof	R G	Fasta	Al-Gl	Papp /S	1974 1	
III	Ålderdomshem	2	Btg	Btg	Tg P-prof SFS,SLP	R G B/I	Persp 1 L	Al-Gl	Papp /S	1974 1	
	Transformatorstation	1	Btg	Btg	Konststen	Bg-Br	-	Al	Papp /S	1974 1	

Kommentar

beskrivning av närmiljön ... Byggnaderna ligger utspridda på en välanlagd tomt med

... asfalt- och plattgångar och gräsmattor, samt buskar och träd

Utefter gatorna en lägre välansad grön häck.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-04.....
 Fastighet KRAMEN 3 Film.nr. SA -
 Gatadress Stenhusgatan 4/ Stenhusallén 7 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 ...Obebyggd.....

Uppgiftslämnare, litt
 Räkningar
 ArkivhandlingarBN.....

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön. Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. år b, l, u	Ombygg. år
I										
II										
III										

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-04
 Fastighet KRANEN 4 Film nr. SA 18
 Gatadress Stenhusallén 5 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Walfrid Johansson

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Bostadshus. Del av gårdshuset har tidigare använts som bostad.

Uppgiftslämnare, litt
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	1 1/2	Btg	B	SLL	lj-G/P V det	Kp 4-6L	T	2T/R	1922 1	
II	Gårdshus	1	Btg	B	SLL	lj-G/O V det	Kp 4-6L	T	Papp /Grå	1927 1	
III											

Kommentar Äldre trähus som behållit det ursprungliga utseendet. Placering av husen och utformningen är karakteristiskt för det äldre Säffle.

Beskrivning av närmiljön Äldre fruktträdgård med grusgångar, rabatter och buskar.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-04
 Fastighet KRANEN 5 Film. nr. SÄ 18
 Gatadress Stenhusallén 3/ Bryggerigatan 13 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ... Hus I. p. III: Alfred Nordström. Hus II: G. Wilhelmsson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, och plåtslageriverkstad

Uppgiftslämnare, litt
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. år	Ombyggn. år
I	Bostadshus enfamiljs-	1 1/2	Ns-Gn	B	Et	lj-Grå /O	Kp5L Mp 3L	T-G1	Et/R	1920 1	1956 1
II	Bostadshus flerfamiljs-	2 1/2	Btg	B	Rapp-slät	lj-G /O	1L Mp 2L	T-G1	2T/R	1945 1	
III	Gårdshus	1	B	B	LFS	FR	1L Mp 2L	T-G1	P-korr /X	1920 1	
	Verkstad	1	Btg	B	LFS	lj-G/	Mp 2L	T-G1	P-korr /X	1942 1	

Kommentar Hus I har bekläts med eternitplattor (s.k sidi-plattor) och på så sätt förlorat sin trähuskaraktär. Gårdshuset och verkstaden ligger i tomtgräns och är ihopbyggda med grannfastighetens gårdshus.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger ganska trångt på tomten. Denna består av gräsmattor, buskar och träd. Infart från gatan är grusad likaså en plan framför hus IV. På gården framför hus III, går en plattlagd ramp ner till två garage i hus II:s källarvåning.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet KVARNEN 3,4 Filmar. SÄ 9
 Gatuadress Ö.Storgatan 4 Karta
 Fast:s namn Wermlandsbanken Sign
 Arkitekt Hus II: J van den Brink

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Hus I, 1: Banklokaler ... 2: Banklokaler och personalutr. 3-3 1/2: Bostäder
 ... Hus II: Banklokal

Uppgiftslämnare, litt .. Banktjänsteman
 ... ningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Banklokal och bostäder	3 1/2	Ns-Gn	Tg	1: stänkp rustis	mö-Br	Fast	Al-Gl	FaP/mö-Br	1904 1	1978 u
					2-3: stänkp	mö-G V det	Kp 4L Tvp 2L				
II	Banklokal	1	Btg	Btg	Stänkp	mö-G	Fast	-	Teras ss	1978 u	

Kommentar Hus I är kulturhistoriskt värdefull för sin arkitektoniska utformning i 1900-talsstil, dessutom är byggnaden ett mycket viktigt inslag i gatn. och torgmiljön. Tillbyggnaden, Hus II har anpassats på ett föredömligt sätt så att den ej dominerar över huvudbyggnaden. Interiört har Hus I till största delen förändrats.
 Beskrivning av närmiljön
 Fastigheten Kvarnen 3 upptas av huvudbyggnaden och en del av tillbyggnaden. Denna upptar också Kvarnen 4. På Hus II:s tak finns en plattbelagd terrass med växtlighet, uteplatser och en liten lekplats. Resterande del av Kvarnen 4 är dels asfalterad för parkering dels fördd med växtlighet. Denna avgränsas mot torget med en "skärm" bestående av betongpelare och trä.....

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet KVARNEN 8 Film.nr. SÄ 9
 Gatadress Ö.Storgatan Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 ... Hus I, 1: Affärer, 2,3: Bostäder Hus II: Förråd med pälsaffär samt garage

Uppgiftslämnare, litt
 Iningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Affärs- och bostadshus	3-3 1/2	Btg	Btg	Tg Ädelp	R V	Persp 1-2 L	T-G1	2T/R	1955 1	
II	Förråd och garage	1	Btg	Tg	Tg	R	Persp 1-2 L	T	Papp/S	1955 1	
III											

Kommentar Byggnadskropparna å Hus I ligger framskjutna en 1/2 våning.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden ligger intill Byälven med en promenadväg emellan.
 Gården är dels asfalterad, dels försedd med gräsyta och buskar.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet ..KVARNEN 9..... Film.nr. SA 9,10
 Gatadress .Fogdegatan 1..... Karta
 Fast:s namn Silvénska villan..... Sign
 Arkitekt .1916 C.Bjerke, 1948 Bjerke, 1974 Skanark, 1980 Waldenströms

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Byggnaden skall bli kommunens kulturhus. Ursprungligen byggt som bostad för skepps-
 redare Silvé. Senare även privatbostad för apotekare Frykholm och hans måg tandläkare
 Lindestrom. Wermlandsbanken hyrde huset under tiden deras fastighet byggdes om och till.
 Hus Ib har inrymt tandläkarmottagning.

Uppgiftslämnare, litt .T.Grötting, granne.....
 i ringar
 Arkivhandlingar ..BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. År	Ombyggn. År
I	Kulturhus	2	Ns-Gn	Tg	Tg-slamning	X	Mp-2L	T	1T/R	1916 1	1948, 1974 pågår 1981
Ia	Kulturhus	1	Ns-Gn	Tg	Tg-slamning	X	Mp-2L	T	1T/R	1916 1	
Ib	Tillbyggnad (f d kassavalv)	1	Btg	Btg	SLP	lj-Gö/I	-	-	Papp /S	1974 1	
	Lusthus	1	Ns-Gn	Ns-Gn	Ns-Gn	-	-	-	"Sp"	1916 1	

Commentar En kulturhistoriskt värdefull patriciervilla uppförd i nationalromantik.
 Tillbyggnad Ib har ej anpassats till exteriören. Tidigare och pågående invändiga ombyggnader
 har starkt förändrat interiörens karaktär. Byggnaden med sin parkträdgård är viktig för
 miljön intill Byälven. Fastigheten ägs av kommunen, och skall nu bli kulturhus.

Beskrivning av närmiljön Byggnad I är belägen i överdelen av en tomt som sluttar ner mot
 Byälven. Tomten har parkkaraktär och är terrasserad med natursten och till största delen för-
 sedd med grönyta. Det finns pergolor som utgår från husets terrass. I parken finns en fontän
 med staty samt en mindre lekplats. Tomten avgränsas med naturstensmurar. Strändkanten har
 byggts av natursten och lusthuset ingår som en del av denna. Utmed stranden en stenbelagd
 promenad, öppen för allmänheten.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet KVARNEN 10 Film nr. SÄ 9
 Gatadress Stortorget/Hyttdegatan 26/Fogdegatan 3,5 Karta
 Fast:s namn "Mitti" Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus Ia: Varuhus: Affärer, lager. Hus I b, 1: Varuhus, 2: Restaurang, kontor m.m.

Uppgiftslämnare, litt
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
Ia	Affärshus, parkering	1	Btg Ns-Ma/ s	Btg	Tg Btg	R X	Fast	Al-Gl	as-falt	1966 1	
Ib	Affärshus, kontor	2	Btg Ns-Ma/ s	Btg	Ns-Ma Tg Btg	V, S R	Fast Persp 1-L	Al-Gl	Papp/ S	1966 1	
III											

Kommentar Det plana taket på Hus I a är avsett för parkering.

Beskrivning av närmiljön Huvudfasaden vetter mot torget. Byggnaden upptar hela fastigheten, med undantag av ett lastintag mot Fogdegatan.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet KYRKAN Film nr. SA 16
 Gatadress Billerudsgatan 17,19 Karta
 Fast:s namn Säffle kyrka Sign
 Arkitekt Gunnar Bornö

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Statskyrka med församlingshem, pastorsexpedition etc.

Uppgiftslämnare, litt Informationsfolder, B.Widman kontraktsprost
 itningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Statskyrka	1-2	Btg	Tg	Tg	R	Persp 1 L	T	FaP/ Cu Papp /S	1965 1	
III											
IV											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull på grund av byggnadens form och funktion.
 Korfönster åt väster med glasmosaik av konstnären Sven "X-et" Eriksson.
 Byggnaden är uppförd med material av hög kvalite.
 Beskrivning av närmiljön Tomten utgjordes tidigare av en park vilket har
 medfört väl tilltagna gräsytor runt byggnaden
 med uppvuxna buskar och träd.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-07-09.....
 Fastighet KÄLLAN 1 Film.nr. SÄ 14
 Gatadress Ö.Storgatan 15/Sundsgatan 19 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Hus I: C:Waldenström..Hus II: C-E Andersson
 tillbyggnaden 1937

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
Hus I: Affärshus Hus II: 1: Affär 2-2 1/2: Bostäder

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar ...BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Affärshus	1	Btg	Btg	Tg Mosaik Klinker	G Gö Br	Fast	P-G1	Papp /S	1964 l	
II	Affärs- och bostäder	2 1/2	Ns-Gn	T	"sten-skivor"	Bg	Fast Mp 2L	T-G1	FaP/ Br	1900-t b	1937 1979 1
III	Garage	1	B	B	SLL	Br/I	-	T	P-pr /X	1960-t b	

Kommentar Hus II har genom ombyggnad helt förlorat sin karaktär.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna upptar en stor del av tomten. En asfalterad
 parkeringsplats finns inne på gården. Mot Källan 6 brandmur.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-07-10.....
 Fastighet KÄLLAN 2 Film.nr. SÄ 14
 Gatadress Sundsgatan 17 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ..C.Waldenström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
1: Affärer 2-3 1/2: Kontor.....

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar ..BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I a	Affärs och kontors- hus	3 1/2	Btg	Btg	1:Ns-Ma Tg	V R	Fast Persp	P-Gl	Btg/ S	1963 1	
I b	Affärs och kontors- hus	1	Btg	Btg	Tg	R	Mp 2-3L	-	Papp /S	1963 1	
III											

Commentar

 Beskrivning av närmiljön Gården är asfalterad för parkeringsplatser. En smal gräs-
 remsa mot grannfastigheten Källan 1. Brandmurar och gårds-
 husgavlar från Källan 4 och 6.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-10
 Fastighet KÄLLAN 3 Film.nr. SÄ 14
 Gatadress Sundsgatan 15/Bryggerigatan 16 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Hus I a: 1: Affärer 2-3: Bostäder Hus I b: Bostäder

Uppgiftslämnare, litt Hyresgäst
 i ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I a	Affärer och bostäder	3	Btg Ns-Sk	Btg	1: Tg 2-3: Rivp	R Grå V det	Fast 1L Mp 2L	T-G1	2T/R	1952 u	
	Affärer och bostäder, gårdsida	3 (1)	Btg Ns-Sk	Btg	Rivp	Grå V det	1L Mp 2L	T	2T/R FaP/R	1952 u	
I b	Bostäder	3	Btg Ns-Sk	Btg	Rivp	Grå V det		T	2T/R FaP/R	1952 u	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Tomten består av grusgångar och gräsmatta med buskar och enstaka träd. Mot Källan 4 en hög häck.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-10.....
 Fastighet KÄLLAN 4 Film, nr. SÄ14.....
 Gatadress Bryggerigatan 18 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Robert Eriksson (om och tillbyggnader)

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Hus I: Bostadshus. Hus II: har förmodligen tidigare inrymt "biografteater"

Uppgiftslämnare, litt
 I öningar
 Arkivhandlingar BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. år	Ombyggn. år
I	Bostäder	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Slätp	V/K turkos det	Kp-4L	T	Et/Grå	1901 1	1919 1 1938 1
II	Bilverkstad	1-2	Ns-Gn	B	LFS SPS	V/O Br det	Mp 2-3L	T	Papp/ S-pr/Gö b	1901	1935 1 1938 1
III	Kontor	1	Ns	B	SLL	V/P Br det	Mp 2-3 L	T	P-pr/X	1938 b	1944 1
	Garage	1	T	B	Mas	V	-	T	Mas/X	1940-t b	

Kommentar Bostadshuset bildar tillsammans med det ihopbyggda grannhuset Källan 5 en speciell bebyggelse miljö. De utgör ett historiskt exempel på det oplanerade byggandet med flerfamiljshus "utkastade" utanför dåtida stadskärnan. Fasaden är "avskalad" vid jämförelse med grannhuset. Interiört har modernisering skett.

Beskrivning av närmiljön Bostadshusets gård har en välkött trädgård med plattgångar, gräsmatta, buskar och fruktträd. Den sydvästra delen av tomten hör till bilverkstaden och är asfalterad. Mellan bostadshuset och bilverkstaden ett avskiljande buskage.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-10
 Fastighet KÄLLAN 5 Film. nr. SA15
 Gatadress Bryggerigatan 20 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Bostadshus, flerfamiljshus. Tidigare matservering på 1:a våningen. Fram till 1973
 fanns en bensinstation på fastigheten Källan 5-6.

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. Färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostäder	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Släp Rivp	G/K	Kp 4L	T	FaP/ X	1901 1	1942 1
II	Gårdshus	1	T	B	SLL	FR	Fast Kp 4L	T	P-pr /S	1901 b	
III											

Kommentar Bostadshuset bildar tillsammans med det ihopbyggda grannhuset Källan
 4 en speciell bebyggelsemiljö. De utgör ett historiskt exempel på det oplanerade
 byggandet med flerfamiljshus "utkastade" utanför den dåtida stadskärnan. Fasadernas
 stilelement är skadade. Byggnaderna är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Trädgården har varit fint planerad med grusgångar och en
 blomsterrundel. Nu är den mindre välskött. Den består i
 övrigt av gräsmattor och buskar samt äldre fruktträd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-10
 Fastighet KÄLLAN 6 Film nr. SÄ 15
 Gatadress Karlstadsvägen 1 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C-E Andersson (tillbyggnad 1938)

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Bostadshus enfamiljshus, samt gårdshus. Fastigheten används ej.
 Fram till 1973 fanns det en bensinstation på Källan 5-6.

Uppgiftslämnare, litt
 Inringar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostad	1 1/2	Ns-Gn Btg	B	LPS LFS	Gö/P	1L Mp2L Kp	T-G1	FaP/R	1900-t b	1938 l
II	Verkstad, förråd	1	Ns-Gn	B	LPS	Gö/P	Mp 2L Kp 4L	T	P-pr /S FaP/S	1900-t b	
III	Uthus	1	Ns-Gn	B	SSP	Gö/P	Fast	T	FaP/S	1900-t b	
	Uthus	1	Ns-Gn	Tg B	Slätp SSP	Gö/P	Fast	T	FaP/S	1900-t b	

Kommentar I bostadshuset har nya fönster satts in. Huset har också "lövsågeridetaljer" av plåt. Husen är i dåligt skick. Utformningen av gården med de olika husens placering på tomten är typisk för denna tidsperiod i Säffle.

Beskrivning av närmiljön Bostadshuset ligger långt in på gården och gårdshuset i tomtgränsen mot Källan 1. På den stora tomten finns grusgångar och gräsytor samt äldre fruktträd. Ett trästaket finns mot Karlstadsvägen, mot Källan 5 delvis en hög putsad brandmur. Trädgården är nu vanvårdad.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet LAGERN 1 Film nr. SA 11
 Gatadress Näsvägen 1 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Hus I: Bostadshus, enfamiljshus
 Hus II: Tidigare skomakeriverkstad

Uppgiftslämnare, litt G. Sandberg, ägare
 B. iningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostad	2	Btg	B	SLL	Gö/P V det	1L Mp-2L	T	2T/R	1927 1	1955 1967 u
II	Uthus, garage	1	Btg	B	SLL	Gö/P V det	Mp-2L	T	2T/R	1927 1	1969 1
III											

Kommentarer

Beskrivning av närmiljön
 Gården är välskött med grusgångar, gräsmatta och
 rabatter. Tomten avgränsas mot gatorna med en häck.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07.....
 Fastighet LAGERN 2 Film.nr. SÄ-.....
 Gatadress Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
Obebyggd..(lekplats).....

Uppgiftslämnare, litt
 Rönningar
 Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet LAGERN 6 Film nr. SA 11, 12
 Gatadress Nytorget 8 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C. Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Service och bostadshus (loftgångshus) Hus I, 1: Försäkringskassa och folk-
 tandvård 2-3: Bostäder

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostad o service	3	Btg	Btg	Tg P-pr	R G	Persp 1-3 L	T Al	Papp /S	1973 1	
II	Garage	1	Btg	B	SLP	Gö/P	-	P	Papp /S	1973 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnad I:s östra långsida ligger i direkt anslutning till asfalterad körbana. På den västra sidan är tomten kuperad från väster till öster. Trappor leder till 1:a bostadsvåningen, lite gräsmatta mellan asfalterade gångar. Enstaka större tallar finns kvar som komplement till de nyplanterade buskarna. Tomtens södra del upptas av en stor asfalterad parkeringsplats, in- hägnad med ett lågt staket.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet LAGERN 7-10 Film, ar. SA 11, 12
 Gatadress Sundsgatan 36, 38, 40, 42 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt .. C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, enfamiljshus

Uppgiftslämnare, litt
 Anmärkningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostad	2-2 1/2	Btg	Btg	Tg SLP LFS	R S	Mp1-3L	T	Papp /S	1976 1	
II	Förråd	1	Btg	B	Fjäll	S	-	T	Papp /S	1976 1	
III	Garage	1	Btg	B	SLP Tg	S R	-	P	P-pr /S	1976 1	

Kommentarer

 Beskrivning av närmiljön Radhusen Lager 7-20 bildar tillsammans en gård mot vilken
 entréerna vetter och där förråden (Hus II) skärmar av.
 Uteplats och liten trädgård finns till varje hus, vetter
 mot gatan.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet LAGERN 11-16 Film nr. SA 12
 Gatadress Sundsgatan 24,26,28,30,32,34 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ...G.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus enfamiljshus, radhus

Uppgiftslämnare, litt
 I ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån. ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostad	2	Btg	Btg	Tg SLP LFS	R S S	Mpl-3L	T	Papp /S	1976 1	
II	Förråd	1	Btg	B	Fjäll	S	-	T	Papp /S	1976 1	
III											

Kommentar
 Beskrivning av närmiljön ..se Lager 7-10

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet LAGERN 17-20 Film.nr. SÄ 12
 Gatadress Sundsgatan 16,18,20,22 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, enfamiljshus radhus

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostad	2-2 ^{1/2}	Btg	Btg	Tg SLP LFS	R S S	Mp1-3L	T	Papp /S	1976 1	
II	Förråd	1	Btg	B	Fjäll	S	-	T	Papp /S	1976 1	
III	Garage	1	Btg	B	SLP Tg	S R	-	T	P-pr /S	1976 1	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön se Lager 7-10

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03.
 Fastighet LIDEN Film nr. SA 21
 Gatadress Hyttegatan 15/ Bryggerigatan 5 Karta
 Fast:s namn Missionskyrkan Sign
 Arkitekt ark.SAR Börje Stigler Stockholm

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
Frikyrka och bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt
 & kring
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I a	Frikyrka	2	Btg	Btg	Tg	R V det	fasta	T-Gl	Et/S	1959 1	
I b	Bostäder	2	Btg	Btg	Tg Stänkp	R lj-Bg	Mp 2-3 L	T-Gl	Papp /Grå	1959 1	
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaden upptar större delen av fastigheten. Remsor med
 gräsmattor, planteringar och buskar runt byggnaden.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-03.....
 Fastighet LIDEN 2 Film.nr. SÄ 21.....
 Gatadress Hyttegatan 13 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Bostadshus, (används f n som hobbylokal av grannfastigheten, Missionskyrkan).....

Uppgiftslämnare, litt
 ...ningar
 Arkivhandlingar 44

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	LFS SPS	lj-Grå / P	Kp 4L	T	FaP/ Grå	1910-t b	1960 1
II	Uthus och garage	1	Btg	B	SFS	lj-Grå/ O	Mp	T	Papp / Grå	1934 1	
III											

Kommentar ... Byggnad I har flera fönster satts igen, dels med panel, dels enbart
 genom utvändig målning på glaset. Veranda åt väster igensatt.

Beskrivning av närmiljön ... Tomten är långsmal och byggnad I är placerad långt in.
 Grusgångar och gräsmatta finns runt byggnaderna, samt
 buskar och enstaka större träd i tomtgränsen.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-03.....
 Fastighet ... LIDEN 5 Film.nr. SA 21.....
 Gatadress ... Hyttegatan 9/ Malmgatan 2 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ... C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Bostadshus, flerfamiljshus.....

Uppgiftslämnare, litt
 A. Linder
 Arkivhandlingar BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I a	Bostadshus	2 1/2	Btg	Btg	Tg	G R	1L Mp 2L	T	2T/R	1951 1	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Runt byggnaden asfalterad gång- och körbana, samt gräsmatta.
 Bakre delen av tomten har naturkaraktär, där "berg i dagen"
 sticker fram och med några mindre lövträd. Stark sluttning
 mot Liden 19 som "klaras" med stödmur av betong.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
 Fastighet ... LIDEN 13 Film nr. SÄ 21
 Gatadress ... Hyttegatan 11 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ... Ia+Ic C-E Andersson Ib C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Verkstadsbyggnader och lager. Tidigare Gustav Anderssons Kolonivarufirma
 ... (Hus Ia : Lager, hus Ic: kontor)

Uppgiftslämnare, litt .. Anställd
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
Ia	Kontors och lagerbyggnad	2 1/2	Btg	Btg	Stänkp	G	1L Mp 2L	T	Papp/ R	1936 l	1978 u
Ib	Plåtslageri verkstad	1	Btg	Btg	Stänkp	G	Fast	T	Papp/ S	1954 l	1978 u
Ic	Lagerbyggnad	1	Btg	B	SLL	lj-G	Mp 3L	T	Papp	1942 l	1978 u
II	Lagerbyggnad	1	Btg	B	SLP	G/I	-	T P	Papp	1980 l	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger på en tomt som är belagd med grus respektive asfalt. Används delvis för lagerändamål. Mot Liden 19 och 15 stark sluttning som delvis "klaras" med stödmur av betong.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-03.....
 Fastighet LIDEN 15 Film nr. SÄ 21.....
 Gatadress Sundsgatan 12 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 ...Bostadshus, flerfamiljshus.....

Uppgiftslämnare, litt
 Källor
 ArkivhandlingarBN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R G	Mp 2-3 L	T	Btg/ S	1963 1	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Tomtens baksida är en delvis asfalterad gård för biluppställning
 samt gräsmatta. Tomten sluttar från väster mot byggnaden.
 Mot Liden 13 en mindre stödmur av betong.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
 Fastighet LIDEN 16 Film nr. SA 21
 Gatadress Sundsgatan 14 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ark. SAR L. Knape

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, flerfamiljshus

Uppgiftslämnare, litt
 ...ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vän ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3 1/2	Btg Ädelp	Btg	Tg	G, R	1 L Mp 2L	T-G1	2T/R	1952 1	
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön ... På gårdssidan sluttar tomten från väster mot huset.
 Närmast huset en gräsremsa med en liten sandlåda. I övrigt
 naturtomt med äldre fruktträd. Längs västra tomtgränsen
 går en gruskörväg till biluppställningsplatsen på Liden 15.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
 Fastighet LIDEN 18 Film.nr. SA 21
 Gatadress Sundsgatan 16/ Bryggerigatan 7 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, flerfamiljshus med en liten lokal i Hus Ia:s bottenvåning som in-
 rymmer alkoholpoliklinik.

Uppgiftslämnare, litt
 k. ritningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Bygg. år	Ombygg. år
Ia	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg Stänkp Mosaik	R G B, Grå	Mp 2L Tvp2L	T-G1	2T/R	1955 1	1965 1
I b	Bostadshus	2	Btg	Btg	Tg	R	Mp 2L Tvp2L	T-G1	2T/R	1955 1	
I c	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Mp 2L Tvp2L	T-G1	2T/R	1955 1	

Kommentar

Beskrivning av närmiljön ..Gårdssidan upptas till största delen av en starkt sluttande
 asfalterad ramp ner till källarvåningens garage. Små
 gräsytor. Längs västra tomtgränsen en gruskörväg till
 Liden 16 och Liden 15:s biluppställningsplats.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
 Fastighet LIDEN 19 Film.nr. SÄ 21
 Gatadress Sundsgatan 10/Malmgatan 4 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, flerfamiljshus

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Rivp	Grå V det	1 L Mp 2L	T-Gl	2T/R	1961 1	
II	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Rivp	Grå V det	1 L Mp 2L	T-Gl	2T/R	1961 1	
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Tomten består av asfalterade gång- och körbanor
 Hus II:s västra bottenvåning utgörs av garage. Mellan
 husen mindre gräsytor och enstaka mindre lövträd samt
 en sandlåda. Den starka sluttningen mot Liden 15 upptas
 med hjälp av en betong-stödmur.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ... 1981-08-05.....
 Fastighet MERKURIUS 1 Film.nr. SA 20
 Gatadress Ö.Storgatan 7/Hyttegatan 21 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt (eventuellt Blom, ritade tidigaste uthusen
 som nu är rivna.), 1981: K-Konsult, Karlstad.

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 .. Affärs- och servicehus med bostadslägenhet. 1:2 Affärer 2: Tandläkarmottagning,
 .. bostadslägenhet.

Uppgiftslämnare, litt
 .. ringer
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Affärs- och servicehus med bostadslägenhet	2 1/2	Ns-Gn	T	1:Rapp 2:SLL 1-2:SPS	Grå/0	Fast Mp 2L	T-Gl	2T/R	1860- 1880-t b	1930 1943 1945 1981
II											I
III											

Kommentar Byggnaden är under renovering och ombyggnad, interiört sker modernisering,
 .. exteriört försöker man behålla den ursprungliga karaktären. Byggnaden är
 .. kulturhistoriskt värdefull som ex. på tidig Säfflebebyggelse.

Beskrivning av närmiljön Tidigare befintlig gårdsbebyggelse har rivits och området
 .. används nu som parkeringsplats. Gården avgränsas mot grann-
 .. fastigheter utav höga brandmurar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-05.....
 Fastighet Mercurius 2 Film nr. SÄ 20
 Gatadress Hyttegatan 17/Bryggerigatan 10 Karta
 Fast:s namn "Bertauhuset" Sign
 Arkitekt ev. Blom (jmf Mercurius 1)

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Hus I: Bostadshus med antikaffär, Hus II,III: Lager Hus IV: Uthus med matkällare, tvätt-
 stuga, vedbod och förråd. Tidigare: Gustav Anderssons kolonialvarulager Hus I: personal-
 bostäder senare även Colaikrogen Hus II: Magasin för ost och snus Hus III: Magasinsbyggn

Hjögiftslämnare, litt Robert Lövgren (ägare)
 itningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2	Ns-Gn	T,B	SPS	Br/O	Kp-4L	T	2T/R	1886 1	1890-t b
II	Lager	2	Btg	Tg	Tg	V	Fast	T	Papp/ Grå	1890-t b	
III	Lager	3	B	B	SLL	FR	1 L	T	Papp/ Grå	1918 1	
	Uthus	1	B	B,Tg	SSP Slät	FR V	Fast	T	Papp/ Grå	1918 1	

Kommentar Stort kulturhistoriskt värde på grund av gårdsmiljön och byggnadernas ursprunglig
 utseende. En karaktäristisk miljö för det äldre Säffle. Byggnaderna underhålls
 kontinuerligt på ett pietetsfullt sätt.

Beskrivning av närmiljön Grusad gårdsplan med lönnträd.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet MERKURIUS 3
 Gatadress Bryggerigatan 12
 Fast:s namn
 Arkitekt

Datum 1981-08-05
 Film.nr. SÄ -
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ..Obebyggd.

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar
 Reskrivning av närmiljön

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-05
 Fastighet MERKURIUS 6 Film.nr. SÄ 20
 Gatadress Ö.Storgatan 13/ Sundsgatan 22 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Anders Nilsson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Restaurang Chang. Tidigare: Hus I: Andelsmejeri, mjölkbar, värdshus
 Hus II: Mjölkbudik och skomakeri

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I a	Restaurang	2	Ns-Gn	T	Tg Slät, rustis	R/P Grå	Tvp 2L	T	FaP /S	1911 1	1979 1
I b	Tillbyggnad	1	Btg	B	LFS	R/P	Persp	T-Gl	FaP /S	1941 1	1950 1
II	Affärshus	1	Btg	T	SFS	R/P	Fast 1 L	T	FaP /S	1934 1	1941 1
III	Garage	1	B	B	P-pr	Grå	-	P-pr	Et	1940-t b	

Kommentar Hus I: Tegelhus med trappgavlar förändrat på ett oäktsamt sätt genom tillbyggnad, utbyte av fönster och dörrar samt övermålning med röd plastfärg.

Beskrivning av närmiljön Grus- och asfaltbelagd gård för parkerings ändamål. Lövträd i gränsen till Mercurius 7.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ... 1981-08-05
 Fastighet ... MERKURIUS 7 Film nr. ... SA 20
 Gatadress ... Ö.Storgatan 11 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ... Hus I: Alfred Nordström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus I: Affärs. och bostadshus. Hus II: Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt ... Larsson, uppvuxen i grannfastigheten Mercurius 8
 L. ningar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Affärs- och bostadshus	1-3 1/2	Ns-Gn Btg	Tg	Slät	G	1:Fast Kp 4-6 L	P-G1 T	FaP/R	1923-24 1	1936 1
II	Bostadshus	2	Ns-Gr	B	SPS SLL	R/P G-X/O	Mp 2L Kp 4L	T	2T/R	1860-1880-t b	
III	Uthus	1	B	B Btg	SPS	X	-	T	Papp/Grå	1923 1	
	Skärmtak för soptunnor	1	B	B	P-pr	Grå	-	-	P-pr/Grå	1960-t b	

Kommentar ... Hus I: Ej kontinuerligt underhållet. Hus II: Mindre gott skick.
 ... Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Beskrivning av närmiljön ... Grusad gårdsplan, avgränsad mot Mercurius nr. 8 med plank.
 ... Skärmtak för cyklar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-05
 Fastighet MERKURIUS 8 Film nr. SÄ 20-21
 Gatadress Ö.Storgatan 9 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus I: Affärs- och bostadshus, tidigare: 1907-1980 konditori rörelse.
 Hus II: tidigare bageri Hus III: tidigare uthus, biljardsalong, bageri
 Hus IV: tidigare bostadshus, senare festlokal: Phenix salonger.

Uppgiftslämnare, litt ..Larsson, son till tidigare ägaren konditor Larsson.
 Rönningar
 Arkivhandlingar ..BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Affärs- och bostadshus	2	Ns-Gn	T	SPS	G/O	1:Fast 1-2 L Kb 4L	T-Gl	2T/R FaP/R	1860-1880-t b	1905 1 1935 1 1967 1
II	Bageri	1	Ns-Gn	Tg	Tg	R	Kp 4L	T	FaP/S	1910-t b	
III	Uthus	1	Btg B	B	SLL	G/O	Mp 2L	T	P-pr/X	1910-t h	
	Festlokal	1 1/2	Btg Ns-Gn	u T	SLL	X	Mp Fast	T	2T/R FaP/X	1880-t b	1929 u, 1
IV	Veranda	1	Btg	B	P/GJ	G.V	Fast	T	FaP/X		1929 u, 1

Kringbyggd gård. Gathuset med utsmyckade fönsteromfattningar är delvis förändrat.
 Husen befinner sig i mindre gott skick. Planer finns att bygga om Hus I., medan övriga hus skall rivas.

Beskrivning av närmiljön Grusbelagd gård. Tidigare trädgårdsservering, med pergola, springbrunn m.m. Nuvarande skick: ovårdat.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum .1981-08-05.....
 Fastighet .MERKURIUS 9 Film.nr. SÄ 20
 Gatadress Sundsgatan 24/ Bryggerigatan 14 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Bostads- och affärshus. Säffle glasmästeri inrymt i bottenvåningen.

Uppgiftslämnare, litt
 Rönningar
 Arkivhandlingar .BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. år färg b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3-4	Ns-Sk Btg	Btg	Tg Slät	R Gö	Persp 2L	T-Gl	2T/R	1959 1	
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Vinkelbyggnad beläget på en sluttning. Asfalterad gårdsplan
 närmast huset, övrigt gräs- och grus-betäckt gård.

