

INVENTERINGSMATERIAL UTARBETAT OCH SAMMANSTÄLLT
SOMMAREN 1981.

SAMMANSTÄLLNINGEN BESTÅR AV TRE ~~AI~~-PÄRMAR MED INVENTERINGS-
BLANKETT OCH FOTOBLAD MED KVARTERSPLAN FÖR VARJE INVENTERAD
FASTIGHET.

FOTOBLOD: KVARTERSPLANERNA ÄR ALLTID ORIENTERADE MED NORR UPPÅT,
DEN BERÖRDA FASTIGHETEN ELLER STADSÄGAN ÄR INRINGAD MED
RÖTT OCH BYGGNADERNA PÅ FASTIGHETEN ÄR NUMRERADE MED
ROMERSKA SIFFROR.

NEGATIVEN TILL DE KONTAKTKOPIR SOM FINNS MONTERADE PÅ
INVENTERINGSBLANKETTEN FINNS FÖRVARADE PÅ VÄRMLANDS
MUSEUM. TILL VARJE TAGEN FILM FINNS FOTOPROTOKOLL UT-
SKRIVNA OCH DE ÅTERFINNS I EN SÄRSKILD PÄRM JÄMTE
DEN RAPPORT SOM UTARBETADES NÄR FÄLTARBETET VAR UTFÖRT.
FILMNUMRET FINNS MARKERAT PÅ INVENTERINGSBLANKETTEN.

INVENTERINGS-

BLANKETT: PÅ DENNA BLANKETT ÅTERFINNS EN RAD FÖRKORTNINGAR RÖRANDE
KONSTRUKTION, MATERIAL OCH FÄRG PÅ DE INVENTERADE BYGGNADERNA
FÖR FÖRSTÅELSE AV DESSA SKA FÖRKORTNINGSNYCKELN SOM FINNS
FÖRST I VARJE PÄRM ANVÄNDAS.

UNDER RUBRIKEN KOMMENTAR FINNS EN KORT BESKRIVNING OM
BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDE I VISSA FALL, SOM
KOMPLEMENT TILL DENNA FINNS I RAPPORTEN NÅGRA RADER SOM
BEHANDLAR DETTA ÄMNE SAMT EN KARTA.

OBSERVERA ATT TILL DE 165 UTSKRIVNA INVENTERINGSBLANKETTERNA SÅ
SAKNAS FOTOBLAD TILL 20 STYCKEN. DET RÖR SIG I DESSA FALL OM
OBEBYGGDA FASTIGHETER OCH DESSA HAR EJ FOTOGRAFERATS.

1 Stom- och fasadmateriäl

Al	aluminium
B	bräder, plank, reglar
Btg	betong
Et	eternit
Ns-gn	natursten, gnejs
Ns-gr	natursten, granit
Ns-ma	natursten, marmor
KS	konststen
P-pr	plåt, profilerad
Pl	plast
Sp	spån
T	timmer
Tg	tegel
SLL	stående locklistpanel
SLP	stående lockpanel
Fv	panel på förvandring
LSP	liggande slät panel
SSP	stående slät panel
LFS	liggande fasspånpanel
SFS	stående fasspånpanel
PS	stående pärlspånpanel
LPS	liggande pärlspånpanel
Fjäll	fjällpanel
Rapp	rappning, revertering med bruk
Riv	rivputs, stänkputs
Slät	slätputs
Sprit	spritputs
Stick	stickor

2 Taktäckning

1T	enkupigt tegel
2T	tvåkupigt tegel
Btg	betongtakpannor
Et	eternit eller liknande material
Kopp	koppar
P-pr	plåt, profilerad
Rapp	papp
Sk	skiffer
Sp	spån
Stick	stickor
P	falsad plåt

3 Fönster

1L	avser antal lufter
2L osv	
Hp	H-post
Kp	korspost
Mp	mittpost
Persp	perspektiv fönster
Tp	T-post
Tvp	tvärpost
Fast	fasta fönster

4 Dörr

Al	aluminium
G1	glas
P	plåt, stål
T	trä

5 Färgtyp

S	slamfärg
O	oljefärg
I	impregneringsfärg, lasyr
P	plastfärg
K	kalkfärg

Falu rödfärg anges med FR. Övriga färger anges med två beteckningar: kulör/färgtyp. Avvikande färg på detaljer anges efter snedstreck i rutan.

6 Kulör

B	blå
Bg	beige
Br	brun
FR	faluröd
G	gul
Grå	grå
Gö	grön
Or	orange
R	röd
Rosa	rosa
S	svart
V	vit
X	omålat eller avflagnat
lj	ljus
mö	mörk
lj Gö	ljusgrön
mö Br	mörkbrun
G-Br	gulbrun
osv.	

7 Våningsplan

K	källare
1	våning 1 eller bottenvåning
2	våning 2
Vi	vind/svåning
ex.	
1:	Sprit Grå- första våning grå sprit puts.
2-5:	Slät Br: andra till femte våning brun slätputs.

8 Övriga förkortningar

baks.	baksida
bost.	bostad/bostäder
delv.	delvis
fram.	framsida
inr.	inredd
prof.	profilerad
rustis.	rustiserad
b:	bedömning
l:	källa:arkiv eller litteratur
u:	enligt muntlig uppgift
urspr.	ursprunglig

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
 Fastighet BANKEN 10 Film.nr. SÄ 19
 Gatadress Ö.Storgatan 5/ Hyttegatan 18 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ...G.Waldenström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Affärs och bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar, BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
Ia	1: Affärer 2-3 1/2: Bostäder	3 1/2	Btg Mosaik /B	Btg	Tg Mosaik	R Grå	Fasta 1L Mp 2L	T-G1 P-G1	2T/R	1958 1	
Ib	Affär	1	Btg Mosaik /B	Btg	Tg	R	Fasta	T-G1	Papp /S	1958 1	
Ic	1: Affärer 2-3 1/2: Bostäder	3 1/2	Btg Mosaik /B	Btg	Tg Mosaik	R Grå, B	Fasta Mp 2L Tm 2L	T-G1	2T/R	1958 1	
Id	Lager och garage	1	Btg	Btg	Tg	R	1L	T	Papp /S	1958 1	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Gården nås genom portgång från Hyttegatan. Den är asfalterad
 för biluppställning, med en ramp till garage i hus Ic:s
 källarvåning.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-03
Fastighet BANKEN 12 Film.nr. SÄ19
Gatuadress Bryggerigatan 4,6,8/ Hyttegatan 16 Karta
Fast:s namn C.Waldenström Sign
Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus, flerfamiljs- Bilskola i sluttningsplanet i husets västra gavel, samt
en mindre butikslokal.

Uppgiftslämnare, litt
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3-3 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Mp 2L Tvp 2L	T-G1	2T/R	1959 1	
II	Car-port	1	-	järn prof	SLL	lj-G	-	-	Papp /S	1959 1	
III											

Commentar De fyra byggnadskropparna ligger något förskjutna i höjddled utefter
Bryggerigatan, som sluttar från öster mot väster.

Beskrivning av närmiljön Gården är i sin helhet asfalterad för parkering.
Höjdskillnaden mot Banken 10 tas upp med en betongstödmur.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-03.....
 Fastighet BANKEN 13 Film.nr. SÄ 19
 Gatadress Ö.Storgatan 3 / Tingsgatan 2 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Affärs-, förvaltnings- och bostadshus.....

Uppgiftslämnare, litt
 Rönningar
 Arkivhandlingar ...BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
Ia	1: Affär 2: Arbetsförmedling 3: Bostäder	3	Btg Ns-Ma	Btg	Tg Mexi	R V	Fasta 1 L	P-G1	2T/R	1968 1	
Ib	1: Affär 2: Restaurang	2	Btg Ns-Ma	Btg	Tg P	R Grå	1L	P-G1	Papp /S	1968 1	
Ic	Affär	1	Btg	Btg	Tg	R	1L	-	Papp /S	1968 1	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön ..Byggnaderna upptar hela fastigheten, förutom den asfalterade....
gården i två delar i olika plan.....

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet BERGET 2 Film.nr. SÄ 16
 Gatadress Järnvägsgatan 23/Bergsgatan 5 Karta
 Fast:s namn Frälsningsarmén Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Frälsningsarméns kårexpedition och samlingslokal och bostadslägenhet
Tidigare: ordenslokal och biograflokal,

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Frikyrka	2	Btg	B	Et	lj-Bg	Mp-2L	T	Et/R	1900-t b	1928 1940 1959 1
II	Garage	1	B	B	B	Grå	-	T	P-pr/ X	1940-t b	
III											

Kommentar Huset har mist sitt ursprungliga utseende genom fasadbeklädnad
 med eternitplattor över ljusgul pärlspontpanel.

Beskrivning av närmiljön Hörnfastigheten är belägen på en liten grusad
 tomt kantad med häck och staket. Huvudentrén
 är åt öster.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet BERGET 4 Film nr. SÄ 16
 Gatadress Bergsgatan 1, Billerudsgatan 32, Kungsgatan 20 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	3-3 ^{1/2}	Btg	Btg	Tg	R G	Persp 2 L	T-Gl	2T/ R	1961 1	
II											
III											
IV											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Den östra delen av tomten är asfalterad och rymmer
 parkeringsplatser och en lekplats, väster om huset finns
 ett smalt gräsområde,

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet BERGET 7
 Gatadress Bergsgatan 3/Kungsgatan 22
 Fast:s namn
 Arkitekt C.Waldenström

Datum 1981-06-29
 Film.nr. SÄ 16
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Noteringar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R G	Persp 1-3 L	T	2T/ R	1962 1	
II											
III											
IV											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön
 Asfaltbelagd gård för parkering och infart till
 KV:s garage på husets östra sida. Sparsamt med
 träd och gräsytor.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet BERGET 8 Film nr. SÄ 16
 Gatadress Kungsgatan 24/Järnvägsgatan 25 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	4	Btg	Btg	Tg Btg P-pr	R mö-G/P V	Persp 1 L	Al-Gl	Papp /S	1972 1	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Huset är beläget på en ganska stor gräs- och asfalt-
 betäckt tomt. Närmast huset växer gröna buskar.
 Entré och balkonger åt väster.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-04
 Fastighet .. BRYGGAREN 10 Film.nr. SA 18
 Gatadress .. Tingvallagatan 2 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Industrielokaler för båtbyggeri, samt bostadshus.

Uppgiftslämnare, litt K-E Feldte, ägaren
 I ningar
 Arkivhandlingar .. BN.

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Industribyggnad	2	Btg	B Btg	SFS Rapp	Br-Gö X	Mp 3L Tvp 2L	T	Et/ Grå	1940 1	1944 1
II	Bostadshus	1 1/2	Btg	B	Et	Grå	Mp 2L	T	Et/ R	1912 1	1959 u
III	Lagerbyggnad	2	Ns	B	SLL	FR	1 L	T	Et/ Grå	1912 1	

Kommentar Hus I och III är i mindre gott skick. Hus II har genom om- och tillbyggnad
 fått sin ursprungliga karaktär ändrad.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger på en stor vildvuxen tomt. Endast delen
 intill hus II:s sydöstra sida är i ordninggjord och välbehållen.
 med gräsmatta och fruktträd. Runt hus I ett flertal träställningar
 med presenningar för båtuppläggning.

Datum ..1981-08-04.....
Film.nr. SÄ -
Karta
Sign

Uppgiftslämnare, litt
 Inriktningar
 Arkivhandlingar

[illegible]

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-04.....
 Fastighet BRYGGAREN 12 Film.nr. SA 19
 Gatadress Tingvallagatan 6/ Tingsgatan 15 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 ...Bostadshus, tvåfamilis-.....

Uppgiftslämnare, litt ...Hyresgäst.....
 ...Iningar
 ...Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	2 1/2	Btg	B	SLP	lj-G V det	1 L Mo 2L	T	2T/R	1933 u	1960-t b
II	Garage	1	B	B	Mason- ite	X	1 L	T	P-pr / X		
III											

Kommentar ...Hus I har renoverats och fått en ny träpanel.....

Beskrivning av närmiljön Den nordväst sluttande tomten är välhållen med plattgångar, gräsmattor samt mycket buskar och fruktträd. Den omramas mot gator och grannar med en ganska hög häck.

...Arg farbror kom ut och ville ha legitimation. Fattade inte vad vi höll på med!
 " De har väl redan allt på stadshuset".

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
Fastighet BRYGGAREN 13
Gatuadress Tingsgatan 13
Fast:s namn
Arkitekt Byggm. Karl Kilberg

Datum 1981-08-04
Film nr. SA 19
Karta
Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
Handlingar
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg b, l, u	Byggn. år	Ombyggn. år
I	Bostadshus flerfamiljs-	2 1/2	Btg	B	SLL	G/P V det	Mp 2-3 L	T	2T/R	1944 1	1952 1
II	Garage	1	B	B	SLL	Br/I	1L	T	Papp /S	1944 1	
III											

Kommentar
Beskrivning av närmiljön Tomten sluttar mot nordväst. Garaget ligger lågt och nås via en ramp. Tomten är välhållen med gräsmatta, rabatter, buskar och fruktträd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-08-04.....
 Fastighet BRYGGAREN 14 Film, nr. SA -
 Gatadress Tingsgatan 11 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 ..Obebyggd.....

Uppgiftslämnare, litt
 Räkningar
 Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. Färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I											
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-04
 Fastighet BRYGGAREN 15 Film.nr. SA 19
 Gatadress Tingsgatan 9 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Alfred Nordström

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 ... Bostadshus, flerfamiljs-
 ...
 ...

Uppgiftslämnare, litt
 & öningar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Btg	B	Rapp	Br Bg	Kp 4-6L	T-Gl	Et/ Grå	1919 1	1940 1
II											
III											

Kommentar Husen är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Tomten sluttar från Tingsgatan mot väster. Nederdelen av
 tomten har gräsmatta, rabatter och fruktträd. Mot Bryggaren
 16 en häck.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-08-04
 Fastighet BRYGGAREN 16 Film.nr. SÄ 19
 Gatadress Tingsgatan 7 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Hus II: C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus, enfamiljs-

Uppgiftslämnare, litt
 Iningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostad	1 1/2	Ns-Gn	B	SPS Masonit	lj-G/O V det	Kp 4L	T-Gl	2T/R	1860-1880-t	
II	Uthus	1	Btg	B	SSP	lj-G/O	1 L	T	2T/R	1964	
III											

Kommentar Hus I har i stort sett fått behålla sitt ursprungliga utseende med bl, a en fint utformad entréomfattning, med pilastrar och ett överstycke med tandsnitt. Veranda mot väster är igensatt med masonite. Huset är f n obebott. Hus II är i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden ligger en bit ner på den från Tingsgatan sluttande tomt. Den tidigare grusgången har sätts igen för att erhålla en hel gräsmatta på delen mellan huset och gatan. Här finns också en lönnallé med tre par träd. Den nedre delen av tomt, mot Tingvallastrand är vildvuxen.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
Fastighet ... BRYGGAREN 17
Gatuadress ... Tingsgatan 17/ Bryggerigatan 1
Fast:s namn
Arkitekt ... C.Waldenström

Datum 1981-08-04
Film nr. SA 19
Karta
Sign

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 ...Bostadshus, flerfamiljs-.....

Uppgiftslämnare, litt
 2. Ringar
 Arkivhandlingar BN.....

[illegible]

Kommentar Byggnaden har en souterrängvåning i den västra halvan mot Byälven.

 Beskrivning av närmiljön Tomtens östra sida har en asfaltbelagd parkeringsplats.....
 samt en liten gräsmatta med lekplats och buskar. Tomten.....
 mellan huset och Tingvallastrand är asfaltbelagd för infart.....
 till garage i källarvåningen.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-20
 Fastighet DOMAREN 1 Film.nr. SÄ 17
 Gatadress Tingsgatan 8/ Bryggerigatan 3 Karta
 Fast:s namn Tingshuset Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Tingshus, rektorsexpedition

Uppgiftslämnare, litt
 i ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg b, l, u	Byggn. år	Ombyggn. år
I	Tingshus	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Sprit Tg Slät	Grå R V	Kp-4L	T-G1	FaP /S CuP	1902 1	1952 1
II	Gårdshus	1	Ns-Gn	Tg	Sprit Slät Te	Grå V R	Fast	T	FaP/ S	1902 b	
III											

Kommentar ...Kulturhistoriskt värdefull byggnad uppförd i puts- och tegelarkitektur med
 ...trappgavlar. Den offentliga funktionen som tingshus medför ett historiskt
 ...värde. Exteriören är oförändrad.

Beskrivning av närmiljön Byggnaden är belägen på en höjd. En stor trädgård med gräsmattor
 och många träd omgärdas av ett smidesjärnstaket.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-20
 Fastighet DOMAREN 1. (Stg. 7) Film nr. SA 17
 Gatadress Tingsgatan 10/ Hyttegatan 3 Karta
 Fast:s namn Klockstapel Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Klockstapel

Uppgiftslämnare, litt Kontr. prokt Bertil Widman
 Ritningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. år b, l, u	Ombygg. år
I	Klockstapel	2	Btg	B	PFv	X	Fast	T	FaP /S	1926 u	
II											
III											

Kommentar ... Säfte församlings syförening reste klockstapel i väntan på att en kyrka
 ... skulle byggas på samma plats. Kyrkan byggdes sedermera på Kv, Kyrkan 1.
 ... Klockstapeln har varit i funktion fram till 1980-talet.

Beskrivning av närmiljön Beläget på en höjd utan någon direkt intilliggande bebyggelse.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet DONATORN 5 Film nr. SÄ 16
 Gatadress Billerudsgatan 23/ Kungsgatan 18 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt H. Müller

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 I: Bostadshus, (Byggt av Billeruds bostadsförening Fågelsången. På 50-talet
 bytte fastigheten ägare och innehas därefter av Säffle bostäder.)
 II: Föreningslokal för Billeruds personalklubb.

Uppgiftslämnare, litt Yngve Ottosson, Billeruds AB
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Colo- roc	V	Mp-2L Persp Tvp-2L	T-Gl	2T/ R	1948 1	1979 1
II	Föreningslokal	1	Btg	Btg	Rivp	G-Br	Persp 1 L	T	2T/ R	1948 1	
III											

Kommentar .. Hus I:s beklädnad ej ursprunglig

Beskrivning av närmiljön Husen ligger i vinkel så att de formar ett U, med
 gräsmatta, träd och buskar på gården.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet DONATORN 9 Film nr. SÄ 16
 Gatuadress Kungsgatan 16/ Skolgatan 10 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg Rivp	R Gö	Persp 1-3L	T-Gl	2T /R	1958 1	
II											
III											
IV											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Husen bildar en trubbig vinkel. Gården är belagd
 med asfalt närmast entreéerna. Dessutom finns
 gräsmatta, buskar och träd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-29
 Fastighet DONATORN 10 Film.nr. SÄ 16
 Gatadress Billerudsgatan 21 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt C.Waldenström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R G	Persp 2 L	T-Gl	2T/ R	1959 l	
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Gräsremсор runt huset samt enstaka träd, i övrigt
 asfalterad tomt.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet FOGDEN 3 Film.nr. SA 10
 Gatadress Hyttegatan 28/Fogdegatan 6 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus och cykelverkstad. Tidigare affärer av olika slag i bottenvåning. Förmodligen
 tidigast uthyrningsrum på våning 1. Hus II innehåller lager och garage. Tidigare fanns
 här tvättstuga.

Uppgiftslämnare, litt Fastighetsägaren Gösta Zetterlund
 Anmärkningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	1: Cykelverkstad 2: Bostad	2 1/2	Ns-Gn	B	SPS SLP	lj-G/O	Kp 4L Mp 2L Fast	T	P-pr /S	1887 1	1935 1974 1
II	Gårdshus	1	Btg	B	LFS	G-P/ Gö-P	Mp 2L	T	P-pr /Grå	1887 b	1920 1974 1
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull: en av få kvarvarande 1880-tals byggnader med en
 sparsam och omsorgsfull träarkitektur. Exteriören med undantag av entréverandan
 på gårdssidan är ursprunglig. Interiört har förändringar skett.

Beskrivning av närmiljön Tomten består av grusgångar och gräsmatta, med buskar och
 äldre fruktträd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
Fastighet FOGDEN 4 Film nr. SA 10
Gatuadress Hyttegatan 30 Karta
Fast:s namn Sign
Arkitekt Alfred Nordström

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. år	Ombyggn. år
I	Bostadshus	1 1/2	Btg	B	1: LFS 2: SFS	lj-Grå B det	Persp	T	FaP/ Grå	1913 1	1943 1
II	Uthus med garage	1	B	B	LFS	lj-Grå B det	mp 2L	T	Et/ Grå	1913 b	1921 1
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull byggnad på grund av den arkitektoniska utformningen och den betydelse för kvartersmiljön som byggnaden har. Byggnaden utgör liksom grannfastigheten Stg 188 ett fint exempel i Säffle på större trävilla från 1910-talet. Byte av dörrar och fönster har delvis ändrat husets karaktär.

Beskrivning av närmiljön Tomten är liten och begränsas på alla sidor av höga häckar och staket. Den utgörs av gräsmatta med träd och buskar samt en asfalterad gång. Framför uthuset finns en plattbelagd uteplats.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-03
 Fastighet FOGDEN 5,6,7 Film.nr. SÄ 10
 Gatadress Fogdegatan 2 D,E,F Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Byggm Anders Hasseläng

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Enfamiljshus, radhus med inbyggt garage.

Uppgiftslämnare, litt
 i ningar
 Arkivhandlingar ..BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2	Btg	B	Tg LFS	G Gö	Persp 1 L	T	Btg/S	1974 1	
II											
III											

Kommentar
 Beskrivning av närmiljön Radhus med en asfalterad angöringsgata. Liten uppväxt trädgård till varje hus.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet FOGDEN, 8,9,10
 Gatadress Fogdegatan 2 A,B,C
 Fast:s namn
 Arkitekt Byggn Anders Hasseläng

Datum 1981-07-03
 Film.nr. SÄ 10
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
Enfamiljshus, radhus med inbyggt garage. Sluttningshus

Uppgiftslämnare, litt
 A. Iningar
 Arkivhandlingar BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	1	Btg	B	Tg LFS	G Br	Persp 1 L	T	Btg/ S	1973 1	
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Radhus beläget i en sluttning ner mot Byälven.
 Uppväxt trädgård till varje hus. Asfalterad angörings-
 gata från Fogdegatan. Fastigheterna avgränsas med en
 relativt hög häck mot Fogdegatan och Strandpromenaden.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet FYRHÖRNINGEN (Stg. 2697)
 Gatuadress Billerudsgatan 2-8, Magasinsgatan 8-10
 Fast:s namn
 Arkitekt ... K-G, Essvik

Datum 1981-06-24
 Film nr SÄ 4
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Stormarknad, Domus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar . BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Affärshus	1	Btg	Stål	P-pr Mexi	V, Brun V	Fast/ Al	Al- G	Papp / S	1972- 1974 1	
II											
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Stormarknaden upptar halva fastigheten, medan den
 andra halvan är avsedd för parkering. Sparsamt med
 grönytor.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
 Fastighet GÄRDET Film nr. SÄ 6
 Gatadress Bergsgatan 8/Järnvägsgatan 21 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt (Ev. Bäärnhielm)

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Bostadshus, enfamiljshus. Tidigare funktion: Läkarbostad och läkarmottagning.

Uppgiftslämnare, litt Arkivarie S. Höök, Billruds AB
 ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	LFS SFS	V Br det	Kp-4L	T	FaP/Gö	1907 l	1915 l
II	Uthus	1	T	B	SPS	FR	Mp-2L	T	Papp /S	1907 b	
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull: En stor trävilla byggd på 1910-talet med lövsågeri- och smidesdetaljer. Huset befinner sig till största delen i ursprungligt skick dock har vissa fönster satts igen och ett nytt balkongräcke tillkommit. Invändigt har förändringar skett senast 1978

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna ligger i en stor uppvuxen trädgård. Hörnfastigheten avgränsas mot Bergsgatan och Järnvägsgatan utav ett staket. Fastighetens uthus gränsar mot intilliggande fastighet. Gärdet 10.

Datum .1984-07-01.....
Film.ar. SA 6
Karta
Sign

Uppgiftslämnare, litt
 Räkningar
 Arkivhandlingar .. BN

Kommentar Befinner sig i mindre gott skick.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna i en stor, till största delen
vildvuxen trädgård.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-07-01.....
 Fastighet GÄRDET 3 Film nr. SA 6
 Gatuadress Stationsgatan 7/Järnvägsgatan 17 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 1: Restaurang och trafikskola. 2: Bostadslägenheter. Fastigheten har tidigare ägts av
 Billeruds AB och då fanns bl.a restaurang "Hörnan" i bottenvåningen. Har också inrymt
 Hotell Säffle.

Uppgiftslämnare, litt Arkivarie S. Höök, Billeruds AB.
 Rönningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. år	Ombyggn. år
Ia	Service och bostadshus gatu-fasad och gavel	3 1/2	Ns-Gn	Tg	1: Sprit rustis 2-3 1/2 slat rustis	G	Kp-4L Tp-3L	T-kopp	FaP/R	1904 1	1953 1
Ib	Service och bostadshus Gårdsfasad	3 1/2	Ns-Gn	Tg	Sprit	G	Tp-4L	T	FaP/R	1904 1	
II	Kontorshus	2	Ns	Tg	Sprit	G Br det	Mp Kp Fast	T	P-pr/ lj-Gö	1902 1	
III	Garage	1	T	B	Fjäll	R/P	1L	P-pr	P-pr /R	1960-t b	

Kommentar ... Kulturhistoriskt värdefull byggnad uppförd i putsat tegel med rusticeringar, ...
 hörntorn och frontespiser. Med sin belägenhet invid järnvägsstation är den ...
 ett viktigt inslag i gaturummet. Färgsättningen och nya entrédörrar har delvis ...
 förändrat karaktären.
 Beskrivning av närmiljön Asfalterad gård för parkering samt betong platta för materialupplag

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
 Fastighet GÄRDET 4 Film nr. SA 6
 Gatadress Stationsgatan 5 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Hus I: Bostadshus Hus II: Kontors och lagerbyggnad Tidigare funktion: Bostadshus
 Tidigare har Privat Hotell inrymts i hus I.

Uppgiftslämnare, litt fastighetsägaren
 K. ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostadshus	2 1/2	Ns	B	Et	Grå	Kp-4L	T	Et/S	1899 1	1934 1962 1
II	Kontor och lagerbyggnad	1 1/2	Ns	B	SLP	G/I	Kp-4L	T-Gl	P-pr /Grå	1920 1	1980 u
III	Uthus	1	T	B	SLP	Br/P	1 L	T	P-pr /Grå	1920-t b	1977 u

Kommentar Kulturhistorisk värdefull byggnad genom sin betydelse för gatumiljön. Historisk betydelse i och med den tidigare funktionen som hotell vid stationsgatan. Fasadändringen har medfört att byggnaden mist sin ursprungliga karaktär. Gårdsbebyggelsen har nyligen genomgått stor förändring i och med ombyggnad.

Beskrivning av närmiljön Fastigheten har en gräs- och grusbeklädd tomt med uppvuxna träd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
 Fastighet GÄRDET 5 Film.nr. SA 7
 Gatadress Stationsgatan 3 Karta
 Fast:s namn Hotell Gillet Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus I: Hotellbyggnad. I hus II har tidigare inrymts bl.a tryckeri, samlingslokal

Uppgiftslämnare, litt
 R. ningar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. År b, l, u	Ombyggn År
I	Hotell	2 1/2	Ns	B	Et	Grå	Kp-4L	T-Gl	Et/S	1885 1	1912 1966 1
II	Uthus	1 1/2	Btg	Tg	Tg	R	Kp-4L	T	2T/R	1887 1	1947 1949 1
III	Uthus	1	T	B	SFS	Br/I	-	T	Papp /S	1940-t b	

Kommentar .Kulturhistoriskt värdefull byggnad genom sin betydelse för miljön, dels för gatu-
 gaturummet, men äger också en fin gårdsmiljö. Historiskt betydelse i och med
 funktionen som hotell vid stationsgatan. Fasadändringar har medfört att byggnaden
 mist sin ursprungliga karaktär.

Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan samt gräsmatta och mycket välskötta
 planteringar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
 Fastighet GÄRDET 6 Film nr. SÄ 7
 Gatadress Stationsgatan 1 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Odd Fellow Logen Esaias Tegnér Tidigare funktion: Hotell (Centralhotellet)
 och affär.

Uppgiftslämnare, litt Arkivarie S.Höök Billeruds AB
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Ordenslokal	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Tg	R Gö det	Kp-4L Tp-3L	T	FaP /S	1898 1	1960-t b
II											
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull, dels genom fastighetens funktion i gatubilden och genom dess historiska betydelse som hotell och ordenslokal. Byggnaden är utformad i röd tegelarkitektur med omsorgsfullt utarbetade murverksdetaljer. Huset har genomgått en kraftig förändring på gårdsfasaden genom inbyggnad av veranda och utbyte av dörrar.
 Beskrivning av närmiljön Tomten består av en grusad gårdsplan närmast huset samt en inhägnad del med gräsmatta, buskar och många träd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet GÄRDET 7
 Gatadress Billerudsgatan 26
 Fast:s namn
 Arkitekt

Datum 1981-07-01
 Film.nr. SA 7
 Karta
 Sign

Anl. art, tid, funktion (våning för våning)
 Lokaler för fritidsverksamhet för pensionärer. Kontor för Säffle industri och
 fastighetsservice.

Uppgiftslämnare, ltt
 Rönningar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Kontors och bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	Tg	Tg	R, G Gö det	Kp-4L	T	FaP/ Gö	1902 1	1922 1946 1
II	Uthus	1 1/2	T	B	SLL	G/O	Mp-2L	T	Et/ Grå	1902 1	1925 1
III	Uthus	1 1/2	T	B	SLL	Grå/O	Kp-4L	T	Et/ Grå	1902 1	
	Uthus	1 1/2	T	B	SLL	G/O	Kp-4L Fast	T	Papp /S	1902 1	

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull på grund av byggnadens arkitektoniska utformning i
 röd tegelarkitektur från sekelskiftet, med väl utformade detaljer i murverket.

Beskrivning av närmiljön Tomten består av en stor gräsmatta med buskar och träd
 samt grusgångar.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet GÄRDET 9
 Gatadress Bergsgatan 4
 Fast:s namn
 Arkitekt Tillbyggnaden 1933 ritad av Alfred Nordström

Datum 1981-07-01
 Film, ar. SÄ 7
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Eur-Control Källe AB, utvecklingsavdelningen. Tidigare funktion Källe AB:s
 första verkstad, uthyrd till konfektionsindustri, utvecklingsbolag

Uppgiftslämnare, litt .Tjänsteman på Eur-Control Källe AB
 Handlingar
 Arkivhandlingar .BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Kontor	2	Btg	Tg	Tg	R	Mp-2L Kp-4 L	T	2T/R	1927 1	1933 1 1978 u
II	Förrådsbyggnad	1	T	B	P-pr	Grå	-	P-pr	P-pr /Grå	1957 1	
III	Förråd f.d båt- skjul	1	T	B	LFS	Br/I	-	T	P-pr / S	1950-t b	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan med uppvuxna träd.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ...1981-07-01....
 Fastighet GÄRDET 10 Film, nr. SA 8
 Gatadress Bergsgatan 6 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
Bostadshus med biograflokal. Tidigare funktion: Affärs- och bostadshus. På gården
fanns tidigare garage, bilverkstad och bostadslägenheter, vilka brann 1965.

Uppgiftslämnare, litt. hyresgäst.....
 Rönningar
 Arkivhandlingar ..BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus med biograf	3 1/2	Btg	Tg	Rivp	Bg	Mp-2L	T	FaP/ Grå	1928 1	1979 u
II	Tillbyggnad a	1	Btg	Tg	Rivp	Bg	Kp-4L	T	FaP/ Grå	1928 1	
III	Tillbyggnad b	1	T	Tg	Slät P-pr Tg	V R	-	T	P-pr/ Grå	1928 1	
	Tillbyggnad c	2	T	Tg	Tg Slät	R V	Fast	T	Papp /Gö	1928 1	

Kommentar Putsat stenhus med tidstypisk utformning av fasaden. Byggnaden är viktig för
 gatumiljön. Den slutna gårdens bebyggelse och karaktär gick förlorad vid branden

Beskrivning av närmiljön Gården är slutet och omges på 3 sidor av höga brandmurar.
 Grusad gårdsplan samt några björkar.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01.....
 Fastighet GÄRDET 11 (f d 8) Film.nr. SA 7
 Gatadress Billerudsgatan 28 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt Fru Åkerblom - ägare
 Handlingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	1 1/2	Ns	B	SLL	V/P	Kp-4L	T	2T/R	1902 1	1948 1
II	Garage	1	Btg	B	B	Br/P	-	-	P-pr	1950-t b	
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefullt trähus från sekelskiftet. Byggnaden är viktig
 för helhetsmiljön. På 1950-talet utförde dåvarande ägaren Ivan Åkerblom
 målningsdekorationer på huset.

Beskrivning av närmiljön Stora grönytor med mycket träd och buskar.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-01
 Fastighet GÄRDET 12 (f. d. 8) Film nr. SÄ 7
 Gatadress Billerudsgatan 30/Bergsgatan 2 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Bostadshus. Tidigare funktion: 1. Affär

Hoppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	Tg	1: Sprit 2: Slät rustic	G	Kp-4L	T	FaP/ Br	1888 1	1918 1922 1939 1
II											
III											

Kommentar Kulturhistoriskt värdefull byggnad från slutet på 1800-talet.
 Rusicerad putsarkitektur med klassiska detaljer.

Beskrivning av närmiljön Omges av stor gräsmatta. Är ej avgränsad mot intilliggande
 fastighet Gärdet 11. Fastigheterna Gärdet 11 och 12 har
 gemensam ägare.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
 Fastighet ..HAGA 8..... Film.nr. SA —
 Gatadress Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 ...Obebyggd.....

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b,l,u	Ombyggn. År
I											
II											
III											
IV											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-13
 Fastighet .. HAGA 9 Film.nr. SA 2
 Gatuadress .. Kaptensgatan 6 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 ... Bostadshus

Uppgiftslämnare, litt
 itningar
 Arkivhandlingar .. BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	1 1/2	Ns-gn Btg	B	SPS	G/O V	Kp	T	2 T/ R Papp	1898 1	Tillbyggt 1953 1
II	Uthus förråd	1	Btg	B	SLP	mö-Br /I	-	T	P-pr	1976 1	
III	Uthus garage	1	B	B	SLL	mö-Br /I Gö	-	T	P-pr	1962 1	
IV											

Kommentar . Äldre bostadshus med kulturhistoriskt värde på grund av sin arkitektoniska
 utformning och sin ursprunglighet. Tillbyggnad för en entré har skett
 på den östra gaveln.

Beskrivning av närmiljön Uppväxt välskött trädgård med grusgångar. Äldre fruktträd.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
 Fastighet ..HAGA 10..... Film.nr. SÄ 2
 Gatadress Magasinsgatan 1,3 (Hus I) Karta
 Fast:s namn Kaptensgatan 8 (Hus II) Sign
 Arkitekt ..C.Waldenström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Flerfamiljshus: Hus I och II Kontor i hus I:s Kv
 åt öster

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar ..BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bostäder	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Persp	T-Gl	Btg/ S	1960 1	
II	Bostäder	3 1/2	Btg	Btg	Tg	R	Persp	T-Gl	Btg/ S	1960 1	
III											

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Gården är asfalterad för parkeringar
 närmast huset. I övrigt gräsmatta, träd och buskar.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-06-18.....
 Fastighet ..HAGA 11... (se även Haga 11+12) Film nr. SÄ 2
 Gatadress Hamngatan 7 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt ...G. Waldenström.....

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 ...Flerfamiljshus.....

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar ...BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Bostadshus	3	Btg	Btg	Tg	R	Persp	T-Gl	Btg/ S	1960 1	
II											
III											
.											

Kommentar .. Husets 3 bostadsvåningar står upphöjda på betongpelare så att man
 kan nå gården och entréerna.....

Beskrivning av närmiljön .. Mot gatan och under huset asfaltbeläggning. På
 gårdssidan delvis gräsmatta, delvis asfalterat
 för parkeringsplatser.....

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
 Fastighet HAGA 11+12 Film nr. SÄ 2
 Gatadress Kaptensgatan 2/Hamngatan 5 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Hus I; C Waldenström Hus II: Odd Hansen

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Hus I, 1: Affärs- och kontorslokaler... 2, 3: Bostäder.....
 Hus II, III: Tidningsredaktion och tryckeri.....

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr.	Byggn. År	Ombyggn. År
I	Affärs- och bostadshus, Haga 11	3 1/2	Klin	Btg	Tg Klin	R B, Grå	Persp	T-Gl	Btg/S	1958 1	
Del I	Tidningshus Haga 12	1	Btg	Btg	Tg Stänkp	G mö-G	Persp	T	2T/R	1948 1	
Del III	Tidningshus Haga 12	1	Btg	Btg	Stänkp	mö-G	Persp	T	2T/R	1960 1	

Kommentar

 Beskrivning av närmiljön Gården är asfalterad. Nerfartsramp till källarvåning
 på hus del II. Ett enda träd på gården.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-06-18
 Fastighet HAGA 13 Film nr. SÄ 2
 Gatuadress Billerudsgatan 5,7 Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Turistbyrå, tidigare bensinstation med garage för reparation och service.

Uppgiftslämnare, litt ..Turistvärdinna
 Ritningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Rygg. år b,l,u	Ombyggn. år
I	Turistbyrå	1	Btg	Btg	Tg P-pr	R Br,G	Persp Fast	T P	Papp S	1961 1	1979 1
II											
III											
IV											

Kommentar
 .. Bensinstationens försäljningsdel ombyggd invändigt. En liten tillbyggnad i
 .. trä på norra gaveln.

Beskrivning av närmiljön Gårdsplanen är till största delen asfalterad,
 planteringar utmed gränsande gator.

[illegible]

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum
 Fastighet HYTTAN 2
 Gatadress Hyttegatan 25
 Fast:s namn
 Arkitekt C.Waldenström

Datum 1981-07-07
 Film.nr. SÄ 13
 Karta
 Sign

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Hus I, 1: Affärslokaler 2-3: Kontor och bostadslägenheter

Uppgiftslämnare, litt Schyman Värmlandsnäs 2 (1958)
 k ningar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Affärs- kontors bostadshus	3	Btg	Btg	1:Ns-Ma 2-3: Tg Mosaik	V G Br	Persp 1-4L	P-G1	2T/R	1963 1	
II	Garage med carport	1	Btg	B	LFS	lj-Gö/ P	-	T	P-pr /X	1963 1	
III											

Kommentar
 Beskrivning av närmiljön Gården till största delen asfalterad, för övrigt en liten gräsmatta med ett träd. Brandmur mot Hyttan 3 beklädd med tryckimpregnerad lockpanel. Mot fastigheterna Hyttan 1 och Hyttan 8 finns ett lågt staket.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet HYTTAN 3 Film.nr. SA 13
 Gatadress Hyttegatan 23/ Ö.Storgatan 6 Karta
 Fast:s namn Wiktorinska huset, AK huset Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning)
 Affärs och kontorshus

Uppgiftslämnare, litt
 Ritningar
 Arkivhandlingar ... BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn år
I	Affärs o kontors lokaler	3 1/2	Ns-Gn	Tg	1 Sprit 2-3 Slät 1-2 rus- riga	1:BrGö 2-3: Rosa	Tp Tvp	T-Gl Al-Gl	FaP/ S	1899 1	pågår 1981
I	" gårdssidan	3	Ns-Gn	Tg	1:Sprit 2-3: Slät	G/K	Tvp- 2L Tp	T	FaP/ Grå	1899 1	
II	Gårdshus	2-3	Ns-Gn	Tg	Slät	G/K	-	T	FaP/ Grå	1899 1	

Kommentar Stort kulturhistoriskt värde. Har som hörnfastighet stor betydelse för
 gatubilden och torgmiljön. Den arkitektoniska utformningen samt i hög
 grad gårdsmiljön har ett stort värde. Är under pågående renovering.

Beskrivning av närmiljön Asfalterad gårdsplan. En sluten gård med brandmur mot
 fastigheten Hyttan 2.

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07
 Fastighet .HYTTAN 4..... Film nr. SA 13
 Gatuadress Ö. Storgatan 8..... Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Hus I 1: Affär 2-2 1/2: Bostadslägenhet Tidigare funktion: 1: Konditori och
 och servering. Hus II 1: Affär och lager 2: Bostad, Hus IV: Lager. Tidigare funktion:
 Bageri.

Uppgiftslämnare, lutt Fastighetsägare O. Nordvall.....
 Iningar
 Arkivhandlingar .BN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg år b, l, u	Ombygg år
I	Affär och bostadshus	2 1/2	Ns-Gn	B	SPS	G/P G/O	Kp Fast Mp	T	FaP/ Gö	1895 u	1925 l
II	Affär och bostadshus	2	Btg	Tg	Slät	G	Mp 2-4L	T	Papp /S	1933 u	
III	Garage	1	Btg	Btg	Slät	G	3 L	T	P-pr /Grå	1933 u	
	Gårdshus	1	B	B	PFv SLL	FR	Kp 4L	T	Papp /S	1890-t b	
V	Förrådshus	1	B	B	SFS	G/P	Fast	T/B	Papp /S	1890-t b	

Kommentarer.....
 ...Kulturhistoriskt värdefull som en av få kvarvarande träbyggnader från 1890-talet. Hus I
 ...har tillbyggt ett flertal omgångar och speciellt gårdssidans karaktär har därigenom
 förändrats. Hus IV och V befinner sig i dåligt skick.
 Beskrivning av närmiljön
 ...Sluten gård med brandmurar mot fastigheterna Hyttan 2,5 och 8. Gården är grus och gräs-
 betäckt med flera stora träd.

Enligt uppgift från Säffle kommun den 2/2-84 är byggnaden
 nerbrunnen.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07.....
 Fastighet HYTTAN 5-6 Film nr. SA 13.....
 Gatadress Ö.Storgatan 10/Sundsgatan 24 Karta
 Fast:s namn "Sparbankshuset" Sign
 Arkitekt Cyrillus Johansson, Stockholm

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
 Hus I: 1: Sparbank och affärer 2-3: Bostadslägenheter och kontor m.m.
 Tidigare funktioner: bl.a systembolag

Uppgiftslämnare, litt .Gunnar Nyman, kontorsföreståndare, sparbanken.
 Arkivhandlingar BN.

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. År b, l, u	Ombyggn. År
I	Bank- affär- och bostadshus	3 (1)	Ns-Sk	Btg	Tg	R Gö det	Mp- 2-4 L	T-Gl Al-Gl	2T/R FaP/ Gö	1939 1	1964 1
II	Affär- och bostadshus	3	Ns-Sk	Btg	Tg	R Gö det	Mp- 2-4 L	T	2T/R	1939 1	
III	Garage	1		Btg	Btg	Tg	R	-	T	Papp /S	1939 1
I											

Kommentar Exteriört har byggnaderna en tidstypisk men samtidigt framåt blickande arkitektonisk utformning, med påkostade material. Interiört har banklokalerna kommit att dominera i Hus I:s bottenvåning. Bostadslägenheterna har varierande storlek fr. 1-7 rum, de senare med drag av äldre planlösning.
 Beskrivning av närmiljön En sluten gård som avgränsas mot Hyttan 4 utav en 2 1/2 meter hög mur. Gårdsplanen är delvis asfalterad, för övrigt gräsmatta, träd, buskar samt springbrunn.

SAFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum 1981-07-07.....
 Fastighet .HYTTAN, 7..... Film nr. SA 13.....
 Gatadress Sundsgatan 28/ Fogdegatan 9..... Karta
 Fast:s namn Systembolaget..... Sign
 ArkitektBj Nylén, Karlstad.....

Anl. art, tid, funktion (våning för våning).....
Systembolag.....

Uppgiftslämnare, lutt
 Ritningar
 ArkivhandlingarBN.....

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Byggn. år b, l, u	Ombyggn. år
I	Systembolag	1	Btg	Btg	Tg	R	Fast	Al-Gl	Btg	1978 1	
II											
III											

Kommentar

Beskrivning av närmiljön Byggnaden upptar halva fastigheten för övrigt
 asfalterat parkeringsutrymme.....

SÄFFLE, tätorten Stadsdel Centrum Datum ..1981-07-07.....
 Fastighet HYTTAN 8 Film nr. SÄ 13
 Gatadress Fogdegatan 7 b (?) Karta
 Fast:s namn Sign
 Arkitekt Aug Andersson

Anl. art, tid. funktion (våning för våning).....
 Hus I: Bostadshus Hus II: Kontor och verkstadslokal för AB Arvidsson & Björkman.
 Ursprunglig funktion: Trädgårdsmästar bostad Hus II: Stall.

Uppgiftslämnare, litt
 R. cingar
 Arkivhandlingar BN

Hus nr	Husets funktion	Vån ant.	Grund mtr.	Stom mtr.	Fasad mtr.	Färg Fasad	Fön.	Dörr	Tak mtr. färg	Bygg. år b, l, u	Ombygg. år
I	Bostadshus	1 1/2	Ns-Gn	T	SLP	G/P	Mp-3L	T	2T/R	1918 1	
II	Gårdshus	1-2	Ns-Gn	B	SLL	FR	Mp-3L	T	P-pr /Grå	1918 1	1933 1
III	Garage	1	B	B	SSP	FR	-	T	P-pr /Grå	1920-t b	
I	Skärmtak	1	-	B	Ondu-line	Gö	-	-	Ondu-line /Gö	1950-t b	

Kommentar Nyrenoverat hus. En typisk äldre fastighet i Säffle med både gårdshus och bostadshus uppförd i fastighetsgränserna med brandmurar.

Beskrivning av närmiljön Byggnaderna är belägna på en välvårdad tomt med träd, buskar och rabatter. Asfalterad plan närmast gårdshuset.